

GONZALEZ V. F.

ESTUDIO QUIMICO METALURGICO DE UN HORNO...



19


TESIS-BCCT

UNAM

1935

429.3
G06e

INSTITUTO DE GEOLOGIA






INSTITUTO DE GEOLOGIA
BIBLIOTECA

I-45.

19



INSTITUTO DE GEOLOGIA
BIBLIOTECA

17
18
19
20
21
22

THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY
WASHINGTON, D. C.

1
2
3
4

CLASIF. GVF 1935/I-1

ADQUIS. I. 45

FECHA _____

PROCED. _____

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS.
INSTITUTO DE QUIMICA.

ESTUDIO QUIMICO - METALURGICO DE UN HORNO SIEMENS-MARTIN
PARA FABRICACION DE ACERO.

A MIS MAESTROS EN LA TEORIA Y EN LA PRACTICA

TESIS.

QUE PARA SU EXAMEN PROFESIONAL DE
INGENIERO QUIMICO

PRESENTA

FERNANDO GONZALEZ VARGAS

México, D.F. enero de 1935.



BIBLIOTECA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
INSTITUTO DE QUIMICA

ESTUDIO QUIMICO - METALURGICO DE UN HORNO SIEMENS-MARTIN
PARA FABRICACION DE AERO.

429.3
G66

TESIS
QUE PARA SU EXAMEN PROFESIONAL DE
INGENIERO QUIMICO
PRESENTA
FERNANDO GONZALEZ VARGAS
Mexico, D.F. enero de 1935.



A LA MEMORIA DE MI HERMANO
EL ING.
LUIS A. GONZALEZ.

A QUIEN DEBO MI INICIACION EN EL ESTUDIO
DE LA QUIMICA Y SIDERURGIA.

ESTUDIO DE
PARA FABRICACION DE ACERO.

I.- INTRODUCCION.

II.- EL CALCULO DEL HORNO DESDE EL PUNTO DE VISTA ANTILGICO.

III.- LA TRABAJO A MIS MAESTROS EN LA TEORIA Y EN LA PRACTICA.

IV.- LA CONDUCCION PRACTICA DEL HORNO Y LA FABRICACION DEL ACERO.

V.- LA PRACTICA DEL PROCESO BASICO DEL ACERO.

VI.- CALCULO DE LOS BALANCE DE MATERIAS Y ENERGIA.

VII.- PRESUPUESTO Y COSTOS DE FABRICACION.

A MIS COMPAÑEROS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO.

A LA MEMORIA DE MI HERMANO
EL ING.
LUIS A. GONZALEZ.

A QUIEN DEBO MI INICIACION EN EL ESTUDIO
DE LA QUIMICA Y SIDERURGIA.

A MIS COMPAÑEROS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO.

A MIS MAESTROS EN LA TEORIA Y EN LA PRACTICA.

A MIS COMPAÑEROS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO.

A MIS COMPAÑEROS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO.

INTRODUCCION.

El presente trabajo se tiene la pretension de resumir y
visu- La experiencia y observaciones hechas
en su proceso todo su estudio en las ca-
sone las líneas no son un simple acopio de datos bibliográficos, pero
o mal dirigidos, sino un pequeño pero efectivo trabajo realizado
personalmente.

ESTUDIO QUIMICO-METALURGICO DE UN HORNO SIEMENS-MARTIN
PARA FABRICACION DE ACERO.

- I.- INTRODUCCION.
- II.-EL CALCULO DEL HORNO DESDE EL PUNTO DE VISTA METALUR-
GICO.
- III.-LA TEORIA QUIMICA DEL PROCESO SIEMENS-MARTIN BASICO.
- IV.- LA CONDUCCION PRACTICA DEL HORNO Y LAS MANIOBRAS.
- V.- LA PRACTICA DEL PROCESO BASICO CON CARGA FRIA.
- VI.- CALCULO DE LOS BALANCES DE MATERIALES Y TERMICO.
- VII.-PRESUPUESTO Y CONSIDERACIONES COMERCIALES.

Dichos datos que van especificados tanto en los dibujos
adjuntos, como en el texto, se refieren en concreto al horno de
cinco toneladas reinstalado en la Fundición Nacional de Artillería
en el año de 1931 y cuyo recálculo y supervisión tuvo el ho-
nor de tener a su cargo el suscrito.

Para no aumentar innecesariamente el volumen de este tra-
bajo, se ha suprimido en general el detalle de varios cálculos
sencillos que se habido que efectuar, no expresándoseles sino
breviamente, con los datos y resultados finales respectivos.

Solo me resta pedir a los estimables maestros perdón por
los errores cometidos y benevolencia en su juicio. Ojalá y un
acogida favorable corone el pequeño esfuerzo realizado.

México, D.F., enero de 1935

Fernando González V.

ESTUDIO QUIMICO-METALURGICO DE UN HORNO SIEMENS-MARTIN
PARA FABRICACION DE ACERO.

- I. -- INTRODUCCION.
 - II. -- EL CALCULO DEL HORNO DESDE EL PUNTO DE VISTA METALUR-
GICO.
 - III. -- LA TEORIA QUIMICA DEL PROCESO SIEMENS-MARTIN BASICO.
 - IV. -- LA CONDUCCION PRACTICA DEL HORNO Y LAS MANIOBRAS.
 - V. -- LA PRACTICA DEL PROCESO BASICO CON CARGA FRIA.
 - VI. -- CALCULO DE LOS BALANZOS DE MATERIALES Y TERMINO.
 - VII. -- PRESUPUESTO Y CONSIDERACIONES COMERCIALES.
-

I N T R O D U C C I O N .

El presente trabajo no tiene la pretención de encerrar - nada original ni fundamentalmente importante desde los puntos de vista científico ni técnico, solo aspira al mérito de constituir en su mayor parte, el fruto de la experiencia y observación personales del suscrito, quién ha puesto todo su empeño en que estas líneas no sean un simple acopio de datos bibliográficos poco o mal dirigidos, sino un pequeño pero efectivo trabajo realizado personalmente.

La parte práctica encierra en escencia la experiencia adquirida sobre el particular durante su práctica de cinco meses - en la Fundición de Acero "Stahl und Walzwerk Hennigsdorf", de - Alemania y de siete años en la Fundición Nacional de Artillería de la Nación, así como de las observaciones hechas durante sus - visitas y cortas estancias en los siguientes establecimientos de fundición de acero: "Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey" N.L., "La Consolidada S.A." de México, D.F. "Deutsche - Werke" de Spandau, Alemania, "Versuchschmelze der Vereinigte -- Stahlwerke" en Bochum, Alemania, "Deutz Motoren Werke" en Deutz, Alemania, "Ludwig Loewe" de Berlín, Alemania, y "EEdelstahlwerke" de Krefeld, Alemania.

En el desarrollo del tema, el suscrito se ha preocupado -- principalmente por la parte netamente químico-metalúrgica, de -- jando a un lado los pormenores esencialmente constructivas, a - cuyo respecto solo apunta los datos mas importantes desde el pun to de vista metalúrgico.

Dichos datos que van especificados tanto en los dibujos - adjuntos, como en el texto, se refieren en concreto al horno de cinco toneladas reinstalado en la Fundición Nacional de Artillería en el año de 1931 y cuyo recálculo y supervisión tuvo el honor de tener a su cargo el suscrito.

Para no aumentar innecesariamente el volumen de este tra - bajo, se ha suprimido en general el detalle de varios cálculos sencillos que ha habido que efectuar, no expresándoseles sino a - breviadamente, con los datos y resultados finales respectivos.

Solo me resta pedir a los estimables maestros perdón por - los errores cometidos y benevolencia en su juicio. Ojalá y su - acogida favorable corone el pequeño esfuerzo realizado.

México, D.F., enero de 1935

Fernando González V.

I N T R O D U C I O N .

El presente trabajo no tiene la pretensión de ser un
 obra original ni fundamentalmente importante desde los puntos de
 vista científico ni técnico, solo aspira al mérito de constituir
 en su mayor parte, el fruto de la experiencia y observación per-
 sonales del autor, quien ha puesto todo su empeño en que es-
 tas líneas no sean un simple acopio de datos bibliográficos poco
 o mal dirigidos, sino un pequeño pero efectivo trabajo realizado
 personalmente.

La parte práctica encierra en esencia la experiencia ad-
 quirida sobre el particular durante su práctica de cinco meses
 en la fundición de acero "Stahl und Walzwerk Hennigsdorf" de
 Alemania y de este año en la fundición Nacional de Artillería
 de la Nación, así como de las operaciones hechas durante sus
 visitas y cortas estancias en los siguientes establecimientos de
 fundición de acero: "Ost. Funditor de Hierro y Acero de Monte-
 rey", N.L., "La Consolidada S.A." de México, D.F., "Deutsche
 Werke" de Spandau, Alemania, "Verunohschmelze der Vereinigte
 Stahlwerke" en Bochum, Alemania, "Deuts Motorwerk" en Dantz-
 Alemania, "Ludwig Lowe" de Berlin, Alemania, y "Reibelstahlwerke"
 de Krefeld, Alemania.

En el desarrollo del tema, el autor se ha preocupado
 principalmente por la parte netamente químico-metalúrgica, de-
 jando a un lado los pormenores esencialmente constructivos, a
 cuyo respecto solo apunta los datos más importantes desde el pun-
 to de vista metalúrgico.

Dichos datos que van especificados tanto en los dibujos
 adjuntos, como en el texto, se refieren en concreto al horno de
 cinco toneladas instalado en la fundición Nacional de Artillería
 en el año de 1931 y cuyo rescaldo y supervisión tuvo el hon-
 or de tener a su cargo el autor.

Para no aumentar innecesariamente el volumen de este tra-
 bajo, se ha suprimido en general el detalle de varias cálculas
 sencillas que ha habido que efectuar, no expresándose sino a-
 previsiblemente, con los datos y resultados finales respectivos.

Solo me resta pedir a los estimables maestros lectores por
 los errores cometidos y benevolencia en su juicio. Queda y su-
 scrita favorablemente el pequeño estudio realizado.

México, D.F., enero de 1932

Fernando González V.

CALCULO DEL HORNO DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIMICO-METALURGICO.

- CAPACIDAD DEL CRISOL -

Las dimensiones del crisol son:

Longitud:- 3,54 mts.- Ancho: 1.55 mts.- Profundidad: 0.45 mts.
en promedio.

Superficie del baño: 5.50 mts².

Volumen util del crisol: 1.90 mts³.

Si consideramos que la densidad media del acero líquido es de 6.9 y la de la escoria básica normal es de 3, así como que en condiciones normales la cantidad de escoria es a lo sumo un 15 % del peso de la carga metálica, tendremos:

5 toneladas de acero ocupan:---0.725 mts³.

0.75 toneladas de escoria ocupa:-0.250 mts³.

Total.....0.975 mts³.

Por lo que nos queda una reserva de 0.925 mts³.
o sea el 49 % de la capacidad util total.

Esta reserva es necesaria a fin de evitar que en casos de ebullición violenta del baño, la escoria que suele aumentar considerablemente de volumen al hacerse espumosa, se tire por las puertas. Constituye además una reserva disponible que permite en caso dado, forzar eventualmente la capacidad del horno cargándole de 1 a 2 toneladas mas y aumentar así su producción.

CONDICIONES FISICAS DENTRO DEL SISTEMA DEL HORNO.

El gasto medio de petroleo combustible es de 400 lts. por tonelada y dado que la duración media de una carga de 5 toneladas es de seis horas, tendremos un gasto de 333.3 lts. por hora.

Ahora bien, para efectuar la perfecta combustión de 1 kg. de petroleo (aceite combustible pesado), se requiere teóricamente de 13.5 a 14.5 kgs. de aire; en la práctica sin embargo, se requiere un exceso que varía, en buenas condiciones, entre el 25 al 50 %. En nuestros cálculos tomamos como un promedio 19 kgs de aire para cada kilogramo de petroleo.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la densidad media de los aceites combustibles mexicanos de la clase del nuestro es de 0.96, tendremos que por cada litro de petroleo se requiere 18.24 kgs. de aire, los cuales ocupan en condiciones normales (0°C. y 760 mm. presión) un volumen de 18.24 + 1.293 = --- 14.1 mts³.

Y como producto de la combustión supuesta esta completa, tendremos un volumen total de gases de 15.1 mts³. N. o sea en números redondos:

15 mts³. N.

CALCULO DEL HORNO DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIMICO-METALURGICO.

- CAPACIDAD DEL CRISOL -

Las dimensiones del crisol son:
Longitud: 3,24 mts. -- Ancho: 1,25 mts. -- Profundidad: 0,45 mts.
en promedio.

Superficie del baño: 5,20 mts.².
Volumen útil del crisol: 1,90 mts.³.

Si consideramos que la densidad media del acero líquido es de 6,9 y la de la escoria básica normal es de 3,5, así como que en condiciones normales la cantidad de escoria es a la vez un 15% del peso de la carga metálica, tendremos:

5 toneladas de acero con: --0,725 mts.³
0,75 toneladas de escoria con: --0,250 mts.³

Total:0,975 mts.³

Por lo que nos queda una reserva de 0,925 mts.³ o sea el 45% de la capacidad útil total.

Esta reserva es necesaria a fin de evitar que en caso de ebullición violenta del baño, la escoria que puede salir considerablemente de volumen al hacerse espumosa, se tire por las puertas. Constituye además una reserva disponible que permite en caso dado, forzar eventualmente la capacidad del horno cargándole de 1 a 2 toneladas más y aumentar así su producción.

CONDICIONES FISICAS DENTRO DEL SISTEMA DEL HORNO.

El gasto medio de petróleo computable es de 400 lbs. por tonelada y dado que la duración media de una carga de 5 toneladas es de seis horas, tendremos un gasto de 333,3 lbs. por hora.

Ahora bien, para efectuar la perfecta computación de 1 kg. de petróleo (aceite computable pesado), se requiere teóricamente de 12,5 a 14,5 kgs. de aire; en la práctica sin embargo, se requiere un exceso que varía, en buenas condiciones, entre el 25 al 50%. En nuestros cálculos tomamos como un promedio 19 kgs. de aire para cada kilogramo de petróleo.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la densidad media de los aceites computables mexicanos de la clase del número 1 es de 0,92, tendremos que por cada litro de petróleo se requiere 18,24 kgs. de aire, los cuales comparan en condiciones normales (0°C. y 760 mm. presión) un volumen de 18,24 + 1,293 = 19,53 mts.³.

Y como producto de la computación sujeta esta computación, tendremos un volumen total de gases de 19,53 mts.³. N. o sea en números redondos:

19 mts.³. N.

y por hora: $15 \times 333.3 = 4999.5$ mts³. N. o en números redondos:
5000 mts³. N.

y el aire necesario por hora será: $14.1 \times 333.3 = 4699.5$ -
mts³. No. o en número redondos:
4700 mts³. N.

Esta cantidad de aire es precalentada en la cámara de recuperación, de donde sale para entrar al horno, a una temperatura de 1100°C. como promedio. A esta temperatura y a la presión barométrica media en la ciudad de México o sea - de 588 mm. (columna de mercurio), su volumen es:

30500 mts³. por hora y 8.48 mts³. por segundo.

valores obtenidos sustituyendo los valores respectivas indicados en la fórmula:

$$V = \frac{V_0 P_0 (1 + \alpha T)}{P}$$

Ahora bien, las dos bocas de entrada del aire al laboratorio del horno tienen las dimensiones siguientes:

la del lado de la puerta de carga: 0.55×0.385 mts. = 0.212 mts².
la del lado de la pared posterior: 0.51×0.36 mts. = 0.184 mts².

O sea una sección total de..... 0.396 mts².
o en números redondos: 0.40 mts².

La velocidad de entrada del aire al laboratorio del horno será pues de:

$$8.48 + 0.40 = \underline{21.2 \text{ mts/segundo.}}$$

Richards menciona como valor mas adecuado una velocidad de 10 a 20 mts/segundo, por lo que se ve que el obtenido es solo muy ligeramente superior a dichos límites y con seguridad queda prácticamente dentro de ellos, si se tiene en cuenta las pérdidas de velocidad por rozamiento dentro de los canales de las cámaras a las bocas de entrada al horno.

Los gases producto de la combustión abandonan el laboratorio del horno a una temperatura media de 1600°C., saliendo por los canales opuestos para ir a calentar la cámara respectiva a su paso por ella hacia la chimenea.

El volumen de gases que sale por hora, en estas condiciones será de:

$$5000 \cdot \frac{1873}{273} \cdot \frac{760}{588} = 44380 \text{ mts}^3.$$

o sea por segundo: 12.32 mts³.

Siendo la sección total de las bocas de salida 0.40 mts²., la velocidad de salida de los gases será:

$$12.32 + 0.40 = \underline{30.8 \text{ mts.}}$$

Y por hora: $15 \times 333.3 = 4999.5$ mts. N. o en números redondos: 5000 mts. N.
 Y el aire necesario por hora será: $14.1 \times 333.3 = 4699.5$ mts. N. o en números redondos: 4700 mts. N.

Esta cantidad de aire es presentada en la cámara de recuperación, de donde sale para entrar al horno a una temperatura de 1100°C . como promedio. A esta temperatura y a la presión barométrica media en la ciudad de México o sea de 588 mm. (columna de mercurio), su volumen es: 30500 mts. por hora y 8.48 mts. por segundo.

valores obtenidos sustruyendo los valores respectivos indicados en la fórmula: $V = \frac{V_0 P_0 (1 + \alpha t)}{P}$

Ahora bien, las dos bocas de entrada del aire al laboratorio del horno tienen las dimensiones siguientes:

la del lado de la puerta de carga: 0.55×0.387 mts. = 0.213 mts.
 la del lado de la pared posterior: 0.51×0.36 mts. = 0.184 mts.
 O sea una sección total de: 0.397 mts.
 o en números redondos: 0.40 mts.

La velocidad de entrada del aire al laboratorio del horno será pues de: $8.48 \div 0.40 = 21.2$ mts/segundo.

Richardson menciona como valor más adecuado una velocidad de 10 a 20 mts/segundo, por lo que se ve que el obtenido es solo muy ligeramente superior a dichos límites y con seguridad queda prácticamente dentro de ellos, si se tiene en cuenta las pérdidas de velocidad por rozamiento dentro de los canales de las cámaras a las bocas de entrada al horno.

Los gases producto de la combustión abandonan el laboratorio del horno a una temperatura media de 1600°C . saliendo por los canales opuestos para ir a calentar la cámara recuperadora a su paso por ella hacia la chimenea.

El volumen de gases que sale por hora, en estas condiciones será de:

$$5000 \cdot \frac{1873}{288} = 44380 \text{ mts.}^3$$

o sea por segundo: 12.32 mts.³

Siendo la sección total de las bocas de salida 0.40 mts.², la velocidad de salida de los gases será:

$$12.32 \div 0.40 = 30.8 \text{ mts.}$$

En cuanto a la sección libre del laboratorio del horno encima de la superficie del baño, ésta es de 1.76 mts^2 . y el volumen total del mismo es de 5.984 mts^3 .

Si tomamos como temperatura media de los gases dentro del horno la de 1800°C ., tendremos que la velocidad de paso de dichos gases por el laboratorio será:

Volumen de gases por hora a 1800°C . y 588 mm .: 49200 mts^3 .
y por segundo: 13.64 mts^3 .
y su velocidad: $13.64 \div 1.76 = \underline{7.75}$

El tiempo de estancia de los gases dentro del laboratorio es:

$$5.984 \div 13.64 = \underline{0.44 \text{ segundos.}}$$

A causa de la incertidumbre de los datos de temperaturas necesarios para los cálculos como los precedentes, dadas las dificultades prácticas para su medición exacta y con el objeto de poder comparar las constantes de diferentes hornos trabajando en circunstancias distintas, se acostumbra actualmente el hacer dichos cálculos tomando los volúmenes gaseosos en condiciones normales de presión y temperatura y sin reducirlos a las reales de trabajo.

Verificado nuestro cálculo en tales condiciones obtenemos los valores siguientes:

- I.- Velocidad de entrada del aire al laboratorio -- 3.27 mt/seg .
- II.- Velocidad de los gases dentro del laboratorio -- 0.79 mts/seg .
- III.- Tiempo de estancia de los gases dentro del laboratorio ----- 4.32 segundos
- IV.- Velocidad de salida de los gases del laboratorio ----- 3.48 mts/seg .

Osann menciona los siguientes datos para un horno de 5 toneladas:

Velocidad de los gases dentro del laboratorio --- 0.9 mts/seg .
Velocidad del aire al entrar al laboratorio ----- 3.7 mts/seg .
Tiempo de estancia de los gases en el laboratorio ----- 5.3 mts/seg .

Valores que son un poco mas elevados que los de nuestro horno, hay sin embargo que tomar en cuenta, que los últimos de Osann se refieren a un horno calentado con gas, mientras que en nuestro caso se lo hace con petroleo y se cuenta así con menores volúmenes gaseosos.

CALCULO DE LAS CAMARAS DE RECUPERACION.

Tratándose de un horno calentado con petroleo, solo se necesita precalentar el aire para la combustión, así que solo tenemos dos cámaras de aire.

En cuanto a la sección libre del laboratorio del horno
enorme de la superficie del baño, ésta es de 1.76 mts. y el
volumen total del mismo es de 5.984 mts.

Si tomamos como temperatura media de los gases dentro
del horno la de 1800°C., tendremos que la velocidad de paso de
dichos gases por el laboratorio será:
Volumen de gases por hora a 1800°C. y 588 mm. : 49200 -
mts. y por segundos: 13.64 mts.
y su velocidad: 13.64 ÷ 1.76 = 7.75

El tiempo de estancia de los gases dentro del labora-
torio es: 5.984 ÷ 13.64 = 0.44 segundos.

A causa de la incertidumbre de los datos de temperatu-
ras necesarias para los cálculos como los precedentes, dadas
las dificultades prácticas para su medición exacta y con el ob-
jeto de poder comparar las constantes de diferentes hornos tra-
bajando en circunstancias distintas, se acostumbró usualmente
el hacer dichos cálculos tomando los volúmenes gaseosos en con-
diciones normales de presión y temperatura y sin reducirlos a
las reales de trabajo.

Verificado nuestro cálculo en tales condiciones opte-
nemos los valores siguientes:

- I.- Velocidad de entrada del aire al laboratorio -- 3.27 mts/seg.
- II.- Velocidad de los gases dentro del laboratorio -- 0.79 mts/seg.
- III.- Tiempo de estancia de los gases dentro del
laboratorio ---- 4.38 segundos
- IV.- Velocidad de salida de los gases del labora-
torio ---- 3.48 mts/seg.

Osann menciona los siguientes datos para un horno de 5
toneladas:

- Velocidad de los gases dentro del laboratorio ---- 0.9 mts/seg.
- Velocidad del aire al entrar al laboratorio ---- 3.7 mts/seg.
- Tiempo de estancia de los gases en el labora-
torio ---- 5.3 mts/seg.

Valores que son un poco más elevados que los de nues-
tro horno, hay sin embargo que tomar en cuenta, que los lími-
tes de Osann se refieren a un horno calentado con gas, mien-
tras que en nuestro caso se lo hace con petróleo y se cuenta
así con menores volúmenes gaseosos.

CALCULO DE LAS CAMARAS DE RECUPERACION.

Tratándose de un horno calentado con petróleo, solo
se necesita precalentar el aire para la combustión, así que
solo tenemos dos cámaras de aire.

Sus dimensiones son:

Longitud.....	3.68 mts.	Sección total....	5.124 mts ² .
Ancho.....	1.83 mts.	Sección libre....	3.07 mts ² .
Altura total del		Volumen total...	18.556 mts ³ .
emparrillado	2.80 mts.	Volumen libre...	11.12 mts ³ .

La velocidad media mas adecuada del aire dentro de las cámaras, tomado el volumen del mismo en condiciones normales, - debe ser de 0.45 mts/seg. (Osann). En nuestro caso tenemos:

Siendo F la sección libre, Q el volumen normal de aire que pasa por segundo y V su velocidad dentro de la cámara:

$$V = \frac{Q}{F} = \frac{1.305}{3.07} = 0.43 \text{ valor muy próximo al especificado.}$$

El tiempo de estancia del aire dentro de la cámara debe ser de acuerdo con Osann, de 8.5 a 9 segundos.

En nuestro caso, teniendo un volumen libre de 11.12 -- mts³. y siendo 1.305 la cantidad de aire en volumen normal, que para por segundo, obtenemos un tiempo de permanencia de

$$11.12 \div 1.305 = 8.52$$

En cuanto a la cantidad de tabiques refractarios que forman el emparrillado interior de la cámara, si bien es posible hoy día el calcularlo teóricamente de una manera bastante exacta (Defrance et Sanger: Etude sur les appareils regenerateurs a inversion. - Rev.d. Met. 1931 P.305.), también lo es - que dicho cálculo es bastante complicado y requiere una serie de datos que de no ser preciso conducirían a acumulación de errores; por lo cual preferí atenerme mas bien a datos empíricos pero sancionados por la experiencia y solo a guisa de comprobación verifico el cálculo simplificado y aproximado segun F. -- Toldt.

Segun Campbell es necesario un volumen mínimo de 1.4 - mts³. de tabiques Chamotte de emparrillado, para obtener un aprovechamiento térmico óptimo, para cada cámara y por cada tonelada de capacidad. En nuestro horno tenemos:

Volumen total de la cámara-----	18.556 mts ³ .
Volumen libre de la misma -----	11.12 mts ³ .
Volumen de tabiques del emparrillado -----	<u>7.436 mts³.</u>

De acuerdo con Campbell deberían ser como mínimo:

$$1.4 \times 5 = 7.0 \text{ mts } 3.$$

Si calculamos aproximadamente de acuerdo con Toldt, - tendremos:

Longitud.....	3.68 mts.	Sección total.....	7.124 mts.
Ancho.....	1.83 mts.	Sección libre.....	3.07 mts.
Altura total del emparrillado 8.80 mts.		Volumen total.....	18.556 mts.
		Volumen libre.....	11.12 mts.

La velocidad media mas adecuada del aire dentro de las cámaras, tomado el volumen del mismo en condiciones normales, debe ser de 0.45 mts/seg. (Osann). En nuestro caso tenemos:

Siendo F la sección libre, Q el volumen normal de aire que pasa por segundo y V su velocidad dentro de la cámara:

$$V = \frac{Q}{F} = \frac{1.305}{2.07} = 0.45 \text{ valor muy próximo al especificado.}$$

El tiempo de estancia del aire dentro de la cámara de aire de acuerdo con Osann, de 8.5 a 9 segundos.

En nuestro caso, teniendo un volumen libre de 11.12 mts. y siendo 1.305 la cantidad de aire en volumen normal, para por segundo, obtenemos un tiempo de permanencia de

$$11.12 + 1.305 = 8.52$$

En cuanto a la cantidad de tabiques retractorios que forman el emparrillado interior de la cámara, si bien es posible hoy día el cálculo teórico de una manera bastante exacta (Debrance et Sangier: Étude sur les appareils regegers - Rev. d. Met. 1931 p. 305), también lo es que dicho cálculo es bastante complicado y requiere una serie de datos que de no ser posibles conducirían a acumulación de errores; por lo cual preferí estenerme mas bien a datos empíricos pero sancionados por la experiencia y solo a guisa de comprobación verifiqué el cálculo simplificado y aproximado según Toldt.

Según Gampbell es necesario un volumen mínimo de 1.4 mts. de tabiques Ghamotte de emparrillado, para obtener un aprovechamiento térmico óptimo para cada cámara y por cada tanda de capacidad. En nuestro horno tenemos:

Volumen total de la cámara.....	18.556 mts.
Volumen libre de la misma.....	11.12 mts.
Volumen de tabiques del emparrillado.....	7.436 mts.

De acuerdo con Gampbell deberían ser como mínimo:

$$1.4 \times 2 = 2.8 \text{ mts.}$$

Si calculamos aproximadamente de acuerdo con Toldt, tenemos:

La cantidad de calor W_s almacenada en el emparrillado durante un lapso de calentamiento es:

$W_s = G \times S \times T_s$ siendo G el peso de los ladrillos del emparrillado de la cámara, S el calor específico de los mismos, cuyo valor para el material refractario Chamotte es de 0.23 y T_s la temperatura media de la cámara que viene a ser de 1000°C.

Al pasar el aire absorbido del exterior por la cámara, se produce un enfriamiento que puede expresarse por la fórmula:

$W_s = G \times S \times T - W_L = Q_L \times S_L \times T_L$ y en donde Q_L es la cantidad de aire que para y es precalentado en un lapso de calentamiento que normalmente es de 20 minutos y cuyo valor es 10176 mts³., T_L la elevación de temperatura del aire dentro de la cámara, que tomamos como de 1000°C. aproximadamente y S_L el calor específico del mismo para dicha temperatura, cuyo valor es de 0.330.

Ahora bien en una cámara de aire bien calculada el enfriamiento W_s no debe exceder de 100°C., así que tomando este valor tendremos:

$100 = G \times 0.23 \times 1000 - 10176 \times 0.330 \times 1000$
 $\therefore G = \frac{14580}{1} \text{ Kgs. de tabiques}$ y siendo la densidad de estos de 2 en números redondos, tendremos un volumen de 7.29 mts³ de tabiques por cámara, valor análogo al que realmente tenemos.

CALCULO DE LA CHIMENEA .

Al hacerse la instalación del horno, se contaba con una chimenea cuya utilización se imponía, por lo que el problema no fué calcular una chimenea por construir, sino decidir si la ya existente podía llenar los requisitos necesarios. El suscrito procedió de la manera siguiente:

Datos:- Chimenea tronco-cónica con un diámetro medio de 1.38 mts o sea una sección media de 1.50 mts². Su diámetro mínimo en la boca es de 1.05 mts., correspondiendo a una sección de 0.865 mts². Su altura desde el nivel del suelo es 35.35 mts.

Valores tomados para el cálculo: Temperatura media de los gases dentro de la chimenea: 600°C. Temperatura media del aire ambiente exterior: 25°C.

El cálculo de la sección es el siguiente:

Por la chimenea debe salir un volumen de gases de 1,388 mts³. N. por segundo, que calculados a la temperatura de 600°C. y a la presión de 588 mm. son:

$$1.388 \times \frac{873 \times 760}{273 \times 588} = 5.74 \text{ mts}^3/\text{seg.}$$

y siendo 1.5 mts². la sección media, la velocidad de los gases -

La cantidad de calor W_2 almacenada en el emparrillado durante un lapso de calentamiento es:

$W_2 = G \times S \times T$ siendo G el peso de los ladrillos del emparrillado de la cámara, S el calor específico de los mismos, cuyo valor para el material refractario Chamotte es de 0.27 y T la temperatura media de la cámara que viene a ser de 1000°C.

Al pasar el aire absorbido del exterior por la cámara, se produce un enfriamiento que puede expresarse por la fórmula:

$W_3 = G \times S \times T - W_1 = G \times S \times T_1$ y en donde W_1 es la cantidad de aire que pasa y es precalentado en un lapso de calentamiento que normalmente es de 20 minutos y cuyo valor es 10176 mts³. La elevación de temperatura del aire dentro de la cámara, que tomamos como de 1000°C, aproximadamente y S el calor específico del mismo para dicha temperatura, cuyo valor es de 0.330.

Ahora bien en una cámara de aire bien calculada el enfriamiento W_3 no debe exceder de 100°C., así que tomando este valor tenemos:

$100 = G \times 0.33 \times 1000 - 10176 \times 0.33 \times 1000$
 $G = \frac{100}{0.33 \times 1000} + \frac{10176 \times 0.33 \times 1000}{0.33 \times 1000}$
: $G = 14580$ Kgs. de ladrillos y siendo la densidad de estos de 2 en números redondos, tendremos un volumen de 7.29 mts³ de ladrillos por cámara, valor análogo al que realmente tenemos.

CALCULO DE LA CHIMENEA

Al hacerse la instalación del horno, se cuenta con una chimenea cuya utilización se impone, por lo que el problema no fue calcular una chimenea por construir, sino decidir si la ya existente podía llenar los requisitos necesarios. El supuesto procedió de la manera siguiente:

Datos: - Chimenea tronco-cónica con un diámetro medio de 1.38 mts o sea una sección media de 1.90 mts². Su diámetro mínimo en la boca es de 1.05 mts., correspondiendo a una sección de 0.865 mts². Su altura desde el nivel del suelo es 25.35 mts.

Valores tomados para el cálculo: Temperatura media de los gases dentro de la chimenea: 600°C. Temperatura media del aire ambiente exterior: 25°C.

El cálculo de la sección es el siguiente:

Por la chimenea debe salir un volumen de gases de 1,388 mts³. N. por segundo, que calculados a la temperatura de 600°C. y a la presión de 588 mm. son:

$$1.388 \times \frac{273}{273 + 600} \times \frac{760}{588} = 5.74 \text{ mts}^3/\text{seg.}$$

y siendo 1.5 mts² la sección media, la velocidad de los gases -


dentro de la chimenea será de 3.86 mts/seg. Esta velocidad es un poco baja ya que Richards recomienda por ejemplo, una de 5 mts/seg. , como conveniente para hornos Siemens-Martin, pero es posible aumentarla algo en caso necesario, cerrando un poco la compuerta situada en el canal de salida de los gases para la regulación del tiro.

Cálculo del Tiro:

Para efectuarlo prefirió el suscrito no emplear ninguna de las fórmulas empíricas o condensadas usuales, a causa de la incertidumbre en los datos que suponen y de los resultados dudosos a que suelen conducir, sino hacer el cálculo directo y detallado según va expuesto a continuación:

El sistema horno-chimenea es considerado como un sistema de vasos comunicantes de varias ramas, el aire es aspirado a través de la cámara al laboratorio y de éste a su vez a la cámara de salida y a la chimenea. Dentro del horno mismo debe existir siempre una muy ligera sobrepresión (Campbell, Dichmann) de modo que el aire para la combustión entra al laboratorio por el tiro que ocasiona la diferencia de temperaturas en el sistema - horno cámara de entrada y aire exterior, sin que deba ser aspirado por la chimenea. Los gases de la combustión además, pasan por el horno y salen del mismo en virtud de la velocidad adquirida, según se calculó antes, de modo que solo necesitan ser aspirados por la chimenea desde su salida del horno.

Para el cálculo pues, solo debemos considerar el sistema de dos ramas, formadas por la chimenea por un lado y por la columna de aire exterior correspondiente mas la columna de gases desde las bocas de salida del horno hasta el pié de la chimenea por el otro, según se representa en el esquema siguiente:



El tiro o fuerza ascensional de los gases de la chimenea, está dado por la diferencia de pesos de ambas columnas gaseosas. Así que tendremos:

Como sección de las dos ramas tomamos la media de la chimenea o sea 1.5 mts^2 . El peso de la columna A es la suma de los pesos de las columnas Ad de aire a 25°C . y de gases a 1200°C .

Siendo el volumen de Ad $= 1.5 \times 31.35 = 47 \text{ mts}^3$. y su densidad en condiciones normales 1.293 , su peso a 0°C . y 760 mm . será 47 mts^3 . y a 25°C . y 588 mm . será 43.1 Kgs .

El volumen de es: $1.5 \times 4 = 6 \text{ mts}^3$. y siendo 1.32 la densidad de los gases que la forma el gas (a 0°C . y 760 mm .), su peso es 7.92 Kgs .

tomar un valor real de 0.10
 un valor real de 0.10

dentro de la chimenea será de 5.88 m/s. Esta velocidad es un poco baja ya que Richard recomienda por ejemplo, una de 5 m/s, como conveniente para hornos Siemens-Martin, pero es posible aumentarla algo en caso necesario, cerrando un poco la compuerta situada en el canal de salida de los gases para la regulación del tiro.

Cálculo del Tiro:

Para efectuarlo pretiro el autor no emplea ninguna de las fórmulas empíricas o comprobadas usuales, a causa de la incertidumbre en los datos que aparecen y de los resultados dudosos que suelen conducir, sino hacer el cálculo directo y detallado según va expuesto a continuación:

El sistema horno-chimenea es considerado como un estado de vasos comunicantes de varias ramas, el aire es aspirado a través de la cámara al laboratorio y de éste a su vez a la cámara de salida y a la chimenea. Dentro del horno mismo debe existir siempre una muy ligera sobrepresión (Gumpel, Diehmann) de modo que el aire para la combustión entre al laboratorio por el tiro que ocasiona la diferencia de temperaturas en el sistema - horno cámara de entrada y aire exterior, sin que deba ser aspirado por la chimenea. Los gases de la combustión además, pasan por el horno y salen del mismo en virtud de la velocidad adquirida, según se calculó antes, de modo que solo necesitan ser aspirados por la chimenea desde su salida del horno.


Para el cálculo pues, solo debemos considerar el estado de dos ramas, formadas por la chimenea por un lado y por la columna de aire exterior correspondiente más la columna de gases desde las bocas de salida del horno hasta el pie de la chimenea por el otro, según se representa en el esquema siguiente:

El tiro o fuerza ascensional de los gases de la chimenea, está dado por la diferencia de pesos de ambas columnas gaseosas. Así que tendremos:

Como sección de las dos ramas tomamos la media de la chimenea o sea 1.5 mts. El peso de la columna de los gases de la columna de gases sea A de aire a 25°C. y de gases a 1200°C.

Siendo el volumen de A = 1.5 x 1.5 x 1.5 = 3.375 mts³ y en densidad en condiciones normales 1.293, su peso es 4.36. y 700 mm. será 4.7 mts³ y a 25°C. y 788 mm. será 4.1 Kgs.

El volumen de B = 1.5 x 1.5 = 2.25 mts³ y siendo 1.35 - densidad de los gases que la forman (a 0°C. y 760 mm.), su peso es 3.04 Kgs. El volumen de C = 1.5 x 1.5 = 2.25 mts³ y siendo 1.35 - densidad de los gases que la forman (a 0°C. y 760 mm.), su peso es 3.04 Kgs. El peso de la columna de gases de la chimenea, está dado por la diferencia de pesos de ambas columnas gaseosas. Así que tendremos:



en estas condiciones será $6 \times 1.32 = 7.92$ y a 1100°C . y 588 mm., condiciones reales a las que se encuentran los gases en la cámara será:

$$7.92 \cdot \frac{273}{1373} \cdot \frac{588}{760} = 1.218$$

El peso total de la columna Ae será pues 44.318 Kgs.

En cuanto al peso de la columna BL, siendo su volumen $1.5 \times 35.35 = 53 \text{ mts}^3$, su peso a 0°C . y 760 mm. será: -----
 $53 \times 1.32 = 69.96$ Kgs., y a 600°C . y 588 mm. 16.95 Kgs.

La diferencia de peso de las dos ramas será así:

$$44.318 - 16.95 = \underline{27.368 \text{ Kgs.}}$$

y por cm^2 .: $27.368 + 1500 = \underline{1.825 \text{ gr/cm}^2}$, o sea expresado en milímetros de columna de agua, medida usual para el tiro, será: 18.23 , o bien en metros de columna de aire:
 $18.23 \times 772 = \underline{14.1 \text{ mts.}}$

Esta es la fuerza de aspiración o tiro total, de ella hay que restar sin embargo la gastada lo. en impartir a los gases su velocidad de salida y 2o. en vencer las resistencias por rozamiento de los mismos, obteniendo así el tiro util. El cálculo de dichas fuerzas es:

1o.- Fuerza para impartir la velocidad a los gases:

Para su cálculo usamos la fórmula $h = \frac{v^2}{2g}$ en la cual v es la velocidad de los gases dentro de la chimenea o sea 3.9 según quedó ya calculado y g la aceleración de la gravedad, cuyo valor para la ciudad de México es de 9.778 ; así que sustituyendo dichos valores en la fórmula obtenemos $h = 0.78$, valor referido a gases a 600°C . Referido a gases de 0°C . será $0.78 \times 273 + 873 = 0.244$ y expresado en columna de aire a 0°C . es

$$0.244 \times 1.32 = \underline{0.322 \text{ mts.}} \text{ y en columna de agua:}$$

$$0.323 + 772 = \underline{0.416 \text{ mm.}}, \text{ o sea } 2.28 \% \text{ del tiro total.}$$

2o.- Pérdidas por rozamiento:

La fórmula usada para este cálculo es $h = h \cdot \frac{H}{d} \cdot K$

en la cual son:

h , el tiraje necesario para impartir su velocidad a los gases acabado de calcular o sea 0.322 mm. col. de agua

H , la altura total de la chimenea, que es 35.35 mts.

d , su diámetro medio o sea 1.38 mts.

K , el coeficiente de rozamiento, cuyo valor varía, según Grashof, entre 0.05 para superficies lisas y 0.12 para rugosas y para el cual tomamos un valor medio de 0.10

Así que: $h = 0.824$ mts. col. de aire.

en estas condiciones aeré a $1.35 = 7.92 \times 1.10000$ y 588 mm .
condiciones reales e las que se encuentran las gases en la cámara
la aeré:

$$7.92 \cdot \frac{577}{1373} \cdot \frac{588}{760} = 1.518$$

El peso total de la columna de aeré pues 44.318 Kgs .

En cuanto al peso de la columna H , siendo su volumen
 $1.5 \times 35.75 = 53.625 \text{ mts}^3$, su peso a 0.00127 y 760 mm . aeré: 0.041
 $53 \times 1.35 = 71.55 \text{ Kgs}$, y a 600.00 y 588 mm . 16.95 Kgs .

La diferencia de peso de las dos ramas aeré así:

$$44.318 - 16.95 = 27.368 \text{ Kgs}$$

v por cm^3 : $27.368 \div 1500 = 1.8245 \text{ cm}^3$, o sea expresado
en milímetros de columna de aeré, medida usual para el tiro, aeré:
 18.23 , o bien en metros de columna de aeré:
 $18.23 \times 1.772 = 32.41 \text{ mts}$.

Esta es la fuerza de repulsión o tiro total, de ella
hay que restar sin embargo la gastada h , en impartir a las gases
sea su velocidad de salida y 20 , en vencer las resistencias por
rozamiento de las mismas obteniendo así el tiro útil. El calor
de dichas fuerzas es:

10. - Fuerza para impartir la velocidad a las gases:

Para su cálculo usamos la fórmula $h = \frac{V^2}{2g}$ en la cual V es

la velocidad de los gases dentro de la chimenea o sea 29 según
quedo ya calculado y g la aceleración de la gravedad, cuyo valor
para la ciudad de México es de 9.778 ; así que sustituyendo dichos
valores en la fórmula obtenemos $h = 0.78$, valor referido a gases
a 600.00 . Referido a gases de 0.00127 aeré $0.78 \times 277 + 873 = 0.244$ y
expresado en columna de aeré a 0.00127 , es:

$$0.244 \times 1.35 = 0.329 \text{ mts}$$

$$0.329 + 772 = 0.416 \text{ mm}$$

20. - Pérdidas por rozamiento:
La fórmula usada para este cálculo es $h = \frac{K}{d} \cdot X$
en la cual h es la altura total de la chimenea, cuyo valor
 h , el tiro necesario para impartir en velocidad a las
gases susodichos de calcular a sea 0.329 mm col. de aeré
 H , la altura total de la chimenea, que es 35.75 mts .
 d , su diámetro, que es 1.35 mts .
 K , el coeficiente de rozamiento, cuyo valor varia según
Gravel entre 0.05 para superficies lisas y 0.12 para rugosas y
para el cual tomamos un valor medio de 0.10 .
Así pues: $h = 0.824 \text{ mts}$ col. de aeré.

o sea 5.94 % del tiraje total.

Así que tenemos en resumen:

Tiro	mm. col. agua	mts col. aire	en %
Tiro total	18.23	14.1	100.00
menos:			
Para velocidad de los gases	0.416	0.322	2.28
Pérdida por rozamiento	<u>1.07</u>	<u>0.824</u>	<u>5.94</u>
Aspiración (tiro) util	16.744	12.954	91.78

Este tiro util basta para un horno de la capacidad del nuestro, ya que Osann exige por ejemplo, un tiro de 25 a 30 mm. col. de agua para hornos Siemens-Martin de 20 a 60 toneladas, - en tanto que Richards menciona 20 mm. como un buen tiro para hornos metalúrgicos de temperatura elevada.

CALCULO DEL ESPESOR DE LA SOLERA.

Para cerciorarnos de la conveniencia del espesor dado al piso del horno, podemos calcular las pérdidas de calor que a través del mismo se producen. El cálculo es el siguiente:

Espesor del tabique de magnesita del piso	191 mm.
Espesor de la magnesita aglomerada del mismo	<u>300 mm.</u>
Total.....	491 mm.

Tomamos además, como valor λ de conductividad térmica en - Calorías por metro cuadrado, por grado centígrado y por hora, el de 2.7 (Buell) para los materiales de magnesita. Así que la Resistencia térmica del piso será (no considerando la de las placas - metálicas que es muy pequeña:

$$R = 0.491 + 2.7 = 0.182 \text{ o tomada en números redondos } \underline{2} \text{ y}$$

y la pérdida de calor Q a través del piso será:

$$Q = \frac{t_i - t_a}{R} = (t_a - t_r) \times a$$

en donde son:

t_i , la temperatura de contacto entre el metal y el piso, que puede tomarse de 1600°C.

t_a , la temperatura de la superficie exterior del piso del crisol.

t_r , la temperatura del aire exterior en contacto con la - superficie externa del crisol y que viene a ser 38°C.

λa , el valor de la permeabilidad térmica del piso.

Buell (st. u. E. 1933 p.427) ha calculado y trazado en -

o sea 2.94 \$ del tiraje total.

Así que tenemos en resumen:

Tiro	mm. col. agua	mts col. aire en \$
Tiro total	18.23	14.1
Para velocidad de los gases	0.416	0.355
Pérdida por rozamiento	1.07	0.824
Aspiración (tiro) útil	16.744	12.924

Este tiro útil basta para un horno de la capacidad del nuestro, ya que Osann exige por ejemplo, un tiro de 25 a 30 mm. col. de agua para hornos Siemens-Martin de 50 a 60 toneladas, en tanto que Richards menciona 20 mm. como un buen tiro para hornos metalúrgicos de temperatura elevada.

CALCULO DEL ESPESOR DE LA SOLERA.

Para cerciorarnos de la conveniencia de la conveniencia del espesor dado al piso del horno, podemos calcular las pérdidas de calor que a través del mismo se producen. El cálculo es el siguiente:

Espesor de la magnesia aglomerada del mismo	300 mm.
Espesor del tabique de magnesia del piso	191 mm.
Total.....	491 mm.

Tomamos además, como valor de conductividad térmica en Calorías por metro cuadrado, por grado centígrado y por hora, el de S. V. (Buell) para las materiales de magnesia. Así que la resistencia térmica del piso será (no considerando la de las placas metálicas que es muy pequeña):

$$R = 0.491 + S.V. = 0.182 \text{ o tomada en números redondos } 2$$

y la pérdida de calor Q a través del piso será:

$$Q = \frac{t_1 - t_2}{R} = (t_2 - t_1) \times a$$

en donde son:

- t₁, la temperatura de contacto entre el metal y el piso, que puede tomarse de 1600°C.
- t₂, la temperatura de la superficie exterior del piso del crisol.
- t_r, la temperatura del aire exterior en contacto con la superficie externa del crisol y que viene a ser 38°C.
- ya, el valor de la permeabilidad térmica del piso.

Buell (at. n. E. 1933 p. #27) ha calculado y trazado en

gráficas los valores para α_a y t_a , conociendo el de R y el de t_r . Extraídos de dichas gráficas y con los valores aquí tomados restantes obtenemos:

$$\alpha = 24; \quad t_a = 320; \quad (t_a - t_r) = 282$$

$$\text{de donde: } Q = 24 \times 282 = \text{Cal/mt}^2/\text{h.}$$

Ahora bien, como la superficie exterior del crisol en contacto con el metal es de 705 mts²., tendremos una pérdida total por hora de

$V = C \times Q \times 7.05$, en donde si sustituimos el valor arriba obtenido Q y por C el de 1.835, que a dicho coeficiente fija Buell en el cálculo a fin de compensar en la estimación de las pérdidas de calor la diferencia causada por la forma del crisol, ya que esta no es estrictamente plana como la hemos supuesto al calcular su superficie de radiación, obtendremos finalmente para V un valor de:

87556 Cal/h. de pérdida, o sea calculada en petróleo, supuesto para el mismo un valor calorífico de 10000 Cal./lt. de:

8.75 lts./hora., y como el gasto total horario medio de éste combustible es 333.3 lts., tendremos que la pérdida de calor a través de la solera, es un 2.62 % del calor total producido por el combustible.

OTROS DATOS CONSTRUCTIVOS DE IMPORTANCIA.

Además de las previamente calculadas, son dignas de mención las siguientes características del horno en estudio:

1o.- Las bocas de entrada del aire y salida de los gases se modificaron del diseño original, haciendo mayor la sección de la correspondiente al lado de las puertas de carga y trabajo. La relación de dimensiones es:

	Sección:
Boca del lado de la canal de colada	0.1836 mts ² .
Boca del lado de las puertas	0.21175 mts ² .

Esto se hizo con el fin de compensar las pérdidas de tiro a través de los intersticios de las puertas, así como de los huecos de las mismas al abrirlas durante la carga y trabajo.

2o.- La pared posterior, vertical en el diseño original, se modificó, dándole una inclinación hacia atrás, de 15°, de acuerdo con las últimas patentes alemanas y americanas sobre construcción de hornos Siemens-Martin (St. u. E. 1933 p. 606). Dicha innovación presenta las siguientes ventajas:

Facilita la reparación de la pared prolongando su duración,

Gráficas los valores para t_a y t_s , conociendo el de R y el de t_s .
Extracción de dichas gráficas y con los valores aquí tomados res-
tantes operaciones:

$$s = 24; t_s = 350; (t_s - t_a) = 225$$
$$\text{de donde: } Q = 24 \times 225 = 5400 \text{ Cal/m}^2/\text{h}$$

Ahora bien, como la superficie exterior del crisol en contacto con el metal es de 705 m^2 , tendremos una pérdida total por hora de 3802500 Cal/h .

de obtenido Q y por C el de 1.835, que a dicho coeficiente fija el en el cálculo a fin de compensar en la estimación de las pérdidas de calor la diferencia causada por la forma del crisol ya que esta no es estrictamente plana como la hemos supuesto al calcular su superficie de radiación, obtendremos finalmente para V un valor de:

$$V = 0.0007.05$$

de 8.75 lts./hora , y como el gasto total horario medio de este combustible es 333.7 lts. , tendremos que la pérdida de calor a través de la sofera, es un 2.62% del calor total producido por el combustible.

OTROS DATOS CONSTRUCTIVOS DE IMPORTANCIA.

Además de las previamente calculadas, son dignas de mención las siguientes características del horno en estudio:

10.- Las bocas de entrada del aire y salida de los gases se modificaron del diseño original, haciendo mayor la sección de la correspondiente al lado de las puertas de carga y trabajo. La relación de dimensiones es:

Boca del lado de la canal de coque	0.1836 mts
Boca del lado de las puertas	0.2117 mts

Esto se hizo con el fin de compensar las pérdidas de tiro a través de los intersticios de las puertas, así como de los huecos de las mismas al abrirse durante la carga y trabajo.

11.- La pared posterior, vertical en el diseño original, se modificó, dándole una inclinación hacia atrás, de 15° , de acuerdo con las últimas patentes alemanas y americanas sobre construcción de hornos Siemens-Martin (St. U. E. 1937 p. 606). Dicha innovación presenta las siguientes ventajas:

Facilita la reparación de la pared prolongando su duración.

Por recibir menos radiación se alarga así mismo su duración.

Da mayor sección al horno y facilita el paso de los gases retardando un tanto su velocidad y logrando un mejor aprovechamiento de su calor.

Aumenta, aunque en pequeña cantidad, la capacidad del crisol.

Para el resto de detalles y dimensiones generales véase los adjuntos dibujos.

Como con sus "fusiones interrumpidas" marcó un punto en la historia de la investigación en este punto y los caminos de diferentes maneras de ciencia, en los últimos 10 años sobre todo ha venido apenas a hacer luz efectiva en el complejo del equilibrio físico químico dentro del horno de fusión. La aplicación sobre todo de la ley de las fases, de la ley de la acción de masas y del estudio de los equilibrios químicos, se ha mostrado por una parte la ayuda técnica y a ella se debe el que la fabricación de acero ya pasada lenta pero definitivamente del estado de arte empírico al de una técnica controlable científicamente.

Muchos queda por hacer aún, pero el camino está trazado y muchos son los incansables investigadores que trabajan y validan como los frutos que la técnica va cosechando de esa labor. La siguiente exposición no puede ser sino una ligera reseña de los procesos químicos fundamentales que tienen lugar en el proceso Siemens-Martín Básico.

El esquema químico estático de las reacciones químicas dentro del horno es bien sencillo. Se trata en general solo de unos cuantos procesos de oxidación y reducción.

La carga metálica del horno, constituida esencialmente por acero y hierro colado, contiene cantidades relativamente elevadas de carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre y principalmente, que hay que disminuir o eliminar en lo posible. Allo se verifica durante la acción oxidante de la flama dentro del horno, la cual contiene siempre cantidades considerables de CO_2 de vapor de agua y de oxígeno en exceso, que corren oxidando el Fe a FeO , Fe_2O_3 y Fe_3O_4 y se sea por medio de estos óxidos o directamente, a los restantes elementos del baño. Pero este FeO ataca además a los materiales refractarios del horno con los cuales está en contacto, y forma con la SiO_2 de los mismos silicatos de hierro (Fe_2SiO_4 y Fe_3SiO_5) y con la CaO ferritas de Calcio ($CaO.Fe_2O_3$ por ejemplo). Estos compuestos son fácilmente fusibles y disuelven además cantidades considerables de SiO_2 , MgO , FeO , y otros óxidos metálicos que intencional o circunstancialmente se adicionan, constituyendo así la escoria que juega un papel muy importante en el horno. Según su ponderación en su contenido la SiO_2 o la CaO se llama escoria básica o ácida. En nuestro caso siendo básico el material refractario del horno

Por recibir menor radiación se alarga así mismo su duración.

ción.

La mayor sección al horno y facilita el paso de los gases retardando un tanto su velocidad y logrando un mejor aprovechamiento de su calor. Aumenta, aunque en poca medida, la capacidad del horno. Para el resto de detalles y dimensiones generales véase los adjuntos dibujos.

LA TEORIA QUIMICA DEL PROCESO SIEMENS MARTIN BASICO.

Hasta hace algunos años bien poco se sabía acerca del mecanismo de reacciones químicas que en los procesos de la fabricación de acero tienen lugar. Se tenía es cierto, como admitido un esquema estático acerca de ellas, pero en que condiciones se verifican, que influencias las modifican, en que grado se interfieren unas a otras, en fin su dinámica, era desconocida casi en absoluto.

Osann con sus "fusiones interrumpidas" marcó en 1912 nuevos derroteros a la investigación en este punto y los estudios de diferentes hombres de ciencia, en los últimos 10 años sobre todo, han venido apenas a hacer luz efectiva en el complejo del mecanismo físico químico dentro del horno de fusión. La aplicación sobre todo, de la ley de las fases, de la ley de la acción de masas y del estudio de los equilibrios químicos, se ha mostrado fecunda en esta ardua tarea y a ella se debe el que la fabricación de acero vaya pasando lenta pero definitivamente del estadio de arte empírico al de rama técnica controlable científicamente.

Mucho queda por hacer aún, pero el camino está trazado y muchos son los incansables investigadores que trabajan y valiosísimos los frutos que la técnica va cosechando de esa labor. La siguiente exposición no puede ser sino una ligera reseña de los procesos químicos fundamentales que tienen lugar en el proceso ----- Siemens-Martin Básico.

El esquema químico estático de las reacciones químicas dentro del horno es bien sencillo. Se trata en general solo de unos cuantos procesos de oxidación y reducción.

La carga metálica del horno, constituida esencialmente por acero y hierro colado, contiene cantidades relativamente elevadas de carbono, magnesio, silicio, fósforo y azufre principalmente, que hay que disminuir o eliminar en lo posible. Ello se verifica mediante la acción oxidante de la flama dentro del horno, la cual contiene siempre cantidades considerables de CO_2 de vapor de agua y de oxígeno en exceso, que obran oxidando el Fe a FeO , Fe_2O_3 o Fe_3O_4 y ya sea por medio de estos óxidos o directamente, a los restantes elementos del baño. Pero este FeO ataca además a los materiales refractarios del horno con los cuales está en contacto, y forma con la SiO_2 de los mismos, silicatos de hierro (Fe_2SiO_4 y FeSiO_3) y con la CaO ferritas de Calcio ($\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ por ejemplo). Estos compuestos son fácilmente fusibles y disuelven además cantidades considerables de SiO_2 , MgO , FeO , y otros óxidos metálicos que intencional o circunstancialmente se adiciona, constituyendo así la escoria que juega un papel muy importante en el horno. Según preponderen en su contenido la SiO_2 o la CaO es llamada ácida o básica. En nuestro caso siendo básico el material refractario del re-

LA TEORIA QUIMICA DEL PROCESO SIEMENS MARTIN BASICO.

Hasta hace algunos años bien poco se sabia acerca del mecanismo de reacciones quimicas que en los procesos de la fabricacion de acero tienen lugar. Se tenia es cierto, como admitido un tiempo, un estatico acerca de ellas, pero en que condiciones se verifican, que influencias las modifican, en que grado se interfiere unas a otras, en fin en dinamicas, era desconocida casi en absoluto.

Osann con sus "frustaciones interrumptivas" marcó en 1912 una vez de retroceso a la investigacion en este punto y los estudios de diferentes hombres de ciencia, en los últimos 10 años sobre todo, han venido apenas a hacer luz efectiva en el complejo del mecanismo fisico quimico dentro del horno de frustacion. La aplicacion sobre todo, de la ley de las tasas, de la ley de la accion de masas y del estudio de los equilibrios quimicos, se ha mostrado fecunda en estas arduas tareas y a ellas se debe el que la fabricacion de acero va pasando lenta pero definitivamente del estado de arte empirico al de rama técnica controlable científicamente.

Mucho queda por hacer aún, pero el camino está trazado y muchos son los incansables investigadores que trabajan y valoran como los frutos que la técnica va cosechando de esa labor. La siguiente exposicion no puede ser sino una ligera reseña de los procesos quimicos fundamentales que tienen lugar en el proceso Siemens-Martin Básico.

El esquema quimico estatico de las reacciones quimicas dentro del horno es bien sencillo. Se trata en general solo de unos cuantos procesos de oxidacion y reduccion.

La carga metálica del horno, constituida esencialmente por acero y hierro colado, contiene cantidades relativamente elevadas de carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre principalmente, que hay que disminuir o eliminar en lo posible. Ello se verifica mediante la accion oxidante de la flama dentro del horno, la cual contiene siempre cantidades considerables de CO_2 de vapor de agua y de oxígeno en exceso, que obran oxidando el Fe a FeO , Fe_2O_3 y Fe_3O_4 y se por medio de estos óxidos o directamente, a las restantes elementos del baño. Pero este FeO estas además a los metales refractarios del horno con los cuales está en contacto, y forma con la SiO_2 de los mismos, silicatos de hierro ($FeSiO_3$ y Fe_2SiO_4) y con la CaO ferritas de calcio ($CaO.FeO$ por ejemplo). Estos compuestos son fácilmente volátiles y disueltos, además cantidades considerables de SiO_2 , MgO , FeO , y otros óxidos metálicos que intencional o circunstancialmente se adicionan, constituyendo así la escoria que juega un papel muy importante en el horno. Según se ponderen en su contenido la SiO_2 o la CaO es llamada básica o ácida. En nuestro caso siendo básico el material refractario del re-

vestimiento (magnesita y dolomita), tiene la escoria que ser básica. lo que se logra por adiciones adecuadas de CaO , ya que de ser ácida atacaría fuertemente, destruyéndolos rápidamente, los materiales básicos del horno.

Esta escoria recoge, pues, la gran mayoría de los óxidos formados en el baño, saturándose de ellos en lo posible y es así como se establece entre las dos fases Escoria-Metal un equilibrio cuya constante depende de las concentraciones respectivas y de la temperatura. Tiene además la escoria, el papel de proteger al metal, formando sobre él una capa viscosa e impermeable en cierto grado que impide su oxidación excesiva.

Las reacciones fundamentales que en tales condiciones se producen son esquemáticamente las siguientes:

El carbono se oxida rápida y enérgicamente al reaccionar con el FeO disuelto o emulsionado en el baño, dando C que se desprende como gas a través del metal y de la escoria. Dicha reacción fuertemente exotérmica (1783 Cal/Kg.) suele producirse en forma mas o menos tumultuosa dando la apariencia de ebullición al baño.

El contenido en carbono de la carga, que generalmente oscila alrededor de 1 % baja así, en presencia de suficiente cantidad de FeO , en poco tiempo. Cuando la oxidación causada por la atmósfera del horno no basta, lo que generalmente es el caso, se acelera mediante la adición de óxido de hierro en forma de mineral o de caspa de laminación o de forja. Una ebullición demasiado tumultuosa del baño no es conveniente, sin embargo, tanto por el peligro de que la abundante espuma en tales condiciones producida haga salir parte del metal por la puertas de carga, como por la gran cantidad de FeO que quedaría disuelto y emulsionado en el baño.

El CO formado, para desprenderse debe vencer la resistencia del metal fundido y la de la escoria que sobre el mismo se encuentra, por lo cual requiere primero juntarse en burbujas grandes poseyendo la suficiente presión para borbotear a través del baño, facilitando al hacerlo, el contacto del acero líquido con los gases oxidantes de la flama.

La mayor parte de este CO al desprenderse, se quema con el O_2 de la flama dando CO_2 , y produciendo pequeñas llamas azuladas características facilmente visibles.

Como es de comprenderse, a medida que la proporción de C va reduciéndose en el baño, se requiere una mayor concentración de FeO para reaccionar con él. La curva adjunta No. 1, de Vacher y Hamilton (St. u. E. 1933 p. 490), nos muestra el considerable aumento del FeO en equilibrio con el C . al disminuir la proporción de éste y el peligro por tanto de sobre oxidar el metal al perder su carbono. La ebullición del baño, signo de su decarburación, debe pues ser conducida de

vestimiento (magnetita y hematita), tiene la escoria que se forma de lo que se llama por algunos autores escoria de CO₂, ya que de hecho se trata de un tipo de escoria que se forma rápidamente, los metales de la escoria del horno.

Esta escoria resaca, pues, la gran mayoría de los óxidos formados en el baño, así como los óxidos de hierro y de manganeso, como se evidencia entre las dos fases. Escoria-Metal un equilibrio que depende de las concentraciones respectivas y de la temperatura. Para evitar la oxidación, el papel de proteger al metal, formando sobre él una capa vitrea e impermeable en cierto grado que impide su oxidación excesiva.

Las reacciones fundamentales que en tales condiciones se producen son esquemáticamente las siguientes:

El carbono se oxida rápida y energicamente al reaccionar con el FeO disuelto o emulsionado en el baño, dando CO que se desprecia como gas a través del metal y de la escoria. Una reacción fuertemente exotérmica (1788 cal/Kg) puede producirse en forma de o menos tumultuosas cuando la espumación de ebullición al baño.

El contenido en carbono de la carga, que generalmente oscila entre el 1% y el 2%, en presencia de suficiente cantidad de FeO, en poco tiempo. Cuando la oxidación causada por la escoria del horno no basta, lo que generalmente es el caso, se suele recurrir mediante la adición de hierro en forma de mineral o de escoria de laminación o de forja. Una ebullición demasiado tumultuosa del baño no es conveniente, sin embargo, tanto por el peligro de que la espumación espume en tales condiciones producidas haga salir parte del metal por la puerta de carga, como por la gran cantidad de FeO que quedará disuelto y emulsionado en el baño.

El CO formado, para desprenderse debe vencer la resistencia del metal fundido y la de la escoria que sobre él mismo se encuentra, por lo cual requiere primero juntarse en burbujas grandes pasando la suficiente presión para sortear a través del baño, así, cuando al hacerlo, el contacto del acero líquido con los gases oxidantes de la flama.

La mayor parte de este CO al desprenderse, se quemará con el CO de la flama dando CO₂ y produciendo pequeñas flamas azules características fácilmente visibles.

Como es de comprenderse, a medida que la proporción de CO va reduciéndose en el baño, se requiere una mayor concentración de FeO para reaccionar con él. La curva adjunta No. 1, de Vacher y Hamilton (St. M. E. 1937 p. 40), nos muestra el considerable aumento del FeO en equilibrio con el C al disminuir la proporción de éste y el peligro por tanto de sobre oxidar el metal al perder su carbono. La ebullición del baño, algo de su naturaleza, debe ser conducida de




Fig. 1.- Equilibrio de la reacción:
 $FeO + C = Fe + CO$ a $1620^{\circ}C$.
 (Vacher y Hamilton)

una manera regular. Beitter se ha ocupado de estudiar las mejores condiciones de rapidez de decarburación y ha hallado con Goerens, que los mejores resultados se obtienen con una velocidad de la misma de 22 puntos (0.22 %) por hora para hornos básicos. Pasado en esto ha establecido sus "Líneas de Dirección", que dan el descenso de carbono en función del tiempo y que bien puede servir de guía en la conducción de una carga. Una desviación fuerte de dicha línea de dirección, es signo de una marcha anormal y que sumistra coladas defectuosas. Una ebullición regular en cambio, es muy ventajosa para la calidad del metal pues el CO al borbotar arrastra consigo gran parte de los demás gases disueltos en el baño, mejorando su calidad notablemente.

El Silicio se quema rápidamente según:

$Si + 3FeO = SiO_3 + 2Fe$, dando silicato de hierro muy fluido y ligero que sube inmediatamente a la escoria a la que da su fluidez, al crecer sin embargo, la cantidad de SiO_2 en la escoria, ésta se iría tornando más y más espesa a pesar del aumento de temperatura en el horno, hasta llegar a un grado tal en que el carbono reaccionaría con la SiO_2 según:


$2C + SiO_2 = Si + 2CO$ dando Si por reducción. Esto es imposible en el proceso básico dado el exceso que en la escoria hay siempre de bases (CaO y MgO) las que ligan inmediatamente la SiO_2 según:



reacción que aumenta con la temperatura. Así que todo el silicio se quema vivamente y permanece en forma estable en la escoria.

Mediante la última reacción queda pues en libertad el FeO (y MnO) que acelera por su parte la combustión de los elementos oxidables del baño, razón por la cual es el proceso básico el más adecuado para una fácil y rápida decarburación (fabricación de aceros suaves).

El magnesio se oxida facilmente dando MnO. La existencia de un compuesto del MnO con la CaO no ha podido ser comprobada, de modo que este solo puede ser fijado por la SiO_2 dando $MnSiO_3$ el que al encontrarse a su vez en presencia de bases energicas reacciona según:



y el MnO así liberado queda expuesto a la acción de los elementos reductores del baño que -


una manera regular. Better se ha ocupado de estudiar las mejores condiciones de rapidez de decarburación y ha hallado con Goerens, que los mejores resultados se obtienen con una velocidad de la máquina de 22 puntos (0.22 %) por hora para hornos básicos. Estando en esto ha estado escrito una "Teoría de la Decarburación", que dan el fundamento teórico y práctico de la decarburación y que debe servir de guía en la conducción de una carga. Una decarburación fuerte de dicha línea de la reacción, es signo de una marcha normal y que suministra coladas defectuosas. Una decarburación regular en cambio, es muy ventajosa para la calidad del metal pues al CO al producirse estructura con gran parte de los demás gases disueltos en el metal, mejorando su calidad notablemente.

Fig. 1. - Equilibrio de la reacción:
 $FeO + FeO \rightleftharpoons Fe_2O_3$
 (Vacher y Hamilton)

El silicio se quemará rápidamente según:

$Si + FeO = SiO_2 + Fe$, dando silicio de hierro muy fluido y ligero que sabe inmediatamente a la escoria a la que da un tinte gris; al crecer sin embargo, la cantidad de SiO_2 en la escoria, ésta se irá tornando más y más espesa a pesar del aumento de temperatura en el horno, hasta llegar a un grado tal en que el carbono reaccionará con la SiO_2 según:

$Si + SiO_2 = Si_2O_3$, dando Si por reducción. Esto es imposible en el proceso básico dado el exceso que en la escoria hay siempre de bases (CaO y MgO) las que ligan inmediatamente la SiO_2 según:



reacción que aumenta con la temperatura. Así que todo el silicio se quemará vivamente y permanecerá en forma estable en la escoria.

Mediante la última reacción queda en libertad el FeO (y MnO) que actúan por su parte la combustión de los elementos oxidables del baño, razón por la cual es el proceso básico el más adecuado para una fácil y rápida decarburación (fabricación de aceros suaves).

El manganeso se oxida fácilmente dando MnO. La oxidación de un compuesto del MnO con la CaO no ha podido ser comprobada, de modo que este solo puede ser fijado por la SiO_2 dando $MnSiO_3$ el que al encontrarse a su vez en presencia de bases enérgicas reacciona según:




y el MnO así liberado queda expuesto a la acción de los elementos reductores del baño que

lo restituyen al éste en forma de Mn metálico, lográndose así su combustión solo de una manera lenta en el proceso básico.

Dada la gran afinidad del Mn por el O, reacciona entonces nuevamente con el FeO, robándole su oxígeno y obrando de esta manera como desoxidante energético.

A diferencia del FeO, el MnO es solo escasamente soluble en el Fe fundido, de modo que su exceso pasa a la escoria sin dar como el primero inclusiones de óxido numerosas y difíciles de separar a causa de su emulsionabilidad, durante el vaciado y solidificación. Es por esto que su papel como desoxidante es de la mayor importancia en la fabricación de acero. Dicho papel puede resumirse como sigue:

La presencia de grandes cantidades de FeO en la escoria - determinaría en virtud del coeficiente de distribución correspondiente, una fuerte concentración de dicho compuesto en el baño, - provocando dentro de éste una enérgica decarburación que podría - ser excesiva, quedando además un exceso de FeO disuelto en el baño. La reacción:



regula como queda dicho, la decarburación y ebullición del metal, disminuyendo la acción oxidante de la escoria sobre él. Esto es de particular importancia al final de la carga, cuando el % C es ya bajo y el acero puede absorber cantidades considerables de O₂.

Pero además, como también queda apuntado, a esta oxidación del Mn sigue una reducción de su óxido y su regreso como metal al baño. Tal fenómeno está sujeto a las siguientes condiciones:

El baño metálico y la escoria forman dos fases en las cuales el Mn, el MnO, el FeO y el Fe, están en equilibrio. Expresado según la ley de la acción de masas constituye el siguiente esquema:

$$\text{I. Fase Metal: } K'_{\text{Mn}} = \frac{[\text{MnO}] \cdot [\text{Fe}]}{[\text{FeO}] \cdot [\text{Mn}]}$$

$$\text{II. Fase Escoria: } K_{\text{Mn}} = \frac{(\text{MnO}) \cdot (\text{Fe})}{(\text{FeO}) \cdot (\text{MnO})}$$

$$\text{III. Fases (Sistema) Escoria-Metal: } K_{\text{Mn}} = \frac{(\text{MnO}) \cdot [\text{Fe}]}{(\text{FeO}) \cdot [\text{Mn}]}$$

en donde (Fe), (MnO), (FeO) y (MnO) son las respectivas concentraciones en la fase escoria y [Fe], [Mn], [FeO] y [MnO] las de la fase metal.

se restituyen al éate en forma de Mn metálico. localizándose así en combinación solo de una manera lenta en el proceso básico.

Dada la gran actividad del Mn por el O, reacciones entoces nuevamente con el FeO, reduciéndolo en oxígeno y obrando de esta manera como desoxidante energético.

A diferencia del FeO, el MnO es solo escasamente soluble en el Fe fundido, de modo que un exceso pasa a la escoria sin dar como el primero inclinaciones de óxido numerosas y difíciles de separar a causa de su emulsionalidad, durante el vaciado y solidificación. Es por esto que su papel como desoxidante es de la mayor importancia en la fabricación de acero. Dicho papel puede resumirse como sigue:

La presencia de grandes cantidades de FeO en la escoria determina en virtud del coeficiente de distribución correspondiente, una fuerte concentración de dicho compuesto en el baño, provocando dentro de éste una energía de concentración que podría ser excesiva, quedando además un exceso de FeO disuelto en el no. la reacción:



regula como queda dicho, la desoxidación y epulición del metal, disminuyendo la acción oxidante de la escoria sobre él. Esto es de particular importancia al final de la carga, cuando el Fe se va bañando y el acero puede absorber cantidades considerables de O₂.

Pero además, como también queda apuntado, a este óxido de Mn sigue una reducción de su óxido y su regreso como metal al baño. Tal fenómeno está sujeto a las siguientes condiciones:

El baño metálico y la escoria forman dos fases en las que las el Mn, el MnO, el FeO y el Fe, están en equilibrio. Expresado según la ley de la acción de masa constituye el siguiente equilibrio:

$$I. \text{ Fase Metal: } K_{Mn} = \frac{[MnO] \cdot [Fe]}{[FeO] \cdot [Mn]}$$

$$II. \text{ Fase Escoria: } K_{Mn} = \frac{(MnO) \cdot (Fe)}{(FeO) \cdot (MnO)}$$

$$III. \text{ Fase (Sistema) Escoria-Metal: } K_{Mn} = \frac{(MnO) \cdot [Fe]}{(FeO) \cdot [Mn]}$$

en donde (Fe), (MnO), (FeO) y (Mn) son las respectivas concentraciones en la fase escoria y [Fe], [Mn], [FeO] y [MnO] las de la fase metal.

La última ecuación (III) ha sido estudiada ultimamente de una manera especial por Körber y Oelsen (St. u. E. 1932 p. 133) El valor de K_{Mn} para temperaturas entre 1520°C y 1660°C. es de -- 240 por término medio, pero dicho valor depende de la temperatura disminuyendo al aumentar ésta, por lo que si suponemos constante el cociente $(MnO) + (FeO)$ de la escoria, siendo Fe prácticamente constante, aumentará con ella la concentración del Mn en el Metal. Así por ejemplo si suponemos la relación $(MnO) + (FeO)$ igual a 1 y la temperatura aumenta de 1600 a 1700°C., se tiene un aumento de Mn de aproximadamente un 50 %.

Además al crecer la temperatura se disuelve mas cal en la escoria y ésta se hace mas básica, es decir, aumenta su proporción de CaO en relación con la de SiO₂. De acuerdo con Tammann y Oelsen dicha relación debe ser en las escorias básicas mayor de 2 y la relación:

$$\frac{CaO \times 100}{CaO \times SiO_2}$$
 , mayor de 65. De manera que toda la sílice en ellas, está unida a la CaO como ortosilicato (Ca₂SiO₄) Al hablar aquí de CaO se entiende el % CaO de la escoria disminuido en la CaO ligada al P₂O₅.

En una escoria de esta composición el FeO y el MnO se hallan disueltos como óxidos libres, pues entre mas CaO hay en relación con la SiO₂, tanta menor posibilidad tienen dichos óxidos de combinarse con esta última. De modo que al aumentar el valor de K_{Mn} , aumenta la concentración (Mn) en la escoria. Es por esto que el valor de esa constante alcanza valores de hasta 1000 en las escorias ácidas y solamente de 200 a 300 en las básicas.

Al aumentar pues, la basicidad de la escoria por la acción de la temperatura, disminuye el valor de K_{Mn} , es decir el (MnO) -- disminuye en la escoria y el Mn aumenta en el baño.

Finalmente al quemarse rápidamente el C del metal a expensas de su contenido en FeO, decrece en él la concentración del O y por tanto, si consideramos la ecuación I del equilibrio en la fase metal, tendremos, siendo Fe y MnO constantes, que al disminuir FeO tendrá que crecer Mn tanto como lo exija el valor de K_{Mn} .

Estas tres condiciones pues, aumento de la temperatura, aumento de la basicidad de la escoria y desoxidación del baño, ocasionan un aumento del contenido de Mn en el metal, después del rápido descenso inicial mencionado. Al fin de la carga sin embargo, baja en general nuevamente el magnesio del metal aunque en pequeña proporción, a causa de su aumento de FeO a consecuencia de la -- fuerte decarburación que para entonces ha sufrido.

El Fósforo se elimina con relativa facilidad en el proceso básico, por la presencia de una escoria suficientemente básica y rica en óxidos.

La última ecuación (III) ha sido estudiada últimamente de una manera especial por Köster y Oelsen (Zt. f. E. 1932 p. 132). El valor de K_{Mn} para temperaturas entre 1200° y 1600° es de 240 por término medio, pero dicho valor depende de la temperatura disminuyendo al aumentar ésta, por lo que si suponemos constante el cociente $(MnO) + (FeO)$ de la escoria, siendo K_{Mn} prácticamente constante, aumentará con ella la concentración del Mn en el metal. Así por ejemplo si suponemos la relación $(MnO) + (FeO)$ igual a 1 y la temperatura aumenta de 1600 a 1700°, se tiene un aumento de Mn de aproximadamente un 20 %.

Además si creer la temperatura se disuelve más cal en la escoria y ésta se hace más básica, es decir, aumenta su proporción de CaO en relación con la de SiO₂. De acuerdo con Tamman y Oelsen dicha relación debe ser en las escorias básicas mayor de 5 y la relación:

$$\frac{CaO \times 100}{CaO \times SiO_2}$$

es mayor de 65. De manera que toda la cal que se en ellas, está unida a la CaO como ortosilicato (CaSiO₄). Al hablar aquí de CaO se entiende al CaO de la escoria disminuido en la CaO ligada al P₂O₅.

En una escoria de esta composición el FeO y el MnO se hallan disueltos como óxidos libres, pues entre más CaO hay en relación con la SiO₂, tanto menor posibilidad tienen dichos óxidos de combinarse con esta última. De modo que al aumentar el valor de K_{Mn} aumenta la concentración (Mn) en la escoria. Es por esto que el valor de K_{Mn} es constante algunas veces de hasta 1000 en las escorias básicas y solamente de 200 a 300 en las básicas.


Al aumentar más la basicidad de la escoria por la acción de la temperatura, disminuye el valor de K_{Mn} , es decir el (MnO) disminuye en la escoria y el Mn aumenta en el baño.

Finalmente al quemarse rápidamente el C del metal a expensas de su contenido en FeO, crece en él la concentración del O y por tanto, si consideramos la ecuación I del equilibrio en la fase metal, tendremos, siendo Fe y Mn constantes, que al disminuir FeO tendrá que crecer Mn tanto como lo exige el valor de K_{Mn} .



Estas tres condiciones pues, aumento de la temperatura, aumento de la basicidad de la escoria y desoxidación del baño, ocasionan un aumento del contenido de Mn en el metal, después del período de escape inicial mencionado. Al fin de la carga sin embargo, baja en general nuevamente el magnesio del metal aunque en pequeña proporción, a causa de su aumento de FeO a consecuencia de la fuerte desoxidación que para entonces ha sufrido.

El Fósforo se elimina con relativa facilidad en el proceso básico, por la presencia de una escoria suficientemente básica y rica en óxidos.

Este elemento se encuentra en el baño al estado de fosfuro de hierro (Fe_3P) y reacciona con el FeO según:



Pero el fosfato tribásico de hierro así formado es muy fácilmente reducible por el C y el Fe y solo estable por tanto, en un medio muy oxidante. De aquí que se requiere una escoria rica en FeO (según Dichmann no menos de un 10 % FeO) y con ella un metal en las mismas condiciones, para lograr una desfosforación efectiva. Pero además, a pesar del carácter básico del FeO , éste no lo es suficiente para formar con el P_2O_5 un compuesto estable difícil de ser reducido, de modo que se requiere la presencia de una base -- fuerte como es la CaO . Esta reacciona según:



Estos fosfatos son bastante más estables y menos accesibles por tanto, a la acción reductora del C y del Fe, sobre todo el tetrabásico, el que según se desprende de las experiencias de Hilgenstock, es el único no reducible por el Fe carburado.

En el horno Siemens-Martin básico se tiene desde un principio una escoria activa, rica en óxidos (FeO) y suficientemente básica, de modo que la desfosforación se efectúa fácilmente y desde el comienzo de la fusión, aun cuando se tenga todavía un alto % C. Condición es naturalmente que no haya mucha SiO_2 . Así admite Schmidhammer un máximo de 15 % SiO_2 en presencia de 11 a 12 % y de hasta 20 % si éste es menor.

A últimas fechas C. Schwarz, E. Schröder y G. Leiber (St. u. E. 1933 p.962), han venido estudiando el equilibrio: P_2O P_2O_5 y calculado su constante cuyo valor es:

$$\text{Log. } K_p = \text{log. } \frac{\text{P}_2}{(\text{P}_2\text{O}_5)} \times (\text{Fe})^5 \text{B}^3 = -\frac{24000}{T} + 3,62$$


en la cual B (Basicidad) es igual a :

$$0.01 (\% \text{CaO} - 0.93 \% \text{SiO}_2 - 1.175 \% \text{P}_2\text{O}_5), \text{ siendo } (\text{Fe}) = 1.$$



Siendo los fosfatos de calcio todavía atacables por los elementos reductores del baño, se produce durante la desoxidación -- al final de la carga, es decir cuando el medio es más reductor, un regreso del fósforo al baño o refosforación. La concentración de dichos reductores es pues decisiva para la eliminación del fósforo. Así al hacer las adiciones finales de ferrosilicio y ferromagnesio -- para desoxidar, se observa siempre una refosforación que puede alcanzar valores bastante altos.

La elevación de temperatura dificulta la desfosforación a causa de que con ella crece el poder reductor del C, así como la cantidad de SiO_2 en la escoria.

Este elemento se encuentra en el baño al estado de óxido de hierro (Fe₂O₃) y reacciona con el FeO según:



Pero el óxido trivalente de hierro así formado es muy fácilmente reducible por el C y el Fe y solo es estable por tanto en un medio muy oxidante. De aquí que se reducen una vez más hasta FeO (según D. Schumann no menos de un 10% FeO) y con ella un metal en las mismas condiciones, para lograr una desoxidación efectiva. Pero además, a pesar del carácter básico del FeO, éste no lo es suficiente para formar con el P₂O₅ un compuesto estable difícil de ser reducido, de modo que se redujere la presencia de una base fuerte como es la CaO. Esta reacción según:



Estos óxidos son bastante más estables y menos atacados por tanto, a la acción reductora del C y del Fe, sobre todo el trivalente, el que según se desprende de las experiencias de Higgenstock, es el único no reducible por el Fe carburado.

En el horno Siemens-Martin básico se tiene desde un principio una escoria activa, rica en óxidos (FeO) y suficientemente básica, de modo que la desoxidación se efectúa fácilmente y desde el comienzo de la fusión, aun cuando se tenga todavía un alto % de FeO. Así admite una presencia de SiO₂ en presencia de 11 a 15% y de FeO hasta 20% si éste es menor.

Últimas fechas G. Schwarz, E. Schröder y G. Leiber (St. A. E. 1933 p. 962), han venido estudiando el equilibrio: P₂O₅ + FeO y calculado su constante cuyo valor es:

$$\log K_p = \log \frac{P_2}{(P_2O_5)} \times (Fe)^2 = - \frac{24000}{T} + 3.62$$

en la cual B (Basicidad) es igual a:


$$0.01 (\% CaO - 0.97 \% SiO_2 - 1.175 \% P_2O_5), \text{ siendo } (Fe) = 1.$$

Siendo los óxidos de calcio todavía atacables por los elementos reductores del baño, se produce durante la desoxidación un exceso de la carga, es decir cuando el medio es más reductor, un exceso del óxido al baño o reoxidación. La concentración de dichos reductores es pues decisiva para la eliminación del óxido. Así al hacer las acciones finales de ferrosilicio y ferromagnesio para desoxidar, se operan siempre una reoxidación que puede ser causada por los reductores básicos.

La elevación de temperatura dificulta la desoxidación a causa de que con ella crece el poder reductor del C, así como la cantidad de SiO₂ en la escoria.

Por esto para eliminar cantidades considerables de P de una carga, lo indicado es trabajar con dos escorias (Procedimientos Talbot, Bertrand-Thiel, Duplex, etc.), esto es hacer primero una escoria negra muy oxidante que decarbure y desfosfore hasta el grado deseado, sacarla entonces del horno y volver a hacer otra escoria poco oxidante y gruesa con la cual se puede desoxidar y desulfurar, sin peligro de refosforación, puesto que al hacer las adiciones reductoras finales, no existe una escoria rica en fosfatos. En estas condiciones es posible llevar la desfosforación hasta porcentajes finales de 0.02 y hasta de 0.01 de P.

La eliminación del azufre que se encuentra al estado de FeS en el baño, se efectúa de acuerdo con las reacciones siguientes:



La última es según Osann la que produce sobre todo una desulfuración efectiva, requisitos para ello son condiciones reductoras en la escoria permitiendo suficiente Mn en el baño, así como una escoria bien básica y activa.

La primera reacción solo es posible en condiciones suficientemente reductoras, de otra manera el FeO la impediría. Su acción es limitada además, ya que el CaS formado puede oxidarse a CaSO₄, que a su vez puede ser reducido según:



$$\text{CaSO}_4 + 4 \text{Fe} = \text{FeS} + \text{Ca} + 3\text{Fe}$$
, produciendo así una resulfuración del S oxidado a SO₂ mediante la flama, al obrar sobre la superficie del metal.

Esta manera de desulfuración es particularmente importante por cuanto contrarresta en gran parte o totalmente, la acción sulfurante de los gases de la flama, Estos contienen siempre cantidades apreciables de H₂S (99 %) y compuestos orgánicos de azufre (1 %), sobre todo cuando el combustible es petróleo mexicano como es nuestro caso, ya que suele éste contener hasta 5 % de S. (es decir alrededor de 3 gramos de S. por cada metro cúbico normal de gases de combustible).

De acuerdo con las experiencias realizadas por F. Eisenstecken y E. U. Schultz (St. u. E. 1932 p.677), tiene lugar, durante el periodo de fusión del metal, una absorción considerable del S de los gases por éste. Dichos gases contienen no solamente el S del petróleo, sino que el mismo aire que sale de la cámara lleva ya una cantidad apreciable de dicho elemento en forma de SO₂, que recoge en la misma, ya que los gases de la combustión al pasar por las cámaras dejan parte de su azufre (hasta un 25 % según Will y Hülsbruch o un 35 % según Dahlström y Ahren) en el


Por esto para eliminar cantidades considerables de Fe de un
 la carga, lo indicado es trabajar con dos escorias (procedimiento
 los Talbot, Bertrand-Thiel, Duplex, etc.), esto es hacer primero
 una escoria negra muy oxidante que decarburiz y desfosfora hasta
 el grado deseado, a esta se le agrega entonces el horno y volver a hacer de
 una escoria poco oxidante y gruesa con la cual se puede desoxi-
 gar y desulfurar, sin peligro de reoxidación, puesto que al ha-
 cer las adiciones reductoras finales, no existe una escoria rica
 en fosfatos. En estas condiciones es posible llevar la desoxi-
 ración hasta porcentajes finales de O102 y hasta de 0.01 de P.

La eliminación del azufre que se encuentra al estado de --
 FeS en el baño, se efectúa de acuerdo con las reacciones siguientes:



La última es según Osann la que produce sobre todo una de-
 sulfuración efectiva, reduciendo para ello las condiciones reduc-
 toras en la escoria permitiendo suficiente Mn en el baño, así co-
 mo una escoria bien básica y activa.


La primera reacción solo es posible en condiciones suficien-
 temente reductoras, de otra manera el FeO la impediría. Su ac-
 ción es limitada además, ya que el CaS formado puede oxidarse a
 CaSO4, que a su vez puede ser reducido según:



Esta manera de desulfuración es particularmente importante
 por cuanto contrasta en gran parte o totalmente, la acción --
 eliminante de los gases de la llama, estos contienen siempre canti-
 dades apreciables de H2S (99%) y compuestos orgánicos de azu-
 fre (1%), sobre todo cuando el combustible es petróleo mexicano
 como es nuestro caso, ya que a este puede contener hasta 2% de S.
 (es decir alrededor de 3 gramos de S. por cada metro cúbico nor-
 mal de gases de combustible).

De acuerdo con las experiencias realizadas por F. Eisen-
 stecken y E. U. Schulte (St. U. E. 1932 p. 677), tiene lugar, du-
 rante el período de fusión del metal, una absorción considerable
 del S de los gases por éste. Dichos gases contienen no solamente
 el S del petróleo, sino que el mismo azufre que sale de la cámara
 lleva ya una cantidad apreciable de dicho elemento en forma de --
 SO2, que recoge en la misma, ya que los gases de la combustión a
 la pasar por las cámaras dejan parte de su azufre hasta un 25%
 según Will y Hildebrand o un 35% según Dahlström y Ahren) en el

emparrillado de las mismas y saber debido a la acción catalítica del FeO (Fe) y CaO depositado en la superficie de los ladrillos, de modo que estas van acumulando S en forma de CaSO₄, a pesar de la mencionada acción del aire que al pasar por ellas arrastra -- consigo gran parte de dicho elemento; pues mediante la acción -- del FeO el CaSO₄ se disocia según:



El grado de esta desulfuración por disociación del sulfato de calcio depende de la temperatura, siendo las de 1000° a 1400° C. (Budnikoff y A Syrkin).

Este S es absorbido por el metal dada la acción reductora del Fe sobre el SO₂ especialmente durante la fusión de la carga. Una vez fundida y protegida por una escoria oxidante, tiene lugar mas bien una desulfuración por combustión del S a SO₂. Esta puede llegar hasta eliminar la mayor parte del S antes absorbido.

Cuando se trabaja con gas de gasógenos, logra eliminarse por completo el S absorbido de modo que una y otra reacciones -- sulfurante y desulfurante, quedan balanceadas; pero cuando se -- trabaja con petroleo rico en S, queda probablemente siempre un -- exceso del mismo en el baño, según deduzco del alto contenido -- de dicho elemento, que las cargas hechas en hornos de nuestro -- país tienen, el cual suele alcanzar valores de hasta 0.1 %. Una investigación precisa a este respecto no me es conocida.

De todas maneras, la eliminación de la mayor parte del S de la carga líquida se efectúa mediante una escoria apropiada y bajo condiciones adecuadas. Dadas las condiciones oxidantes del horno Siemens-Martin, se consideraba efectiva en él (Dichmann), pero las experiencias y estudios realizados a últimas fechas -- han venido a mostrar la posibilidad de llevarla a cabo en condiciones favorables. Son de mencionarse muy especialmente los trabajos realizados al respecto por H. Schenck (Arch. Eisenhüttenwes. 1929/30 p. 685) y C. Bettendorff y Wark (St. u. E. 1932 p. 577)

En tanto que el primero estudia las condiciones físico--químicas teóricas de la desulfuración y llega a fijar la fórmula siguiente que nos da el valor del rendimiento:


$$N_s \text{ max.} = \frac{(\% S)}{1\% S \text{ max.} (\text{FeO})} K_s,$$

y en la cual aparece de relieve la influencia contraria del FeO y la favorable del CaO en la escoria así como la de la temperatura cuya relación con la constante K_s expresa la fórmula:

$$\text{Log. } K_s = \frac{7570}{T} + 4.316.,$$

los segundos hacen un estudio práctico de las condiciones mas -- favorables para lograr la desulfuración.

emparrillado de las mismas y saber debido a la acción estadística del FeO y CaO depositado en la superficie de los ladrillos, de modo que estas van acumulando S en forma de CaSO₄, a pesar de la menor velocidad de acción del aire que al pasar por ellas sustraen --
 -- contra gran parte de dicho elemento; pues mediante la acción del FeO el CaSO₄ se disocia según:



El grado de esta desulfuración por disociación del sulfato de calcio depende de la temperatura, siendo las de 1000° a 1400° C. (Budnikoff y A Sytkin).

Este S se absorvido por el metal dada la acción reductora del Fe sobre el SO₂ especialmente durante la fusión de la carga. Una vez fundida y protegida por una escoria oxidante, tiene lugar una desulfuración por combustión del S a SO₂. Esta puede llegar hasta eliminar la mayor parte del S antes absorvido.

Quando se trabaja con gas de gasógenos, los S se eliminan por completo el S absorvido de modo que una y otra reacciones --
 -- sulfuro y desulfurante, quedan balanceadas; pero cuando se trabaja con petróleo rico en S, queda probablemente siempre un exceso del mismo en el baño, según deduzco del alto contenido de dicho elemento, que las cargas hechas en hornos de nuestro país tienen, el cual sufre algunos valores de hasta 0.1%. Una investigación precisa a este respecto no me es conocida.

De todas maneras, la eliminación de la mayor parte del S de la carga líquida se efectúa mediante una escoria básica y bajo condiciones adecuadas. Dadas las condiciones oxidantes del horno Siemens-Martin, se considera efectiva en él (Dichmann), pero las experiencias y estudios realizados a últimas fechas --
 -- han venido a mostrar la posibilidad de llevarla a cabo en condiciones favorables. Son de mencionarse muy especialmente los trabajos realizados al respecto por H. Schenck (Arch. Eisenhüttenwes. 1929/30 p. 682) y O. Bettendorff y Wark (St. u. E. 1932 p. 277)

En tanto que el primero estudia las condiciones físicas --
 -- químicas de la desulfuración y llega a fijar la fórmula siguiente que nos da el valor del rendimiento:

$$K_2 \text{ max.} = \frac{(S)}{(S)_{\text{max.}}(FeO)} = \frac{(S)}{K_2}$$

y en la cual aparece de relieve la influencia contraria del FeO y la favorable del CaO en la escoria así como la de la temperatura cuya relación con la constante K₂ expresa la fórmula:

$$\log. K_2 = \frac{7570}{T} + 4.316$$

Los segundos hacen un estudio práctico de las condiciones más favorables para lograr la desulfuración.

Desde luego se requiere una escoria muy básica, bienfluida y activa; la temperatura favorece en este sentido la desulfuración. El espato fluor tiene una influencia muy favorable, tal vez por la fluidez que da a la escoria y la formación de fluoruros volátiles de azufre.

Los mejores resultados se obtienen con una escoria que contenga 40 partes de espato fluor y 60 de CaO. También la sílice, al dar escorias fluidas y facilitar el poder reaccionante de la cal, favorece la eliminación del azufre, obteniéndose un máximo de desulfuración con 20 % SiO₂ para 80 % CaO y es naturalmente tanto mayor a medida que el metal está mas tiempo en contacto con la escoria.


La velocidad de desulfuración queda en estos casos expresada por la fórmula:

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)$$

en la cual a es el % S inicial del baño, x el % S en el momento de la prueba y k la constante de velocidad.

Con las escorias prácticas normales conteniendo además de CaO y SiO₂, MnO, FeO, Al₂O₃, P₂O₅, etc., se logra aumentar la desulfuración, elevando en lo posible la basicidad por adición de cal y mas aún de estronciana, carbonato de sodio y carbonato de potasio, bases fuertes estas últimas con las cuales se logra aumentar el poder desulfurante de una escoria hasta en un 40 %.

El mayor efecto se obtiene sin embargo por la formación de una escoria reductora mediante la adición de carbono, ferro-silicio, ferrotitanio y carburo de calcio, sobre todo éste último, el cual reacciona en la forma siguiente que constituye la manera mas efectiva de desulfurar:



En tales condiciones es posible llegar a bajar el S hasta el 0.01 % y aún menos. Esta constituye una de las ventajas del horno eléctrico de arco, dada la facilidad de formar en él una escoria tris de carburo de calcio a expensas de la cal y el carbón pulverizado con que se la hace por medio del arco eléctrico.

En el horno Siemens-Martin no es posible la formación de carburo, de modo que éste tiene que ser adicionado ya hecho o mas bien teniendo en cuenta la atmósfera oxidante de este horno, recurrirse a los otros medios indicados. Es así posible desulfurar con escorias muy básicas conteniendo como mínimo 47% CaO y como máximo 20% SiO₂, hasta el límite arriba mencionado aún con contenidos de hasta 10 a 12 % FeO. Condición es naturalmente, buena fluidez de la escoria lograda mediante una temperatura suficientemente alta.

Después luego se requiere una escoria muy básica, densidad y activa; la temperatura favorece en este sentido la desulfuración. El espato fluor tiene una influencia muy favorable, tal vez por la fluidez que da a la escoria y la formación de flujos y volátiles de azufre.

Los mejores resultados se obtienen con una escoria que contenga 40 partes de espato fluor y 60 de CaO. También la adición de las escorias fluidas y facilitar el poder reaccionante de la cal, favorece la eliminación del azufre, obteniéndose un máximo de desulfuración con 20 % SiO₂ para 80 % CaO y es naturalmente tanto mayor a medida que el metal está más tiempo en contacto con la escoria.

La velocidad de desulfuración queda en estas cosas expresada por la fórmula:

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)$$

en la cual a es el % S inicial del baño, x el % S en el momento de la prueba y k la constante de velocidad.

Con las escorias prácticas normales conteniendo además de CaO y SiO₂, MnO, FeO, Al₂O₃, P₂O₅, etc., se logra aumentar la desulfuración, elevando en lo posible la basicidad por adición de cal y más aún de estroncia, carbonato de sodio y carbonato de potasio, pues fuertes estas últimas con las cuales se logra aumentar el poder desulfurante de una escoria hasta en un 40 %.

El mayor efecto se obtiene sin embargo por la formación de una escoria reductora mediante la adición de carbono, ferro-silicio, ferrotitanio y carburo de calcio, sobre todo este último, el cual reacciona en la forma siguiente que constituye la manera más efectiva de desulfurar:




En tales condiciones es posible llegar a bajar el S hasta el 0.01 % y aún menos. Esta constituye una de las ventajas del horno eléctrico de arco, dada la facilidad de formar en él una escoria rica de carbono de calcio a expensas de la cal y el carbón pulverizado con que se la hace por medio del arco eléctrico.

En el horno Siemens-Martin no es posible la formación de carburo, de modo que éste tiene que ser adicionado ya hecho o más bien y teniendo en cuenta la atmósfera oxidante de este horno, recurrirse a los otros medios indicados. Es así posible desulfurar con escorias muy básicas conteniendo como mínimo 47 % CaO y como máximo 20 % SiO₂, hasta el límite arriba mencionado y con contenidos de hasta 10 a 12 % FeO. Condición es naturalmente, buena fluidez de la escoria lograda mediante una temperatura suficientemente alta.

A últimas fechas se ha experimentado el empleo de la bauxita en lugar de espato fluor, obteniéndose una buena y rápida fluidificación de la escoria y mejorando sus propiedades desulfurantes sin los inconvenientes del espato (corrosión intensa del revestimiento y tinajas. (St. u. E. 1933 p.494)

En cuanto al oxígeno, dicho elemento entra al baño en forma de FeO en donde este compuesto puede disolverse en cantidades de consideración, dependiendo de la temperatura. La fig. 2 adjunta

nos muestra la solubilidad del FeO en el Fe puro a diferentes temperaturas según las investigaciones recientes de Körber y Oelsen y de Herty.



El carbono contenido en el baño disminuye naturalmente la solubilidad del FeO según se desprende de la Fig. 3 que muestra dicha dependencia.

El oxígeno queda así disuelto en el acero sobre el cual ejerce una influencia sumamente perjudicial, por producir como el azufre, aunque en mayor grado aún, la ruptura al rojo. Bastan 0.5 % FeO en un acero según Weding, para hacerlo inservible, por no dejar se forjar ni laminar.

Existe pues la necesidad de desoxidar el metal al final de la carga, es decir de eliminar en lo posible el FeO que contiene. Ello se realiza mediante las adiciones de desoxidantes o sea de elementos que poseyendo gran afinidad por el O, reduzcan el FeO y den a su vez óxidos separables en la escoria.

Los elementos usuales mas efectivos son el Mn, el Si, el Al y los mas recientemente usados Ti y Ca. Todos ellos se usan por lo general en forma de ferroligas binarias o ternarias.

De gran importancia para la elección de los desoxidantes es además de su poder reductor, su capacidad para dar productos de desoxidación insolubles en el acero y poco emulsionables, de modo que se separen fácilmente en la escoria.

El desoxidante por excelencia es el manganeso, el que según se explicó antes, reacciona activamente con el FeO, reduciéndolo y dando MnO que es prácticamente insoluble en el acero líquido, de modo que si la escoria es apropiada y se le da el tiempo suficiente para ello, sube a la misma dejando solo cantidades mínimas emulsionadas en el metal en forma de cristalitas pequeñas.

A últimas fechas se ha experimentado el empleo de la sonda
en lugar de espato fino, obteniéndose una buena y rápida
dificultad de la escoria y mejorando sus propiedades desulfurantes
sin los inconvenientes del espato (corrosión interna del re-

vestimiento y fines. (St. U. E. 1937 p. 494)

En cuanto al oxígeno, dicho elemento entra al baño en forma
de FeO en donde este compuesto puede disolverse en cantidades de
consideración, dependiendo de la temperatura. La fig. 2 adjunta
nos muestra la solubilidad del FeO en
el Fe puro a diferentes temperaturas
según las investigaciones recientes
de Köpfer y Oelsen y de Herty.

El carbono contenido en el baño de
nive naturalmente la solubilidad del
FeO según se desprende de la fig. 3
que muestra dicha dependencia.

El oxígeno queda así disuelto en el
cero sobre el cual ejerce una influencia
aumentando perjudicial, por produ-
cir como el azufre, aunque en mayor
grado aún, la ruptura al rojo. Basta
0.5 % FeO en un acero según Vedding,
para hacerlo inabordable, por no dejar
se forjar ni laminar.

Existe pues la necesidad de desoxidar
el metal al final de la carga, es de-
cir de eliminar en lo posible el FeO
que contiene. Ello se realiza median-
te las adiciones de desoxidantes o
sea de elementos que poseyendo gran
finidad por el O, reduzcan el FeO y
den a su vez óxidos estables en la
escoria.

Los elementos usuales más efectivos
son el Mn, el Si, el Al y los más recientemente usados Ti y Ca.
Todos ellos se usan por lo general en forma de ferrosilicatos, ferro-

De gran importancia para la elección de los desoxidantes es
además de su poder reductor, su capacidad para dar productos de
desoxidación insolubles en el acero y poco emulsionables, de modo
que se separen fácilmente en la escoria.

El desoxidante por excelencia es el manganeso, el que según
se explicó antes, reacciona activamente con el FeO, reduciéndolo
y dando MnO que es prácticamente insoluble en el acero líquido, de
modo que si la escoria es apropiada y se le da el tiempo suficiente
para ello, subsiste la misma dejando solo cantidades mínimas de
manganosas en el metal en forma de cristalitas pequeñas.



De aquí que la mejor manera de impedir la excesiva oxidación de un baño sea mantener en él una concentración suficiente de manganeso residual. Lindenmuth menciona de 0.20 a 0.25 % como mínimo para obtener metales de buena calidad. (Chem. Abs. 1933 p. 1038).

Körber (St. u. E. 1932 p.133) ha estudiado detenidamente el equilibrio $\text{FeO} \cdot \text{Mn} \cdot \text{MnO} \cdot \text{Fe}$, y fijado la constante respectiva según queda ya indicado antes, habiendo trazado según su valor las isothermas correspondientes que permiten calcular la concentración Mn necesaria para el equilibrio con el O a distintas temperaturas y bajo distintas escorias. Según éstas mismas investigaciones, también las adiciones finales de ferromanganeso producen una mejor desoxidación si éste se agrega precalentado y se le deja el tiempo suficiente para la reacción, la cual generalmente no termina dentro del horno sino en la lingotera misma.

Inmediatamente después de una adición de ferromanganeso se observa en la práctica una elevación del [O] en lugar de un descenso, esto se debe al aumento violento del [Mn] que trae consigo una alteración del equilibrio $\frac{(\text{MnO}) \cdot [\text{Fe}]}{(\text{FeO}) \cdot [\text{Mn}]}$ y con ello un aumento del (MnO) que tarda en subir a la escoria. Solo después de algún tiempo se nota un descenso considerable del contenido en [O] del baño.

Junto con el manganeso es el silicio el desoxidante mas usado en forma de ferrosilicio. Siendo éste elemento aún mas ávido de oxígeno que el primero, produce una rápida desoxidación -- dando SiO_2 que tiene en cambio el inconveniente de emulsionarse en el baño metálico del cual solo se segrega en forma lenta e in completa.

A últimas fechas F. Körber y W. Oelsen (St. u. E. 1934 p. 535) han estudiado el sistema de reacciones simultaneas entre -- los componentes Mn, Fe, Si, C, FeO, MnO, SiO_2 y CO habiendo logrado fijar las isothermas de Si y Mn en combinación con las de (MnO) y (FeO) y O bajo escorias saturadas de SiO_2 , delimitando así los campos de oxidación y reducción del Si y de la SiO_2 así como del MnO respectivamente, en función de las correspondientes concentraciones y temperaturas y logrando así un gran adelanto en el esclarecimiento de los procesos siderúrgicos y una valiosísima base científica para su mejor conducción.

A base de dichas investigaciones es posible fijar las aleaciones ternarias Fe-Mn-Si mas adecuadas para una desoxidación efectiva dando productos (silicatos) muy fluidos y facilmente se parables del metal. Estas ligas ternarias conteniendo por ejemplo de 4 a 7 partes de Mn por una de Si, son mejores que las binarias Fe-Mn y Fe-Si separadas, dada su tendencia a formar grandes suspensiones segregables a condición naturalmente como se ha dicho, de dejarles el tiempo necesario para su separación.

De aquí que la mejor manera de impedir la excesiva oxidación de un baño sea mantener en él una concentración suficiente de manganeso residual. F. Kasper (Chem. Abh. 1934 p. 1038) mínimo para obtener metales de buena calidad.

Kasper (St. u. E. 1935 p. 133) ha estudiado detenidamente el equilibrio FeO-MnO-Fe y fijado la constante respectiva según queda ya indicado antes, haciendo trazado según su método las isoterma correspondientes que permiten calcular la composición Mn necesaria para el equilibrio con el O a distintas temperaturas y bajo distintas escorias. Según estas mismas investigaciones, también las adiciones finales de ferromanganeso producen una mejor desoxidación si éste se agrega poco a poco y se le deja el tiempo suficiente para la reacción, la cual generalmente no termina dentro del horno sino en la lingotera misma.

Inmediatamente después de una adición de ferromanganeso se observa en la práctica una elevación del [O] en lugar de un descenso, esto se debe al aumento violento del $\frac{[Mn] \cdot [Fe]}{[FeO] \cdot [Mn]}$ y con ello un aumento del (Mn) que tarda en subir a la teorica. Solo después de algún tiempo se nota un descenso considerable del contenido en [O] del baño.

Junto con el manganeso es el silicio el desoxidante más usado en forma de ferrosilicio. Siendo éste elemento aún más activo de oxígeno que el primero, produce una rápida desoxidación dando SiO₂ que tiene en cambio el inconveniente de emulsionarse en el baño metálico del cual solo se segregan en forma lenta e incompleta.

A última fecha F. Kasper y W. Gofman (St. u. E. 1934 p. 525) han estudiado el sistema de reacciones simultáneas entre los componentes Mn, Fe, Si, O, FeO, MnO, SiO₂ y CO haciendo lo que fijar las isoterma de Si y Mn en combinación con las de (MnO) y (FeO) y O bajo escorias saturadas de SiO₂, delimitando así los campos de oxidación y reducción del Si y de la SiO₂ así como del MnO respectivamente, en función de las correspondientes concentraciones y temperaturas y logrando así un gran adelanto en el esclarecimiento de los procesos siderúrgicos y una valiosa ayuda científica para su mejor conducción.

A base de dichas investigaciones es posible fijar las condiciones termicas Fe-Mn-Si más adecuadas para una desoxidación efectiva dando productos (silicatos) muy fluidos y facilmente separables del metal. Estas ligas termicas contienen por ejemplo de 4 a 7 partes de Mn por una de Si, son mejores que las ligas Fe-Mn y Fe-Si separadas, dada su tendencia a formar grandes suspensiones segregadas a condición naturalmente como se ha dicho, de dejarse el tiempo necesario para su separación.

Herty jun. (St. u. E. 1933 p. 862) fija en 17 a 25 minutos el tiempo que debe transcurrir entre la desoxidación y la colada para que la segregación sea efectiva.

Recientemente se han logrado resultados muy favorables usando como desoxidante el calcio-silicio, aleación conteniendo alrededor de 40% de Ca. Dado que ambos elementos que la forman son enérgicos reductores se logra con ella una rápida y activa desoxidación que da como productos finales silicatos de calcio que suben fácilmente a la escoria. La violenta reacción exotérmica que producen, causa además un calentamiento del baño deseable en muchos casos.

De acuerdo con las experiencias de C. Schwartz (Sr. u. E. 1933 p. 1000) su uso tiene además de las ventajas mencionadas, la de requerir menores cantidades de aluminio para aquietar un baño de aluminio para aquietar un baño efervescente, con la correspondiente disminución de inclusiones de alúmina. Su empleo además resulta más económico que el del ferrosilicio.

Otro de los desoxidantes más usados es el aluminio. La gran afinidad de éste elemento por el oxígeno y lo exotérmico de su reacción con el FeO , lo hacen de primordial utilidad para obtener una rapidísima desoxidación y para calmar un baño en el momento de vaciar.

Se añade generalmente en la tina y eventualmente en las lingoteras ayudando con el calor que produce a la maniobra del vaciado. No conviene sin embargo abusar de su uso ya que causa por una parte un aumento de contracción durante la solidificación del acero y con ello un mayor rechupe en los lingotes y ocasiona por otra numerosas inclusiones de alúmina muy fácilmente emulsionables en el metal y que solo se separan difícilmente en la escoria. Estas inclusiones se traducen en agrietamientos y defectos superficiales al forjar, laminar o trabajar el acero.

Se trata de aminorar esta tendencia a las inclusiones mediante el empleo de sílico-aluminio o de sílico-manganeso-aluminio, que produciendo silicatos, debe favorecer la formación de suspensiones. Igualmente se ha obtenido ventajas adicionando el aluminio previamente fundido, durante el vaciado en las lingoteras, pero sin llegarse a evitar absolutamente las inclusiones. A últimas fechas se ha introducido el ferrotitanio como un desoxidante efectivo que puede sustituir al aluminio, pero las opiniones aún están divididas respecto a las ventajas que pudiera presentar.

Las cantidades que de estas adiciones desoxidantes se requiere para la eliminación del FeO de una carga, dependen natu--

Henry (St. U. E. 1933 p. 862) figs on p. 85
tos el tiempo que debe transcurrir entre la desoxidación y la
colaba para que la segregación sea efectiva.

Recientemente se han logrado resultados muy favorables
ando como desoxidante el calcio-silicio, aleación conteniendo
alrededor de 40% de Ca. Dado que ambos elementos que la forman
son energéticos reductores se logra con ella una rápida y activa
desoxidación que da como productos finales silicatos de calcio
que surgen fácilmente a la escoria. La violenta reacción exotérmica
mies que producen, causa además un calentamiento del baño de
die en muchas cases.

De acuerdo con las experiencias de G. Schwartz (St. U. E.
1933 p. 1000) se usa tiene además de las ventajas mencionadas,
la de requerir menores cantidades de aluminio para producir un
baño de aluminio para producir un baño efervescente, con la co-
rrespondiente disminución de inclusiones de aluminio. Su empleo
además resulta mas económico que el del ferrosilicio.

Otro de los desoxidantes mas usados es el aluminio. La
gran afinidad de este elemento por el oxígeno y lo exotérmico
de su reacción con el FeO, lo hacen de primordial utilidad para
re obtener una rápida desoxidación y para calmar un baño
en el momento de vaciar.

Se añade generalmente en la tina y eventualmente en las
lingoteras al vaciar con el calor que produce a la manipulación del
vacío. No conviene sin embargo poner de su uso ya que causa
por una parte un aumento de contracción durante la solidificación
del acero y con ello un mayor resque en los lingotes y
ocasiones por otras numerosas inclusiones de aluminio muy fácilmente
de omisiones en el metal y que solo se separan difícilmente
en la escoria. Estas inclusiones se traducen en segregaciones y
y defectos superficiales al forjar, laminar o trapejar el acero.

Se trata de disminuir esta tendencia a las inclusiones de
dante el empleo de silicio-aluminio o de silicio-manganeso-alumi-
nio, que produciendo silicatos, debe favorecer la formación de
suspensiones. Igualmente se ha obtenido ventajas al desoxidar el
aluminio previamente fundido, durante el vaciado en las lingote-
ras, pero sin ligeros a evitar absolutamente las inclusiones.
A últimas fechas se ha introducido el ferrosilicio como un des-
oxidante efectivo que puede sustituir al aluminio, pero las opi-
niones aun están divididas respecto a las ventajas que pudiere
presentar.

Las cantidades que se agregan de estos desoxidantes se rati-
ficaron para la eliminación del FeO de una carga, dependen natu-

realmente del contenido de este compuesto en la misma, Hata hace poco tiempo y en vista de la dificultad de analizar rápida y seguramente el oxígeno de un baño, se hacían estas adiciones siempre en un gran exceso para asegurar una buena desoxidación, con el consiguiente aumento innecesario de inclusiones de silicatos y óxidos de aluminio, silicio y manganeso. A lo mas se usaban fórmulas empíricas que permitían un cálculo de las adiciones, a sí por ejemplo la fórmula de Brinell, quien aseguraba que para obtener un metal bien desoxidado eran necesarias las siguientes proporciones de desoxidantes: $Mn + 5,2 Si + 90 Al = 1,66 - 2,05$

La tendencia actual es tratar de controlar en forma efectiva y viable el contenido en FeO de un baño y calcular así de una manera racional la cantidad de desoxidantes. Dos son los métodos empleados para este objeto habiendo dado resultados utilizables prácticamente: El americano de Herty (St. u. E. 1933 p. 862) que se basa en el valor de la constante de equilibrio entre el FeO de la escoria y el del baño a una temperatura dada y consiste en analizar el contenido de (O) en la escoria calculándolo todo como (FeO) y deducir de éste el [FeO] del metal teniendo en cuenta su contenido de carbono. Algunas fundiciones americanas utilizan así, tablas que derivadas de las curvas respectivas, dan directamente la cantidad de desoxidante (aluminio o ferrotitanio) que hay que adicionar conociendo el % FeO de la escoria el % C del baño y su temperatura. (St. u. E. 1933 p.625).

En Alemania se ha introducido el método de Schenck (St. u. E. 1933 p. 1049), quién basándose en la cinética de la reacción $FeO + C = Fe + CO$, ha desarrollado un procedimiento para calcular facilmente el % FeO del baño. Para ello utiliza la fórmula:

$v = [FeO] \cdot [C] \cdot k_1 - k_2 \cdot p_{CO}$, en la cual son |FeO| y [C] las concentraciones del FeO disuelto y del carbono total en el baño en momento de la prueba y v la velocidad de decarburación del mismo en descenso del % C por minuto, la cual se determina por análisis rápidos sucesivos del % C cada 10 minutos. En cuanto a p_{CO} o sea la tensión parcial del CO en el lugar de la reacción, es según Schenck prácticamente constante y tiene un valor en los hornos Siemens-Martin y eléctrico de aproximadamente 1,1 atmósferas.

De la ecuación anterior se deduce:

$$[FeO] = \frac{v - k_2 \cdot p_{CO}}{k_1 [C]}$$

Las constantes k_1 y k_2 han sido determinadas por Schenck y no guardan dependencia con la temperatura sino con [C].

De ésta manera es facil calcular el contenido en O del baño metálico, conocidos los valores restantes de la ecuación.

La tabla siguiente contiene dichos valores calculados por Schenck:

realmente del contenido de este compuesto en la misma. Esta hace poco tiempo y en vista de la dificultad de analizar r\u00e1pidamente y seguramente el \u00f3xido de un ba\u00f1o, se hacen estas adiciones al que en un gran exceso para asegurar una buena desoxidaci\u00f3n, con el consiguiente aumento innecesario de inclusiones de silicio y \u00f3xidos de aluminio, silicio y manganeso. Lo mas se usaban formulas emp\u00edricas que permitian un c\u00e1lculo de las adiciones, a \u00e9l por ejemplo la formula de Brinell, quien asegura que para obtener un metal bien desoxidado eran necesarias las siguientes proporciones de desoxidantes: Mn + 2,2 Si + 90 Al = 1,66 - 2,02

La tendencia actual es tratar de controlar en forma efectiva y viable el contenido en FeO de un ba\u00f1o y calcular \u00e9l de una manera racional la cantidad de desoxidantes. Dos son los m\u00e9todos empleados para este objeto habiendo dado resultados satisfactorios pr\u00e1cticamente: El americano de Herty (St. U. E. 1933 p. 662) que se basa en el valor de la constante de equilibrio entre el FeO de la escoria y el del ba\u00f1o a una temperatura dada y consiste en analizar el contenido de (O) en la escoria calcul\u00e1ndolo todo como (FeO) y deducir de \u00e9ste el [FeO] del metal teniendo en cuenta su contenido de carbono. Algunas fundiciones americanas utilizan as\u00ed, tablas que derivadas de las curvas respectivas, dan directamente la cantidad de desoxidante (aluminio o ferro-titanio) que hay que adicionar conociendo el % FeO de la escoria el % C del ba\u00f1o y su temperatura. (St. U. E. 1933 p. 627).

En Alemania se ha introducido el m\u00e9todo de Schenck (St. U. E. 1933 p. 1049), quien bas\u00e1ndose en la cin\u00e9tica de la reacci\u00f3n $FeO + C = Fe + CO$, ha desarrollado un procedimiento para calcular facilmente el % FeO del ba\u00f1o. Para ello utiliza la formula:

$$v = \frac{[FeO] \cdot K_1}{K_2 - [FeO]}$$
 en la cual son [FeO] y v las concentraciones del FeO disu\u00e9lto y del carbono total en el ba\u00f1o en momento de la prueba y v la velocidad de decarburaci\u00f3n del mismo en descensos del % C por minuto, la cual se determina por an\u00e1lisis r\u00e1pidos sucesivos del % C cada 10 minutos. En cuanto a K_1 o sea la tenaci\u00f3n parcial del CO en el lugar de la reacci\u00f3n, es seg\u00fan Schenck pr\u00e1cticamente constante y tiene un valor en los hornos Siemens-Martin y el\u00e9ctrico de aproximadamente 1,1 atm\u00e9teras.

De la ecuaci\u00f3n anterior se deduce:

$$[FeO] = \frac{v \cdot K_2}{K_1 - v \cdot K_1}$$

Las constantes K_1 y K_2 han sido determinadas por Schenck y no guardan dependencia con la temperatura sino con [C].

De esta manera es f\u00e1cil calcular el contenido en O del ba\u00f1o met\u00e1lico, conociendo los valores constantes de la ecuaci\u00f3n. La tabla siguiente contiene dichos valores calculados por Schenck:

C	K_1	k_2'	$k_2' p_{CO}$	C	k_1	k_2'	$k_2' p_{CO}$
0.0	0.418	0.00458	0.00504	0.8	0.250	0.00435	0.00479
0.1	0.416	0.00458	0.00504	0.9	0.232	0.00429	0.00472
0.2	0.414	0.00457	0.00503	1.0	0.220	0.00424	0.00466
0.3	0.388	0.00455	0.00501	1.1	0.207	0.00417	0.00459
0.4	0.357	0.00453	0.00498	1.2	0.194	0.00412	0.00453
0.5	0.322	0.00450	0.00495	1.3	0.178	0.00407	0.00448
0.6	0.301	0.00446	0.00490	1.4	0.165	0.00403	0.00444
0.7	0.271	0.00440	0.00485	1.5	0.157	0.00398	0.00438

Otro procedimiento directo para la determinación rápida - del contenido de FeO en un baño es el analítico según Herty y - perfeccionado por Schenck (St. u. E. 1933 p. 381) y el que en - seguida describimos someramente: Consiste en tomar una prueba - del acero líquido del horno, en una cuchara de muestreo cubierta con una lámina delgada y en la cual se ha puesto de antemano un exceso de aluminio en forma fina, vaciándola enseguida en una pequeña lingotera. De éste modo el aluminio reacciona con el óxido de hierro quedando su oxígeno en forma de Al_2O_3 que en forma de inclusión se encuentra en el block de metal solidificado. Del mismo se toma viruta y se analiza según el procedimiento siguiente: 20 gr. de muestra se ponen en un vaso con 400 cc. de agua destilada, se calienta a $90^{\circ}C$ y se agrega 100 cc. de HCL concentrado. Una vez terminada la disolución, se filtra, el residuo se lava dos veces con agua caliente y de cuatro a cinco con HNO_3 (1:2), después nuevamente dos veces con agua caliente y cuatro con HCL (1:1); finalmente otras cuatro veces con agua. El filtro con el precipitado se calcina en crisol de platino, la sílice se evapora con ácido fluorhídrico y una gotas de ácido sulfúrico, se vuelve a calcinar y se pesa. De la cantidad de alúmina restante se calcula la de oxígeno y por tanto de FeO en el baño. El suscrito ha ensayado este procedimiento con buen resultado obteniendo en 30 minutos resultados que concuerdan con los obtenidos con los cálculos según Schenck.

Ademas del computamiento de los elementos mas importantes ya descritos, resumimos en seguida el de otros elementos usuales, durante el proceso Siemens-Martin básico:

El Nitrógeno:- Proviene del aire introducido para la combustión y que es absorbido por el metal líquido. Su cantidad en éste no sufre alteraciones de importancia, experimentando solo una ligera reducción, durante el proceso de fusión y refinación. Generalmente se le encuentra en cantidades de aproximadamente - 0.005% en los aceros Siemens-Martin.

C	K ₁	K ₂	K ₃	C	K ₁	K ₂	K ₃
0.0	0.418	0.00458	0.00504	0.8	0.250	0.00435	0.00477
0.1	0.416	0.00458	0.00504	0.9	0.232	0.00429	0.00472
0.2	0.414	0.00457	0.00503	1.0	0.220	0.00424	0.00466
0.3	0.388	0.00452	0.00501	1.1	0.207	0.00417	0.00459
0.4	0.357	0.00453	0.00498	1.2	0.194	0.00412	0.00453
0.5	0.322	0.00450	0.00495	1.3	0.178	0.00407	0.00448
0.6	0.301	0.00446	0.00490	1.4	0.165	0.00403	0.00444
0.7	0.271	0.00440	0.00485	1.5	0.157	0.00398	0.00438

Otro procedimiento directo para la determinación rápida del contenido de FeO en un baño es el analítico según Harty y perfeccionado por Schenk (St. u. E. 1933 p. 381) y el que en seguida describimos someramente: Consiste en tomar una muestra del acero líquido del horno, en una cucharita de muestra cubierta con una lámina delgada y en la cual se ha puesto de antemano un exceso de aluminio en forma fina, vaciándose enseguida en un pequeño lingote. De éste modo el aluminio reacciona con el óxido de hierro quedando un óxido en forma de Al₂O₃ que en forma de inclusión se encuentra en el block de metal solidificado. Del mismo se toma una muestra y se analiza según el procedimiento siguiente: 20 gr. de muestra se ponen en un vaso con 400 cc. de agua destilada, se calienta a 90°C y se agrega 100 cc. de HCl concentrado. Una vez terminada la disolución, se filtra, el residuo se lava dos veces con agua caliente y de cuatro a cinco veces con HNO₃ (1:2), después nuevamente dos veces con agua y cuatro con HCl (1:1); finalmente otras cuatro veces con agua. El filtrado se precipita en calcio en orzón de platino. La solución se evapora con ácido fluorhídrico y una gota de ácido sulfúrico, se vuelve a calcinar y se pesa. De la cantidad de aluminio restante se calcula la de oxígeno y por tanto de FeO en el baño. El ensayo ha ensayado este procedimiento con buen resultado obteniendo en 30 minutos resultados que concuerdan con los obtenidos con los cálculos según Schenk.

Además del comportamiento de los elementos más importantes ya descritos, resumidos en seguida el de otros elementos usuales, durante el proceso Siemens-Martin básico:

El Nitrógeno - Proviene del aire introducido para la combustión y que es absorbido por el metal líquido. Su cantidad en este no sufre alteraciones de importancia, experimentándose solo una ligera reducción, durante el proceso de fusión y refinación. Generalmente se le encuentra en cantidades de aproximadamente 0.002% en los aceros Siemens-Martin.

El Cobre:- Este metal que se encuentra siempre en cantidades mas o menos grandes en la pedacería de acero, procedente de fusiones anteriores o de impurezas mezcladas de latón, bronce y otras aleaciones, pasa casi completamente al baño sin escorificarse en grado apreciable.

El Niquel:- Precede también de la pedacería o bien es adicionado intencionalmente para obtener aceros ligados. Se conserva casi sin alteración en el baño. Tanto éste elemento como el cobre y el cobalto y en general todos aquellos metales que en la escala de las tensiones electroquímicas se hallan a la derecha del hierro, no pueden existir al estado de óxidos en la escoria según exige la teoría y ha comprobado experimentalmente Tammann (St. u. E. p.623). Si en algunas escorias se encuentra en ocasiones algo de níquel por el análisis, éste se debe a inclusiones metálicas.

El Cromo:- Es fácilmente oxidable y dado el carácter ácido de sus óxidos resta a la escoria su carácter básico. Una escoria suficientemente básica disminuye la escorificación de éste elemento, en tanto que una ácida la facilita, dando silicato que es difícilmente reducible por lo que siempre hay pérdidas. Se lo logran disminuir saturando previamente la escoria de cromo con mineral del mismo o con cromatos adicionados.

El Tungsteno:- Es muy oxidable y pasa fácilmente a la escoria en forma de WO_3 . Un alto porcentaje de cal en la escoria facilita la escorificación por la formación de tungstato de calcio, que por lo demás es fácilmente reducible de modo que es posible reintegrarlo al baño mediante escorias adecuadas. Al adicionarlo debe cuidarse de que entre rápidamente al baño y se ligue prontamente antes de sufrir una oxidación intensa.

El Molibdeno:- Se comporta de una manera análoga al tungsteno, comienza a oxidarse al rojo oscuro. En el ferromolibdeno se nota ya a $750^{\circ}C$. una capa amarilla de MoO_3 de modo que las mayores pérdidas por oxidación tienen lugar durante el periodo de fusión ya que según Feiser (St. u. E. 1934 p.627), el trióxido de molibdeno posee ya una pequeña tensión de vapor a $750^{\circ}C$. que aumenta naturalmente con la temperatura, pero que por otra parte es aminorada por la influencia de la cal. El MoO_3 que pasa a la escoria como molibdato, es igual que el tungstato, susceptible de ser recuperado mediante una escoria reductora.

El Vanadio:- Posee también una gran afinidad por el oxígeno por lo cual se usa como desoxidante y purificador de los aceros de alta calidad. Pasa fácilmente a la escoria como vanadato que imparte a la misma un color grisáceo característico, Por lo demás se comporta de una manera enteramente análoga al silicio.

El Titanio:- Es sumamente oxidable y por ello se le usa en

El Cobalto: Este metal que se encuentra siempre en cantidad de uno o dos gramos en la pedrería de acero, procedente de fundiciones anteriores o de fundiciones mezcladas de latón, bronce y otras aleaciones, pasa casi completamente al baño sin oxidarse en caso de grado apreciable.

El Níquel: Procede también de la pedrería o bien es añadido intencionalmente para obtener aceros ligados. Se conserva casi sin alteración en el baño. Tanto éste elemento como el cromo y el cobalto y en general todos aquellos metales que en la escala de las tensiones electroquímicas se hallan a la derecha del hierro, no pueden existir al estado de óxidos en la escoria según existe la teoría y ha comprobado experimentalmente Tamman (St. u. H. p. 623). Si en algunas escorias se encuentran en cantidad alguna de níquel por el análisis, éste se debe a inclusiones metálicas.

El Cromo: Se fácilmente oxidable y da el carácter ácido de sus óxidos resta a la escoria su carácter básico. Una escoria suficientemente básica disminuye la oxidación de éste elemento, en tanto que una ácida la facilita, dando silicato que es difícilmente reducible por lo que siempre hay pérdidas. Se lo gran disminuir durante previamente la escoria de cromo con mineral del mismo o con óxidos básicos.

El Tungsteno: Es muy oxidable y pasa fácilmente a la escoria en forma de WO_3 . Un alto porcentaje de cal en la escoria facilita la oxidación por la formación de tungstato de calcio que por lo demás se fácilmente reducible de modo que es posible reintegrarlo al baño mediante escorias adecuadas. Al adicionarlo debe cuidarse de que entre rápidamente al baño y se sigue pronto mente antes de sufrir una oxidación intensa.

El Molibdeno: Se comporta de una manera análoga al tungsteno, comienza a oxidarse al rojo oscuro. En el ferromolibdeno se nota ya a $750^\circ C$. una escoria amarilla de MoO_3 de modo que las mayores pérdidas por oxidación tienen lugar durante el período de fusión ya que según Kaiser (St. u. H. 1934 p. 627), el trióxido de molibdeno posee ya una pequeña tensión de vapor a $750^\circ C$. que aumenta naturalmente con la temperatura, pero que por otra parte es aminorada por la influencia de la cal. El MoO_3 que pasa a la escoria como molibdato, es igual que el tungstato, susceptible de ser recuperado mediante una escoria reductora.

El Vanadio: Posee también una gran afinidad por el oxígeno por lo cual se usa como desoxidante y purificador de los aceros de alta calidad. Pasa fácilmente a la escoria como vanadato que imparte a la misma un color grisáceo característico. Por lo demás se comporta de una manera enteramente análoga al silicio.

El Titanio: Es sumamente oxidable y por ello se le usa en

forma de ferrotitanio como desoxidante en sustitución del aluminio según ya se indicó. Sobre éste tiene la ventaja de no dar inclusiones difícilmente separables. Su adición debe ser hecha con precaución para evitar pérdidas excesivas por lo cual es preferible adicionarlo preferentemente en la tina igual que el vanadio.

El Arsénico:- Se comporta en forma enteramente análoga al fósforo y siempre se encuentra en cantidades pequeñas hasta de aproximadamente 0.040 % en los aceros, procedente del material cargado.

Se calienta la materia la llama por carbon... de ascender lentamente la temperatura, calentando el metal... las válvulas a un lado y cambiándose de posición al lado opuesto una vez al día durante estos tres o cuatro, hasta que el metal alcanza una temperatura de 600 a 700° C... Después se deja el metal entrar un poco de petróleo a pequeñas cantidades y aumentando muy lentamente su cantidad, al recambio de válvulas se debe de entrar en los vasos cada doce horas, continuándose hasta alcanzar una temperatura en el interior del horno de 900 a 1000° C.

Se sube la temperatura del horno y de las válvulas... para evitar rastros. El calentamiento se prolonga en esta forma aumentando gradualmente la cantidad de petróleo y el tiempo de calentamiento del mismo así como aumentando la duración de las válvulas de tiro hasta llegar a 1000 a 1100° C... a la cual se permite al metal salir de la colera. Este proceso se repite y se continúa así sucesivamente hasta que el metal alcanza una temperatura de 1500° C... para obtener el metal en las condiciones deseadas y evitar los defectos.

Se hace una capa de petróleo en el piso y se deja quemar y salir un poco al horno a fin de que la colera se caliente bien al siguiente día se puede hacer la primera carga que debe ser hecha y hecha de prisa, para obtener las condiciones químicas y metalúrgicas del acero.

Calera la primera carga es conveniente no hacer inmediatamente la siguiente sino dejar calentar bastante el horno durante unas tres horas, después puede ya seguirse trabajando en condiciones normales.

Según se ejemplifica este el siguiente caso... El metal se calienta a medio día se envía al horno y se sustituye a partir de las 12 horas con carbón de coke hasta las 16 horas. Después se encienden las quemadoras y se continúa el calentamiento para hacer en la colera el metal pronto en la noche. El siguiente día se hace la primera carga.

La llama y el tipo de la chimenea debe ser cuidadosamente observados durante el calentamiento a fin de regular la combustión y el tipo de metal en la colera respectiva.

Forma de ferrocianuro como base oxidante en estructura del alumi-
no según se indica. Sobre éste tiene la ventaja de no dar in-
dicios fácilmente separables. Su adición debe ser hecha con
precaución para evitar pérdidas excesivas por lo cual se prefiere
la adición preferentemente en la fase final que el contrario.

El Arsénico: - Se comporta en forma enteramente análoga al
teluro y siempre se encuentra en cantidades pequeñas hasta de
aproximadamente 0.04% en los corcos, procedente del material
cargado.

- LA CONDUCCION PRACTICA DEL HORNO Y LAS MANIOBRAS -

Calentamiento y Puesta en Marcha del Horno.- El calentamiento de un horno con revestimiento nuevo debe hacerse con el mayor cuidado a fin de que el material refractario sensible a los cambios bruscos de temperatura, no se agriete ni perjudique. En primer lugar hay que secar el horno colocando sobre el piso dos o tres leños y se les enciende poniendo la palanca o volante que abre las válvulas, en su posición media. Una vez que han ardiendo se van renovando y aumentando gradualmente en cantidad durante unos dos o tres días hasta tener bien seco el revestimiento, entonces se sustituye la leña por carbon coke y se va dejando ascender lentamente la temperatura, colocando el volante de las válvulas a un lado y cambiándolo de posición al lado opuesto una vez al día durante otros tres o cuatro, hasta que el horno adquiera una temperatura de 600 a 700° C.. Entonces se puede ir dejando entrar un poco de petróleo a pequeños intervalos y aumentando muy lentamente su cantidad, el recambio de válvulas se hace entonces dos veces cada doce horas, continuándose hasta alcanzar una temperatura en el interior del horno de 900 a 1000°C.

Al ir subiendo la temperatura del horno y de las cámaras hay que tener cuidado de ir aflojando los tirantes respectivos para evitar rupturas. El calentamiento se prosigue en esta forma aumentando gradualmente la cantidad de petróleo y el tiempo de combustión del mismo así como acortando los intervalos de inversión de las válvulas de tiro hasta llegar en otros tres días a la temperatura de 1400 a 1500°C., a la cual se procede al arreglo de la solera. Este consiste en su limpieza y aplanado y en seguida en su fusión mediante adición de magnesita granulada mezclada con un 15% de escoria rica en óxidos, la cual se deja poner al estado pastoso y se apisona bien mediante rastrillos y ganchos adecuados.

De esta manera se hacen unas tres capas de piso y se deja reposar y enfriar un poco el horno a fin de que la solera se consolide bien. Al siguiente día se puede hacer la primera carga que debe ser pequeña y de prueba, para observar las condiciones térmicas y metalúrgicas del horno.

Colada la primera carga es conveniente no hacer inmediatamente la siguiente sino dejar calentar bastante el horno durante dos o tres horas, despues puede ya seguirse trabajando en condiciones normales.

A guisa de ejemplo cito el siguiente caso práctico seguido por el suscrito: El sábado a medio día se encendió el horno y se mantuvo a partir del lunes con carbon de coke hasta el jueves; entonces se encendieron los quemadores y se continuó el calentamiento para hacer ya la solera el martes próximo en la noche. El miércoles se hizo la primera carga.

La llama y el tiro de la chimenea deben ser cuidadosamente observados durante el calentamiento a fin de regular la combustión y el tiro mediante la compuerta respectiva.

- LA CONDUCCION PRACTICA DEL HORNO Y LAS MANIOBRAS -

Calentamiento y Prueba en Horno del Horno. -- El calentamiento de un horno con revestimiento nuevo debe hacerse con el mayor cuidado a fin de que el material refractario sea sensible a los cambios bruscos de temperatura, no se agriete ni perjudique. En primer lugar hay que secar el horno colocando sobre el piso dos o tres leños y se les enciende poniendo la palanca o volante que abre las válvulas, en su posición media. Una vez que han ardiendo se van renovando y aumentando gradualmente en cantidad durante unos dos o tres días hasta tener bien seco el revestimiento, entonces se sustituye la leña por carbon coke y se va dejando ascender lentamente la temperatura, colocando el volante de las válvulas a un lado y cambiando de posición al lado opuesto una vez al día durante otros tres o cuatro, hasta que el horno adquiere una temperatura de 600 a 700° C. . . . Entonces se puede ir dejando entrar un poco de petróleo a pequeños intervalos y aumentando muy lentamente su cantidad, el recambio de válvulas se hará entonces dos veces cada doce horas, continuándose hasta alcanzar una temperatura en el interior del horno de 900 a 1000° C.

Al ir subiendo la temperatura del horno y de las cámaras hay que tener cuidado de ir alijando los tirantes respectivos para evitar rupturas. El calentamiento se prosigue en esta forma aumentando gradualmente la cantidad de petróleo y el tiempo de combustión del mismo así como cortando los intervalos de inversión de las válvulas de tiro hasta llegar en otros tres días a la temperatura de 1400 a 1500° C., a la cual se procede al arreglo de la solera. Este consiste en su limpieza y aplazado y en seguida en su fricción mediante adición de magnesia granulada mezclada con un 1% de escoria rica en óxidos, la cual se debe poner al estado pastoso y se aplica bien mediante rastillos y ganchos adecuados.

De esta manera se hacen unas tres capas de piso y se deja reposar y entrar un poco el horno a fin de que la solera se consolide bien. Al siguiente día se puede hacer la primera carga que debe ser pequeña y de prueba, para observar las condiciones térmicas y metalúrgicas del horno.

Cada la primera carga es conveniente no hacer inmediatamente la siguiente sino dejar calentar bastante el horno durante dos o tres horas, después puede ya seguirse trabajando en condiciones normales.

A guisa de ejemplo cito el siguiente caso práctico seguido por el autor: El sábado a medio día se encendió el horno y se mantuvo a partir del lunes con carbon coke hasta el jueves; entonces se encendieron los quemadores y se continuó el calentamiento para hacer ya la solera el martes próximo en la noche. El miércoles se hizo la primera carga.

La llama y el tiro de la chimenea deben ser cuidadosamente observados durante el calentamiento a fin de regular la combustión y el tiro mediante la compuerta respectiva.

Inversión de las válvulas:- Se cambia la dirección de entrada del aire y salida de los gases para calentar la cámara de regeneración respectiva, cada 20 o 25 minutos. Muy conveniente es vigilar la temperatura de las cámaras mediante pirómetros termoelectrónicos registradores adecuados, de modo que esta sea de unos 1200°C. como máximo en su parte media. Si el horno está demasiado caliente es conveniente efectuar algunas inversiones cada cinco minutos hasta disminuir su temperatura. Recientemente se ha introducido principalmente en los Estados Unidos el sistema automático de inversión de las válvulas a base de pirómetros en las cámaras, aunque cómodo y preciso no ha logrado hasta hoy sin embargo, una aplicación general en todos los hornos modernos.

Carga:- La forma mas conveniente de efectuarla depende de la calidad y tamaño de la pedacería. El orden acostumbrado es mas o menos el siguiente; Se carga sobre el piso limpio una capa ligera de cal, enseguida pedacería chica con algo de cal en medio, enseguida el hierro colado, las rebabas, recortes y desperdicios diversos y al final encima de todo, las piezas grandes.

Regulación de la Flama:- Para fundir la carga se deja entrar el máximo de combustible de modo que la llama llene el laboratorio del horno y por los intersticios de las puertas salgan pequeñas llamas. A medida que la carga funde y el horno adquiere una temperatura mas elevada, se va regulando la flama de modo de evitar un sobre calentamiento, arreglando así mismo la inclinación del quemador y el tiro por medio de su compuerta, para hacer que la flama lama bien el baño sin tocar la bóveda. Se evitará también el sobrecalentamiento de un lado invirtiendo el tiro a tiempo.

Cóntrol de Temperatura:- La del laboratorio del horno se vigila observándolo continuamente a travez de un buen vidrio azul especial no muy claro ni rojizo, que permita al práctico apreciar por el color de la bóveda y de las paredes su temperatura; así un color amarillo rojizo indica un horno frio, uno blanco amarillento, calor medio, uno blanco mate, caliente y uno blanco deslumbrador borrándose las juntas de los tabiques, sobrecalentamiento. Aún mas facilmente se aprecia la temperatura comparando el calor de la flama con el del horno, en tanto que el de éste se aproxima mas al de aquella, tanto mas elevada es su temperatura. Precaución especial debe tomarse para no dejar escurrir la bóveda, lo que suele suceder al final de una carga, cuando el horno adquiere su temperatura máxima. Si esto llegara a acontecer, hay que efectuar algunas inversiones rápidas de las válvulas disminuyendo un poco la entrada del combustible y sobre todo de aire caliente procedente de las cámaras. El control de la temperatura mediante pirómetros ópticos no es facil de llevarse a cabo dada la radiación luminosa de la llama así como la presencia de gases que impiden una lectura límpida. El empleo de termómetros termoelectrónicos requiere el empleo de pares especiales y precauciones tales que la hacen poco práctica y accesible aun cuando se la ha llegado a usar por via experimental y especulativa. (E. Schröder St. u. E. 1933 p.873.)

Inversión de las válvulas: Se cambia la dirección de la
 traza del aire y salida de los gases para calentar la cámara de
 regeneración respectiva, cada 20 o 25 minutos. Muy conveniente
 es vigilar la temperatura de las cámaras mediante pirómetros ter-
 mométricos registradores adecuados, de modo que esta sea de 200
 a 250°C. como máximo en su parte media. Si el horno está dem-
 estado caliente es conveniente efectuar algunas inversiones cada
 cinco minutos hasta disminuir su temperatura. Revertidamente se
 ha introducido principalmente en los Estados Unidos el sistema
 automático de inversión de las válvulas a base de pirómetros en
 las cámaras, aunque cómodo y preciso no ha logrado hasta hoy sin
 embargo, una aplicación general en todos los hornos modernos.

Cargas: La forma mas conveniente de efectuarla depende de
 la calidad y tamaño de la pedacera. El orden acostumbrado es
 mas o menos el siguiente: Se carga sobre el piso limpio una capa
 ligera de cal, ensacada pedacera chica con algo de cal en ma-
 dio, ensacada el hierro colado, las rebabas, recortes y desper-
 dicio diversas y al final encima de todo, las piezas grandes.

Regulación de la flama: Para cambiar la carga se deja en-
 trar el máximo de combustible de modo que la flama llena el lado
 exterior del horno y por los intersticios de las puertas salgan de
 muchas flamas. A medida que la carga funde y el horno adquiere
 su temperatura mas elevada, se va regulando la flama de modo de
 evitar un sobre calentamiento, arreglando así mismo la inclinación
 del quemador y el tiro por medio de su compuerta, para ha-
 cer que la flama lama bien el baño sin tocar la bóveda. Se evita
 también el sobrecalentamiento de un lado invirtiendo el tiro
 a tiempo.

Control de Temperatura: La del laboratorio del horno se vi-
 gila observándolo continuamente a través de un buen vidrio azul
 especial no muy claro ni rojizo, que permite al práctico apor-
 tar por el color de la bóveda y de las paredes su temperatura.
 Con un color amarillo rojizo indica un horno frío, uno blanco a-
 marillento, color medio, uno blanco mate, caliente y uno blanco
 deslumbrador por donde las juntas de las tapas, sobrecalentado.
 Aún mas fácilmente se aprecia la temperatura comparando
 el color de la flama con el del horno, en tanto que el de éste
 se aproxima mas al de azulada, tanto mas elevada es su temperatu-
 ra. Precaución especial debe tomarse para no dejar sacudir la
 bóveda, lo que suele suceder al final de una carga, cuando el
 horno adquiere su temperatura máxima. Si esto llegara a suce-
 der, hay que efectuar algunas inversiones rápidas de las válvu-
 las disminuyendo un poco la entrada del combustible y sobre todo
 de tiro caliente procedente de las cámaras. El control de la tem-
 peratura mediante pirómetros ópticos no es fácil de llevarse a
 cabo dada la radiación luminosa de la flama así como la presen-
 cia de gases que impiden una lectura limpia. El empleo de ter-
 mometros termoelectrónicos requiere el empleo de pares calientes
 y precauciones tales que la hacen poco prácticas y accesibles aun
 cuando se la ha logrado a usar por vía experimental y especial-
 mente (E. Gardner St. U. S. E. 1933 p. 875.)

Reparaciones de la Solera:- Despues de una carga y antes de efectuar la siguiente, es necesario limpiar bien el piso cuidando de que no quede acero en las oquedades, para lo cual se -- raspa bien con un rastrillo o un gancho; el acero que penetra en la solera y se solidifica, debe ser fundido y extraído, de otra manera al fundirse la siguiente carga, ese acero va corroyendo el material del piso y penetrando en él en forma de pequeñas venas, pudiendo llegar hasta a perforarlo completamente.

Los agujeros formados en la solera se raparan con dolomita o mejor magnesita calcinadas y granuladas, siendo la última mejor, aunque mas cara, por su difícil escoriabilidad. Se les introduce bien con la pala, bien con una cuchara grande adecuada al objeto, a fin de que pegue bien se les puede humedecer un poco con melaza o bien amasar con chapopote, sobre todo si se trata de reparar las paredes de las cuales resbala facilmente. Hay que dejar entonces reposar un rato el horno caliente a fin de -- que la magnesita se conglomeré y adhiere bien antes de cargar. Si se han formado algunos montículos de escoria se les puede fundir con un poco de óxido de hierro, rebaba fina, arena o espato fluor.

La solera debe quedar bien lisa y uniforme, el orificio de colada se cierra por el interior del crisol con magnesita que se aprieta con un pisón largo adecuado, así como por fuera con magnesita tambien bien apretada y luego con una gruesa capa de buen barro refractario. Si el piso está ya muy gastado se procede a -- elevarlo un poco, rehaciéndolo según se indicó al hablar de la -- puesta en marcha, de un nuevo hornó.

Toma de muestras:- Las muestras del metal para darse cuenta del estado del mismo dentro del horno, se toman con las cucharas apropiadas para ello, que son de un contenido de unos dos o tres kilos de acero, mas bien amplias que profundas, por ejemplo de un radio de 10 cms. y una profundidad de 6 y con un maneral -- largo de aproximadamente 2 mts. Esta cuchara se introduce al horno y reviste primero bien con una delgada capa de escoria a fin de que el metal no se pegue ni se enfrie demasiado aprisa, este se extrae de la parte media del baño y se vacía despacio en una lingotera pequeña para el objeto. Segun la clase de prueba deseada se usa bin una lingotera para pruebas solo vaciadas, que consiste en una pequeña caja rectangular de hierro colado con una elevación triangular transversal en su parte media a fin de producir un entalle en la muestra que permita romperla mas facilmente en esa línea, o si se trata de pruebas forjadas se usa mejor una lingotera formada de dos escuadras de hierro colado que cierran una contra la otra y se colocan sobre una pequeña placa que les -- sirve de fondo.

Ya por el aspecto del metal líquido se puede ver su grado de dureza (contenido en carbono), si es muy duro presenta un aspecto mas oscuro con numerosos puntos grasos oscuros, mientras -- mas suave, mas claro se ve y menos de esos puntos presenta, igualmente puede apreciarse por dicho aspecto superficial el contenido aproximado de manganeso en el baño. Si al vaciarse hierve el

Reparaciones de la Solera: - Después de una carga y antes de efectuar la siguiente, es necesario limpiar bien el piso cuando de que no quede acero en las esquinas, para lo cual se raspa bien con un rastillo o un gancho; el acero que penetra en la solera y se solidifica, debe ser fundido y extraído, de otra manera al fundirse la siguiente carga, ese acero va corroyendo el material del piso y penetrando en él en forma de pedruzcos varios, pudiendo llegar hasta a perforarlo completamente.

Los agujeros formados en la solera se reparan con bolomita o mejor magnesia calcinada y granulada, siendo la última mejor, aunque más cara, por su difícil escoriabilidad. Se les introduce bien con la pala, bien con una cuchar grande escurada al objeto, a fin de que pegue bien se les puede humedecer un poco con melaza o bien amasar con chapopote, sobre todo si se trata de reparar las grietas de las cuales resaca fácilmente. Hay que dejar entonces reposar un rato el horno caliente a fin de que la magnesia se conglomerare y adhiera bien antes de cargar. Si se han formado algunos montículos de escoria se les puede fundir con un poco de óxido de hierro, repasa fino, arena o espato limon.

La solera debe quedar bien lisa y uniforme, el crujido de colada se cierra por el interior del crisol con magnesia que se aprieta con un plato largo escurado, así como por fuera con magnesia también bien apretada y luego con una gruesa capa de barro refractario. Si el piso está ya muy gastado se procede a elevarlo un poco, rehaciéndolo según se indicó al hablar de la puerta en marcha, de un nuevo horno.

Toma de muestras: - Las muestras del metal para darse cuenta de del estado del mismo dentro del horno, se toman con las cucharas apropiadas para ello, que son de un contenido de unos dos o tres kilos de acero, mas bien amplias que profundas, por ejemplo de un radio de 10 cms. y una profundidad de 6 y con un maneral largo de aproximadamente 2 mts. Esta cuchar se introduce al horno y revuete primero bien con una delgada capa de escoria a fin de que el metal no se pegue ni se entrie demasado aprisa, esto se extrae de la parte media del baño y se vacía despacio en una lingotera pedruña para el objeto. Según la clase de prueba deseada se usa sin una lingotera para pruebas solo vacías, que consisten en una pedruña cónica rectangular de hierro colado con una elevación triangular transversal en su parte media a fin de producir un entalle en la muestra que permita romperla mas facilmente en sus fines, o si se trata de pruebas fortísimas se usa mejor una lingotera formada de dos escudrias de hierro colado que cierran una contra la otra y se colocan sobre una pedruña plana que las abra de fondo.


Ya por el aspecto del metal líquido se puede ver su grado de dureza (contenido en carbono), si es muy duro presenta un aspecto mas oscuro con numerosas puntas grises oscuras, mientras que si es suave, mas claro se ve y menos de esas puntas presentes, igualmente puede apreciarse por dicho aspecto superficial el contenido de aproximado de manganeso en el baño. Si al vaciarse hierve el

metal bastante y sube, contiene aún mucho carbono en tanto que si este es bajo la muestra cae bastane y se pega mas a la lingotera.

La escoria debe tambien estar homogenea y bien fundida con una fluidez apropiada, su color y aspecto deben corresponder a los de una escoria básica no muy rica en óxidos.

Igualmente puede apreciarse la temperatura del metal por el tiempo que éste tarda en solidificarse en la cuchara y por su fluidez al vaciarlo sobre el piso, generalmente se tomo como normal para colar una carga un tiempo de 30 segundos para solidificación de la muestra dentro de una cuchara de dimensiones normales bien revestida de escoria, estando la superficie del metal descubierta.

Las muestras simplemente vaciadas se enfrían en agua y se quiebran en un yunque adecuado, pudiendose apreciar por el aspecto del grano su % de carbono, así como de fósforo y de manganeso. La fotografía adjunta puede dar una idea de las diferencias de aspecto del grano en varias muestras preliminares en función de su contenido en carbono.



Las muestras forjadas que se preparan forjando el pequeño lingote vaciado en las condiciones antes dichas, en un martillo mecánico, enfriándolas enseguida en agua y doblándolas en frío hasta quebrarlas; de acuerdo con el ángulo que la prueba resiste de doblez hasta romperse, se puede apreciar su % C. Así una prueba con mas de 0.4% de éste elemento se quiebra sin admitir flexión apreciable, una de 0,3 % admite solo un ligero doblez, abajo 0.2 % la flexión es de hasta 180°. Pruebas con menos de 0.2% C. se entallan en caliente y rompen despues de enfriarlas en agua. Por el aspecto del grano de la quebradura, puede apreciarse tambien en esta clase de pruebas el % C. con gran aproximación.-

metal bastante y agua, contiene un mucho carbono en tanto que
si este es bajo la muestra sea bastante y se pega a la
luz.

La escoria debe tambien estar homogénea y bien fundida con
una fluides apropiada, su color y aspecto deben corresponder a
los de una escoria buena no muy rica en óxidos.

Igualmente puede apreciarse la temperatura del metal por
el tiempo que este tarda en solidificarse en la muestra y por su
fluides al vaciarlo sobre el piso, generalmente se toma como norma
tal para colar una carga un tiempo de 30 segundos para solidifi-
cación de la muestra dentro de una muestra de dimensiones norma-
les bien revestida de escoria, estando la superficie del metal
descubierta.

Las muestras simplemente vaciadas se empujan en agua y
quedan en un punto elevado, pudiéndose apreciar por el aspecto
to del grano su % de carbono, así como de los otros y de sus
La fotografía adjunta puede dar una idea de las diferencias de
aspecto del grano en varias muestras preliminares en función de
su contenido en carbono.

Las muestras forjadas que se preparan forjando el peduño
luego vaciado en las condiciones antes dadas, en un martillo
mecánico, entran en agua y doblándose en frío
hasta que se rompa; de acuerdo con el ángulo que la prueba resiste
de dobles hasta romperse, se puede apreciar su % G. Así una prueba
de con mas de 0.4% de este elemento se puede sin admitir flexión
ción apreciable, una de 0.3% admite solo un ligero doblar, una
de 0.2% la flexión es de hasta 180°. Pruebas con menos de 0.2%
G. se entellan en caliente y rompen después de entran en agua.
Por el aspecto del grano de la muestra, puede apreciarse
también en esta clase de pruebas el % G. con gran aproximación.

El fósforo puede reconocerse asimismo por el aspecto brillante y estructura tosca que imparte al grano, el manganeso lo hace un poco más gris y duro. Es fácil además apreciar en ellas si el % de azufre o de oxígeno es elevado, por las grietas que al forjarse en caliente se producen en este caso.

Cuando estas indicaciones no bastan o son insuficientes para el objeto deseado, se requiere naturalmente el análisis rápido de control, que permite en pocos minutos saber el % de C, de Mn, de P, de S, de Ni, de Cr, etc., siguiendo los métodos de rutina conocidos y cuya descripción hemos querido dejar fuera de este trabajo por no desnaturalizar su objeto ni alargarlo demasiado innecesariamente. Solo mencionaremos como interesante por su novedad y utilidad práctica la determinación rapidísima y exacta del carbono en muestras preliminares de aceros al carbono y ligeramente ligados, mediante el carbómetro de Malmberg, aparato magnético que permite leer el % de C en función de la permeabilidad magnética de un pequeño block de prueba enfriado en condiciones normales, durante la operación un total de 6 minutos. -- (Rev. de Met. 1931 p.53 Extr.)

A más de las muestras de metal, son muy importantes para la debida conducción de una fusión, las muestras de escoria tomadas mediante las cucharas comunes y dejadas enfriar al aire. -- Las experiencias de R. Back (St. u. E. p.945) han venido a demostrar la importancia práctica de tales pruebas que permiten reconocer por el aspecto de la superficie del pan de escoria enfriada, así como por su quebradura, su relación de basicidad V (relación % CaO a % SiO₂), de gran importancia para la conducción del proceso, así como su contenido aproximado de FeO, MnO, MgO y P₂O₅.

Afinado de la Carga:-- De acuerdo con las pruebas tomadas se procede a hacer las adiciones convenientes; Si el baño es muy duro se adiciona mineral de hierro o de manganeso y si es rico en fósforo, se agrega bastante cal, de acuerdo siempre con lo ya expuesto en el capítulo referente a la teoría química del proceso. Toda carga debe hervir convenientemente y una vez alcanzada la composición adecuada se le aguieta y desoxida convenientemente con ferromanganeso, ferro-silicio y aluminio u otros medios ya expuestos. Nunca debe agregarse mineral de hierro al final de una carga, para evitar numerosas inclusiones de FeO en el baño;-- se señala en 45 minutos (St. u. E. 1933 p.315) el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última adición de mineral y la colada. La adición de ferromanganeso como desoxidante debe ser hecha también oportunamente a fin de dar tiempo a que las inclusiones de MnO suban a la escoria, señalándose en 11 minutos el tiempo mínimo entre esta adición y la colada y no debiendo de hacerse sino estando ya el metal bien caliente y listo para ser colado. El ferrosilicio debe adicionarse pocos instantes antes de la colada y de preferencia en la canal o en la tina, a menos que se trate de ferrosilicio con más de 80% Si, dada su difícil fusibilidad.

El calcio-silicio se agrega también en la tina, así como -

El resultado puede reconocerse examinando por el aspecto brillante y estructura fosca que imparte el grano, el manganeso lo hace un poco más gris y duro. Es fácil observar en ellas al ser golpeadas que las grietas que al torcer se en caliente se producen en estas cosas.

Cuando estas indicaciones no bastan o son insuficientes para el objeto deseado, se reducen naturalmente el análisis rápido de control, que permite en pocas minutos saber el % de Mn, de P, de S, de Ni, de Cr, etc., siguiendo los métodos de rutina conocidos y cuya descripción hemos querido dejar fuera de este trabajo por no detallar en objeto ni analizarlo demasiado innecesariamente. Solo mencionaremos como interesante por su novedad y utilidad prácticas la determinación rápida y exacta del carbono en muestras preliminares de aceros al carbono y ligeramente ligados, mediante el oxímetro de Malmberg, para lo magnético que permite leer el % de C en función de la permeabilidad magnética de un pequeño bloque de prueba enfriado en condiciones normales, durante la operación un total de 6 minutos. (Rev. de Met. 1931 p. 53 Extr.)

A más de las muestras de metal, son muy importantes para la debida conducción de una fundición, las muestras de escoria tomadas mediante las cucharas comunes y dejadas enfriar al aire. Las experiencias de R. Back (St. M. E. p. 945) han venido a demostrar la importancia práctica de tales pruebas que permiten conocer por el aspecto de la superficie del pan de escoria enfriada, así como por su dureza, su relación de pastosidad y relación % CaO a % SiO₂, de gran importancia para la conducción del proceso, así como su contenido aproximado de FeO, MnO y P₂O₅.

Afinado de la Carga: De acuerdo con las pruebas tomadas se procede a hacer las adiciones convenientes; si el baño es muy duro se adiciona mineral de hierro o de manganeso y si es rico en fósforo, se agrega bastante cal, de acuerdo siempre con lo ya expuesto en el capítulo referente a la teoría química del proceso. Toda carga debe hervir convenientemente y una vez alcanzada la composición deseada se le agitan y desoxidan convenientemente con ferromanganeso, ferro-silicio y aluminio u otros medios ya expuestos. Nunca debe agregarse mineral de hierro al final de una carga, para evitar numerosas inclusiones de FeO en el baño; que debe transcurrir entre la última adición de mineral y la coada. La adición de ferromanganeso como desoxidante debe ser hecha también oportunamente a fin de dar tiempo a que las inclusiones de MnO suban a la escoria, señalándose en 11 minutos el tiempo mínimo entre esta adición y la coada y no debiendo de hacerse sino estando ya el metal bien caliente y listo para ser coado. El ferro-silicio debe adicionarse pocas instantes antes de la coada y de preferencia en la canal o en la tina, a menos que se trate de ferro-silicio con más de 80% Si, dada su difícil fusión.

El calcio-silicio se agrega también en la tina, así como

el aluminio o el ferrotitanio, según se indicó antes. Breviamente se ha hecho asimismo indicación de la forma mas conveniente de adicionar otras ferro-aleaciones, así el Ferrocromo es bueno adicionarlo previamente calentado a unos 900° E. en un pequeño horno ad hoc, el ferrovanadio en la tina, el tungsteno en el horno al final de la carga y en cajas cerradas etc.

Si el baño requiere una recarburación, ésta puede hacerse de la mejor manera en forma de hierro lavado (fundición de hierro muy pura con elevado contenido en carbono, hasta de 4 %) o bien de ferromanganeso con poco contenido en manganeso o bien de spiegel. De no ser esto viable se recarbura mediante carbon de electrodo, de antracita o bien de coque molidos para lo cual es necesario sacar previamente o al menos retirar la escoria, de otra manera el carbono se gastaría en reducir los óxidos que ésta contiene. Eventualmente y en casos muy especiales puede hacerse ésta adición de carbono en la canal de colada o bien en la tina. El carbono absorbido en éstas condiciones puede calcularse en mas o menos un 50 %.

En cuanto a las adiciones de desoxidantes y aleaciones como ferromanganeso, ferrosilicio, aluminio etc., se efectúan a base de análisis o apreciación del contenido de dichos elementos y de FeO del baño, según queda ya explicado en el capítulo anterior. El cálculo respectivo no es mas de una simple proporción bien sencilla por lo que no creo necesario exponerla aquí, hay que tener en cuenta, las pérdidas normales por escorificación, las cuales se determinan de la mejor manera por la experiencia en cada caso y para cada horno.

Colada y vaciada:- Cuando la carga está ya en condiciones de composición y de temperatura para ser colada, se procede a perforar el orificio de colada del horno, lo cual se hace quitando con una barreta la capa exterior de barro y magnesita o dolomita hasta que ésta aparece ya de un color rojo oscuro. La tina previamente calentada y arreglado el tapón, se coloca mediante la grúa bajo la canal y con unos golpes fuertes de barreta se perfora definitivamente el horno a fin de dar salida al metal. El chorro debe ser suficientemente grande para que la colada no sea demasiado lenta y el metal se enfríe, de no ser así se agrandará el orificio por la parte interior del horno mediante un grueso y fuerte espetón. En cuanto todo el metal ha salido, empieza a escurrir la escoria, conviene entonces retirar la tina, cubriendo eventualmente el metal con unas paladas de cal y recibir la escoria en una caja u olla colocada al efecto en el foso de colada.

El vaciado tiene lugar en las lingoteras dispuestas para el objeto. La forma de vaciar en fuente o por arriba cada lingote y la clase de lingotera usada, depende de la naturaleza de la carga y del trabajo ulterior del lingote. Todos estos detalles constituyen una de las partes mas importantes dentro de la técnica de la fabricación de acero, pero saldría fuera de los límites de este modesto trabajo el entrar en detalles minuciosos al respecto, por lo que solo mencionaremos que para el vaciado de cargas suaves efervescentes es decir no aquietadas (desoxidadas y desga-----

el aluminio o el ferrotitanio, según se indicó antes. Previamente se ha hecho asimismo indicación de la forma más conveniente de disponer estas ferro-aleaciones, así el ferrotitanio es bueno añadirlo previamente calentado a unos 900° C. en un pedacito de horna al hoc, el ferrotitanio en la tina, el tungsteno en el horno al final de la carga y en cajas cerradas etc.

Si el baño requiere una reconstrucción, ésta puede hacerse de la mejor manera en forma de hierro lavado (fundición de hierro muy pura con lavado contenido en carbono, hasta de 4%) o bien de ferromanganeso con poco contenido en manganeso o bien de hierro. De no ser éste viable se recibirán mediante carbon de electrolisis, de antimonio o bien de coke molido para lo cual es necesario sacar previamente o al menos retirar la escoria, de otra manera el carbono se gastará en reducir los óxidos que ésta contiene. Eventualmente y en casos muy especiales puede hacerse ésta reducción de carbono en la canal de colada o bien en la tina. El carbono absorbido en estas condiciones puede calcularse en mas o menos un 20%.

En cuanto a las adiciones de desoxidantes y aleaciones como ferromanganeso, ferrosilicio, aluminio etc., se efectúan a base de análisis o aproximación del contenido de dichos elementos y de los del baño, según queda ya explicado en el capítulo anterior. El cálculo respectivo no es mas de una simple proporción para saber cuál por lo que no creo necesario exponerla aquí, hay que tener en cuenta, las pérdidas normales por escorificación, las cuales se determinan de la mejor manera por la experiencia en cada caso y para cada horno.

Colada y vertida: Cuando la carga está ya en condiciones de composición y de temperatura para ser colada, se procede a retirar el orificio de colada del horno, lo cual se hace quitando con una barreta la caps exterior de parte y mangasita o bobineta hasta que ésta aparece ya de un color rojo oscuro. La tina previamente calentada y arreglada al tabón, se coloca mediante la grúa bajo la canal y con unos golpes fuertes de barreta se perfora definitivamente el horno a fin de dar salida al metal. El chorro de metal sale fuertemente grande para que la colada no sea demorada y el metal se entrie, de no ser así se agrandará el orificio por la parte interior del horno mediante un grueso y fuerte zapato. En cuanto todo el metal ha salido, empieza a escorificar la escoria, conviene entonces retirar la tina, cubriéndola eventualmente con una palada de cal y recibir la escoria en una caja u olla colocada al efecto en el caso de colada.

El vaciado tiene lugar en las lingoteras dispuestas para el objeto. La forma de vaciar en fuente o por arriba cada lingote y la clase de lingotera usada, depende de la naturaleza de la carga y del trabajo posterior del lingote. Todas estas detalles constituyen una de las partes más importantes dentro de la técnica de la fabricación de acero, pero aléjese fuera de los límites de este modesto trabajo el entrar en detalles minuciosos al respecto, por lo que solo mencionaremos que para el vaciado de cargas suaves y especiales es decir no desoxidadas (desoxidadas y desgas-

sificadas) mediante adiciones de ferroaleaciones o de aluminio, sino dejadas desoxidar mediante su propio carbono durante la solidificación (cargas trabajando en la lingotera o abiertas), con viene la vaciada en fuente o sea mediante un tubo central que comunica con todas las lingoteras colocadas en una placa, de manera que el metal ascienda simultáneamente en todas ellas. En cuanto a las cargas finas, duras o especiales y calmadas, es preferible vaciar individualmente cada lingote por arriba y en lingotera provista de cabeza perdida. pues así es menor el rechupe sobre todo si la lingotera es además de con cidad invertida.

De fundamental importancia para la obtención de lingotes sanos es el control de las temperaturas de colada y vaciada. La tendencia moderna es como ya hemos dicho, a medir con la mayor exactitud posible dichas temperaturas mediante pirómetros ópticos unicos practicamente utilizables hasta ahora para ello. Las temperaturas adecuadas dependen naturalmente de la composición de la carga. Segun las mediciones efectuadas por E. Schröder (St. u. E. 1933 p.873), se requiere generalmente un sobrecalentamiento arriba del punto de fusión del metal de unos 100 a 170° C. y da así la lista siguiente de temperaturas mas adecuadas para la colada de aceros al carbono, medidas con pirómetro de desaparición de filamento y corregidas con un factor de $\xi = 0.50$:

% Carbono	Temperatura de Colada	Colada
0.75 a 0.85	1560 a 1570° C.	Calmada
0.55 a 0.70	165 a 1575 "	"
0.45 a 0.55	1560 a 1580 "	"
0.40 a 0.45	1570 a 1590 "	"
0.35 a 0.40	1580 a 1600 "	"
0.28 a 0.35	1590 a 1610 "	"
0.15 a 0.25	1600 a 1615 "	Eferveciente.
0.10 a 0.15	1600 a 1620 "	"
0.05 a 0.10	1610 a 1625 "	"
menos de 0.04	1600 a 1630 "	"

El suscrito ha obtenido las siguientes temperaturas en algunas coladas que se han dejado vaciar en buenas condiciones, medidas con pirómetros ópticos Siemens y Pyropto:

Temperaturas de Colada:	Temperaturas sin corregir:	Temperaturas corregidas: ($\xi = 0.50$)
I	1560° C.	1605° C.
II	1460° "	1560° "
III	1470° "	1570° "
Temperaturas de vaciado:		
I	1460° C.	1560° C.
II	1430° "	1520° "
III	1460° "	1565° "

afectadas) mediante acciones de termostatos o de suministro de gas. Las lámparas de gas, que en su funcionamiento emiten luz por la combustión de gases, se ajustan mediante el control de la temperatura de la cámara de combustión (carga) mediante el control de la temperatura de la cámara de combustión. En las lámparas de gas, la temperatura de la cámara de combustión se controla mediante un tubo central que se coloca en la cámara de combustión y que emite un flujo de gas a la cámara de combustión. En las lámparas de gas, la temperatura de la cámara de combustión se controla mediante un tubo central que se coloca en la cámara de combustión y que emite un flujo de gas a la cámara de combustión.

De fundamental importancia para la obtención de lámparas de gas es el control de la temperatura de la cámara de combustión y de la temperatura de la cámara de combustión. La tendencia moderna es como ya hemos dicho, a medir con la mayor exactitud posible dichas temperaturas mediante pirómetros ópticos. Únicamente se utilizan hasta ahora para ello, las lámparas de gas que dependen naturalmente de la composición de la carga. Según las mediciones efectuadas por E. Schröder (St. v. E. 1933 p. 875), se requiere generalmente un sobrecalentamiento de un punto de fusión del metal de unos 100 a 170° C. y de ahí la lista siguiente de temperaturas más adecuadas para la carga de gases al carbono, medidas con pirómetro de gasificación de filamento y corregidas con un factor de $k = 0.50$:

Colada	Temperatura de Colada	% Carbono
Galambas	1560 a 1570° C.	0.75 a 0.85
"	" " 1575	0.75 a 0.75
"	" " 1580	0.45 a 0.55
"	" " 1570 a 1590	0.40 a 0.45
"	" " 1580 a 1600	0.35 a 0.40
"	" " 1590 a 1610	0.38 a 0.35
Ervescente	" " 1600 a 1615	0.15 a 0.25
"	" " 1600 a 1620	0.10 a 0.15
"	" " 1610 a 1625	0.05 a 0.10
"	" " 1600 a 1630	menos de 0.04

El sustrato ha obtenido las siguientes temperaturas en las que las coladas que se han dejado volar en buenas condiciones, medidas con pirómetros ópticos Siemens y Pyropot:

Temperaturas de Coladas	Temperaturas sin corregir	Temperaturas corregidas; $k = 0.50$
I	1560° C.	1605° C.
II	1460° "	1560° "
III	1470° "	1570° "
Temperaturas de volado		
I	1460° C.	1560° C.
II	1470° "	1560° "
III	1480° "	1565° "

Las temperaturas corregidas lo han sido con el factor = 0.50, el mas adecuado según Schröder para la superficie del acero ligeramente oxidada y según la conocida fórmula de Wien: --

$$T_a = \frac{9550 \times T_s}{9550 + \text{Log} \epsilon \times T_s}$$

en la cual son T_a la temperatura real absoluta, T_s la temperatura negra (observada) absoluta y ϵ el coeficiente de emisión del cuerpo observada y que según hemos ya dicho es para el acero con superficie ligeramente oxidada de 0.50.

Muy importante es la medición de la temperatura en las pruebas de calor tomadas en la cuchara de prueba según se ha descrito antes, a fin de controlar la de colada, como sin embargo hay un ligero enfriamiento del metal en la maniobra de extraerlo del horno y poner al descubierto su superficie en la cuchara, hay -- que tener en cuenta esta diferencia, la que de acuerdo con las mediciones de Schröder es por término medio de 25° C.

Duración del Revestimiento:-- El piso o solera de un horno Siemens-Martin cuando ha sido debidamente preparado y conservado, tiene una duración casi ilimitada, solo requiere las reparaciones de que se ha hablado previamente después de cada colada.

Las paredes suelen resistir un gran número de coladas, las partes del horno que mas sufren desgaste son las cabezas y puentes que son las mas expuestas a la acción directa de la flama y la bóveda que recibe la mayor radiación del baño y de la flama. Su duración media en condiciones de trabajo normales varía de -- 300 a 400 coladas, dependiendo como se comprende de la naturaleza de las cargas y de la precaución y pericia del fundidor.

Las cámaras deben ser reparadas así mismo cada 1000 coladas mas o menos, ya que se destruyen los tabiques del emarrillado y se obstruyen sus conductos por el polvo arrastrado por la corriente gaseosa, las cámaras de polvo suelen llenarse y deben tambien ser limpiadas. Influye mucho en ésta destrucción y obstrucciones, la adición de cal en polvo que en forma fina es arrastrada por la flama, por esto hay que tener cuidado al agregarla de hacerlo contra la flama y de preferencia en forma de -- trozos o bien de piedra sin calcinar, caso en el cual se gasta -- algo mas de calor para disgregarla.

Las temperaturas corregidas se han sido con el factor = 0.50, el mas adecuado segun Schröder para la superficie del acero ligeramente oxidada y segun la conocida fórmula de Wien:

$$T_s = \frac{9550 \times T_a}{9550 + \log T_a}$$

en la cual son T: la temperatura real absoluta, T_a la temperatura superficial ligeramente oxidada de 0.50. y negra (observada) absoluta y el coeficiente de emisión del cuerpo observado y que segun hemos ya dicho es para el acero con

Muy importante es la medición de la temperatura en las pruebas de calor tomadas en la cuchara de prueba segun se ha descrito antes, a fin de controlar la de colada, como sin embargo hay un ligero entristamiento del metal en la manipulación de extracción del horno y poner al descubierto su superficie en la cuchara, hay que tener en cuenta esta diferencia, la que de acuerdo con las mediciones de Schröder es por término medio de 50° C.

Duración del Revestimiento: El piso o solera de un horno Siemens-Martin cuando ha sido debidamente preparado y conservado tiene una duración casi ilimitada, solo requiere las reparaciones de que se ha hablado previamente después de cada colada.

Las paredes suelen resistir un gran número de coladas, las partes del horno que mas sufren desgaste son las cacerías y puertas que son las mas expuestas a la acción directa de la flama y la pólveda que recibe la mayor radiación del baño y de la flama. Su duración media en condiciones de trabajo normales varia de 200 a 400 coladas, dependiendo como se comprende de la naturaleza de las cargas y de la precaución y pericia del fundidor.

Las cámaras deben ser reparadas así mismo cada 1000 coladas mas o menos, ya que se destruyen los tapidos del empujador y se destruyen sus conductos por el polvo arrastrado por la corriente gaseosa, las cámaras de polvo suelen limpiarse y deben también ser limpiadas. Influye mucho en esta destrucción y operaciones, la adición de cenizas de carbón que en forma fina se arrastra por la flama, por esto hay que tener cuidado al arrastrar de hacerle contra la flama y de preferencia en forma de trozos o bien de piedras sin calcular, caso en el cual se gasta algo mas de calor para disgregarla.

- LA PRACTICA DEL PROCESO BASICO CON CARGA FINA. -

El procedimiento de fusión mas comunmente usado en el horno Siemens-Martin es el de la pedacería Acero-Hierro colado, en la proporción de una tercera parte del último por dos del primero. Es así mismo el que mas conviene al horno a que nos venimos refiriendo, dadas las condiciones locales, esto es existencia de pedacería mezclada de aceros diversos suaves y duros así como de hierro colado y maleable, o facilidad para adquirirlos en condiciones favorables (\$25. a \$30 la ton.), falta de hierro colado líquido, alto precio del lingote de primera fusión (\$80/ton.). Solo en el caso eventual de escasez de pedacería de hierro colado, como suele acontecer en el mercado local, convendría variar un poco el procedimiento, usando pedacería de acero y carbon de coke (proceso pedacería-carbón) o bien sustituyendo parte del colado al menos con carbón.

Nos vamos pues a referir en concreto a un caso práctico de la primera naturaleza indicada o sea, carga de dos terceras partes de hierro dulce y acero y otra de hierro colado.

Al calcular las cargas debe tratarse de obtener en todo caso un baño recién fundido de composición adecuada, ésta es un carbono relativamente alto a fin de poder oxidar y eliminar el fósforo, así como de poder hacer hervir (trabajar) suficientemente el baño sin peligro de sobre oxidar ni decarburar excesivamente. Lo mejor es tenerlo de alrededor de 1% y no menor de 0.80%. El manganeso debe ser suficientemente alto para asegurar un % residual suficientemente elevado. Dicho manganeso residual evita el exceso de FeO en el baño. En caso de no contarse con suficientemente Mn en la carga ni tener spiegel o acero de alto manganeso, conviene trabajar desde un principio con suficiente mineral de manganeso y carbono. El silicio es conveniente como termógeno y escorificante, pero no debe ser demasiado elevado a fin de evitar la fuerte corrosión del material básico y la acidez de la escoria. El fósforo debe ser tan bajo como sea posible, un alto porcentaje del mismo requiere fuertes adiciones de cal desde un principio, ocasionando enfriamiento de la carga y aumento de la cantidad de escoria y con ello del FeO en el baño. En caso de tenerse que eliminar cantidades considerables, se requiere además el trabajo con dos escorias, según ya quedó explicado en capítulo anterior, con lo cual se alarga la duración de la fusión y se tienen mayores dificultades en las maniobras; por esto el hierro colado usado no debe contener mas de 0.5% de dicho elemento. El azufre debe ser así mismo tan bajo como sea posible, según se desprende facilmente de lo ya dicho al tratar del comportamiento de éste elemento en el proceso Siemens-Martin básico.

En el caso de tenerse que agregar carbono a la carga como recarburante, hay que calcular que el coke contiene generalmente alrededor de 80% de C. y que de éste solo se absorbe aproximadamente de un 50 a un 60%.

- LA PRÁCTICA DEL PROCESO BÁSICO CON CARGA FINAL -

El procedimiento de fusión más comúnmente usado en el horno Siemens-Martin es el de la pedocrita Acero-Hierro colado, en la proporción de una tercera parte del último por dos del primero. En tal caso el que más conviene al horno es que nos venimos refiriendo, dadas las condiciones locales, esto es existencias de pedocrita mezclada de aceros diversos suaves y duros así como de hierro colado y maleable, o facilidad para adquirirlos en condiciones variables (25% a 30% la ton.), falta de hierro colado líquido, al precio del lingote de primera fusión (280/ton.). Solo en el caso eventual de escasez de pedocrita de hierro colado, como sucede con frecuencia en el mercado local, convendría variar un poco el procedimiento, usando pedocrita de acero y carbón de coke (proceso de pedocrita-carbon) o bien sustituyendo parte del colado al menos con carbón.

Nos vamos pues a referir en concreto a un caso práctico de la primera naturaleza indicada o sea, carga de dos tercios partes de hierro dulce y acero y otra de hierro colado.

Al calcular las cargas debe tratarse de obtener en todo caso un baño rico en composición de escoria, ésta es un caso poco relativamente alto a fin de poder oxidar y eliminar el fósforo, así como de poder hacer servir (trabajar) satisfactoriamente el baño sin peligro de sobre oxidar ni desoxidar excesivamente. Lo mejor es tenerlo de alrededor de 1% y no menor de 0.80%. El baño debe ser suficientemente alto para asegurar un % residual un tanto elevado. Dicho manganeso residual evita el exceso de FeO en el baño. En caso de no contarse con suficiente Mn en la carga ni tener epígel o acero de alto manganeso, conviene trabajar desde un principio con sulfato mineral de manganeso y carbono. El sulfato es conveniente como termógeno y asforificante pero no debe ser demasiado elevado a fin de evitar la fuerte oxidación del material básico y la salida de la escoria. El fósforo debe ser tan bajo como sea posible, un alto porcentaje del mismo requiere fuertes adiciones de cal desde un principio, ocasionando un aumento de la carga y aumento de la cantidad de escoria y con ello del FeO en el baño. En caso de tenerse que eliminar cantidades considerables, se requiere además el trabajo con gas ácido, según ya quedó explicado en capítulo anterior, con lo cual se alarga la duración de la fusión y se tienen mayores dificultades en las manipulaciones; por esto el hierro colado usado no debe contener más de 0.2% de dicho elemento. El azufre debe ser así mismo tan bajo como sea posible, según se desprende fácilmente de lo ya dicho al tratar del comportamiento de este elemento en el proceso Siemens-Martin básico.

En el caso de tenerse que agregar carbono a la carga como es habitualmente, hay que calcular que el coke contiene generalmente alrededor de 80% de C. y que de esta sola se ahorra aproximadamente de un 50 a un 60%.

La cal que se adiciona para formar la escoria y se carga en la forma previamente indicada, debe formar aproximadamente un 5 a 8 % del metal (cal viva) dependiendo del % Si del mismo y de la acidez de la escoria. En lugar de cal viva puede usarse piedra de cal (CaCO_3), pero su disociación requiere calor y aumenta como ya también dijimos, el gasto de combustible. (compensado en parte por el menor precio de la cal sin calcinar respecto a la viva). En ciertos casos sin embargo, se impone su empleo para producir una escoria espumante que acelera las reacciones metal-escoria así como para producir un ligero enfriamiento del horno cuando éste ha sufrido un sobrecalentamiento.

Como caso concreto apunto en seguida la marcha de la siguiente carga extraída de mi práctica personal.

Carga de Acero suave (estructural).

Composición pedida:	% C	% Mn	% Si	% P	% S
	0.10	0.35			
	0.20	0.55	0.20	0.050	0.060

Carga:	Materiales	Kgs.
	Pedacería de acero.....	2500
	Pedacería de hierro colado.....	1250
	Recorte de rebaba de acero.....	1000
	Lingote de hierro colado.....	500
	Total.....	5250

Adiciones:	Materiales	Kgs.
	Cal.....	400
	Mineral de hierro.....	100
	Espato Fluor.....	25
	Ferro-manganeso.....	40
	Aluminio.....	3

Para reparación piso:	Magnesita.....	50
-----------------------	----------------	----

Descripcion de la carga:

Operaciones:	horas.
Comienzo de la carga.....	14.10
Fin de la misma.....	15.25
Fundió la misma.....	17.45
se tomó la primera prueba.....	18.00
se analizó en el laboratorio dando por resultado: 0.53% C. y 0.085% P.	
se añadió mineral de hierro y cal	
se tomó la segunda prueba.....	18.15
se forjó, el % C se apreció a vista en 0.30	
se agregó mineral de hierro, cal y espato.	
se tomó la tercera prueba.....	18.35
se forjó y apreció el % C. en 0.22	
se añadió mas mineral de hierro y cal.	
4a. prueba forjada, %C. 0.14.....	18.45
se adicionó 10 kgs. de ferromanganeso.	

La cal que se adiciona para formar la escoria y se carga en la forma previamente indicada, debe formar aproximadamente un 5 a 8 % del metal (cal viva) dependiendo del % de la misma y de la calidad de la escoria. En lugar de cal viva puede usarse pie-dra de cal (CaCO₃), pero su disociación requiere calor y aumenta como ya también dijimos, el gasto de combustible. (compensado en parte por el menor precio de la cal sin calcinar respecto a la viva). En ciertos casos sin embargo, se impone su empleo para producir una escoria espumante que acelera las reacciones metal-escoria así como para producir un ligero entumescimiento del horno cuando ésta ha sufrido un sobrecalentamiento.

Como caso concreto suntuo en seguir la marcha de la siguiente carga extraída de mi práctica personal.

Carga de Acero suave (estructural).

Composición pedida:	%	%	%	%	%
	C	Mn	Si	P	S
	0.20	0.35	0.20	0.020	0.005

Cargas:	Materias	
2500	Pedacitos de acero.....	Kgs.
1250	Pedacitos de hierro colado.....	1250
1000	Recorte de rebaba de acero.....	1000
500	Lingote de hierro colado.....	500
5250	Total.....	5250
Adiciones:	Materias	
400	Cal.....	Kgs.
100	Mineral de hierro.....	100
25	Especto Fluor.....	25
40	Ferro-manganeso.....	40
3	Aluminio.....	3
Para reparación piso:		
50	Magnetita.....	50

Descripción de la carga:

Operaciones:	
14.10	Comienzo de la carga.....
15.25	Fin de la misma.....
17.45	Fundido la misma.....
18.00	se tomó la primera prueba.....
	se analizó en el laboratorio dando por re- sultado: 0.22% C. y 0.082% P.
18.15	se añadió mineral de hierro y cal se tomó la segunda prueba.....
	se forjó, el % C se acreció a vista en 0.30
18.35	se agregó mineral de hierro, cal y especto. se tomó la tercera prueba.....
	se forjó y acreció el % C. en 0.22
18.45	se añadió mas mineral de hierro y cal. 4a. prueba forjada, % C. 0.14.....
	se adicionó 10 kgs. de ferromanganeso.

Operaciones	horas
Se tomó la 5a. prueba.....	18.55
se forjó y apreció el % C. en 0.12	
se agregó mas cal y 30 Kgs. de ferromanganeso	
la carga se dispuso para ser colada, aquietándola.	
6a. prueba se forjó y dobló en caliente.....	19.10
después de apreciar su % Mn. se agregaron otros 10 kgs. de ferromanganeso y se preparó para colar.	
Se efectuó la colada.....	19.15
al caer el metal en la tina se agregaron 2kgs de aluminio para desoxidar y calmar el baño.	
el resto del aluminio se añadió al vaciar -- las lingoteras en fuente.	

El análisis de ésta carga fué el siguiente:


% C	% Mn	% Si	% P	% S.
0.140	0.480	0.025	0.036	0.050

La duración total de ésta carga resultó así de 5 horas y 5 minutos, mas aproximadamente otros 15 que se llevó la reparación.

El gasto de petroleo se apreció en aproximadamente 2000lts.

El material fué laminado posteriormente.

La siguiente microfotografía nos muestra la estructura de una muestra de dicho material:



Aumento:
1100 diámetros.

Microfotografía de una muestra de hierro corrugado de 3/8"- fabricado por el suscrito en la Fundición Nacional de Artillería.

Estructura:- Lagunas de ferrita laminar sorbitizada en partes, en fondo de ferrita. - Acero hipoeutectoide en estado laminado original, enfriado al aire.

Operaciones
 Se tomó la 5a. prueba.....18.55
 se forjó y apretó el 1/2 en 0.15
 se agregó más cal y 50 Kgs. de ferromanganeso
 la carga se dispuso para ser colada, prístina-

Se efectuó la colada.....19.15
 la prueba se forjó y dobló en caliente.....19.10
 después de apretar en 1/2 in. se agregaron 50
 lbs 10 kgs. de ferromanganeso y se preparó
 para colar.

Se efectuó la colada.....19.15
 al caer el metal en la tina se agregaron 25 kgs
 de aluminio para desoxidar y calmar el baño.
 el resto del aluminio se añadió al vaciar --
 las lingoteras en fuente.

El análisis de esta carga fue el siguiente:

% C	0.140	% Mn	0.480	% Si	0.025	% P	0.036	% S.	0.020
-----	-------	------	-------	------	-------	-----	-------	------	-------

La duración total de esta carga resultó ser de 5 horas y 5 minutos, más aproximadamente otros 15 que se llevó la reparación.

El gasto de petróleo se aprecio en aproximadamente 2000 lbs.
 El material fue laminado posteriormente.
 La siguiente microfotografía nos muestra la estructura de una muestra de dicho material:

Aumento:
 1100 diámetros.

Microfotografía de una muestra de hierro forjado de 3/8" fabricado por el ensacado en la Fundación Nacional de Armas.

Estructura: - algunas de ferrita laminar esparcida en perles, en fondo de ferrita. - Acero hipocentado en estado laminado original, enfriado al aire.

- CALCULO DE LOS BALANCES DE MATERIALES Y TERMICO -

- BALANCE DE MATERIALES: -

El establecimiento de un balance exacto de ésta naturaleza requeriría en rigor mediciones precisas de los pesos de cargas, adiciones, metal colado y de las pérdidas por diversos -- conceptos, como son por fusión, por oxidación, por desperdicio -- en las diferentes operaciones de colada, vaciada etc., así como análisis detallados de todos los materiales sólidos, líquidos -- y gaseosos introducidos y resultantes. Dadas las dificultades -- prácticas que tales mediciones y determinaciones presentan y da-- dos en el presente caso los impedimentos materiales para reali-- zarlas totalmente, como son, falta de básculas para pesar el -- producto líquido en la tina de colada, las cantidades que aun-- que cortas, siempre quedan dentro del horno después de la cola-- da, de metal y escoria, la imposibilidad de analizar todos y ca-- da uno de los trozos de hierro y acero cargados dada su gran he-- tórogeneidad, la falta de aparatos analizadores de gas automáti-- cos y registradores, las pequeñas cantidades de desperdicio de -- metal y escoria que siempre escapan a la apreciación, etc. De -- modo que solo a concepto de ejemplo ilustrativo presenta el sug-- crito el siguiente cálculo en el cual se ha hecho un resumen so-- lo global y aproximado de los principales materiales de los cua-- les se ha analizado tan solamente los elementos mas salientes e -- importantes para el cálculo, por lo que no debe exigírsele un -- grado de exactitud que no pretende tener.

Como ejemplo concreto he tomado el de la misma carga cita-- da en el anterior capítulo, con promedios globales de las canti-- dades respectivas.

Los datos son los siguientes:

Los materiales metálicos de la carga son los que se detalla a -- continuación, con los pesos respectivos cargados y su análisis:

Material	Cantidad (kgs)	%C	%Mn	%Si	%Fe
Pedacería H. Colado	1250	3.0	0.60	2.5	93.96
Lingote Hierro Colado	500	3.5	0.55	3.0	92.95
Pedacería grande Acero	2500	0.50	0.40	0.3	98.80
Rebaba Acero	1000	0.40	0.50	0.20	98.90
Ferromanganeso	40	6.0	80.00	- -	14.00

Los elementos como P y S no especificados ni considerados -- en éste balance, van englobados bajo la rúbrica Fe junto con és-- te elemento.

De manera que el promedio de los elementos considerados en -- los materiales especificados es:

% C	% Mn	% Si	% Fe
1.578	1.082	1.054	96.50

- CALCULO DE LOS BALANZOS DE MATERIALES Y TERMINO -

- BALANZO DE MATERIALES -

El establecimiento de un balance exacto de esta naturaleza se requiere en rigor mediciones precisas de los pesos de esas, adiciones, metal colado y de las pérdidas por diversas causas, como son por fusión, por oxidación, por despidos en las diferentes operaciones de colada, vaciada, etc., así como en las diferentes operaciones de todos los materiales sólidos, líquidos y gaseosos introducidos y resultantes. Dadas las dificultades prácticas que tales mediciones y determinaciones presentan y los errores en el presente caso los impedimentos materiales para realizarlas totalmente, como son, falta de básculas para pesar el producto líquido en la tina de colada, las cantidades que son que cortas, siempre quedan dentro del horno después de la colada, de metal y escoria, la imposibilidad de analizar todos y cada uno de los trozos de hierro y acero cargados de su gran heterogeneidad, la falta de aparatos analizadores de gas automático y registradores, las pequeñas cantidades de desperdicio de metal y escoria que siempre escapan a la apreciación, etc. De modo que solo a concepto de ejemplo ilustrativo presentamos el siguiente cálculo en el cual se ha hecho un resumen de lo global y aproximado de los principales materiales de los que se ha analizado tan solamente los elementos más salientes e importantes para el cálculo, por lo que no debe exigirse un grado de exactitud que no pretenda tener.

Como ejemplo concreto se tomara el de la misma carga citada en el anterior capítulo, con promedio global de las cantidades respectivas.

Los datos son los siguientes:

Los materiales metálicos de la carga son los que se detallan a continuación, con los pesos respectivos cargados y su análisis:

Materiales	Cantidad (kgs)	% C	% Mn	% P	% S
Ferromanganeso	40	6.0	80.00	--	--
Rebaba Acero	1000	0.40	0.50	0.50	0.50
Rebaba Acero	2500	0.50	0.40	0.3	0.3
Rebaba Hierro Colado	500	3.2	0.75	3.0	3.0
Rebaba Hierro Colado	1250	3.0	0.60	2.5	2.5

Los elementos como P y S no especificados ni considerados en este balance, van englobados bajo la rubrica de junto con el resto de elementos.

De manera que el promedio de los elementos considerados en los materiales especificados es:

% C	1.578
% Mn	1.082
% P	1.054
% S	0.650

El acero colado fué apreciado de la manera siguiente:

35 lingotes de 135 kgs. de peso cada uno.....kgs.	4725
metal que quedó en canales de vaciado.....kgs.	250
metal desperdiciado en tina, etc.....kgs.	25
total.....kgs.	5000

Su análisis fué el siguiente:

%C	%Mn	%Si	%Fe (mas P y S)
0.14	0.48	0.025	99.355

La cal empleada, procedente de Cuernavaca, tuvo el siguiente análisis:

%CaO	%SiO ₂
97.30	2.70

y se usaron 400 kgs. de ella.

La escoria resultante cuyo peso se apreció en 800 kgs., a cusó la siguiente composición

% SiO ₂	% CaO	% FeO	% MnO
20.06	54.40	20.18	5.36

El resto de elementos no especificados como son MgO y P₂O₅, van englobados en la cal (CaO).

El petroleo, cuya cantidad total se estimó en 2000 lts., tiene la siguiente composición aproximada; (Petroleo Mexicano)

% C	% H	% O	% N	% S
83.0	12.0	0.4	1.7	2.9

La cantidad de aire introducido para la combustión fué -- considerada ser Kgs. 36480 y su composición en peso fué tomada de 23.1 % O y 76.9 % N.

Así que calculado con estos datos y teniendo en cuenta la distribución de los productos a que dan lugar, el balance de materiales resulta ser el que en la hoja de balance adjunta va de tallado.

El acero colado fue el siguiente:

25 lingotes de 135 kgs. de peso cada uno.....kgs.	4725
metal que quedé en canales de vaciado.....kgs.	250
metal despedido en fines, etc.....kgs.	25
Total.....kgs.	5000

En análisis fue el siguiente:

%C	0.14
%Mn	0.48
%Si	0.025
%Fe (mas P y S)	99.372

La cal empleada, procedente de Cuernavaca, tuvo el siguiente análisis:

%CaO	97.30
%SiO2	2.70

y se usaron 400 kgs. de ella.

La escoria resultante cuyo peso se aproximó en 800 kgs., a que la siguiente composición

%SiO2	20.06
%CaO	74.40
%FeO	20.18
%MnO	5.36

El resto de elementos no especificados como son H2O y S²⁻ van englobados en la cal (CaO).

El petróleo, cuya cantidad total se estimó en 2000 lbs., tiene la siguiente composición aproximada: (Petróleo Mexicano)

%C	83.0
%H	12.0
%O	0.4
%N	1.7
%S	2.9

La cantidad de aire introducido para la combustión fue considerada ser kgs. 36480 y su composición en peso fue tomada de 23.1 % O y 76.9 % N.

Así que calculada con estos datos y teniendo en cuenta la distribución de los productos a que dan lugar, el balance de mg. tales resulta ser el que en la hoja de balance adjunta va detallado.

HOJA DE BALANCE DE MATERIALES: (cantidades en Kgs.)

C A R G A	A C E R O	E S C O R I A	G A S E S
Metal (5290 kgs.)			
C.-	83.90	7.0	76.90
Mn.-	55.75	24.0	22.25
Si.-	57.25	1.25	
Fe.-	5093.10	4967.75	125.35
Cal (400 kgs.)			
CaO-	389.20	389.20	
SiO ₂	10.80	10.80	
Revestimiento (78.1 kgs.)			
CaO -	45.80	45.80	
SiO ₂ -	32.30	32.30	
Petroleo (1920 Kgs.)			
C.-	1593.60		1593.60
H.-	230.40		230.40
S.-	55.64		55.64
N.-	32.64		32.64
O.-	7.68		7.68
Aire (3648 Kgs.)			
N.-	28063.00		28063.00
O.-	8417.00	108.80	8308.20
Sumas:			
44168.10	5000.00	800.00	38368.10

Medio de 150 Cal. por cada Kg. de escoria... del tipo normal y 200 por cada Kg. de escoria... la última vale para nuestro caso, tendremos un total de calor por este concepto, siendo de 800 Kgs. la cantidad de escoria...

Las salidas de calor por los diversos conceptos son:

Calor en el acero líquido a partir de existir en la litina... fabrica especializada, antes existía entre el calor contenido en el acero líquido a diversas temperaturas, al pasar a un estado sólido directamente en un caso práctico, cuando los materiales provistos, habiendo obtenido datos que sobre el mismo...

HOJA DE BALANCE DE MATERIAS (contables en Kgs.)

CARGA LABORAL ESPECIALES GABES

Materias (7290 Kgs.)			
0.-	83.90	7.0	26.90
M.-	52.75	24.0	33.25
S.-	57.25	1.25	
T.-	5093.10	4967.75	125.75
Gal (400 Kgs.)			
0.-	389.20		389.20
Sio-	10.80		10.80
Revestimiento (78.1 Kgs.)			
0.-	45.80		45.80
Sio-	32.30		32.30
Petroleo (1920 Kgs.)			
0.-	1593.60		1593.60
M.-	230.40		230.40
S.-	22.64		22.64
T.-	32.64		32.64
0.-	7.68		7.68
Aire (3648 Kgs.)			
0.-	8417.00	108.80	8508.20
M.-	28063.00		28063.00
Sumas			
44168.10	2000.00	800.00	38368.10

BALANCE TERMICO.

Este se basa en el anterior balance de materiales. Las entradas de calor por los diversos conceptos, son las siguientes:

Calor introducido con el metal.- Este se introduce al horno a una temperatura media de 25°C., y si tomamos como calor específico del acero el de 0.1165 (Regnault), tendremos que se introduce con 5290 Kgs. de acero: 15404.625 Calorías.

Calor en el aire introducido:- La temperatura de éste la tomamos así mismo de 25°C., y siendo su calor específico medio a la misma 0.3037 y su volumen 28200 Mts³ N., la cantidad de calor que con él se introduce es de 212108.6 Calorías.

Calor en el petroleo antes de quemarse: Considerando que éste entra al horno con una temperatura de aproximadamente 60°C. tendremos que siendo su cantidad 2000 lts. y su calor específico 0.49 (Wirth), entran con él 49000 Calorías.

Calor por combustión del petroleo.- Este lo tomamos de -- 10000 Cal. por Kg., así que siendo la cantidad gastada 1920 Kgs. el calor producido por éste concepto es de: 19200000 Calorías.

Calor por las reacciones de oxidación del baño.- Estas -- son:

Reacción	Cal/Kg.	Kgs. de elemento oxidado	Total Cals.
C a CO ₂	8100	76.9	622890.00
Si a SiO ₂	7000	54.50	381500.00
Mn a MnO	1653	33.25	54962.25
Fe a FeO	1173	125.35	147035.55
Total.....			1206387.80

Calor por formación de la Escoria.- Las reacciones principales en éste caso son la formación de 3 CaO.SiO₂, la de --- FeO.CaO y la de MnO.SiO₂, a base de los óxidos respectivos a -- mas de la de Ca₃(PO₄)₂, pero dada la escasez de datos exactos, respecto al calor de reacción de las mismas, preferimos atenernos a un dato práctico global; según Richards se desprende un promedio de 150 Cals. por cada Kg. de escoria ácida formada, -- del tipo normal y 280 por cada Kg. de básica. Tomando pues éste último valor para nuestro caso, tendremos un total de calor por éste concepto, siendo de 800 kgs. la cantidad de escoria, -- de 224000 Calorías

Las salidas de calor por los diversos conceptos son:

Calor en el acero colado: A pesar de existir en la literatura especialista, datos exactos sobre el calor contenido en el acero líquido a diversas temperaturas, el suscrito prefirió medirla directamente en un caso práctico, aunque con medios imprevistos, habiendo obtenido datos que estan bastante cerca--

BALANCE TERMICO.

Este se pasa en el anterior balance de materiales. Las pruebas de calor por los diversos conceptos, son las siguientes:

Calor introducido con el metal. - Este se introduce al horn no a una temperatura media de 25°C., y al tomamos como calor específico del acero el de 0.115 (Regault), tendremos que se introduce con 2500 Kgs. de acero: 17404.825 Calorías.

Calor en el aire introducido: - La temperatura de este la tomamos así mismo de 25°C., y siendo su calor específico medio a la misma 0.3037 y su volumen 28200 Mts³ N., la cantidad de calor que con él se introduce es de 212108.6 Calorías.

Calor en el petróleo antes de quemarse considerando que éste entra al horno con una temperatura de aproximadamente 60°C. tendremos que siendo su cantidad 2000 lbs. y su calor específico 0.49 (Wirth), entra con 614900 Calorías.

Calor por combustión del petróleo. - Este lo tomamos de 10000 Cal. por Kg., así que siendo la cantidad gastada 1920 Kgs. el calor producido por éste concepto es de 1920000 Calorías.

Calor por las reacciones de oxidación del hierro. - Estas son:

Reacción	Cal/Kg.	Kgs. de elemento oxidado	Total Cal.
Fe a FeO	1173	125.35	147032.55
Mn a MnO	1653	33.25	54962.25
Si a SiO ₂	7000	24.50	171500.00
C a CO ₂	8100	76.9	622890.00
Total.....			1206387.80

Calor por formación de la Escoria. - Las reacciones principales en este caso son la formación de 3 CaO.SiO₂, la de FeO.CaO y la de MnO.SiO₂, a base de los óxidos respectivos a mas de la de Ca3(PO₄)₂, pero haba la escoria de datos exactos respecto al calor de reacción de las mismas, preferimos atender a un dato práctico global según Richards se desprende un promedio de 150 Cal. por cada Kg. de escoria ácida formada. del tipo normal y 280 por cada Kg. de básica. Tomando pues de este último valor para nuestro caso, tendremos un total de calor por este concepto, siendo de 800 Kgs. la cantidad de escoria, de 224000 Calorías

Las salidas de calor por los diversos conceptos son:

Calor en el acero colado: A pesar de existir en la literatura especializada, datos exactos sobre el calor contenido en el acero líquido a diversas temperaturas, el nuestro práctico medirá directamente en un caso práctico, cuando con medios apropiados, habiendo obtenido datos que están bastante cerca-

nos de los antes mencionados, por lo que se ha atendido a ellos, éstos son: Calor contenido en un acero líquido a la temperatura de 1600°C.: 340 Cals., la cantidad contenida en el acero colado (5000 Kgs.) es pues: 1700000 Calorías.

Calor contenido en la escoria;- El contenido de la escoria en calor, medido en las mismas condiciones fué a 1600°C. de 535 Cals., así que la cantidad contenida en los 800 Kgs. de escoria es de: 428000 Calorías.

Calor en los gases que salen a la chimenea.- Estos salen a la misma a una temperatura media de 600°C., según ya queda dicho su calor contenido depende de su composición pero careciendo de datos precisos al respecto nos atenemos a un promedio de 0.38 como calor específico medio, caso en el cual tenemos, siendo la cantidad de gases que salen de 30000 mts³ N., que su contenido en calor total es de 6840000 Calorías.

Pérdida a través de la solera, calculado previamente en la primera parte de éste trabajo: 525336 Calorías.

Además, de las pérdidas generales por radiación, conductividad, etc. no especificadas por su difícil estimación precisa, pero englobadas en una sola cuenta, ésta es la cantidad que resulta de las entradas totales menos las salidas antes detalladas.

Resumiendo tenemos así que el balance queda como sigue:

Entradas de Calor	Calorías	%
Calor en la carga metálica.....	15404.6	0.08
Calor en el aire introducido.....	214108.6	1.03
Calor en el petróleo introducido.....	49000.0	0.23
Calor por combustión del petróleo.....	19200000.0	91.81
Calor por oxidación del baño.....	1206387.8	5.78
Calor por formación de la escoria.....	224000.0	1.07
Total.....	20908901.0	100.00

Salidas de Calor	Calorías	%
Calor contenido en el acero.....	1700000.0	8.15
Calor contenido en la escoria.....	428000.0	2.05
Calor contenido en los gases.....	6840000.0	32.70
Resto de pérdidas.....	11940901.0	57.10
Total.....	20908901.0	100.00

Si tomamos como cantidades de calor básicas para calcular el rendimiento del horno las contenidas en el acero y en la escoria, obtenemos este de 10.15%, el cual es bajo comparado con el de hornos Siemens-Martin de mayor capacidad, cuyo rendimiento oscila de 18 a 20%. Pero hay que tener en cuenta que en nuestro caso se trata de un horno muy pequeño trabajado no a su mayor capacidad sino a una reducida.

nos de los gases mencionados, por lo que se ha atendido a ellas, éstos son: Calor contenido en un acero líquido a la temperatura de 1600°C.: 340 Calías., la cantidad contenida en el acero colado (2000 Kgs.) es pues: 1700000 Calorías.

Calor contenido en la escoria: - El contenido de la escoria en calor, medido en las mismas condiciones fue a 1600°C. de 525 Calías., así que la cantidad contenida en los 800 Kgs. de escoria es de: 428000 Calorías.

Calor en los gases que salen a la chimenea. - Estos salen a la misma a una temperatura media de 600°C., según ya queda dicho su calor contenido depende de su composición pero careciendo de datos precisos al respecto nos atenemos a un promedio de 0.38 como calor específico medio, caso en el cual tenemos, según de la cantidad de gases que salen de 30000 mts. N., que su contenido en calor total es de 684000 Calorías.

Pérdida a través de la solera, calculada previamente en la primera parte de éste trabajo: 525236 Calorías.

Además de las pérdidas generales por radiación, conducción, etc. no especificadas por su difícil estimación precisa, pero englobadas en una sola cuenta, ésta es la cantidad que resulta de las entradas totales menos las salidas antes detalladas.

Resumiendo tenemos así que el balance queda como sigue:

Entradas de Calor		Salidas de Calor	
	Calorías		Calorías
Calor en la carga metálica.....	1700000.0	Calor contenido en el acero.....	1700000.0
Calor en el aire introducido.....	214108.6	Calor contenido en la escoria.....	428000.0
Calor en el petróleo introducido.....	49000.0	Calor contenido en los gases.....	684000.0
Calor por combustión del petróleo.....	1920000.0	Resto de pérdidas.....	1194991.0
Calor por oxidación del baño.....	1206387.8	Total.....	2090891.0
Calor por formación de la escoria.....	224000.0		
	1.07		
	2.78		
	91.81		
	0.23		
	1.07		
	0.08		
	100.00		

Si tomamos como cantidades de calor básicas para calificar el rendimiento del horno las contenidas en el acero y en la escoria, obtenemos este de 10.15%, el cual es bajo comparado con el de hornos Siemens-Martin de mayor capacidad, cuyo rendimiento oscila de 18 a 20%. Pero hay que tener en cuenta que en nuestro caso se trata de un horno muy pequeño trabajado no a su mayor capacidad sino a una reducida.

PRESUPUESTOS Y CONSIDERACIONES COMERCIALES.

Para establecer nuestro presupuesto adjunto tomamos como base los precios de materiales actuales en la ciudad de México Para la mano de obra calculamos con los salarios corrientes a ésta índole de trabajo, en la industria nacional. Como base para calcular la amortización de la planta, tomamos como costo de la misma \$ 50000, incluyendo grúa, compresora de aire, tanque de combustible y demas accesorios necesarios para el trabajo y suponemos una amortización del 15% anual de dicha cantidad. La base para calcular la producción ha sido la de 24 toneladas en 24 horas, a la cual se llega facilmente cargando hasta 6 toneladas de material por colada. La duración de la bóveda, revestimiento y demás material refractario ha sido supuesta la normal, antes indicada. Con éstos datos queda pues el presupuesto en la forma siguiente:

Costo de una tonelada de acero en el Horno Siemens-Martin.

Materias Primas.	Precios	
1100 Kgs. Pedacería de acero y hierro.....	\$	33.00
5 " Ferromanganeso.....	\$	2.25
1 " Ferrosilicio.....	\$	0.55
0.5 " Aluminio en pedacería.....	\$	0.50
100 Kgs. Cal viva.....	\$	1.20
50 " Piedra de cal.....	\$	0.40
5 " Espato Fluor.....	\$	1.50
10 " Mineral de Hierro.....	\$	0.20
10 " Mineral de Manganese.....	\$	0.70
		<u>\$ 40.30</u>

Refractarios.

Por bóveda.....	\$	0.56	
Por paredes y reparaciones diversas al horno.		0.56	
Por cámaras, canales, etc.....	\$	0.58	
Por refractarios para vaciada en fuente.....	\$	2.94	<u>\$ 4.64</u>

Materiales de Consumo, etc.

Por gastos de lingoteras.....	\$	1.00	
Por combustible (petroleo).....	\$	12.00	
Por fuerza eléctrica, vapor, Leña, etc.....	\$	3.00	<u>\$ 16.00</u>

Por mano de obra.....	\$	9.00	
Por gastos de administración.....	\$	5.00	
Por amortización de la planta de fundición..	\$	1.00	<u>\$ 15.00</u>

COSTO TOTAL POR TONELADA.....\$ 75.94

Interesante resulta comparar éste costo bien bajo con el que saca una tonelada del mismo material fundido en un horno eléctrico de la misma producción, calculando con los mismos

PRELIMINARES Y CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS.

Para establecer nuestro presupuesto adjunto tomamos como base los precios de materiales actuales en la ciudad de México para la mano de obra calculamos con los salarios corrientes a esta índole de trabajo, en la industria nacional. Como base para calcular la amortización de la planta, tomamos como costo de la misma \$ 50000, incluyendo grúa, compresor de aire, lampara de combustible y demás accesorios necesarios para el trabajo y suponemos una amortización del 1% anual de dicha cantidad. La base para calcular la producción ha sido la de 24 toneladas en 24 horas, a la cual se le ha agregado cargando hasta 6 toneladas de material por colada. La duración de la óvada, rever-timiento y demás material refractario ha sido sujeta a la norma, antes indicada. Con estos datos queda pues el presupuesto en la forma siguiente:

Costo de una tonelada de acero en el Horno Siemens-Martin.

Materiales Primas.		Precios
1100 Kgs.	Pedaceros de acero y hierro.....	\$ 33.00
5 "	Ferromanganeso.....	2.25
1 "	Ferrosilicio.....	0.25
0.5 "	Aluminio en pedaceros.....	0.50
100 Kgs.	Gal viva.....	1.20
50 "	Piedra de cal.....	0.40
5 "	Bapato Fluor.....	1.50
10 "	Mineral de Hierro.....	0.20
10 "	Mineral de Manganeso.....	0.70
		<u>\$ 40.30</u>

Refractarios.		Precios
	Por óvada.....	0.28
	Por paredes y reparaciones diversas al horno.....	0.28
	Por cámaras, canales, etc.....	0.28
	Por refractarios para vaciada en fuente.....	2.94
		<u>\$ 4.64</u>

Materiales de Consumo, etc.		Precios
	Por gastos de lingoteras.....	1.00
	Por combustible (petróleo).....	12.00
	Por fuerza eléctrica, vapor, agua, etc.....	3.00
		<u>\$ 16.00</u>
	Por mano de obra.....	2.00
	Por gastos de administración.....	2.00
	Por amortización de la planta de fundición.....	1.00
		<u>\$ 15.00</u>
	COSTO TOTAL POR TONELADA.....	<u>\$ 75.94</u>

Interesante resulta comparar este costo bien bajo con el que saca una tonelada del mismo material fundido en un horno eléctrico de la misma producción, calculando con los mismos

precios y solo teniendo en cuenta el gasto de electrodos (7Kgs/ton. a \$ 1.60 el Kg.) y el de corriente eléctrica (700 Kwh./ton. a \$ 0.022/Kwh.) Este resulta en tales condiciones a \$ 88.01 la tonelada. Queda pues manifiesta la ventaja económica del horno - Siemens-Martin.

Wirth.- Brennstoffanalyse.
Stahl.- Die Herstellung des Stahls.
Leibner.- Verfahren der Eisenherstellung.
Dicksch.- Technologie des Eisens.
Richter.- Metallurgische Technologie.
Stahlscheller.- Eisenwerke.
Wirth.- Brennstoffanalyse.

FINISSE

Wörterverzeichnis

Verweise auf die Seiten

Stahl und Eisen.
Wörterbuch der Metallurgie.
Die Eisenwerke.
Die Eisenwerke.
Wörterbuch der Metallurgie.
Chemical Dictionary.

Stahl.
Eisen, die Metalle.
Eisen, Metalle.
Eisenwerke.
Eisenwerke.
Eisen, Metalle.

Siemens-Martin.
 toneladas. Quea pua maillera la venta económica del horno.
 a \$ 0.022/Kwh. (Este resulta en tales condiciones a \$ 88.01 la
 ton. a \$ 1.60 el Kg.) y el de corriente eléctrica (700 Kwh/ton.
 precio y solo teniéndose en cuenta el costo de electricidad (7Kwh)

[The following text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be a detailed technical or financial report, possibly containing a table or multiple paragraphs of data. The text is mirrored across the page, suggesting bleed-through from the reverse side.]

BIBLIOGRAFIA

LIBROS:

Osann.- Fundición del Hierro y del Acero.
Le Chatelier.- Introduction a l' Etude de la Metallurgie.
Campbell.- The Manufacture and Properties of Iron and Steel
Sisco.- The Manufacture of Electric Steel.
Best.- Burning Liquid Fuel.
Ledebur.- Handbuch der Eisenhuettenleute.
Dichmann.- Taschenbuch fuer Eisenhuettenleute.
Richars.- Metallurgische Berechnungen.
Stadtmueller.- Schmelzoeefen.
Wirth.- Brennstoffchemie.

REVISTAS:

Nombre completo.

abreviación usada en el texto

Stahl und Eisen.
Revue de Metallurgie.
La fonderie Moderne.
The Foundry.
Demag Nachrichten.
Chemical Abstracts.

St.u.E.
Rev. de Met.
Fond. Mod.
Foundry.
Dem. Nach.
Chem. Abst.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS:

- Osann. - Fundición del Hierro y del Acero.
- Le Chatelier. - Introduction a l'Etude de la Metallurgie.
- Campbell. - The Manufacture and Properties of Iron and Steel.
- Sisco. - The Manufacture of Electric Steel.
- Boat. - Burning Liquid Fuel.
- Lebedur. - Handbuch der Eisenhüttenkunde.
- Dickmann. - Taschenbuch für Eisenhüttenleute.
- Richarz. - Metallurgische Berechnungen.
- Stadtmüller. - Schmelzöfen.
- Wirth. - Brennstoffchemie.

REVISTAS:


abreviación usada en el texto

Nombre completo.

- St. U. S. E.
- Rev. de Met.
- Fond. Mod.
- Foundry.
- Dom. Nachr.
- Chem. Abst.


- Stahl und Eisen.
- Revue de Metallurgie.
- La Fonderie Moderne.
- The Foundry.
- Domag Nachrichten.
- Chemical Abstracts.

MORNO SIEMENS-MARTIN



Bonzalez V. 1934.

Esc. 1:50




HORNO SIEMENS-MARTIN

Esc. 1/50

MATERIALES

-  Ladrillo colorado
-  " Silice
-  " Refract. 1ª
-  " Refract. 2ª
-  " Magnesita
-  Hormigón
-  Dolomita con Chapopote



FECHA DE DEVOLUCION

El lector se obliga a devolver este libro antes del vencimiento de préstamo señalado por el último sello.



