

TESIS
CUEVAS




TESIS
PROFESIONAL
1933



12

TESIS-BCCT


AM





INSTITUTO DE GEOLOGIA
BIBLIOTECA

I-32
12



EL SERENISSIMO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
81

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO.
Facultad de Química y Farmacia y Escuela
Practica de Industrias Químicas.

OFICINAS FORANEAS DE METALES.

T E S I S

Que presenta el ex-alumno Manuel Cuevas
para su exámen profesional en la carrera
de QUIMICO METALURGISTA Y ENSAYADOR.

AL

Ingeniero GUSTAVO SUNDBERG, a quien debo

lo que soy.

-

A MIS MAESTROS.

-



B:

CLASIF. CYM-1933 T.1
ADQUIS. I-32
FECHA enero 2008
PROCED. _____

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO
Facultad de Ciencias y Letras y Facultad
de Ingeniería Industrial

ESCUELA DE QUÍMICA

T E S I S

42/(300)
CU30
de QUÍMICO METALURGISTA Y ENERGETICISTA

LA

Identificación de los elementos químicos
en los minerales

A MIS MAESTROS



En el presente trabajo, que tengo el honor de someter a la consideración de mis distinguidos Jurados, trataré de dar a conocer el funcionamiento e importancia de las Oficinas Foráneas de Metales, cuya importancia parece que no ha sido comprendida por mis compañeros de Escuela, ya que en algunas ocasiones las vacantes de los puestos de Ensayadores han tardado tiempo en ser cubiertas.

-----000-----

La Ley de Impuestos a la Minería, de fecha 21 de enero de 1932, en el Capítulo 1°. Art. 1°. dice: " Los impuestos que recaen sobre la Minería, son los siguientes:

I - Sobre Fondos Mineros.

II - Sobre producción de metales y compuestos metálicos."

Es para cumplir con la Fracción II que han sido creadas las Oficinas Foráneas de Metales, dependientes del Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Capítulo III, Art. 10, dice: " El impuesto sobre producción de metales y compuestos metálicos de uso industrial, se fijará aplicando las siguientes cuotas: (Ejemplo)

B - Sobre el valor de la plata:

- | | |
|--|--------|
| I - En Minerales Naturales..... | 6.00 % |
| II - En Concentrados..... | 5.00 " |
| III - En Precipitados o en Barras
Impuras o Mixtas..... | 4.00 " |
| IV - Afinada..... | 3.00 " |

In el presente trabajo, que trata el fondo de comercio
 la consideracion de sus distintos aspectos, desde la
 y conocer el funcionamiento e importancia de las diferentes
 ramas de trabajo, cuya importancia parece que no ha sido
 comprendida por sus conductores de hecho, ya que en algunas
 ocasiones las ventas de los productos de manufactura han
 dado lugar en sus estudios.

In Ley de Impuesto a la Renta, de fecha 21 de mayo
 de 1925, en el Capitulo I, Art. 1º, literal a) dice:
 que recaen sobre la Renta, con los siguientes:

- I - Sobre Renta Minera.
 - II - Sobre producción de metales y minerales
 " metales".
- Se hace cumplir con la Ley de 21 de mayo
 las leyes fiscales de Renta, especialmente del
 patrimonio de impuestos especiales de la Renta de
 Oficio y Crédito Público.
- El Capitulo III, Art. 10, dice: "El impuesto sobre
 producción de metales y minerales especiales de las
 ramas, se fijará aplicando las siguientes escalas (Anexo)

- 2 - Sobre el valor de la obra:
- I - En Minería Artesanal..... 5.00 %
- II - En Concentrados..... 8.00 %
- III - En Productos o en Brutas
 Impuras o Mistas..... 1.00 %
- IV - Albedos..... 2.00 %

El valor de la Plata se obtiene del promedio de valores diarios en el Mercado de Nueva York, durante un mes y después es transformado a moneda Nacional según el tipo comercial.

Capítulo IV.- ENSAYE.

Art. 23. " Las liquidaciones para el pago del impuesto de producción a que se refiere el Art. 10, se basarán en las determinaciones cuantitativas que hagan las Oficinas Federales de Ensaye."

REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTOS A LA MINERIA.

Capítulo IV.-

Art. 40. " Definiciones de los productos mineros gravados y de algunos términos empleados en la Industria Metalúrgica."

Definiciones para efectos fiscales exclusivamente:

PROCEDIMIENTO METALURGICO O DE BENEFICIO DE MINERALES"

La serie de operaciones tendentes a extraer en escala industrial, los metales de los minerales que los contienen.

" PLANTAS METALURGICAS O DE BENEFICIO DE MINERALES "

Los establecimientos en que se llevan a cabo procedimientos metalúrgicos. Quedan comprendidas en esta definición las plantas de Concentración, de Lixiviación, de Amalgamación, de Flotación, de Cianuración, Molinos, Fundiciones y Plantas de Afinación.

" METALES "

Al hablar en este Reglamento de Metales, se consideran comprendidos todos los cuerpos simples que en química se dividen en Metales y Metaloides.

Se consideran divididos en:

METALES PRECIOSOS: ORO Y PLATA.

METALES INDUSTRIALES O COMUNES: ANTIMONIO, ARSENICO, BISMUTO, COBRE, ESTAÑO, FIERRO, MERCURIO, MANGANESO, PLOMO, TUNGSTENO, ZINC.

(En esta clasificación se siguió un orden alfabético.)

METALES NO COMUNES: Los no comprendidos en las enumeraciones anteriores.

El valor de la plata en el mercado internacional...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...

Capítulo IV - METALÚRGIA

Art. 25. - Las licitaciones para el procesamiento...
de productos que se refieren al Art. 10, se harán...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...

PROCESAMIENTO DE LA LATA DE PLATA PARA LA MINERÍA

Capítulo IV - METALÚRGIA

Art. 26. - Excepciones de los productos...
de los y de algunas técnicas especiales en la industria...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...

Excepciones para algunas técnicas especiales...

PROCESAMIENTO DE LA LATA DE PLATA PARA LA MINERÍA
La meta de esta ley es proporcionar a los productores...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...

PLANTAS METALÚRGICAS O DE REFINACIÓN DE METALES

Las instalaciones para el procesamiento...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...

METALES

Al hablar en esta ley de metales se entenderá...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...

Se considerará divididos en:

METALES SACIADOS: ORO Y PLATA

METALES INSACIADOS O COMBINADOS: COBRE, ALUMINIO,
PLATA, ORO, NIQUEL, ZINC, CADÁVERO, MERCURIO, BISMUTO,
ANTIMONIO, PLATA

En esta clasificación se tendrá en cuenta...

METALES NO SACIADOS: Los no contemplados en las...
de acuerdo con el valor de la plata en el mercado internacional...

MINERALES:

Los productos de las minas que no tienen principio de beneficio, o solo han sido seleccionados por pepena.

CONCENTRADOS:

El producto resultante de algun sistema de enriquecimiento, tal como los que se obtienen por procedimientos magnéticos, de gravedad o flotación.

CALCINADOS:

El producto resultante de la operación de tueste o calcinación.

MATAS:

El producto obtenido en pirometalurgia formado esencialmente por sulfuros de fierro y cobre, o fierro, cobre y plomo.

SPEISS:

Producto de origen semejante al anterior, compuesto esencialmente por arseniuros o antimoniuros de fierro y cobre.

POLVILLOS DE FUNDICION:

Los productos arrastrados por el tiro de los hornos de fundición y compuestos tanto por partículas finas de mineral tratado, como de distintos contenidos del mismo, volatilizados durante el proceso metalúrgico y condensados posteriormente.

ESCORIAS O GRASAS:

Residue de operaciones pirometalúrgicas cuya composición esencial es de silicatos y silicealuminatos de calcio y fierre.

PRECIPITADOS:

El producto de la operación de precipitación en los sistemas hidrometalúrgicos. Los obtenidos por el procedimiento de Cianuración, son conocidos tambien bajo el nombre de -cianuros- y los del procedimiento de Lixiviación, por -sulfuros-.

BARRAS MIXTAS:

Las barras metálicas cuyos contenidos principales son Plata y Ore.

INTRODUCCIÓN

Este estudio tiene como objetivo principal analizar el comportamiento de los sistemas de control en condiciones de operación normal y de emergencia.

OBJETIVOS

El propósito principal de este estudio es determinar el comportamiento de los sistemas de control en condiciones de operación normal y de emergencia, así como evaluar el impacto de las perturbaciones en el sistema.

ALCANCE

El estudio se limitará a analizar el comportamiento de los sistemas de control en condiciones de operación normal y de emergencia, así como evaluar el impacto de las perturbaciones en el sistema.

DEFINICIONES

El presente estudio se refiere a los sistemas de control en condiciones de operación normal y de emergencia, así como a la evaluación del impacto de las perturbaciones en el sistema.

REVISIÓN DE LITERATURA

En el presente estudio se revisó la literatura existente sobre el comportamiento de los sistemas de control en condiciones de operación normal y de emergencia, así como la evaluación del impacto de las perturbaciones en el sistema.

METODOLOGÍA

Los resultados de este estudio se obtuvieron mediante el análisis de los datos de operación normal y de emergencia, así como la evaluación del impacto de las perturbaciones en el sistema.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio demuestran que el comportamiento de los sistemas de control en condiciones de operación normal y de emergencia es satisfactorio, así como la evaluación del impacto de las perturbaciones en el sistema.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que se continúe con el estudio de los sistemas de control en condiciones de operación normal y de emergencia, así como la evaluación del impacto de las perturbaciones en el sistema.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a los señores directores de la empresa por haber autorizado este estudio y proporcionar los datos necesarios para su realización.

PRODUCTOS METALICOS IMPUROS:

Los productos al estado metálico pero cuyo metal (principal) se encuentra aun ligado a otros y que no son utilizados en esa forma en la industria.

COMPUESTOS METALICOS:

Aquellos compuestos químicos naturales o artificiales que tienen aplicación industrial directa.

METALES O COMPUESTOS METALICOS DE USO INDUSTRIAL:

Se entienden los presentes en un mineral o producto metalúrgico cualquiera en forma y proporción tal, que normalmente sea costeable su separación para ser utilizados en la industria.

PARTIDA:

El conjunto de minerales o productos metalúrgicos de la misma especie presentados para la liquidación del impuesto de producción, por un interesado y consignados en un mismo documento.

LOTE:

Cada una de las porciones en que de acuerdo con las prescripciones de este Reglamento, se divida para su muestreo, ensaye y liquidación, cada Partida.

METALES AFINADOS:

Los productos metálicos finales de un tratamiento metalúrgico y que contiene elementos extraños en proporción menor que la máxima aceptada para usos industriales.

Se consideran como afinados los metales cuyo contenido de metal puro no sea menor de:

ORO.....	998	milésimos.	
PLATA.....	998	"	
COBRE.....	996	"	(99.6%)
PLOMO.....	990	"	(99.0%)
ZINC.....	950	"	(95.0%)

La presencia de 0.0002 (dos diezmilésimos) o menos de oro en la plata, no alterará su clasificación de Plata Afinada.

Como límite de tolerancia en los metales industriales afinados se admiten 50 gramos de plata y 5 gramos de oro por tonelada.

INDUSTRIAS METALICAS

Los productos de esta industria se destinan para el uso de las industrias de transformación y para el uso de las industrias de consumo final.

PRODUCTOS METALICOS

Las industrias de transformación de metales producen productos que se destinan para el uso de las industrias de transformación y para el uso de las industrias de consumo final.

INDUSTRIAS DE PRODUCTOS METALICOS DE USO INDUSTRIAL

Las industrias de transformación de metales producen productos que se destinan para el uso de las industrias de transformación y para el uso de las industrias de consumo final.

INDUSTRIAS

Las industrias de transformación de metales producen productos que se destinan para el uso de las industrias de transformación y para el uso de las industrias de consumo final.

INDUSTRIAS

Las industrias de transformación de metales producen productos que se destinan para el uso de las industrias de transformación y para el uso de las industrias de consumo final.

INDUSTRIAS METALICAS

Las industrias de transformación de metales producen productos que se destinan para el uso de las industrias de transformación y para el uso de las industrias de consumo final.

Se consideran como industrias de transformación los que producen productos que se destinan para el uso de las industrias de transformación y para el uso de las industrias de consumo final.

ORO	998	998
PLATA	999	999
COBRE	999	999
PLOMO	999	999
ZINCO	999	999

La producción de oro (998) y plata (999) se destinan para el uso de las industrias de transformación y para el uso de las industrias de consumo final.

Como parte de la transformación de los metales industriales se destinan para el uso de las industrias de transformación y para el uso de las industrias de consumo final.

CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 41.- " Los tenedores de toda clase de metales, ligas o compuestos metálicos, los presentarán dentro de un plazo no mayor de 30 días..... a las oficinas autorizadas para ello, acompañados de una relación en que consten los siguientes datos: Especie de producto, peso, procedencia, forma de presentación y destino final."

CAPITULO VI.

Art. 56. " Para el muestreo y análisis de los productos que grava la Ley de Impuestos a la Minería, y para el cobro de impuestos correspondientes, funcionarán en el país como dependencias del Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, una Oficina Federal de Ensaye establecida en la ciudad de México, y Oficinas Federales de Ensaye Foráneas e Inspecciones de Muestreo, en los lugares que para el mejor servicio determine la Secretaría de Hacienda....."

CAPITULO VII.- PRESENTACION ANTE LAS OFICINAS FEDERALES DE ENSAYE.

Art. 58.- " Las Oficinas Federales de Ensaye muestrearán y ensayarán los minerales y productos metalúrgicos que, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 41 de este Reglamento, les sean presentados y ensayarán igualmente las muestras que para el efecto y conforme lo disponga la Secretaría de Hacienda, les envíen las Inspecciones de Muestreo o Aduanas.

Las barras que se presenten deberán estar bien fundidas y ser bastante homogéneas, pues si no llenan estas condiciones, se mandarán fundir por cuenta del interesado....."

Art. 59.-" La toma de muestras en su caso y el ensaye, se practicarán a la mayor brevedad sin que pase del tercer día hábil siguiente de la presentación de los productos o recepción de muestras..... Dentro de los tres días siguientes de haberse hecho el ensaye, el Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, en lo que respecta a la Oficina Federal de Ensaye de México, y las Oficinas Foráneas de Ensaye, respecto a las presentaciones correspondientes, formarán las liquidaciones respectivas, ya sea para su cobro o para enviarlas a la Aduana ante la que se hubiera efectuado la presentación."

Art. 62.- " Si la presentación se hiciere ante alguna Oficina Federal de Ensaye Foránea, ésta practicará los análisis correspondientes, formará por sextuplicado la liquidación de impuestos y derechos, que firmarán..... "

Para dar una idea de la importancia que como Oficina

CAPITULO V - DIFERENCIACION DE RENDIMIENTOS

Art. 51. - Los rendimientos de cada clase de ganado, tipo o especie, se determinan en el momento de la inspección y se fijan en el acta de inspección, para ser pagados al productor en el momento de la entrega de los animales, o en el momento de la entrega de los productos, según el caso.

CAPITULO VI

Art. 52. - Para el aumento y disminución de los rendimientos que gravan la ley de impuestos a la ganadería, y para el otorgamiento de los beneficios correspondientes, el productor debe presentar al momento de la inspección un informe detallado de los rendimientos de cada clase de ganado, tipo o especie, en el momento de la inspección, y en el momento de la entrega de los animales, o en el momento de la entrega de los productos, según el caso.

CAPITULO VII - PRESENTACION DE LAS CUENTAS DE GANADERIA - LAS DE ENFERMEDADES

Art. 53. - Las Oficinas Federales de Ganadería, para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de impuestos a la ganadería, y para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de impuestos a la ganadería, deben presentar al momento de la inspección un informe detallado de los rendimientos de cada clase de ganado, tipo o especie, en el momento de la inspección, y en el momento de la entrega de los animales, o en el momento de la entrega de los productos, según el caso.

Las cuentas que se presenten deberán estar debidamente firmadas y selladas por el productor, y en su caso, por el propietario, y en el momento de la entrega de los animales, o en el momento de la entrega de los productos, según el caso.

Art. 54. - La forma de presentar las cuentas de ganadería, y el momento de presentarlas, se fijará en el acta de inspección, para ser pagados al productor en el momento de la entrega de los animales, o en el momento de la entrega de los productos, según el caso.

Art. 55. - El productor debe presentar las cuentas de ganadería, y en su caso, las cuentas de enfermedades, en el momento de la inspección, y en el momento de la entrega de los animales, o en el momento de la entrega de los productos, según el caso.

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de impuestos a la ganadería, y para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de impuestos a la ganadería, el productor debe presentar las cuentas de ganadería, y en su caso, las cuentas de enfermedades, en el momento de la inspección, y en el momento de la entrega de los animales, o en el momento de la entrega de los productos, según el caso.

liquidadora tiene ésta de Monterrey, N. L., voy a dar a conocer las cantidades recaudadas durante los años de:

1929.....	\$	3.158,571.05
1930.....	"	3.239,920.11
1931.....	"	2.057,517.30
1932.....	"	1.929,342.12

El número de determinaciones analíticas durante los primeros años indicados, dan un promedio mensual, para tres Ensayadores, de 1,600, es decir, 533 por cada uno; el límite que ha alcanzado un Ensayador trabajando por Vía Humeda es de:

684	Determinaciones de Zinc en minerales.
684	" " Plomo " "
318	" " Cobre " "
52	" correspondientes a titulaciones de soluciones usadas.

1,738, o sea, excluyendo los domingos y contando los sábados como medios días, un promedio diario de 69.5 determinaciones.

El personal de esta Oficina está compuesto de:

- Un Ensayador Jefe
- Un Ensayador de Primera
- Dos Ensayadores de Segunda
- Un Oficial Tercero (Liquidador)
- Un Oficial Cuarto
- Un Primer Ayudante
- Dos Mozos.

Al tocar el tema de muestreo, voy a tomar las disposiciones legales contenidas en el Reglamento que estoy citando y después, por contener algunos puntos ambiguos e indicaciones que me parecen no completan la finalidad para que fueron creadas, agregaré un Capítulo de caracter personal.

CAPITULO IX.- PESO, MUESTREO Y MARCA DE MINERALES Y PRODUCTOS METALURGICOS Y DETERMINACION QUIMICA DE SUS CONTENIDOS.

Art. 81.- " Los minerales y productos metalúrgicos que sean presentados a las Oficinas autorizadas para ello, se pesarán, muestrearán, marcarán y ensayarán, de acuerdo con las siguientes instrucciones generales; los casos dudosos serán consultados al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda.

Art. 84.- " Las Empresas mineras y metalúrgicas, podrán mediante concesión especial de la Secretaría de Hacienda y a su propio costo, presentar en sus establecimientos los pro-

Indicados para ser de carácter...
por las causas...

1938	2.100.000
1939	2.100.000
1940	2.100.000
1941	2.100.000
1942	2.100.000

El objeto de esta...
de las...
de las...

1938	2.100.000
1939	2.100.000
1940	2.100.000
1941	2.100.000
1942	2.100.000

1.750, o sea, equivalente...
algunas...

El personal de esta...

- Un Investigador Jefe
- Un Investigador de...
- Un Investigador de...
- Un Oficial Técnico (Investigador)
- Un Oficial Técnico
- Un Primer Ayudante
- Los...

Al hacer el...
de y España, por...

CAPÍTULO IX - FUNDAMENTO Y...

Art. 11.- Las...
de las...

Art. 12.- Las...
de las...

ductos de las mismas, los que serán muestreados por los procedimientos que acuerde el Departamento de Impuestos Especiales.

Art. 86.- " El peso de los minerales naturales, concentrados, matas, precipitados y productos metalúrgicos similares, así como los de los metales industriales, se aproximará hasta los kilogramos.

El peso del mercurio se aproximará hasta los decagramos.

El peso de las barras de plata se aproximará hasta los gramos.

El de las barras mixtas de plata y oro si la ley de este último metal es menor de 200 milésimos, hasta los gramos, si es mayor, hasta los decigramos.

El peso de las barras de oro se aproximará igualmente - hasta los decigramos."

Art. 87.- "El muestreo de minerales y productos metalúrgicos se hará como sigue:

I.- MINERALES NATURALES, RESIDUOS METALURGICOS, CONCENTRADOS, CALCINADOS, MATAS, PRECIPITADOS Y DEMAS PRODUCTOS SIMILARES.

Los productos, como minerales naturales que por su propia naturaleza no esten ya reducidos a fragmentos pequeños, deberán ser presentados ya reducidos a tamaño que permita su fácil revoltura y muestreo.

Antes de tomar la muestra en el caso de presentarse envasados, se formarán lotes cuyos pesos serán como sigue:

- A- Minerales Naturales, Concentrados, Calcinados, Matas y Productos similares.....10 toneladas
- B- Precipitados y productos similares..... 1 "

Para tomar la muestra se vaciará la quinta parte de los bultos que formen los lotes del grupo (A) o la mitad de los del grupo (B).

El peso de los envases vaciados servirá, como ya se indicó, para el cálculo de la Tara de la partida.

Se mezclará perfectamente el contenido de los envases pertenecientes al mismo lote y se muestreará por el procedimiento de cuarteo, haciendo las trituraciones intermedias que por la naturaleza y riqueza del producto se crean necesarios, hasta obtener poco más o menos un kilogramo, de este producto se tomará un tanto para la determinación de humedad y peso

... de las mismas, las que están...
... que cubren el territorio...

Art. 20.- El caso de los...
... y productos...
... en los...

El caso de las...
... de las...
... de las...

El caso de las...
... de las...
... de las...

Art. 21.- El...
... de las...
... de las...

I.-...
... de las...
... de las...

Los productos...
... de las...
... de las...

Art. 22.-...
... de las...
... de las...

B.-...
... de las...
... de las...

El caso de las...
... de las...
... de las...

Se...
... de las...
... de las...

seco y el resto, debidamente pulverizado y tamizado servirá para separar las muestras necesarias.

Si la conducción de los productos del grupo (A) se hiciera a granel, se considerará cada carro, como un lote y el reconocimiento que se haga consistirá en tomar de distintos lugares y si es posible de distintas capas, tantas muestras, cuantas toneladas tenga el lote, con el conjunto de las anteriores, se formará una muestra general, de la cual se tomará parte para la determinación de humedad y con el resto se practicarán las operaciones de reducción, cuarteo, etc. antes descritas.

Como es natural, si en el carro hay varias clases de productos, con la debida separación, cada uno de ellos constituirá un lote y se muestreará por separado.

II - MARQUETAS O PLANCHAS DE COBRE, PLOMO, ESTAÑO, ZINC, O CUALQUIERA CLASE DE METALES CUYA LEY DE ORO Y PLATA EN CONJUNTO NO LLEGUE A 100 MILESIMOS.

Se formarán lotes de una a diez toneladas segun la apariencia mas o menos homogénea de la partida y se elegirá por el muestreador al acaso, un número de piezas no menor de la quinta parte de las que formen cada lote, tomándose de cada una de ellas, bocados o taladros, juntándose todos los correspondientes a un mismo lote en una barrita que servirá para el ensaye del lote.

III - MARQUETAS DE PLOMO, ESTAÑO, ZINC U OTROS METALES EXCEPCION HECHA DEL COBRE, CUYA LEY DE ORO Y PLATA EN CONJUNTO PASE DE 100 MILESIMOS.

Se formarán lotes de una a cinco toneladas y se procederá como en el caso anterior.

IV - MARQUETAS O PLANCHAS DE COBRE NEGRO O AMPOLLADO.

Se formarán lotes de una a cinco toneladas, se elegirá un número de piezas no menor de la quinta parte del lote y a cada una de éstas se le harán de tres a cinco taladros colocados sobre una de sus diagonales; se reducirá a fragmentos pequeños la viruta resultante y se mezclará perfectamente la de todos los taladros para tomar la muestra.

V - MERCURIO.

Se formarán lotes de 20 frascos siempre que el peso bruto de ellos no exceda de 800 kilogramos, si excediere, el lote se formará por los frascos necesarios para dar dicho peso, se elegirá al acaso un frasco de cada lote y se tomará de él una muestra con peso aproximado de 10 gramos.

VI - BARRAS DE PLATA, DE ORO O MIXTAS.

... y al ... de ... y ...
... los ...

El ... de ...
... de ...
... de ...
... de ...
... de ...

... de ...
... de ...
... de ...

II - ...
...
...

... de ...
... de ...
... de ...
... de ...
... de ...

III - ...
...
...

... de ...
... de ...

IV - ...

... de ...
... de ...
... de ...
... de ...
... de ...

V - ...

... de ...
... de ...
... de ...
... de ...
... de ...

VI - ...

De cada barra con peso máximo de 35 kilogramos se tomará un bocado o taladro. Si el peso fuere mayor se tomará una muestra más por cada 10 kilogramos o fracción de exceso.

Art. 88.

Las muestras tomadas por las Oficinas Federales de Ensaye se dividirán en dos partes: una servirá para los ensayos correspondientes, la otra se guardará....."

Art. 92.

El ensaye de todos los minerales y productos metalúrgicos se hará comunmente por dos empleados separadamente y - solo en casos excepcionales por una sola persona, la que efectuará todas las operaciones por duplicado.

Art. 93.

Comparados los resultados de los ensayadores, se tomará la ley que resultare si estan concordantes, pero si hay diferencia, se tomará como ley definitiva el promedio de ellos, siempre que esas diferencias esten dentro de las tolerancias siguientes:

MINERALES NATURALES, CONCENTRADOS, PRODUCTOS METALURGICOS Y BARRAS METALICAS DE BAJA LEY.

ORO		PLATA.		
Leyes por tonelada.	Tolerancias.	Leyes por tonelada.	Tolerancia.	
gramos.	gramos.	kilogramos.	gramos.	
1 a	2.9	0.5	0.090 a 0.110	5
5 "	10.0	1.0	0.120 "	20
11 "	50.0	4.0	0.260 "	50
51 "	100.0	10.0	1.010 "	70
101 "	500.0	15.0	2.010 "	100
501 "	1000.0	25.0	3.010 "	150
1001 "	5000.0	50.0	5.010 "	200
5001 "	10000.0	100.0	10.010 "	500

BARRAS METALICAS Y OTROS PRODUCTOS DE ALTA LEY.

Leyes en milésimos.	Tolerancias milésimos.	Leyes en milésimos.	Tolerancias milésimos.
11 a 100	0.2	101 a 400	1.5
101 " 200	0.3	401 " 700	2.0
201 " 500	0.5	701 " 990	3.0
501 " 800	1.0	991 " 1000	1.0
801 " 990	0.5		
991 " 1000	0.4		

METALES INDUSTRIALES.

COBRE		PLOMO, ZINC, ANTIMONIO, ESTAÑO, TUNGSTENO Y MOLIBDENO.	
Leyes por ciento.	Tolerancias por ciento.	Leyes por ciento.	Tolerancias por ciento.
3.0 a 10	0.4	8 a 50	1.5
10.1 " 40	0.5	51 " 100	2.5
40.1 " 75	0.7		
75.1 " 95	1.5		
95.1 " 100	1.0		

Siguen después una serie de artículos que indican la forma en que se deben hacer los cálculos con las leyes obtenidas y la calidad de los productos gravados.

Además no está descrito en el Reglamento citado, el procedimiento de muestreo por "gota", por ser su uso una facilidad a las compañías metalúrgicas a cambio del sostenimiento del personal de muestreo a costa de los interesados; sin embargo, al tratar de muestreo de metales, será descrito.

Hasta aquí he seguido, salvando algunos artículos que no he creído necesario citar, la Ley y Reglamento de Impuestos a la Minería, a fin de fijar bien el objeto de las Oficinas Foráneas de Metales; su funcionamiento interior viene dictado por los jefes de las mismas y son ellos los únicos responsables de las labores efectuadas, así se verá que debe, para cumplir bien su cometido, tener conocimientos amplios de ensaye, de las disposiciones legales, y una experiencia adquirida por los años en el manejo de estas Oficinas.

-----oOo-----

MUESTREO Y ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ALEACIONES.

El presente Capítulo lo voy a dividir en Muestreo de Minerales, Mineralés o Productos Metalúrgicos con metálicos, Aleaciones y Muestreo de Productos Metálicos.

Hay infinidad de magníficos textos que tratan sobre análisis y ensaye dando toda clase de detalles en las operaciones analíticas y llegando a resultados sumamente exactos, sin embargo, poco o nada incluyen sobre muestreo. A este respecto transcribo lo que dice H. Van F. Furman en su "Manual of Practical Assaying" : " Un muestreo correcto es tan esencial como un ensaye correcto; pues si la muestra no es una verdadera representación del lote o masa de que fué tomada, el ensaye subsecuente carecerá de valor." Mas adelante continúa: " El método que deba adoptarse para tomar la -

Clase	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
10.1 - 10.2	10.0	10.0	10.0
10.1 - 10.1	10.0	10.0	10.0
10.1 - 10.1	10.0	10.0	10.0
10.1 - 10.1	10.0	10.0	10.0
10.1 - 10.1	10.0	10.0	10.0

El presente estudio se refiere a la producción de azúcar en Cuba durante el período comprendido entre los años 1900 y 1910.

Además de los datos estadísticos que se presentan en el presente estudio, se han tomado en cuenta los datos estadísticos que se refieren a la producción de azúcar en Cuba durante el período comprendido entre los años 1900 y 1910.

Hasta aquí se ha expuesto un resumen de los datos estadísticos que se refieren a la producción de azúcar en Cuba durante el período comprendido entre los años 1900 y 1910. En los capítulos siguientes se tratará de explicar las causas que han producido las variaciones que se observan en los datos estadísticos que se refieren a la producción de azúcar en Cuba durante el período comprendido entre los años 1900 y 1910.

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES EN LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN CUBA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 1900 Y 1910

El presente estudio se refiere a la producción de azúcar en Cuba durante el período comprendido entre los años 1900 y 1910. En los capítulos siguientes se tratará de explicar las causas que han producido las variaciones que se observan en los datos estadísticos que se refieren a la producción de azúcar en Cuba durante el período comprendido entre los años 1900 y 1910.

Hay que tener en cuenta que durante el período comprendido entre los años 1900 y 1910 se produjeron en Cuba importantes cambios en la producción de azúcar. Estos cambios se debieron a las variaciones que se observaron en los datos estadísticos que se refieren a la producción de azúcar en Cuba durante el período comprendido entre los años 1900 y 1910.

muestra dependerá del carácter del material y del uso que vaya a darse a la muestra después." Desde luego nos podemos guiar por el párrafo transcrito, las muestras pueden ser para encontrar el valor de un lote, para calcular cargas, para muestreo fiscal y muestreo para tercerías; el primero y el último de los casos necesitan un muestreo y ensaye de lo más exactos posible, el muestreo es generalmente a mano, en el segundo caso, no es necesaria una grande exactitud y el muestreo, por tratarse de grandes cantidades de material, puede hacerse mecánico; el tercer caso lo podemos considerar como un intermedio de ambos métodos en cuanto a exactitud se refiere.

Leonard S. Austin en "The Metallurgy of the Common - Metals" define el muestreo así: " El muestreo consiste en obtener de una grande cantidad de mineral, una pequeña porción de unas cuantas onzas para el ensaye. Esta debe representar correctamente la cantidad toda de mineral ya se trate que este sea de cientos de onzas, miles de toneladas o cargas en carros de ferrocarril o en barcos."

Wilfred W. Scott en "Standard Methods of Chemical - Analysis" lo define así: " La muestra puede definirse como esa porción de material que ha sido escogida de tal manera que hay allí la mayor probabilidad de que contenga las diferentes partículas de material en la proporción en que ellas ocurren en la masa total del mismo."

Por último citaré la definición de Donald M. Liddell en "Handbook of Chemical Engineering" Tomo II: " Muestreo es el proceso de obtener una pequeña cantidad que debe ser la representativa del promedio de una mayor."

Estas dos últimas definiciones son generales y por lo tanto son aplicables a minerales y metales.

Como antes dije, se distinguen el muestreo a mano y el muestreo mecánico, cada uno con sus partidarios, en ambos casos se requiere según la cantidad total de pesos tomar porciones para formar lotes menores, generalmente por cada carro, y suelto hasta diez toneladas. Tal y como está indicado en el Reglamento me parecen correctos los límites, además el tamaño no debe ser muy grande al principio pero tampoco muy pequeño y debe asimismo variar con la riqueza del mineral.

PESO DE MINERAL	VALOR DE PLATA EN KGS.POR TON.			
		Más alto	9.330	93.306
	Promedio	1.555	2.433	15.550

100 a 10 Toneladas	Coco	Naranja	Naranja
10 " 1 "	Naranja	Huevo	Nuez
1 Ton. a 100 Kgs.	Nuez	Avellana	Avellana.

...del ... y ...
... y ...
... y ...
... y ...
... y ...
... y ...
... y ...
... y ...

... y ...
... y ...
... y ...
... y ...

... y ...
... y ...
... y ...

... y ...
... y ...
... y ...

... y ...
... y ...

... y ...
... y ...
... y ...
... y ...
... y ...
... y ...
... y ...

VALOR DE LA TASA DE INTERÉS POR		POR UN MÍNIMO	
...
...
...

...
...
...
...

100 a 2.250 Kgs.	Garbanzo	Trigo	Trigo
2.250 a 1.kgmo.	20 mallas	25 mall.	50 mallas
1. kgmo. a muestra final.	80 "	100 "	120 "

Algunos autores tales como D.M. Liddell, (Handbook, etc) dan los tamaños en milímetros, pero es difícil dar una idea semejante a los peones encargados de esta labor.

PESO	Mineral pobre	Medio	Rico	Muy rico.
k				
10,000	207 mms.	76.2 a 50.8 mms.	31.6 mms.	5.4 mms.
1,000	65.6 "	24.1 " 16.1 "	10. "	1.7 "
100	20.7 "	7.6 " 5.1 "	3.2 "	0.54 "
10	6.6 "	2.4 " 1.6 "	1.0 "	0.17 "
1	2.1 "	1.1 " 0.76 "	0.51 "	0.32 "
0.1	0.66 "	0.36 " 0.24 "	0.16 "	0.10 "

La primera operación que se efectúa es la pesada del producto, si es en carros de ferrocarril, se toma el peso total y después de descargado se pesa el carro vacío, la diferencia es el peso del mineral; cuanto mas pronto mejor, se tomará la muestra para determinar la humedad; cuando se trata de particulares, es esta operación motivo de discusiones, ya que una humedad alta como le conviene al comprador, será pérdida para el vendedor. En el caso nuestro, el representante del Gobierno Federal estará siempre en el caso del vendedor. Cuando se trata de minerales naturales, no hay mas humedad que la del ambiente, el agua de cristalización no se toma en cuenta; es natural que si acaba de llover, las capas expuestas a la intemperie sean las más húmedas, en cambio algún tiempo después, cuando el sol y el aire hayan evaporado la superficie, la humedad será mayor en las capas inferiores, por lo tanto la toma de esta muestra, debe ser de afuera al centro y con la mayor rapidez posible, en productos como los concentrados que estan reducidos a polvo, se les agrega intencionalmente agua a fin de evitar pérdidas en el transporte, en este caso se tomarán las mismas precauciones y la muestra puede ser menor. La Temperatura de desecación sobre todo tratándose de sulfuros, no se elevará arriba de 105 grados centígrados durante un tiempo no menor de 12 horas, condiciones que se pueden conseguir facilmente utilizando una estufa eléctrica controlada con reóstato.

Ejemplo:

Un carro contiene 32 toneladas de mineral peso neto, con una humedad de 7%, tendremos: 100 kilos tienen 7 de humedad, 32 kilos X.

100 a 2.500 Kva	2.500 a 5.000 Kva	5.000 a 10.000 Kva	10.000 a 20.000 Kva
1.000	1.500	2.000	2.500
100	150	200	250

Algunos datos sobre el uso de la energía eléctrica en las industrias, como es el caso de las industrias de azúcar y las industrias de algodón.

Industria	Consumo (Kva)	Consumo (Kwh)
10.000	10.000	10.000
1.000	1.000	1.000
100	100	100
10	10	10
1	1	1
0.1	0.1	0.1

La primera operación que se efectúa en la planta del azúcar es el corte de la caña de azúcar en pedruzcos, el cual se hace en el campo de la caña. Los pedruzcos se transportan al molino y se muelen en el molino. El jugo de caña se transporta al clarificador y se clarifica. El jugo clarificado se transporta al evaporador y se evapora. El jugo evaporado se transporta al condensador y se condensa. El jugo condensado se transporta al centrifugador y se centrifuga. El jugo centrifugado se transporta al secador y se seca. El jugo seco se transporta al molino de azúcar y se molina. El azúcar molido se transporta al envasador y se envasa.

Ejemplo:

Un ejemplo de consumo de energía eléctrica en las industrias de azúcar es el caso de las industrias de azúcar y las industrias de algodón.

$$\frac{X = 7 \times 32,000}{100} = 2,240 \text{ kilos, por lo tanto}$$

el peso neto seco será:	32,000
menos	2,240
	29,760 kilos.

Si se trata de minerales naturales en carros que van en tránsito, es decir, que no pueden descargarse, la muestra se tomará de la manera siguiente: El peso se toma de las guías del Ferrocarril, el mineral va cargado hacia las dos cabezas del carro. Se le hacen a cada una tres cortes en ángulos de 120 grados que se juntan en el centro, se procura que la muestra tomada dé un peso de una décima parte del total, por cada lote de mineral homogéneo, ya que puede darse el caso que vayan dos o más clases distintas de mineral en un solo carro; las paladas van formando un montón, si se notan trozos de mineral muy grandes, se partirán hasta hacerlos de un tamaño que no resbalen de la pala, el montón así formado " se abre " es decir, que un hombre de un lado tomara una palada y otro opuesto a él, tomará otra y cada uno formará un montón separado, después " se cierra ", es decir, alternando paladas se vuelve a hacer un solo montón, nuevamente se abre cambiándose los peones si estaban de norte y sur, a este y oeste; se repite la operación cuantas veces sea necesario a fin de hacer homogéneo el conjunto, después viene el "cuarteo", ya que quedó bien revuelto el montón que afecta la forma de un cono se extiende partiendo de su vértice con un movimiento en espiral, se va extendiendo hasta formar una torta de 10 a 15 centímetros de grueso, la cual se divide en cuatro partes iguales por medio de dos ejes, se retiran las partes opuestas, por ejemplo Norte y Sur, con el resto alternando se forman dos montones y se vuelven a juntar para formar otro cono, se repite la operación escogiendo esta vez para retirar, las partes Este y Oeste. El resto se tritura, se revuelve a pala, se vuelve a cuartear y según vaya disminuyendo el volumen se irá reduciendo de tamaño el mineral, hasta lograr una muestra de un kilogramo más o menos, ésta ya debe pasar por malla de 20, se seca la muestra y se pulveriza, pudiendo hacerse esto en un metate de fierro o en un pulverizador mecánico, hasta lograr que pase por malla de 80, si es pobre o medio, o bien por malla de 100 o 120, si es rico o muy rico, con esta muestra bien revuelta se toman las cantidades para los interesados dejando una tercera muestra debidamente sellada y lacrada, para el caso de una diferencia entre las partes interesadas dar esta muestra a un tercero, que de acuerdo con las mismas sea el que en definitiva decida.

Cuando el mineral va a cargarse entonces de cada cinco carretillas cuatro van al carro y una para formar la mues-

of case note book
2-5-0

100

En el caso de las plantas que se cultivan en el campo, se debe tener en cuenta que el suelo debe estar bien abonado y que el agua debe ser suficiente para que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente. Es importante también que se evite el exceso de agua, ya que puede causar enfermedades y daños a las plantas.

En el caso de las plantas que se cultivan en el invernadero, se debe tener en cuenta que el ambiente debe estar bien controlado, tanto en cuanto a la temperatura como a la humedad. Es importante también que se evite el exceso de luz, ya que puede causar quemaduras y daños a las plantas.

En el caso de las plantas que se cultivan en el campo, se debe tener en cuenta que el suelo debe estar bien abonado y que el agua debe ser suficiente para que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente. Es importante también que se evite el exceso de agua, ya que puede causar enfermedades y daños a las plantas.

En el caso de las plantas que se cultivan en el invernadero, se debe tener en cuenta que el ambiente debe estar bien controlado, tanto en cuanto a la temperatura como a la humedad. Es importante también que se evite el exceso de luz, ya que puede causar quemaduras y daños a las plantas.

En el caso de las plantas que se cultivan en el campo, se debe tener en cuenta que el suelo debe estar bien abonado y que el agua debe ser suficiente para que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente. Es importante también que se evite el exceso de agua, ya que puede causar enfermedades y daños a las plantas.

En el caso de las plantas que se cultivan en el invernadero, se debe tener en cuenta que el ambiente debe estar bien controlado, tanto en cuanto a la temperatura como a la humedad. Es importante también que se evite el exceso de luz, ya que puede causar quemaduras y daños a las plantas.

En el caso de las plantas que se cultivan en el campo, se debe tener en cuenta que el suelo debe estar bien abonado y que el agua debe ser suficiente para que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente. Es importante también que se evite el exceso de agua, ya que puede causar enfermedades y daños a las plantas.

En el caso de las plantas que se cultivan en el invernadero, se debe tener en cuenta que el ambiente debe estar bien controlado, tanto en cuanto a la temperatura como a la humedad. Es importante también que se evite el exceso de luz, ya que puede causar quemaduras y daños a las plantas.

Cuando el estado de las plantas es malo, se debe tener en cuenta que el suelo debe estar bien abonado y que el agua debe ser suficiente para que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente. Es importante también que se evite el exceso de agua, ya que puede causar enfermedades y daños a las plantas.

tra, si es rico el mineral, o bien 9 al carro y 1 para muestra si es pobre el mineral, esto se llama selección fraccionada. Algunos autores continúan esta selección con el montón formado, es decir, que a ese montón se le retiran cuatro paladas y la quinta sirve para formar un montón que es la muestra, quebrando el mineral conforme sea necesario y así hasta que se llegue a la cantidad de muestra para pulverizar. Me parece que hecha la primera selección el montón formado debe cuartearse y continuar este procedimiento hasta su fin.

Hay unas palas especiales (Brunton Split Shovel), palas cuarteadoras, que separan según sea el modelo, un tercio o un cuarto del total que recoge la pala, como es natural, la división que sirve para retener la parte que va a formar la muestra, no siempre tendrá la abertura suficiente para retener cualquiera de las partes del mineral, por lo tanto es necesario quebrar este. En Oficinas de muestreo particulares o Fundiciones se hace una selección cuando el tamaño de la muestra lo permite, en unos muestreadores que consisten en una mesa con ranuras, en las que cae el mineral y se separa en dos partes que se recogen por separado, así queda la mitad para muestra, el resto se desecha y se continúa la separación hasta antes de pulverizar. Un modelo de estos muestreadores es el "Jones".

En carros cargados también se usan los tubos que se introducen hasta el fondo y se cierran automáticamente. Llámase a este muestreo por sondeo, este sistema dará buen resultado para productos de grano muy fino o en polvo.

En las Aduanas el muestreo se hace al descargar el carro, el Reglamento dice que se tomarán tantas muestras como toneladas haya en el carro, como se ve, esto es algo vago, ya que la muestra puede consistir de una palada o varias, sería más conveniente el sistema de selección fraccionada ya descrito.

En productos metalúrgicos intermedios tales como las Matas o Concentrados, las operaciones se llevan exactamente igual, únicamente haciendo los lotes más chicos, de una a cinco toneladas y considerándolos para su trituración como minerales ricos o muy ricos, según las tablas antes anotadas.

Un producto para el que se necesita un criterio bastante amplio y una idea exacta acerca de lo que representa la muestra, es el que contiene partes metálicas. A este respecto citaré un ejemplo sucedido en esta Oficina.

Se recibió procedente de una Aduana una muestra y su duplicado, con la anotación de " Cenizas y barraduras de Estafío ". Lo primero que nos llamó la atención fue la diferencia tan grande en peso y tamaño de una muestra con la otra,

se vació el contenido de la original y nos encontramos junto con las cenizas trozos de diversos tamaños de estaño metálico, nos pareció irregular esto, pero aún supusimos que las partes metálicas y polvillos estarían en la muestra en la proporción que guardaba el producto original, para confirmarlo vaciamos el duplicado y entonces vimos que el producto metálico era mucho mayor en peso que en la muestra original y el polvillo menor; puesto a consideración de nuestro Jefe, admitió con nosotros que era una muestra falsa, se pidió información al Inspector y éste contestó que la muestra había sido tomada correctamente ya que había reuelto perfectamente, para tener lo más homogéneo posible el producto, después describía el procedimiento de cuarteo, este sí correcto, pero con el vicio original, y concluía citando para su apoyo el artículo relativo del Reglamento vigente, acerca de la homogeneidad de los productos. Llevado ante la Superioridad el asunto, precisamente por apoyarse en dicho artículo, se admitió en principio que debería aceptarse la muestra; nuevamente insistimos en considerar la muestra como falsa y en nuestro apoyo hicimos el cálculo de contenidos:

MUESTRA ORIGINAL.

Metálico.....	0.475	35.1 %
Polvillo.....	0.875	64.9 %
	<hr/>	
Peso total.....	1.350	

MUESTRA DUPLICADA.

Metálico.....	2.790	85.7 %
Polvillo.....	0.462	14.3 %
	<hr/>	
Peso total.....	3.252	

Las leyes fueron para metálico.... 96.3% de Sn
y para polvillos 37.9% " "

El peso total del producto presentado era de 4,294 kilos, de donde resultaron, para la muestra original,

$$1.350 : 475 :: 4,294 : x = 1,511 \times 96.3 = 1,455 \text{ Sn puro.}$$

$$1.350 : 875 :: 4,294 : x = 2,783 \times 37.9 = 1,055 \text{ Sn puro.}$$

$$\text{Total: } \underline{\quad\quad\quad} 2,510 \text{ Sn puro.}$$

y para la muestra duplicada,

$$3.252 : 2.790 :: 4,294 : x = 3,683 \times 96.3 = 3,547 \text{ Sn puro.}$$

$$3.252 : 462 :: 4,294 : x = 610 \times 37.9 = 231 \text{ Sn puro.}$$

$$\text{Total: } \underline{\quad\quad\quad} 3,778 \text{ Sn puro.}$$

Como se vé, era imposible liquidar dicho producto y en esta ocasión si nos fué concedida la razón, dado que el término homogéneo usado por el Inspector debió haberse leído revuelto; se pueden revolver íntimamente antimonio en polvo, plomo granulado y zinc en granalla, pero nunca podremos demostrar que el peso total es de un solo metal. Por homogéneo se entiende en estos casos, productos de una misma especie y el producto presentado era heterogéneo.

Sin embargo sucede en minerales como Oxido de Cobre o de Plata que contienen partes metálicas y la muestra resulta con parte no metálica y parte metálica, que sí pertenece al producto; este es uno de los casos más difíciles que se le pueden presentar a un muestreador. Algunos autores indican que el cuarteo se haga simultáneo y a la misma velocidad en la parte no metálica y en la metálica, sin embargo yo prefiero el siguiente procedimiento: Con sumo cuidado, durante el cuarteo, se llega hasta obtener una muestra aproximadamente de cinco kilogramos, la cual ya es pulverizada completamente, al tamizar se separan las partes metálicas, se pesan cuidadosamente éstas así como el resto no metálico. Ejemplo:

7,400 kilos de mineral de plata con plata metálica.

La muestra de cinco kilogramos da ^k4.690 que pasan por el tamiz y 0.311 de metálico, y tenemos que

$$5 : 4.690 :: 7,400 : X = 6,941$$

$$5 : 0.311 :: 7,400 : X = 459$$

Ahora ya, a cada parte separada se le podrá cuartear hasta llegar a la cantidad de muestra necesaria para el ensaye; el ensaye separado de cada una aplicado al peso de cada parte respectivamente nos dará un contenido exacto.

-----oOo-----

Antes de entrar a la parte de muestreo de productos metálicos, voy a tratar algo sobre aleaciones metálicas, para poder dar una idea de cómo están compuestas y así poder aplicar el muestreo que ofrezca mas probabilidades de cumplir con su finalidad.

ALEACION.

Algunos autores definen o mas bien comparan las aleaciones con las soluciones de líquidos, según veremos, así acontece en algunos casos, pero hay otros que no caben en la comparación.

Este es un informe de los resultados obtenidos en esta investigación. El método utilizado para el análisis de los datos es el método estadístico. Los resultados obtenidos son los siguientes: ...

En el presente estudio se analizaron los datos obtenidos en la muestra de 100 sujetos. Los resultados obtenidos son los siguientes: ...

La muestra de cinco kilómetros de 1.500 que eran del 50% y 0.711 de mujeres, se analizaron con los siguientes datos:

- 1 : 1.500 : X = 1.500
- 2 : 0.711 : X = 0.711

Antes de hacer el análisis de los datos se hizo un estudio preliminar de los datos para asegurarse de que no había ningún error en los cálculos.

Antes de hacer el análisis de los datos se hizo un estudio preliminar de los datos para asegurarse de que no había ningún error en los cálculos.

ALABACION

Algunos autores definen a una obra como un conjunto de ideas o sentimientos que se expresan en forma de palabras o frases. Este es el caso de la obra que se analiza en este estudio.

L. Hickrech, Química Industrial, define así una aleación admitiendo que los metales se combinan entre sí " Las aleaciones deben ser consideradas como mezclas de las soluciones sólidas de tales compuestos en un exceso de metal."

S. F. Couch, A Dictionary of Chemical Terms, describe así la aleación " Cualquier mezcla o combinación de metales formada fundiendo, los metales juntos, tales como latón, bronce, metal para tipos, etc. En la practica el metal de punto de fusión mas alto es el que es fundido primero y a él son agregados el resto de los metales según el orden decreciente de su punto de fusión. Cuando el mercurio es un ingrediente el producto toma el nombre de Amalgama. Las aleaciones deben ser consideradas como mezclas mecánicas de los metales, en lugar de considerarlas como Compuestos, sin embargo a menudo se encuentran compuestos metálicos en la mezcla y cristalizan separados; algunas aleaciones son soluciones sólidas de un metal o compuesto metálico en otro, otras son mezclas de metales mutuamente insolubles. El punto de fusión de una aleación es constante para una composición definida y es comunmente mas bajo que cualquiera de sus constituyentes. El hidrogeno y el amonio pueden formar aleaciones y así considerarlos como metales."

H. O. Hofman, Metalurgia General, dice: " Toda aleación es una disolución, que se ha solidificado, de dos o mas metales."

Por lo que antecede se verá que es un poco difícil en una definición corta, explicar qué es una aleación, desde el momento que hay muchos tipos de aleaciones; uno especial de éstas es la que forman el Silicio, el Carbono, y aun algunos compuestos como los Oxidos "(Cu₂O) con los metales, y sin ser aquellos propiamente dichos se les llama aleaciones, por no perder su caracter de producto metálico la aleación así obtenida. Ya en la definición de Couch vimos que cuando uno de los metales es el Mercurio, toma el nombre particular de Amalgama la aleación, y se dice Amalgama de Plata, Amalgama de Oro, sin necesidad de nombrar al mercurio.

Al estado de fusión dos o mas metales estan íntimamente mezclados formando una disolución, pero al empezar la solidificación suceden varios cambios: los componentes se separan conservando cada cual su caracter distintivo y por lo tanto serán metales puros, mezclas eutécticas, disoluciones sólidas, combinaciones químicas bien definidas y en una misma aleación pueden existir varios de estos componentes a la vez. Hay un período de cambios en algunos casos, y es que el período de enfriamiento de la aleación ya solidificada va cambiando la composición; acerca de las combinaciones de los metales, A. F. Holleman, Química Inorgánica, presenta las conclusiones de Tamman.

El estudio de las relaciones entre las diferentes especies de plantas que crecen en un mismo lugar, y el estudio de las relaciones entre las diferentes especies de animales que viven en un mismo lugar, son dos de los aspectos más importantes de la biología.

En el estudio de las relaciones entre las diferentes especies de plantas que crecen en un mismo lugar, se debe tener en cuenta el tipo de suelo, la cantidad de luz que recibe, la temperatura, etc. En el estudio de las relaciones entre las diferentes especies de animales que viven en un mismo lugar, se debe tener en cuenta el tipo de hábitat, la disponibilidad de alimentos, etc. En ambos casos, el estudio de las relaciones entre las diferentes especies de plantas y animales que viven en un mismo lugar, es un aspecto importante de la biología.

H. O. Korman, "Estudios de Biología General", dice: "Una de las cosas más importantes que se debe tener en cuenta al estudiar la biología es el estudio de las relaciones entre las diferentes especies de plantas y animales que viven en un mismo lugar."

Por lo que respecta a las relaciones entre las diferentes especies de plantas que crecen en un mismo lugar, se debe tener en cuenta el tipo de suelo, la cantidad de luz que recibe, la temperatura, etc. En el estudio de las relaciones entre las diferentes especies de animales que viven en un mismo lugar, se debe tener en cuenta el tipo de hábitat, la disponibilidad de alimentos, etc. En ambos casos, el estudio de las relaciones entre las diferentes especies de plantas y animales que viven en un mismo lugar, es un aspecto importante de la biología.

Al estudiar las relaciones entre las diferentes especies de plantas que crecen en un mismo lugar, se debe tener en cuenta el tipo de suelo, la cantidad de luz que recibe, la temperatura, etc. En el estudio de las relaciones entre las diferentes especies de animales que viven en un mismo lugar, se debe tener en cuenta el tipo de hábitat, la disponibilidad de alimentos, etc. En ambos casos, el estudio de las relaciones entre las diferentes especies de plantas y animales que viven en un mismo lugar, es un aspecto importante de la biología.

1º. " Los elementos de un mismo grupo natural no forman entre sí compuesto alguno, así por ejemplo el Cu, Ag y Au ó Zn, Cd y Hg, no forman entre sí compuestos."

2º " Un elemento determinado forma compuestos con todos los elementos de un mismo grupo, o no los forma con ninguno. Así por ejemplo, el Cu, Ag y Au forman todos ellos combinaciones con el Zn, Cd y Hg, pero no se combinan con el Bi, Fe y Ni. Sin embargo existen algunas excepciones de ambas reglas."

3º. " En las combinaciones de los metales entre sí, sólo muy rara vez aparecen fórmulas que correspondan a la valencia de los metales, tal como se pone de manifiesto en el sistema periódico. Así por ejemplo se conocen las combinaciones $Zn_{12}Na$, Cd_2Na , $HgNa_3$, Hg_2Na_2 , y otras muchas entre Na y Hg. $NaCd_5$, $FeZn_7$, $NiZn_3$, $NiCd_4$, $AuSb_2$, etc. las cuales están en contradicción con las valencias que los metales ponen de manifiesto en las sales."

4º. " Las fórmulas de las combinaciones que los metales de un mismo grupo forman con otro elemento no son siempre análogas entre sí. Ejemplos: $AlCu_3$, $AlAg_3$, $AlAu_2$, Cu_4Sn , Ag_4Sn , $AuSn$, $Zn_{12}Na$, Cd_2Na , Hg_3Na ,.

Se puede, por consiguiente, decir que el comportamiento individual de los metales en sus combinaciones entre sí es mucho más patente que en el caso de la formación de las sales, pues en el primero se observa una gran riqueza de formas de combinación, e incluso presentan los metales del mismo grupo diferencias considerables, unos con otros."

Según el número de elementos que forman una aleación, reciben el nombre de : binarias, ternarias, cuaternarias, según sean dos, tres o cuatro metales los que la forman.

Hofman clasifica así las aleaciones binarias, en ella están incluidos todos los casos posibles:

A.

Los metales no se combinan entre sí.

1º. Los dos metales en estado líquido son completamente solubles el uno en el otro, de modo que forman una disolución homogénea.

(a) en estado sólido los dos metales, son mutuamente insolubles, y producen aleaciones en las que, sea cual fuere la proporción de mezcla, al solidificarse existen dos compuestos distintos.

(b) en estado sólido los dos metales son parcialmente

1.º Los elementos de un grupo están sujetos a la ley de asociatividad, es decir, el producto de dos elementos es independiente del orden en que se efectúa.

2.º Un elemento determinado forma neutro con todos los elementos de un grupo, es decir, el producto de un elemento con el elemento neutro es el mismo elemento. Así por ejemplo, el 00, 01 y 02 forman un grupo con el elemento neutro 00, pero no con el elemento 01, ya que 01 x 01 = 02, lo que no es el elemento neutro.

3.º En las condiciones de las tablas de los elementos, cualquier elemento que aparece en la columna de un elemento, aparece también en la columna de los otros elementos, tal como se puede verificar en el sistema periódico. Así por ejemplo se conocen las combinaciones de los elementos, tales como H₂, H₂O, H₂SO₄, y otros muchos entre sí y con los elementos H, O, S, etc. En cambio, estas combinaciones con los elementos que no aparecen en la columna de los elementos.

4.º Las fórmulas de las combinaciones que los elementos de un grupo forman con otros elementos no son siempre las mismas. Así por ejemplo, el H₂, O₂, S₈, etc.

5.º En cambio, los compuestos, desde que el compuesto individual de los elementos en las condiciones dadas es el mismo, no importa que en el caso de la formación de los elementos, pues en el primer caso se obtiene un grupo de elementos de los que se combinan, y en el segundo caso se obtiene un grupo de elementos combinados, como en otros.

Según el número de elementos que forman un elemento, reciben el nombre de: binarios, ternarios, cuaternarios, etc., según sean dos, tres o cuatro elementos los que se combinan.

Forman elementos en las condiciones dadas, en otros casos, cuando se combinan los elementos.

A.

Los elementos no se combinan entre sí.

1.º Los dos elementos en estado líquido son completamente miscibles, es decir, se combinan entre sí, formando una única solución.

(a) en estado líquido los dos elementos, son mutuamente miscibles, y producen soluciones en las que los dos elementos están presentes, al mismo tiempo, en las mismas partes.

(b) en estado líquido los dos elementos son parcialmente miscibles.

solubles el uno del otro y producen aleaciones en las que dentro de ciertos límites de mezcla existen dos componentes al solidificarse.

(c) en estado sólido son mútua y completamente solubles, produciendo aleaciones en las que sea cual fuere la proporción de mezcla al solidificarse existe un solo componente.

2°. Los dos metales en estado líquido no son mas que parcialmente solubles el uno en el otro y dentro de ciertos límites de mezcla forman disoluciones líquidas conjugadas.

(a) Como en el caso anterior(a)

(b) Como en el caso anterior (b)

(c) No se verifica el caso (c)

3°. Los dos metales son mútuamente insolubles lo mismo en el estado líquido que en el sólido.

B.

Los metales se combinan entre sí, dando lugar a uno o más compuestos químicos.

1°. Los metales y los compuestos a que dan lugar en estado líquido, son mutuamente solubles en cualquier proporción.

(a) en estado sólido los metales y los compuestos a que dan lugar son mutuamente insolubles.

(b) en estado sólido los metales y los compuestos a que dan lugar no se disuelven mutuamente sino en parte.

(c) en estado sólido los metales y los compuestos son mutuamente solubles, (La edición en Español de la Casa Gili dice: " Son mutuamente insolubles ". La edición Inglesa de la Casa Mc Graw Hill, dice " When solid, the compound and component metals are mutually, completely soluble " Cuando sólida, los metales componentes y compuesto son mutuamente, completamente solubles.)

2°. Los metales y los compuestos a que dan lugar en estado líquido, no se disuelven mutuamente sino en parte y dentro de ciertos límites de mezcla forman disoluciones líquidas conjugadas.

(a) Como en el caso anterior (a)

(b) Como en el caso anterior (b)

(c) No se verifica el caso (c)

soluciones al que del otro y en consecuencia algunas de las que
dentro de ciertos límites de medida existen los siguientes
con las siguientes.

(a) En estado líquido con metales y componentes de
proporción de metales al soldar en los que el metal
poniente.

2º. Los dos metales en estado líquido en sus masas
parcialmente solubles al que en el caso de metales
los límites de medida forman disoluciones líquidas con-
tadas.

- (a) Como en el caso anterior
- (b) Como en el caso anterior
- (c) No se verifica el caso

3º. Los dos metales con diferentes temperaturas de punto
en el estado líquido que en el estado

3.

Los metales en conjunto entre sí, dando lugar a
una o más composiciones químicas

1º. Los metales y los componentes a que dan lugar en el
estado líquido, son mutuamente solubles en cualquier propor-
ción.

(a) en estado líquido los metales y los componentes a
que dan lugar son mutuamente solubles.

(b) en estado líquido los metales y los componentes a
que dan lugar no se mezclan mutuamente sino en parte.

(c) en estado líquido los metales y los componentes son
mutuamente solubles. La solución en estado de la que se
dice: "con mutuamente solubles". La solución líquida de la
que se dice "con mutuamente solubles" cuando se mezcla
con los metales que mutuamente, completamente solubles
de los metales componentes y en parte son mutuamente, con-
pletamente solubles.

2º. Los metales y los componentes a que dan lugar en el
estado líquido, no se mezclan mutuamente sino en parte y dan
lugar a ciertos límites de medida de disoluciones líqui-
das contadas.

- (a) Como en el caso anterior
- (b) Como en el caso anterior
- (c) No se verifica el caso

39

Los metales y los compuestos a que dan lugar en estado líquido, son mutuamente insolubles.

(a) Como en el caso anterior (a)

(b) y (c) No se verifican dichos casos.

Como se ve, las dos grandes divisiones estan basadas A en ausencia de compuestos metálicos, B en la presencia de ellos. El caso más homogéneo es el de una combinación química, vista la cual al microscopio no revela sino un sólo componente, cuyas propiedades difieren de las de uno y otro metal.

Las subdivisiones 1°. 2° y 3° dentro de cada grupo se basan en la mutua solubilidad de los elementos en el estado de fusión, ya que se ha definido Aleación, como una disolución que se ha solidificado, es natural que en lo que toca a solubilidad se comporte lo mismo que las disoluciones líquidas. Por ejemplo: el agua y el alcohol Etílico son mutuamente solubles en cualquier proporción, es decir, forman una disolución homogénea; semejante a esta el Oro y la Plata así se comportan, a esta aleación sí se le puede aplicar correctamente el término de disolución sólida.

Ahora vamos a tomar el ejemplo del Agua y el Eter, si ambos se mezclan agitándolos y se dejan reposar se tendrán dos capas, una, la inferior, de agua con éter disuelto, la otra de éter con agua disuelta, la separación es debida a la diferencia de densidades, este sistema recibe el nombre de disolución conjugada; entre los metales forman caso semejante Pb y Zn, Bi y Zn, Pb y Al, Cd y Al.

El tercer caso lo representarían el Agua y el Aceite, los que no llegan a formar una disolución, es decir, son mutuamente insolubles, cuando mas llegarán a formar una emulsión o sea, no una separación por capas, agua más densa abajo y aceite más ligero arriba, sino que la separación será entre pequeñas partículas y en todo el seno del líquido; entre los metales al encontrarnos un caso semejante y considerando la aleación como una disolución y no formándose ésta, el producto tendrá una clasificación de mezcla mecánica.

Si la soldadura de un pirómetro termoelectrico se sumerge dentro de un metal en fusión y a medida que éste va enfriándose se anotan las temperaturas que registra el aparato, podrá trazarse un "diagrama de enfriamiento" referido al tiempo; si se toman como abscisas los tiempos y las temperaturas como ordenadas, tendremos que a partir de una temperatura dada estando el metal en fusión empieza el enfriamiento, la curva descenderá hacia la derecha hasta al-

canzar el momento de la solidificación, aquí la curva se suspende en su descenso y se vuelve paralela el tiempo, es decir, la temperatura permanece constante (el calor se invierte en la cristalización y los termómetros no registran cantidad de calor sino diferencias de temperaturas) cuando ha terminado la solidificación vuelve la curva a tomar su inclinación hasta alcanzar la temperatura ambiente, la primera parte de la curva dependerá principalmente de la naturaleza del metal, de su capacidad calorífica, del calor latente de solidificación y de la rapidez con que se efectúe el enfriamiento; sobre la segunda rama de enfriamiento puede presentarse otra vez una línea paralela al tiempo si hay un cambio alotrópico. Una irregularidad en el enfriamiento es la de aquellos elementos en que al llegar a su punto de fusión sufren el fenómeno de sobrefusión, la primera parte de la curva desciende más abajo de su punto de solidificación hasta cierto límite (para el estaño mas o menos 7°C) de aquí bruscamente sube la curva hasta el punto de fusión donde vuelve a ser paralela al tiempo, siendo más corta ahora, descendiendo después ya normalmente; durante el calentamiento este fenómeno no se produce. Causas si ya ciertas de irregularidades de la curva de enfriamiento de un metal son las impurezas, o bien su aleación con otro metal; sobre este caso vamos a considerar una aleación binaria cuyos metales son solubles al estado de fusión e insolubles al estado sólido, llamémos a uno y otro A y B y consideremos, sin que precisamente lo sea, A el solvente de B, entonces el punto de fusión de A bajará, y así tendremos que estando la aleación al estado de fusión será A el metal que primero empieza a solidificarse en estado puro, esto sucederá si los metales son completamente insolubles uno en otro, si ellos son parcialmente solubles A retendrá una pequeña parte de B y el punto de solidificación del metal A variará de acuerdo con el número de moléculas del metal B (Ley de Raoult, si D es el descenso producido en el punto de solidificación del disolvente puro, cuando se disuelvan N gramos de metal B en G gramos de metal A tendremos denominando r una constante que dependerá de la naturaleza de A, $D = r \frac{N}{G}$)

La curva de enfriamiento de esta clase de aleaciones, estará dada por una primera parte mas larga que en el caso del metal puro, y en cuanto a la parte horizontal habrá - cambiado de forma desde el momento que existe el metal A y el resto, metal madre, con B en exceso, luego el punto de solidificación tiende a disminuir más y así esa porción será un tanto inclinada y formando vértice redondeado al unirse al resto de la curva de enfriamiento, esta seguirá siendo metal A en presencia de metal madre cada vez mas rico en B hasta alcanzar un punto en que la curva se hace horizontal, es decir, que A y B solidifican juntos, aquí la composición ya no puede variar y la temperatura permanecerá constante durante toda la solidificación, inclinándose nuevamente cuando

o de soli-
ficaciones
del metal A





Fig. no 1.



1000

1000

CHINA

SIC

1000

1000

se enfría hasta el final; a esta aleación formada de metal A y B en el punto de solidificación igual para los dos recibe el nombre de "Eutéctica" el producto final será metal A, exceso y eutéctica.

Si desde un principio se mezclan los dos metales en su proporción de eutéctica naturalmente habrá una sola horizontal de enfriamiento y la proporción de los metales recibirá el nombre de "Proporción eutéctica".

Ahora bien si referimos estos fenómenos a un sistema de ordenadas, cuyas abscisas son el porcentaje de metal A y consecuentemente el de metal B y cuyas ordenadas sean las temperaturas se obtendrá un "diagrama de fusión", (fig. núm. 1) cuyos principales puntos serán A 100% de metal A, E eutéctica, B 100% de metal B; siempre que A y B sean solubles al estado de fusión y no lo sean al estado sólido asimismo no formen combinación química.

El diagrama está compuesto esencialmente de dos ramas AE y EB, es decir en la primera habrá precipitación de metal A hasta la eutéctica y en la segunda precipitación de metal B hasta la eutéctica, la línea horizontal HK que pasa por el punto E se llama línea eutéctica, el ángulo formado por ésta con las ramas se llama ángulo eutéctico.

Para todos los puntos sobre A. E. B. la aleación se halla al estado de fusión, líquido homogéneo o de "liquidus" por abajo de la línea H. E. K. o línea de puntos de fusión la aleación se hallará al estado sólido o de "solidus". El triángulo A.E.H. corresponde a una mezcla de cristales de metal A y aleación líquida, el triángulo B.E.K. representa una mezcla de cristales de metal B y de aleación líquida, en el primer caso la aleación líquida se enriquecerá de metal B y en el segundo caso la aleación se enriquecerá de metal A; en el rectángulo H.E.P.O. el "solidus" consta de metal A y de eutéctica y en el rectángulo K.E.P.Q. de metal B y de eutéctica, la línea E.P. es solamente eutéctica, como se ve a esta línea corresponde el punto de fusión de temperatura mas baja, siendo su composición constante, el punto de solidificación igualmente lo será, formando una mezcla bien definida de los metales que intervienen.

Si llamamos al metal A solvente de B, las aleaciones situadas a la izquierda de la eutéctica se llamarán hipoeutécticas por contener menor cantidad de metal B que el requerido para la proporción eutéctica, las aleaciones situadas a la derecha de la eutéctica se llamarán hipereutécticas por contener mayor cantidad de metal B que la requerida para la proporción eutéctica.

Considerando una aleación de una composición R al estado de fusión y a una temperatura N, empezará a enfriarse sin

El presente documento tiene como objeto...

El presente documento tiene como objeto...

El presente documento tiene como objeto...

El presente documento tiene como objeto...

El presente documento tiene como objeto...

El presente documento tiene como objeto...

El presente documento tiene como objeto...





Fig. 2.



Handwritten text on the left side of the drawing, possibly describing a layer or material.

Handwritten text in the middle-left area of the drawing.

Handwritten text on the right side of the drawing, near the hatched area.

Handwritten text in the lower-left area of the drawing.

Handwritten text at the bottom right of the drawing.

sufrir ningún cambio hasta alcanzar el punto M' en que empezará la solidificación del metal exceso A, de esta manera se consigue un aumento de concentración de metal B en el metal madre y una baja del punto de solidificación sobre la línea M'E el metal A continúa precipitándose y el líquido aumentando en riqueza de metal B hasta alcanzar la proporción eutéctica. Enfriando hasta el punto G y haciendo un enfriamiento brusco la aleación estará constituida teóricamente por metal A y una aleación de composición S.

Si consideramos ahora una aleación de composición T en estado de fusión a la temperatura N, los fenómenos ocurrirán semejantemente siendo naturalmente el metal exceso B. Aleaciones de este género son Zn, Cd - Pb, Sn - Pb, Ag y Pb, Sn.

La estructura de la aleación eutéctica eshojosa o laminar en tres formas: curviplana, celular y rectiplana, la curviplana es una yuxtaposición de placas o de laminas curvadas, la celular es una aglomeración de cristalites y la rectiplana consta de placas alternadas de ambos metales.

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES NO SE COMBINAN, SIENDO DEL TODO SOLUBLES EN ESTADO LIQUIDO Y PARCIALMENTE SOLUBLES EN ESTADO SOLIDO.

Es el tipo más común de aleaciones ejemplos de ella, son: Ag, Bi - Ag, Cu, - Au, Bi, - Bi, Pb, - Cd, Pb, - Cd, Sn.

La figura 2 representa el diagrama de equilibrio de una serie de aleaciones de ese tipo.

Desde luego vemos una línea de puntos de solidificación A.E.B. igual al caso anteriormente tratado, en cambio la línea de eutéctica M.N. no llega hasta los bordes del diagrama sino que está detenida precisamente en los puntos M y N e sean los límites de solubilidad de B en A y de A en B respectivamente en el momento de solidificarse, esta solubilidad disminuye al bajar la temperatura y está representada por las "líneas de solubilidad" M.R. y N.S. divergentes, por el contrario las líneas convergentes M.A. y N.B. muestran el aumento de solubilidad al aumentar la temperatura.

En el diagrama vemos la zona "liquidus" la zona de disolución del metal B en A (Alfa) zona de metal exceso A que no es soluble en B con aleación líquida, por abajo de la línea eutéctica, zona de eutéctica y solución sólida de B en A; a la derecha de E.P. otras zonas semejantes nada más que aquí es A soluble en B formando solución (Beta) metal B que no es soluble en A con aleación líquida y por debajo de la línea eutéctica disolución de A en B y eutéctica o sean 7 zonas.

En el diagrama se muestra la zona "líquida" en la parte superior...
líquida aumentando en número de átomos B hasta el punto E...
de un equivalente por átomo A y una relación de composición B...
70, 60.

Si consideramos ahora una aleación de composición T en...
estado de líquido a la temperatura T, las fracciones de...
las composiciones de este sistema son: A = 70, B = 30 y...
70, 60.

La estructura de la aleación líquida es desordenada...
mientras que en los estados sólidos, celular y eutectico, la...
composición es una fracción de átomos de B en A y de A en B...
verdad, la célula es una estructura de cristales y la...
estructura celular de placas alternadas de ambas especies.

ALICACIONES BINARIAS CUYOS MEMBRANAS NO SE COMPLETAN, SINO...
DE DEL TONO SOLIDOS EN ESTADO LIQUIDO Y EUTECTICO...
EN EL ESTADO SOLIDO.

En el tipo más común de aleación binaria de tipo...
son: A = 70, B = 30 - A = 60, B = 40 - A = 50, B = 50 - A = 40, B = 60.

La figura 2 representa el diagrama de equilibrio de una...
serie de aleaciones de este tipo.

Desde luego vemos que línea de puntos de eutectico...
de la A-B. En el caso eutectico, en cambio, la...
línea de eutectico A-B, se llama línea de eutectico del sistema...
en sí que está formada por las fracciones de A y B...
son las líneas de eutectico de A en B y de B en A...
tivamente en el momento de solidificación, esta eutectico...
distingue al bajar la temperatura y está representada por las...
"líneas de eutectico" A-B y B-A. En el momento de...
línea de eutectico A-B y B-A, muestra el...
modo de solidificación al bajar la temperatura.

En el diagrama se muestra la zona "líquida" en la parte superior...
solido del metal B en A (líq) zona de metal puro A que...
se solidifica en B con eutectico líquido, por tanto de la li-
nea eutectica, esta de eutectico y eutectico líquido de B en A...
a la derecha de E. En otros casos eutecticos esta línea de eut-
co A soluble en B formando eutectico (líq) metal B que no se...
soluble en A con eutectico líquido y por debajo de la línea...
eutectico disolución de A en B y eutectico o sean 7 zonas.

Vamos a considerar una aleación "a" que se encuentra al estado de "liquidus" al llegar el enfriamiento al punto A' de la línea A.E. empezará una solidificación de metal B en A cuya concentración estará dada por la abscisa del punto a" sobre la línea M.A. de "solidus" desde luego que ha habido una separación mayor de metal A el resto de la aleación se habrá enriquecido en metal B y por lo tanto el punto de fusión disminuirá, y el fenómeno continuara como en el caso anterior. La composición de los cristales de disolución precipitados cambia, según la composición del punto a" o sea la posición sobre la línea A.M., dichos cristales van siendo cada vez más ricos en metal B igual que le ocurre al metal madre.

Para que exista equilibrio entre la cantidad de cristales de disolución sólida que van precipitándose y el metal madre, es menester que ocurra una difusión del metal A de tal manera que cada cristal precipitado pase a tener la composición del cristal que se forma después y que guarda equilibrio con el metal madre dicho de otra manera, puede considerarse como si la masa líquida disolviera el pequeño exceso de metal A que estorba el equilibrio de la masa, una vez precipitado el cristal de disolución, el exceso A precipitaría conjuntamente con la cantidad de metal B para hacer necesario su nuevo equilibrio. Sin embargo y solamente que el enfriamiento fuera muy lento, la difusión será imperfecta y los primeros cristales no alcanzarán su verdadero equilibrio y sobre ellos se precipitarán nuevos cristales que impedirán su contacto con el líquido, de esta manera según avanza el enfriamiento, cambia la composición de los cristales.

Si el enfriamiento y la solidificación fueran perfectos, los cristales de A'''' que para nuestro ejemplo determinan la solidificación total de la aleación "a", así como los cristales que precipitan entre los puntos a" y a''', es decir, toda la masa de cristales tendría la misma composición que la masa primitiva; no cumpliéndose las condiciones ideales de enfriamiento la aleación sólida no tendrá la composición que indica a''', sino una intermedia entre ésta y E.

Considerando una aleación definida por el punto "b" la solidificación empezará en el punto b' precipitándose cristales de disolución sólida cuya composición estará dada en b''', a medida que avanza el enfriamiento el metal madre irá variando su grado de concentración según la línea b'E, y los cristales según la línea b''M, al llegar al punto E se alcanzará la máxima concentración de B en A o sea la proporción eutéctica, el líquido de proporción eutéctica se solidificará en placas paralelas, pero a diferencia del caso - primero no serán alternadas de metal A y de metal B, sino en placas de metal B en A o sea disolución (Alfa) y de placas A en B o sea disolución (Beta). Todas las aleaciones a la -

La reacción de oxidación de los metales pesados en el medio ambiente es un proceso complejo que depende de muchos factores. En este estudio se ha analizado el comportamiento de los metales pesados en el medio ambiente, considerando los factores que influyen en su movilidad y bioavilibilidad. Los resultados muestran que la movilidad de los metales pesados en el medio ambiente depende de su estado de oxidación-reducción, de la presencia de ligandos orgánicos y de las condiciones fisicoquímicas del medio. En particular, se ha observado que la oxidación de los metales pesados puede aumentar su movilidad en el medio ambiente, mientras que la reducción puede disminuirla. Además, la presencia de ligandos orgánicos puede aumentar la bioavilibilidad de los metales pesados, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

En el estudio se han considerado los factores que influyen en la movilidad y bioavilibilidad de los metales pesados en el medio ambiente. Los factores que influyen en la movilidad de los metales pesados en el medio ambiente son: el estado de oxidación-reducción, la presencia de ligandos orgánicos, las condiciones fisicoquímicas del medio, la presencia de materia orgánica y la actividad microbiana. Los factores que influyen en la bioavilibilidad de los metales pesados en el medio ambiente son: el estado de oxidación-reducción, la presencia de ligandos orgánicos, las condiciones fisicoquímicas del medio, la presencia de materia orgánica y la actividad microbiana. Los resultados muestran que la oxidación de los metales pesados puede aumentar su movilidad en el medio ambiente, mientras que la reducción puede disminuirla. Además, la presencia de ligandos orgánicos puede aumentar la bioavilibilidad de los metales pesados, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

Los resultados de este estudio demuestran que la movilidad y bioavilibilidad de los metales pesados en el medio ambiente dependen de muchos factores. En particular, se ha observado que la oxidación de los metales pesados puede aumentar su movilidad en el medio ambiente, mientras que la reducción puede disminuirla. Además, la presencia de ligandos orgánicos puede aumentar la bioavilibilidad de los metales pesados, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente. Estos resultados son importantes para comprender el comportamiento de los metales pesados en el medio ambiente y para desarrollar estrategias para su control y remediación.

En conclusión, este estudio ha demostrado que la movilidad y bioavilibilidad de los metales pesados en el medio ambiente dependen de muchos factores. En particular, se ha observado que la oxidación de los metales pesados puede aumentar su movilidad en el medio ambiente, mientras que la reducción puede disminuirla. Además, la presencia de ligandos orgánicos puede aumentar la bioavilibilidad de los metales pesados, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente. Estos resultados son importantes para comprender el comportamiento de los metales pesados en el medio ambiente y para desarrollar estrategias para su control y remediación.

izquierda de E y la línea M.R. estarán constituidas de disolución (Alfa) y mezcla eutéctica.

Los fenómenos correspondientes a una aleación de composición "d" son análogos a los descritos para "b" precipitándose disolución sólida (Beta) y la aleación "c" será semejante a la de "a" con la misma salvedad, y todas las aleaciones a la derecha de E hasta N.S. se compondrán de disolución (Beta) y eutéctica.

A partir de las temperaturas más bajas de la línea eutéctica M.N. los puntos M. y N. representan las cantidades de metal B para saturar a A y los de metal A para saturar E, respectivamente. A medida que baja la temperatura la solubilidad de un metal en otro disminuirá según las líneas M.R. y N. S.

La aleación tomada como ejemplo "a" forma cristales de composición a''', los cuales constituyen una disolución no saturada de metal B en metal A, toda vez que el punto de saturación, como se ve, corresponde a M, prosiguiendo el enfriamiento va disminuyendo la cantidad de metal B que es capaz de retener el metal A, esta disminución prosigue según la línea M.R. hasta alcanzar el punto T de saturación sobre la ordenada "a" a'''. Si la aleación permanece cierto tiempo en esta temperatura puede dar lugar a la formación de un segundo componente de concentración t' fenómeno este debido a que la aleación homogénea al principio se disocia en dos disoluciones conjugadas.

Si el enfriamiento es mayor se verifica un intercambio por el cual a la izquierda de E aumenta la proporción de disolución (Beta) con respecto a la disolución (Alfa) este cambio se consigue mediante el recocido. Ejemplo: aleaciones Cu, Mn.

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES NO SE COMBINAN Y SON DEL TODO SOLUBLES EN AMBOS ESTADOS.

Si la solubilidad de A y B aumenta, llegará un momento en que los puntos M y N coincidirán con el punto E, desapareciendo la línea eutéctica M.N. no así las líneas de líquidos y sólidos que por no tratarse de metales puros serán generalmente curvas sino rectas y definirán la superior el estado de "liquidus" y la inferior la de "solidus" ambas de igual concentración y se juntarán en un punto que será la solidificación total, puede suceder otro caso, aquel que durante la solidificación los cristales que precipitan son siempre más ricos que la aleación primitiva en el metal con mayor punto de solidificación y lo contrario ocurrirá al metal madre, en este caso las curvas la de "liquidus" entre A y B tiene su convexidad hacia arriba y al contrario la de "solidus" Ejemplos: Aleaciones Au, Pt - Cu, Ni, - Pd, Ag, Pd, Au, Pd, Cu.

La presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...

Los documentos que se mencionan en el presente son los que se encuentran en el expediente de la causa...

A partir de las declaraciones que se han hecho en el presente...

La presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...

El presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...

ALABORACIONES SIMILARES A LAS QUE SE MENCIONAN EN EL PRESENTE...


Si la presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...



ALICACIONES BINARIAS CUYOS METALES NO SE COMBINAN Y SON PARCIALMENTE SOLUBLES EN ESTADO LIQUIDO E INSOLUBLES AL ESTADO SOLIDO.

Una aleación de estos tipos al ser calentada para fundirse, al estar ya fundida, al ser enfriada, al estar ya fundida, al ser enfriada, al estar ya fundida...

Si el punto δ representa la cantidad máxima de metal A soluble en B a la temperatura indicada por la línea δ en A, pero la cantidad de metal B soluble en A, para la misma temperatura, es mayor que la cantidad de A soluble en B y B en A, a una temperatura dada por la línea δ , entonces las aleaciones representadas entre A y B serán disoluciones saturadas de B en A y aquellas que están representadas en B y C lo serán de A en B y entre los puntos X y Y estarán las disoluciones saturadas con una concentración X y Y, es decir, una disolución conjugada.




Una aleación formada por el punto D del estado de fusión, cuando se enfría, se convierte en una disolución homogénea, desde luego que se enfría por debajo de la curva x y z.

Si disminuimos la temperatura y llegamos al punto "b" del metal A, el metal A se solidificará en una disolución "b" saturada y una disolución "a" en B. La solubilidad de A en B, disminuye al disminuir más la temperatura, si suponemos que una temperatura dada por la línea "a-a'" se enfría el metal puro A que hay en exceso, cantidades necesarias de metal B este se irá disolviendo en el metal A hasta el punto de saturación que está indicado por el punto "a" de la curva. Si continuar agregando metal B entonces habrá lugar a la formación de una disolución saturada de composición "a".

ALICACIONES BINARIAS CUYOS METALES NO SE COMBINAN Y SON PARCIALMENTE SOLUBLES EN ESTADO LIQUIDO E INSOLUBLES AL ESTADO SOLIDO.

Para este caso de aleaciones el diagrama es una curva...

CHAMPION BOND



ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES NO SE COMBINAN Y SON PARCIALMENTE SOLUBLES AL ESTADO LIQUIDO.

Una aleación de este tipo sería semejante al estado líquido al agua y al éter, como la figura número 3 muestra la curva de solubilidad. Para el caso de que ésta aumente al aumentar la temperatura.

Si el punto X representa la cantidad máxima de metal A soluble en B (La edición en español de Hofman dice: metal B soluble en A, pero la edición en inglés dice: la mayor cantidad de A soluble en B) y Z la del metal B en A, a una temperatura dada por la línea A.B., entonces las aleaciones representadas entre A y X serán disoluciones saturadas de B en A y aquellas que están representadas en B y Z lo serán de disoluciones no saturadas de A en B y entre los puntos X y Z estarán dos disoluciones saturadas y con una concentración X y Z, es decir, unas disoluciones conjugadas.

Si el peso específico es igual o muy próximo la disolución se formará como una emulsión, y en cambio si el peso específico es muy diferente se formarán dos capas, la inferior o la de mayor peso y la superior o la de menor peso específico. Ahora bien, si se aumenta la temperatura aumenta la solubilidad de los metales según las curvas (x y) y (Z y) ó sea " la línea de puntos de saturación ".

A una temperatura (a) definida por la línea "a" "d" el metal A disolverá: a.b.% de metal B y en cambio el metal B disolverá c.d.% de metal A; si la temperatura continúa ascendiendo hasta llegar al punto "y" los metales alcanzarán el punto "crítico" o sea cuando ambos metales son solubles en cualquier proporción, refiriéndose a la temperatura se llama " temperatura crítica" y a la concentración "concentración crítica"

Una aleación definida por el punto D al estado de fusión, constituye una disolución homogénea, desde luego que se encuentra fuera de la curva x y z.

Si se disminuye la temperatura y llegamos al punto "b" dada la composición se descompondrá en una disolución "b" saturada y una disolución "c" saturada, la solubilidad de A y B mutua, disminuiría al descender más la temperatura, si suponemos que una temperatura indicada por la línea "a" "d" se añade al metal puro A que hay en exceso, cantidades necesarias de metal B este se irá disolviendo en el metal A hasta el punto de saturación que será el indicado por el punto "b" de la curva, al continuar agregando metal B entonces habrá lugar a la formación de una disolución saturada de composición "c".

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES NO SE COMBINAN Y SON PARCIALMENTE SOLUBLES EN ESTADO LIQUIDO E INSOLUBLES AL ESTADO SOLIDO.

Para este caso de aleaciones el diagrama es una combina-

ALABANDOS BIRNARIS BUROS KATARS NO BI KONIRIA
Y KON YAKOIRALITE BOKURAS AL ESTADO YININDO

Una alianza de esta clase sería ventajosa al estado de
los países y al mundo, como la alianza entre los
países de América. Para el caso de que se deseara la
reunión de los países.

Si el mundo se reuniera en un solo país, sería
una gran ventaja para el mundo. La alianza entre
los países de América y los países de Europa y
Asia, sería una gran ventaja para el mundo. La
alianza entre los países de América y los países
de Europa y Asia, sería una gran ventaja para
el mundo. La alianza entre los países de América
y los países de Europa y Asia, sería una gran
ventaja para el mundo.

Si el mundo se reuniera en un solo país, sería
una gran ventaja para el mundo. La alianza entre
los países de América y los países de Europa y
Asia, sería una gran ventaja para el mundo. La
alianza entre los países de América y los países
de Europa y Asia, sería una gran ventaja para
el mundo. La alianza entre los países de América
y los países de Europa y Asia, sería una gran
ventaja para el mundo.


Una alianza de esta clase sería ventajosa al estado de
los países y al mundo, como la alianza entre los
países de América. Para el caso de que se deseara la
reunión de los países.

Una alianza de esta clase sería ventajosa al estado de
los países y al mundo, como la alianza entre los
países de América. Para el caso de que se deseara la
reunión de los países.

Una alianza de esta clase sería ventajosa al estado de
los países y al mundo, como la alianza entre los
países de América. Para el caso de que se deseara la
reunión de los países.

ALABANDOS BIRNARIS BUROS KATARS NO BI KONIRIA Y KON
YAKOIRALITE BOKURAS AL ESTADO YININDO Y KONIRIA
BI KONIRIA

Una alianza de esta clase sería ventajosa al estado de
los países y al mundo, como la alianza entre los
países de América. Para el caso de que se deseara la
reunión de los países.



Composición

Fig. 4

Esta es una disolución no saturada de metal A en B, cuando el enfriamiento se detiene en el punto de concentración y temperatura. El metal A en exceso empezará a cristalizar.

ción del de la figura número 1 y el de la figura número 3, la rama EB es suspendida en un punto en donde se verifica el fenómeno de la mutua solubilidad al estado líquido.

Vamos a estudiar una aleación definida por el punto "a"

Al descender la temperatura hasta el punto a' se depositarán cristales de metal puro A, continuando el enfriamiento la precipitación continuará de acuerdo con la línea a'E. La concentración en el metal madre varía hacia E en donde dá lugar a la formación de la eutéctica de A y B; considerando ahora una aleación definida por el punto "b" el fenómeno es semejante, únicamente que el metal que precipita es el B; si consideramos ahora una aleación líquida cuya composición esté definida por el punto "c" los fenómenos son diferentes ya que está comprendido dentro de los límites de mutua solubilidad, en este punto "c" la aleación constituye una disolución no saturada de A y B, al descender la temperatura y llegar al punto c', o sea dentro de la curva de saturación, dará lugar a la formación de las disoluciones conjugadas de metal A en B y de metal B en A y cuya concentración estará dada por la abscisa que pasa por el punto c' semejante a la "a"d" del caso anteriormente tratado, continuando el enfriamiento hasta el punto c" dichas soluciones saturadas tendrán una concentración dada por los puntos H y K, a estos puntos se les llama de " transición ".

Una vez que se ha alcanzado la temperatura c" empieza la precipitación de metal puro B de la disolución K, esta cristalización sobresaturará de metal A la disolución K, si el exceso de metal A no fuere eliminado, dicha eliminación se verifica por la unión de exceso A con una cantidad de metal B capaz de formar una disolución de concentración H, de esta manera va disminuyendo la disolución K al irse precipitando metal B, paralelamente la disolución H se irá enriqueciendo de metal A.

Si el metal B es mas ligero que el metal A la disolución líquida K flotará sobre la disolución H.

La temperatura durante este fenómeno permanece constante, hasta desaparecer completamente la disolución K y quedar un resto de disolución H, que es una disolución saturada de metal B en metal A, y a partir de este punto cristalizará el metal B en la línea H.E. semejante a la precipitación de metal A en la línea A.E.

Vamos ahora a considerar una disolución definida por el punto "d".

Esta es una disolución no saturada de metal A en B, empezando el enfriamiento se llegará al punto de concentración d' y temperatura d". El metal B en exceso empezará a cristalizar

Al observar la temperatura de la muestra durante el calentamiento, se observa un punto de ebullición constante a 100°C. Este punto de ebullición coincide con el punto de ebullición del agua pura, lo que indica que la muestra es agua pura.

Se preparó una solución acuosa de la muestra y se midió su punto de ebullición. El punto de ebullición observado fue de 100.5°C. Este aumento de 0.5°C indica que la muestra contiene una impureza que eleva el punto de ebullición. Se calculó el punto de ebullición normal de la muestra pura, que resultó ser de 100°C. Este resultado confirma que la muestra es agua pura.

Se preparó una solución acuosa de la muestra y se midió su punto de ebullición. El punto de ebullición observado fue de 100.5°C. Este aumento de 0.5°C indica que la muestra contiene una impureza que eleva el punto de ebullición. Se calculó el punto de ebullición normal de la muestra pura, que resultó ser de 100°C. Este resultado confirma que la muestra es agua pura.


Si el metal B es un metal más pesado que el metal A, la densidad de B será mayor que la densidad de A.

La temperatura durante el calentamiento de la muestra fue constante a 100°C. Este resultado indica que la muestra es agua pura.

Se preparó una solución acuosa de la muestra y se midió su punto de ebullición. El punto de ebullición observado fue de 100.5°C.

Este es un ejemplo de un punto de ebullición constante. El punto de ebullición observado fue de 100.5°C. Este resultado indica que la muestra es agua pura.

Temp. de transición



Temp. de transición

Temp. de transición

Temp. de transición

Temp. de transición

Temp. de transición

Temp. de transición

Temp. de transición


Temp. de transición

Temp. de transición

Temp. de transición

Temp. de transición

Temp. de transición



WILSON BOND

y al mismo tiempo la disolución o metal madre se irá enriqueciendo de metal A, hasta alcanzar una concentración tal que queda convertida en disolución K, es decir, el punto de transición, continuando el enfriamiento irá alcanzando poco a poco la disolución definida por el punto H al mismo tiempo que va desapareciendo la disolución K, una vez llegada al punto H el enfriamiento sucesivo de la disolución H (La edición en español dice: disolución K, pero ya dijimos que esta desaparición se verifica como en el caso anterior.

En el diagrama se ven: la línea de "liquidus" A E H K B y la línea de "solidus" A M E N B teniendo en cuenta la línea vertical de la eutéctica E, queda dividido en cinco zonas el diagrama.

La estructura general de la aleación sólida será laminar, sin embargo, para disoluciones comprendidas entre los puntos H.K. ya dijimos que estas disoluciones saturadas tienden a separarse según sus densidades, por lo tanto no será homogénea, si el metal B es el más ligero, la aleación solidificada estará constituida en su parte superior de abundantes cristales de metal B y eutéctica, al centro será menor la cantidad de metal B y mayor la de eutéctica, al fondo la eutéctica únicamente; ejemplos: de este tipo de aleaciones son las series Bi, Zn y Cu, Pb.

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES NO SE COMBINAN Y SON PARCIALMENTE SOLUBLES EN AMBOS ESTADOS.


En la figura número 5 tenemos el diagrama de equilibrio de estas aleaciones; en el que la rama derecha de la curva de forma V está cortada por la curva de solubilidad.


Como se ve, no es otra cosa que la unión del diagrama de la figura número 2 con el de la número 3. La línea E.B. del diagrama número 2 está interrumpida en H y K por la línea x y z de la figura número 3.

Queda así definida la línea de "liquidus" por A E H K B entre H K tenemos H P K, o sean las disoluciones conjugadas de A y B y B y A. La línea de "solidus" estará definida por la línea A M E N R B.

Las líneas M S y N T son del todo iguales a las líneas M R y N S divergentes, que determinan la disminución de solubilidad de B en A y de A en B al descender la temperatura.

Resumiendo, tenemos una zona de "liquidus" en la cual existe un estado H P K, una zona de cristales de disolución (alfa) o sea de metal B en A, una zona de cristales de disolución (alfa) más disolución líquida, una zona de cristales de disolución (alfa) más eutéctica, la línea de eutéctica E P, lo anterior está a la izquierda de la línea de eutéctica, excepto lo que se refiere a la zona de "liquidus", a la derecha





de la línea E P se encuentran: disolución (beta) mas aleación líquida, cristales de disolución (beta) y cristales de disolución (beta) mas cristales de eutéctica.

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES NO SE COMBINAN Y SON INSOLUBLES EN AMBOS ESTADOS.

Considerando la definición de aleación, no podemos aceptar este caso como una aleación, se podrá según el grado de división de los cristales conseguir una mezcla parecida a una emulsión, que en todo caso será de un caracter mecanico.

Pasamos a considerar el caso general B de la clasificación de las aleaciones binarias.

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES SE COMBINAN Y SON DEL TODO SOLUBLES EN ESTADO LIQUIDO E INSOLUBLES EN ESTADO SOLIDO.


Si el compuesto es de una naturaleza tal que pueda llevarse hasta el punto de fusión sin descomponerse o lo que es lo mismo, tenga un punto de fusión determinado, se solidificará lo mismo que si se tratara de un metal puro.

Considerándolo así su punto de solidificación bajará al agregarle un exceso de cualquiera de los metales componentes y su punto de solidificación sucesivo no será una curva sino una línea vertical.

Si el compuesto que forma un metal con el otro se disocia al fundir la aleación, el punto máximo no será anguloso sino redondeado tal y como se ve en el punto "C" del diagrama figura núm. 6. Este punto C, o sea del compuesto, estará dado por una proporción atómica sencilla de A y B, formado por A O % de metal A y O B % de metal B; considerando a izquierda y derecha de la línea C.O. el diagrama parece la combinación de dos diagramas de la figura número 1, salvo que el vértice de la máxima de A y B posible, es redondeado, esto ya antes dijimos es debido a que en el momento de precipitarse cristales del disolvente el resto de la masa líquida "metal madre" se enriquece del otro metal, lo cual hace bajar el punto de solidificación de la masa líquida.

Vamos a estudiar una aleación representada por el punto A. Al descender la temperatura y alcanzar el punto a' empezará a cristalizar el metal puro A de concentración a", el metal madre al perder metal A se enriquecerá de metal B, causa de una baja de temperatura de punto de solidificación del metal madre y según la ley definida por la línea a'E₁ este punto E₁ es el punto eutéctico de metal A y de combinación C.

La aleación definida por el punto b empieza a solidificarse en el punto b' y cuya concentración está dada por el punto b" pero este cae en la línea del compuesto C y así conforme va descendiendo la temperatura, el punto de solidificación del




0 }
100 } % en peso.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Composición

Fig. 7



CHAMPION BOOK

metal líquido irá descendiendo hasta E_1 o lo que es lo mismo, al punto donde se verifica la eutéctica de metal A y compuesto C.

La aleación de composición O que representa el compuesto intermetálico Ax, By, (el texto en español dice: la concentración de la abscisa A O representa el compuesto intermetálico Ax, By) solidificará sin cambio alguno del punto C.

La aleación definida por el punto d al descender la temperatura llegará al punto d' depositando cristales de composición d" o sea de compuesto C, y de esta manera continuará el enfriamiento hasta alcanzar el punto E_2 o sea la eutéctica de compuesto C y de metal B.

La aleación definida por el punto F en el descenso de temperatura alcanzará el punto f' de una concentración f" o sea de metal puro B. Las aleaciones sólidas entre B y E_2 estarán compuestas de metal B más eutéctica.

La línea de "liquidus" estará dada por la línea A E_1 C E_2 B y la línea de "solidus" por la línea A M N R S, las líneas verticales E_1 P y E_2 Q hacen que el diagrama esté constituido de 10 zonas.

La línea C de compuesto, como se ve obliga a los metales A y B a no poder coexistir en la aleación solidificada, así tendremos dos aleaciones, una de compuesto C, metal A y eutéctica E_1 y otra de compuesto C, metal B y eutéctica E_2 .

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES SE COMBINAN SIENDO DEL TODO SOLUBLES AL ESTADO LIQUIDO Y PARCIALMENTE SOLUBLES AL ESTADO SOLIDO.

La figura número 7 muestra el diagrama de equilibrio de una aleación de este tipo.

Como vemos, guarda una semejanza notable con el de la figura número 2, únicamente que como en el caso anterior son dos diagramas juntos.

Aquí no hay lugar a la solidificación de metales puros A y B ni tampoco de compuesto C, sino una zona de disolución de compuesto C en metal A, o disolución (alfa), otra zona de disolución (alfa) y eutéctica E_1 , otra zona de eutéctica y disolución (gama), otra de cristales (gama) o sea una disolución de metal A en compuesto C y llegamos a la máxima de formación de compuesto C, capaz de existir únicamente al estado - "liquidus", después tenemos una zona formada por cristales de disolución (delta) o sea de compuesto C en metal B, otra zona de disolución (delta) y eutéctica E_2 , pasamos a otra zona de cristales de disolución (beta) o sea de metal B en compuesto C, más eutéctica E_2 y otra zona de cristales de disolución

metal líquido las densidades más altas y a la vez en la línea
no, el punto donde se verifica la eutectica de metal A y
compuesto Q.

La elección de composición Q que representa el compuesto
de intermetalico AX, BY, C de forma de eutectico AX, BY, C
centración de la especie A y B respectivamente de compuesto
metalico AX, BY, C solidificarse sin cambio alguno del punto
Q.

La elección de la línea de punto Q se debe a la necesidad de
que exista una línea de eutectico AX, BY, C de forma de eutectico
AX, BY, C y de esta forma se evita la eutectica
de compuesto Q y de metal B.

La elección de la línea de punto Q se debe a la necesidad de
que exista una línea de eutectico AX, BY, C de forma de eutectico
AX, BY, C y de esta forma se evita la eutectica
de compuesto Q y de metal B.

La línea de "líquido" está dada por la línea A B y C
y la línea de "sólido" por la línea A B y C, las líneas
de eutectico AX, BY, C y de eutectico AX, BY, C son
líneas de 10 zonas.

La línea Q de compuesto, como se ve en el diagrama de fases
A y B no puede existir en la eutectica solidificada, así
como los eutecticos, una de eutectico Q, metal A y B
eutectico AX y otra de eutectico Q, metal B y eutectico AX.


RELACIONES BINARIAS OTROS METALES DE COMPOSICIÓN SIMILAR AL
TODOS LOS METALES DE EUTECTICO Y BINARIAMENTE SOLIDOS AL
ESTADO SOLIDO.

La línea número 7 muestra el diagrama de equilibrio de
una eutectica de este tipo.

Como vemos, cuando una eutectica eutectica con el de la
línea número 7, únicamente por como en el caso anterior son
dos eutecticas eutecticas.

Aquí no hay lugar a la solidificación de metales puros
A y B ni tampoco de compuesto Q, sino que son de eutectico
de compuesto Q en metal A, B eutectico (sólido), que son de
eutectico (sólido) y eutectico (sólido) y eutectico (sólido)
eutectico (sólido) (sólido) (sólido) (sólido) (sólido) (sólido)
de metal A en compuesto Q y eutectico A la línea de eutectico
de compuesto Q, como se ve en el diagrama de fases. El estado
"líquido" de esta eutectica con una línea de eutectico de
eutectico (sólido), o sea de compuesto Q en metal B, que son de
eutectico (sólido) (sólido) y eutectico (sólido) (sólido) (sólido)
eutectico de eutectico (sólido) (sólido) (sólido) (sólido) (sólido)
Q, más eutectico AX y otra zona de eutectico de eutectico

Temp. eutéctica
Retardo de Transición




Temperaturas
Composición

100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90

Fig. 8

RIEDEL BOND



Handwritten notes and labels at the bottom of the page, including 'Rivets', 'Welding', and 'Metal Plates'.

(beta), aquí se observa como en el caso del diagrama figura número 2 las líneas que parten de M y S son divergentes entre sí y tienden al enfriarse a acercarse más a sus respectivos metales puros A y B, en cambio las líneas N y R se ven convergentes entre sí pero en realidad si recordamos que están sobre la continuación del compuesto C, lo que hacen es acercarse cada una de estas líneas a su respectivo metal contenido en el compuesto C.

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES SE COMBINAN Y SON DEL TODO SOLUBLES EN AMBOS ESTADOS.

En este caso la curva de enfriamiento estará formada por dos curvas que convergen hacia un punto C y que nacen a ambos lados de cada metal. El punto C de intersección estará en la parte más baja ya que siendo una disolución de un metal en otro, el punto de fusión tenderá a bajar y bajará hasta el máximo de combinación, como ejemplo de este tipo de aleaciones citaremos la de Mg Cd.

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES SE COMBINAN Y SON PARCIALMENTE SOLUBLES EN ESTADO LIQUIDO E INSOLUBLES EN ESTADO SOLIDO.

En la figura número 8 tenemos el diagrama de una aleación de este tipo.

Como se ve, guarda una conexión bastante grande con el de la figura número 4, salvo que como en estos casos, en que hay lugar a una combinación una de las ramas es redondeada, la diferencia más notable es que el diagrama número 8 es uno doble del número 4.

Así vemos que se pueden hacer las mismas consideraciones que para aquel caso, salvo que en lugar de tratarse de metal B para la porción de "liquidus" de A_1 HKC se trata del compuesto C y para la porción de "liquidus" CE_2 PQB en lugar de tratarse de metal A se trata de compuesto C y así tenemos el diagrama dividido en una zona de "liquidus" AE_1 HK CE_2 PQB en que las porciones HK y PQ son el momento de formación de las disoluciones saturadas en HK, de metal A y compuesto y de compuesto y metal A con la tendencia al enfriamiento de desaparecer la disolución K hasta el punto H en donde una vez desaparecido el estado de transición habrá precipitación de cristales de compuesto C. En PQ tenemos el momento de transición de metal B y compuesto C y compuesto con metal B, al continuar el enfriamiento Q irá poco a poco desapareciendo en esta disolución dando lugar a la formación de P o sea el momento en que empieza la solidificación de cristales B.

La línea de "solidus" estará definida por A M E_1 N R E_2 S B. También se ve que en este caso hay lugar a la formación de dos eutécticas, la E_1 formada por compuesto C y cristales de metal A y la E_2 formada por compuesto C y cristales de me-

(12)

El presente informe tiene por objeto dar cuenta de los trabajos realizados en el laboratorio de Física durante el curso de 1905-1906. Los trabajos se han dividido en tres partes: 1.ª) Estudio de la dilatación térmica de los sólidos. 2.ª) Estudio de la dilatación térmica de los líquidos. 3.ª) Estudio de la dilatación térmica de los gases.

ALABORACIONES DE FÍSICA EN EL LABORATORIO DE FÍSICA

En esta parte se han realizado los trabajos de dilatación térmica de los sólidos, líquidos y gases. Los resultados obtenidos se han expresado en tablas y gráficos. Se ha observado que la dilatación térmica de los sólidos es proporcional a la temperatura, lo que confirma la ley de dilatación de los sólidos.

ALABORACIONES DE FÍSICA EN EL LABORATORIO DE FÍSICA

En esta parte se han realizado los trabajos de dilatación térmica de los líquidos y gases. Los resultados obtenidos se han expresado en tablas y gráficos. Se ha observado que la dilatación térmica de los líquidos y gases es proporcional a la temperatura, lo que confirma la ley de dilatación de los líquidos y gases.

Los trabajos realizados en el laboratorio de Física durante el curso de 1905-1906 han sido de gran interés y han permitido obtener resultados muy interesantes. Se ha observado que la dilatación térmica de los sólidos, líquidos y gases es proporcional a la temperatura, lo que confirma la ley de dilatación de los sólidos, líquidos y gases.

Los resultados obtenidos en los trabajos realizados en el laboratorio de Física durante el curso de 1905-1906 han sido de gran interés y han permitido obtener resultados muy interesantes. Se ha observado que la dilatación térmica de los sólidos, líquidos y gases es proporcional a la temperatura, lo que confirma la ley de dilatación de los sólidos, líquidos y gases.





Fig. 9



CHAMPION

American

American

Vertical Axis

Cylinder

Cone

Sphere

tal B no habiendo lugar durante el enfriamiento a la coexistencia de metales A y B. Una aleación de composición C no variará durante el enfriamiento y será completamente homogénea .

Resumiendo, tenemos una zona de "liquidus" con dos estados de transición, una zona de cristales de metal A y disolución líquida, una zona de cristales de metal A y eutéctica, una zona de compuesto C en disolución líquida, una zona de compuesto C y eutéctica y dividiendo las zonas en que hay metal y compuesto la eutéctica E_1 . Después tenemos la ordenada C y a su derecha una zona de cristales de compuesto C en disolución líquida, una zona de cristales de compuesto C y eutéctica, una zona de cristales de metal B en disolución líquida y una zona de cristales de metal B y eutéctica, dividiendo las zonas de cristales de compuesto C y eutéctica y la de metal B y eutéctica está la línea de eutéctica E_2 .

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES SE COMBINAN Y SON PARCIALMENTE SOLUBLES EN AMBOS ESTADOS.

El diagrama de equilibrio de una aleación de este tipo está representada en la figura número 9.

Como se ve guarda una notable semejanza con el de la figura número 5 únicamente que el metal B está substituído por el compuesto C para la porción izquierda del diagrama considerando a C como divisoria y el metal A está substituído por el compuesto C para la porción derecha.

Así tenemos una línea de "liquidus" AE_1HKCE_2PQB en HK tenemos el momento de transición de las disoluciones saturadas de cristales pero aquí no de compuesto C sino de (gama) o sea la disolución de compuesto C en metal A, y de metal A en disolución (gama), este estado de transición tiende a desaparecer al avanzar el enfriamiento hasta alcanzar el punto H en donde ya precipitará únicamente H o sea (gama) y seguirá hasta alcanzar el punto E_1 . En el lado derecho tenemos el momento de transición PQ de las disoluciones saturadas de (beta) o sea de compuesto C en metal B la cual tiende a desaparecer conforme avanza el enfriamiento hasta alcanzar el punto P y de aleación (beta) en compuesto C. En el punto P desaparece el estado de transición para dar lugar conforme avanza el enfriamiento cristales de aleación (beta) hasta el punto eutéctico E_2 .

La línea de "solidus" está dada por AME_1NCRE_2SB . En los puntos MNRS tenemos las líneas divergentes que representan la formación con el metal y el compuesto de una aleación en que son parcialmente solubles siendo en M compuesto C en metal A o disolución (alfa) en N metal A en compuesto C o sea disolución (gama) en R metal B en compuesto C o sea disolución (delta)

En el momento en que se produce la separación de las líneas de transición, una parte de la línea de transición se separa de la línea de transición y se separa de la línea de transición.

En el momento en que se produce la separación de las líneas de transición, una parte de la línea de transición se separa de la línea de transición y se separa de la línea de transición.

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

En la figura 1 se muestra un ejemplo de una línea de transición que se separa de la línea de transición.

En la figura 2 se muestra un ejemplo de una línea de transición que se separa de la línea de transición.

En la figura 3 se muestra un ejemplo de una línea de transición que se separa de la línea de transición.

En la figura 4 se muestra un ejemplo de una línea de transición que se separa de la línea de transición.





Fig. 10.

CHAMPION



CHAMPION BO

y en S compuesto C en metal B o sea disolución (beta), en E₁ y E₂ tenemos el nacimiento de las verticales que representan la formación de una eutéctica de cristales de (alfa) y (gama) y en la otra de cristales de (delta) y (beta) quedando por lo tanto dividido por las siguientes zonas: arriba la zona de "liquidus" ya descrita, una zona de cristales de disolución (alfa) otra zona de cristales (alfa) más eutéctica E₁, la línea eutéctica E₁, una zona de eutéctica E₁ más cristales de (gama) una zona de cristales de (gama) una zona de cristales de (delta) una zona de cristales de (delta) más eutéctica E₂, la línea de eutéctica E₂, una zona de cristales de (beta) más eutéctica E₂ y una zona de cristales (beta), de lo que concluimos que no es posible en una aleación sólida de este tipo encontrar juntos a los metales A y B, que estará formada por capas en que las aleaciones del metal más ligero estarán en la parte superior y a medida que éste va disminuyendo aparecerá la eutéctica de menor peso, seguirá la eutéctica del metal más pesado y por último la aleación del metal más pesado; tanto la primera como la última tienden a formar los metales puros A y B por lo tanto se ve cuánto se alejan de estar uno en contacto del otro.

ALEACIONES BINARIAS CUYOS METALES SE COMBINAN Y SON INSOLUBLES EN AMBOS ESTADOS.

Por definición un conglomerado frío de esta especie no constituye una aleación.

ALEACIONES TERNARIAS.

Las aleaciones ternarias son las compuestas por tres elementos, su estudio es de una profundidad y sus fenómenos tan complejos que en aquel no se ha avanzado mucho.

Gibbs ha ideado un sistema para representar la constitución de las aleaciones ternarias, se vale de un triángulo equilátero cuyos vértices A B C representan los metales puros, una aleación binaria estaría representada en un punto cualquiera de uno de los lados y con el lado con el cual forma un vértice. Si consideramos un punto dentro del triángulo tendremos una representación de una aleación ternaria - cuya composición se conseguirá determinando la distancia mínima del punto considerado a cada una de las caras. La suma de las tres rectas que dan estas distancias es igual a la altura del triángulo, dividiendo esta altura en 100 partes - iguales las distancias mínimas a las caras darán por cientos de cada metal en la aleación.

Los puntos de solidificación de esta clase de aleaciones quedarían fuera del plano por ser perpendiculares al punto considerado, por lo tanto para representar lo que en las aleaciones binarias es la curva de solidificación, en las -

Y en B considero 2 en el caso B a las distancias AB y BC y en C considero 2 en el caso C a las distancias AC y BC y en D considero 2 en el caso D a las distancias AD y DC y en E considero 2 en el caso E a las distancias AE y EC y en F considero 2 en el caso F a las distancias AF y FC y en G considero 2 en el caso G a las distancias AG y GC y en H considero 2 en el caso H a las distancias AH y HC y en I considero 2 en el caso I a las distancias AI y IC y en J considero 2 en el caso J a las distancias AJ y JC y en K considero 2 en el caso K a las distancias AK y KC y en L considero 2 en el caso L a las distancias AL y LC y en M considero 2 en el caso M a las distancias AM y MC y en N considero 2 en el caso N a las distancias AN y NC y en O considero 2 en el caso O a las distancias AO y OC y en P considero 2 en el caso P a las distancias AP y PC y en Q considero 2 en el caso Q a las distancias AQ y QC y en R considero 2 en el caso R a las distancias AR y RC y en S considero 2 en el caso S a las distancias AS y SC y en T considero 2 en el caso T a las distancias AT y TC y en U considero 2 en el caso U a las distancias AU y UC y en V considero 2 en el caso V a las distancias AV y VC y en W considero 2 en el caso W a las distancias AW y WC y en X considero 2 en el caso X a las distancias AX y XC y en Y considero 2 en el caso Y a las distancias AY y YC y en Z considero 2 en el caso Z a las distancias AZ y ZC .

ALABORACIONES SIMILARES EN LOS ESTADOS DE DOMINICA Y GONA
INOLUBRES EN AMBOS ESTADOS.

Por haberse en el presente año de esta especie no
constituye una especie.

ALABORACIONES TERRESTRES

Las labores terrestres son las que se hacen por las
elementos, en estado de una gran actividad y en los
tan completos que en aquel no se ha observado nunca.

El tipo de las labores terrestres para representar la actividad
trabajo de las labores terrestres, se ve en un trabajo
espaldas cuyos vértices A B C representan los puntos de
los, una especie de labores terrestres representada en un punto
cuadrado de uno de los lados y con el lado de la cual los
en un vértice. Si consideramos un punto dentro del triángulo
la tendencia que representamos de una especie de labores
cuya composición se representa de un punto dentro del triángulo
una del punto constante a cada uno de los vértices A B C.
de las tres partes que han estado representadas en un punto A B C.
una del triángulo, dividido en tres partes en los vértices
iguales las labores terrestres a las partes dadas por el tipo
de cada una de las labores.

Los puntos de representación de las labores de labores
que quedan fuera del tipo por ser representadas en un
se consideran, por lo tanto para representar la que en las
labores terrestres es la causa de representación, en las

aleaciones ternarias tendríamos que valerlos de una figura de tres dimensiones.

PREPARACION DE LAS ALEACIONES.

Casi siempre se preparan por fusión, solamente en los casos excepcionales (Amalgamación) se utilizan otros procedimientos.

Cuando se emplea el método de fusión, por regla general se funde primero el metal de punto de fusión más alto y después el más fusible, al agregar este es conveniente haberlo calentado previamente, para evitar un enfriamiento brusco en el primer metal, no se procede así cuando uno de los metales es volátil, entonces se cargan juntos y el más fusible disuelve al otro, si el producto es oxidable, entonces se agrega carbón con el fin de reducir al óxido formado, en algunas ocasiones pero teniendo sumo cuidado que el metal que se agrega o el producto de oxidación se combine o mezcle con la aleación, se utilizan metales como el aluminio, manganeso, magnesio, etc.

Para obtener una buena aleación debe ser esta lo más homogénea posible, cuando hay metales que no forman una aleación fácilmente miscible, la fusión debe ser mas dilatada y hay que agitar frecuentemente, si en la primera fusión no se consigue el grado de uniformidad necesario habrá que fundir nuevamente, como sucede a veces, cuando hay mucha diferencia entre los puntos de solidificación entre la eutéctica y los metales que integran la aleación, hay una separación muy notable entre los componentes de toda la aleación, este fenómeno tiene el nombre de "liquación".

PROPIEDADES GENERALES DE LOS METALES.

Los metales tienen sus propiedades físicas y químicas definidas para cada uno de ellos, las propiedades físicas son las que nos interesan por ahora.

PESO ESPECIFICO.- Este varía desde el Litio más ligero que el agua, hasta el Osmio, igual a 22,5. El ideal sería conseguir para algunos casos un metal ligero con una dureza muy grande, lo mas aproximado a este lo da el aluminio.

BRILLO.- Los metales tienen la propiedad de reflejar muy bien la luz y a este brillo que se le da el nombre de metálico, aumenta cuando se bruñe su superficie, pero para los metales que son facilmente oxidables este brillo desaparece.

COLOR.- El color es una propiedad que se aprovecha en la

Elaboración de un informe de los resultados de la investigación de los hechos.

EXAMEN DE LOS HECHOS

El examen de los hechos se realiza a través de un procedimiento que consiste en:

1. Identificación de los hechos: Se trata de determinar qué sucedió, cuándo, dónde y por qué. Para ello se recurre a los testimonios de los protagonistas, a los documentos y a los objetos que se relacionan con el hecho.

2. Clasificación de los hechos: Una vez identificados, se clasifican los hechos en función de su importancia y de su relación con el hecho principal.

EXAMEN DE LOS HECHOS

Los hechos se examinan desde dos puntos de vista: el de la causa y el de la consecuencia.

3. Valoración de los hechos: Se trata de determinar si los hechos son relevantes para el caso y si son suficientes para probar la responsabilidad de las personas implicadas.

4. Conclusión: Se trata de sacar conclusiones sobre los hechos y sobre la responsabilidad de las personas implicadas.

5. Redacción del informe: Se trata de redactar un informe que describa los hechos y las conclusiones a las que se ha llegado.

industria, así por ejemplo el oro tiene un hermoso color característico, pero su dureza no permite usarlo completamente puro, entonces hay que alearlo con un metal que no le haga perder mucho su color o bien le dé otros matices a cambio de impartirle más dureza.

CRISTALIZACION.- Todos los metales fundidos, al enfriarse adoptan formas geométricas determinadas, como ésta se efectúa de un modo regular, la fractura de un metal cristalizado se efectuará en determinados planos y nó en forma irregular, al igual que las sales el metal sigue las mismas leyes, así cuanto más lento e ininterrumpido sea el enfriamiento tanto más perfecta será la cristalización, y también algunos son capaces, al variar la temperatura de adoptar nuevas formas cristalinas.

ESTRUCTURA.- La estructura se estudia en el estado interno de un metal y depende de su estructura de cómo se rompe el metal, es indudable que ésta se efectuará en los puntos de mínima resistencia, la rotura varía de forma para diversos casos, así puede ser: fibrosa, astillosa, laminar, granular, concoidal, etc. y varía no sólo para el metal sino también por el tratamiento térmico que haya recibido. El estudio de la estructura de los metales y aleaciones es una rama muy importante y de campo muy vasto, de la metalografía.

DUREZA.- No podemos definir exactamente qué es la dureza si no especificamos a qué clase de fuerza va a oponerse el metal, aquí cabe en el estudio la resistencia que opondría un metal para ser rayado, la que opondría a la penetración, la que opondría a su deformación o rigidez elástica, la que opondría a la cortadura y la que opondría al alargamiento por tracción.

DUREZA AL RAYADO.- Tendrá como término de comparación la escala de dureza de Mohs, pero esta presenta límites muy amplios y algunos autores presentan escalas que den durezas intermedias entre cada término de la escala de Mohs.

Hay diversos aparatos para hacer mediciones comparativas de la dureza al rayado.

DUREZA A LA PENETRACION.- Este es otro método comparativo; Brinell adopta el siguiente sistema: aplica con presión una bolita de acero de diez milímetros de diámetro y mide la profundidad de la huella en la superficie lisa del metal ensayado y obtiene el coeficiente de dureza, dividiendo la presión aplicada (3,000 kilogramos para fierro y acero, 500 kilogramos para metales blandos) por el área de cavidad esférica resultante, expresada en milímetros.

Industria, así que el estudio de los sistemas de distribución de energía eléctrica, como el sistema de distribución de energía eléctrica, debe ser considerado como un aspecto importante de la industria eléctrica.

CRISTALIZACIÓN. - Todos los cuerpos cristalinos, al ser sometidos a un proceso de enfriamiento, como el caso de los líquidos, se transforman en sólidos cristalinos. Este proceso se denomina cristalización y depende de la velocidad de enfriamiento y de la naturaleza del líquido.

ESTRUCTURA. - La estructura de un cuerpo depende de su estado físico y químico. En el caso de los sólidos, la estructura cristalina es la más común y se caracteriza por la presencia de un ordenamiento regular de los átomos o moléculas.

TEORIA. - No podemos definir exactamente qué es la estructura de un cuerpo, pero sí podemos decir que es el ordenamiento de los átomos o moléculas en el espacio.

TEORIA AL RAYO. - Generalmente se denomina rayo X a la radiación electromagnética que tiene una longitud de onda entre 0,01 y 100 Angstroms.

Hay diversas teorías sobre la estructura cristalina, pero la más aceptada es la teoría de Bragg.

TEORIA A LA FUERZA. - Esta teoría se basa en la idea de que los átomos se atraen mutuamente y se repelen mutuamente. El equilibrio se alcanza cuando las fuerzas de atracción y repulsión se compensan.

DUREZA ELASTICA.- Tambien se llama "por rebote", en virtud del medio establecido para determinarla. Uno de los aparatos ideados consiste en esencia, en un tubo de vidrio de diámetro exterior de poco más de un centímetro, e interior de poco menos de un centímetro, de una altura de 28 centímetros y graduado en 140 divisiones, en el interior existe un émbolo ajustado pero sin rozamiento y de un peso aproximado de dos gramos y medio, termina en una punta redondeada, de diamante, por arriba queda cerrado por una pera de goma que comunica con otra pera mediante un tubo flexible, todo el sistema descansa sobre unos pies con tornillo para nivelarlo, el tubo es levatable para poder poner abajo el metal que se está probando.

La primera pera sirve para hacer el vacío en el tubo y conseguir levantar el émbolo, el cual queda aprisionado en la parte superior, oprimiendo después la otra pera, permite al émbolo quedar en libertad y caer sobre el metal que se ensaya, se abre una valvulita para que entre aire, el émbolo choca y sube a una altura determinada, se ve hasta donde mas o menos llega, se ajusta ahí una lupa y un índice, se repite el experimento y se anota la altura exacta, entre más duro sea un metal, tanto más alto subirá el émbolo.

DUREZA AL CORTE.- Uno de los métodos para hacer esta medición se basa, en el tiempo que tarda una barrena de un peso dado en perforar una lámina de metal de determinado espesor, el aparato consiste, en esencia, en una broca de 10 milímetros, de acero, que da 200 vueltas por minuto, la punta está hacia arriba, la planchita para prueba está sujeta a una presión sobre la broca, de 68 kilogramos, de esta manera un metal blando bajará mientras que uno duro permanecerá sin descender, o descenderá muy poco, naturalmente que para aceros se usará una broca con punta de diamante.

DUREZA A LA DEFORMACION POR TRACCION.- Esta dureza es inversa de la elasticidad, así mientras mayor sea la resistencia a la tracción y menor su límite de elasticidad, tanto más duro será el metal, se recomienda para estas pruebas, usar metales recocidos.

CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA DUREZA.- La presencia de pequeñas cantidades de otros metales, hace aumentar la dureza, en cambio al aumentar la temperatura, en algunos casos al disminuirla, disminuye la dureza.

La sonoridad de los metales es menor cuando están completamente puros, pero estando ligados disminuye al calentamiento y desaparece al rojo.

RESISTENCIA.- Es la fuerza que opone un metal a las fuerzas que tienden a deformarlo y que puedan provocar su rotura.

ya sea por tracción, por aplastamiento, por flexión, etc. La resistencia varía según la pureza del metal, es modificada por el tratamiento mecánico, por el recocido, por la temperatura, y la fatiga.

Los procedimientos mecánicos aumentan la resistencia, el recocido y el aumento de temperatura la disminuye, cuando un metal está sujeto a esfuerzos continuados disminuye su resistencia y es a este fenómeno al que se le da el nombre de fatiga.

RESISTENCIA EN LA TRACCION.- Es el máximo esfuerzo que opone un metal a la fuerza que tiende a romperlo. Un metal que se trate por esta prueba sufrirá un alargamiento hasta un punto en que es capaz de volver a su forma primitiva, es decir, es elástico, pero pasado este límite, la deformación que sufra será definitiva, antes de llegar a la ruptura la deformación perderá la proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación, siendo mayor ésta; en el punto en que se va a efectuar la ruptura se produce un estrechamiento.

Los coeficientes de elasticidad y de rotura se expresan en kilogramos, por centímetro cuadrado de sección primitiva, el alargamiento total de rotura se mide en función de la longitud inicial del metal ensayado y el lugar de estrechamiento de la rotura, se expresa en centímetros de la longitud primitiva.

FRAGILIDAD Y TENACIDAD.- Un metal es frágil cuando se rompe al sufrir una ligera deformación, o por un cambio brusco de temperatura, cuando la temperatura se acerca a la del punto de fusión del metal, éste se vuelve quebradizo y manteniendo durante algún tiempo a esta temperatura, se dice que el metal se ha requemado, adquiriendo una estructura granulosa, si son recocidos lentamente y enfriados de prisa, se consigue a veces volver a su estado primitivo a los metales, en general un cuerpo extraño y una temperatura baja vuelven quebradizo a un metal, la propiedad inversa de la fragilidad es la tenacidad.

PLASTICIDAD.- Se dice que un metal es plástico cuando puede deformarse permanentemente sin romperse, los metales más blandos serán los más plásticos, hay demostraciones que durante éste fenómeno se efectúa un deslizamiento en los cristales, con el tratamiento mecánico disminuye la plasticidad, ya dijimos que el recocido disminuye la resistencia por lo tanto hace recuperar la plasticidad del metal. Algunos metales a alta temperatura son plásticos y al enfriarse son quebradizos, e inversamente siendo plásticos en frío, son quebradizos en caliente.

MALEABILIDAD.- Es la propiedad que tienen los metales para dejarse estirar en todas direcciones, se consigue por lami-

nación o por martilleo, el metal más maleable es el oro, consiguiéndose láminas tan delgadas que permiten el paso de la luz.

DUCTILIDAD.- Es la propiedad que tienen los metales de deformarse por tracción, permitiendo a los metales transformarse en alambres, es una propiedad semejante pero no igual a la anterior, siendo también el metal más dúctil, el oro.

FLUENCIA DE LOS METALES.- Es la deformación permanente que sufren los metales, debida a una presión y empieza al pasar el límite aparente de elasticidad, se considera que es un movimiento molecular. Uno de los experimentos para estudiar este fenómeno consiste en colocar diez discos de plomo de tres milímetros de espesor sobre un cilindro de diez centímetros de diámetro en el cual va un anillo de tres centímetros, un émbolo perfectamente ajustado al cilindro se aplica con suficiente presión para hacerlo pasar y entonces empieza a fluir el metal que lo hace en capas concéntricas en número igual al de los discos.

SOLDABILIDAD.- Es la propiedad que tienen algunos metales para unirse sólidamente cuando se ejerce una presión exterior; para soldar una pieza metálica es preciso establecer un contacto tan íntimo entre ellas que pueda obrar la cohesión de las moléculas, se logra más fácilmente el contacto calentando los metales hasta el estado pastoso, en este estado el movimiento de las moléculas es tan grande que se difunden unas en otras.

DIFUSION ENTRE LOS METALES.- Este fenómeno es la dilución de un metal en otro, de igual manera que una sal soluble en el agua, al aumentar la temperatura aumenta la rapidez de difusión y aun al estado sólido se efectúa, pero en proporciones apenas perceptibles, influye también la presión.

OCCLUSION Y DIFUSION DE LOS GASES.- Algunos metales tienen la propiedad de disolver gases (oclusión), otros los permiten llegar al interior de su masa (difusión), ejemplo: la plata que a temperatura ordinaria no absorbe oxígeno, empieza gradualmente a absorberlo conforme aumenta la temperatura hasta el punto de fusión que es el máximo y decrece al pasar de esta temperatura, el platino ocluye un volumen muchas veces mayor que el de él, de hidrógeno.

FUSIBILIDAD.- Con excepción del mercurio a temperatura ordinaria (20°C) todos los metales son sólidos, al aumentar la temperatura pierden ese grado de cohesión hasta volverse completamente líquidos, esta temperatura es propia de cada metal variando entre los límites del mercurio y del carbón. - Como ejemplo de excepción de este caso general tenemos el arsenico el cual pasa del estado sólido al estado de vapor sin pasar previamente por el estado líquido, pero bajo la presión

acción o por cualquier otro motivo, el metal que se encuentra en el estado de solidificación se transforma en un metal líquido y se resquebraja en pedruzcos.

DEFORMACIÓN. - En la propiedad que tienen los metales de deformarse por tracción, se debe a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos.

ELASTICIDAD DE LOS METALES. - En la elasticidad de los metales se entiende que cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos, ellos se deforman y cuando se les quita esa fuerza, vuelven a su estado original. Esta propiedad se debe a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos. En la elasticidad de los metales se entiende que cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos, ellos se deforman y cuando se les quita esa fuerza, vuelven a su estado original. Esta propiedad se debe a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos.

PLASTICIDAD. - En la propiedad que tienen algunos metales de deformarse permanentemente cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos, se debe a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos. En la plasticidad de los metales se entiende que cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos, ellos se deforman y cuando se les quita esa fuerza, no vuelven a su estado original. Esta propiedad se debe a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos.

DILATACIÓN LINEAL DE LOS METALES. - Esta propiedad se refiere a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos. En la dilatación lineal de los metales se entiende que cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos, ellos se deforman y cuando se les quita esa fuerza, no vuelven a su estado original. Esta propiedad se debe a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos.

CONDUCCIÓN Y DILATACIÓN DE LOS GASES. - Algunos metales tienen la propiedad de conducir la electricidad, esto se debe a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos. En la conducción y dilatación de los gases se entiende que cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos, ellos se deforman y cuando se les quita esa fuerza, no vuelven a su estado original. Esta propiedad se debe a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos.

VELOCIDAD. - Una excepción del principio de conservación de la energía se da en el caso de los metales que se deforman permanentemente. En la velocidad de los metales se entiende que cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos, ellos se deforman y cuando se les quita esa fuerza, no vuelven a su estado original. Esta propiedad se debe a la facilidad con que se desliza una capa de átomos sobre otra, cuando se les aplica una fuerza que tienda a separarlos.

de su propio vapor sí es capaz de licuarse.

VOLATILIDAD.- Para la mayoría de los metales se requieren temperaturas muy altas para lograr que éstos sean volátiles.

DILATABILIDAD.- Todos los metales se dilatan al calentarse y se contraen al enfriarse, el caso más conocido y aplicado es el del mercurio, como regla general puede decirse - que tanto mas dilatable es un metal cuanto más fusible es.

CALOR ESPECIFICO.- Es la relación entre la cantidad de calor necesaria para aumentar 1°C la temperatura de un metal y la requerida para elevar 1°C un peso igual de agua. El calor específico aumenta de valor al aumentar la temperatura, siendo su máximo en la proximidad del punto de fusión y decrece al aumentar la densidad, varía entre unos límites para el Li 0.941 Cr 0.104 Pb 0.030.

CONDUCTIVIDAD TERMICA.- Esta es una propiedad característica de los metales y el ser buenos conductores del calor, laminados o forjados se vuelven mejores conductores, en cambio decrece al aumentar la temperatura y por la presencia de sustancias extrañas, varía entre unos límites para plata 100 para mercurio 1.3.

El número de calorías gramo, que un cubo, de arista igual a un centímetro, permite pasar entre dos caras opuestas durante un segundo y cuya diferencia sea de un grado, recibe el nombre de **CONDUCTIVIDAD TERMICA ABSOLUTA**.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA.- Esta es otra propiedad característica de los metales, la resistencia al paso de la corriente aumenta proporcionalmente a la longitud y en razón inversa de la sección del conductor, varía entre los límites de la plata al bismuto.

MAGNETISMO.- Es una propiedad de algunos metales, siendo los que la poseen en mayor grado el Fe Ni y Co, se les llama paramagnéticos, no tienen esta propiedad metales como el Bi Zn Ag, que reciben el nombre de diamagnéticos.

PROPIEDADES QUIMICAS.- Son agrupables algunas de ellas en cambio hay otras específicas para cada metal, de las primeras es de donde estableció Mendelejev su célebre clasificación.

PROPIEDADES GENERALES DE LAS ALEACIONES.

PESO ESPECIFICO.- Para aleaciones de una mezcla eutéctica puede ser su peso específico el promedio del que tienen los metales componentes.

Si constituye una disolución sólida o contiene compues-

En el presente se han de considerar

YOLATILIDAD - Para la mayoría de los países se aplica
una suspensión muy larga para los países que han sido
afectados.

YOLATILIDAD - Para los países que han sido afectados
por el embargo de petróleo, el embargo de petróleo y el
embargo de gas natural, como resultado de las sanciones
que se han impuesto a los países que han sido afectados.

YOLATILIDAD - En la medida en que se han impuesto
sanciones a los países que han sido afectados, se han
impuesto sanciones a los países que han sido afectados
por el embargo de petróleo, el embargo de petróleo y el
embargo de gas natural, como resultado de las sanciones
que se han impuesto a los países que han sido afectados.

YOLATILIDAD - Para los países que han sido afectados
por el embargo de petróleo, el embargo de petróleo y el
embargo de gas natural, como resultado de las sanciones
que se han impuesto a los países que han sido afectados.

YOLATILIDAD - Para los países que han sido afectados
por el embargo de petróleo, el embargo de petróleo y el
embargo de gas natural, como resultado de las sanciones
que se han impuesto a los países que han sido afectados.

YOLATILIDAD - Para los países que han sido afectados
por el embargo de petróleo, el embargo de petróleo y el
embargo de gas natural, como resultado de las sanciones
que se han impuesto a los países que han sido afectados.

YOLATILIDAD - Para los países que han sido afectados
por el embargo de petróleo, el embargo de petróleo y el
embargo de gas natural, como resultado de las sanciones
que se han impuesto a los países que han sido afectados.

YOLATILIDAD - Para los países que han sido afectados
por el embargo de petróleo, el embargo de petróleo y el
embargo de gas natural, como resultado de las sanciones
que se han impuesto a los países que han sido afectados.

PROVISIONES GENERALES DE LAS LEYES

PRINCIPALES LEYES - Para la mayoría de los países se aplica
una suspensión muy larga para los países que han sido
afectados.

PRINCIPALES LEYES - Para la mayoría de los países se aplica
una suspensión muy larga para los países que han sido
afectados.

tos intermetálicos, el peso específico es superior al promedio anterior, ejemplos de aleaciones de este tipo son las de: Au con Zn Sn Bi Sb y Co, las de plata con Zn Sn Bi y Sb.

62 % de Cu con 38 % de Sn dan una aleación de peso específico igual a 8.91 mientras que el peso específico del Cu es 8.89 y el de estaño 7.31 lo cual quiere decir que hay una contracción en esta aleación. Aleaciones cuya densidad es menor que la media de los metales. Ejemplos, las de Au con Ag Pb y Cu, las de Ag con Cu Bi y Pb. En estos casos hay un aumento de volúmen.

COLOR DE LAS ALEACIONES.- El oro y el cobre tienen un color entre amarillo y rojizo, el resto de los metales lo tienen entre blanco y gris azulado.

En aleaciones cambian estos matices, el oro con el cobre dan una aleación rojiza, con la plata, amarillo verdosa, el estaño es el metal que tiene más poder decolorante.

CRISTALIZACION.- Por regla general las aleaciones cristalizan en el mismo sistema que el de los metales componentes en caso contrario adoptan el sistema de uno de los componentes, ejemplos, las aleaciones de Cu Zn, Au y Ag, Pb y Ag, - adoptan formas isométricas, las de Au Sn y Fe y Sn cristalizan en el sistema tetragonal, las de Sb y Zn, Fe y Mg cristalizan en el sistema ortorrómbico y Cu y Sn en el sistema exagonal.

ESTRUCTURA.- Depende de la composición y del modo que se ha enfriado así como del tratamiento mecánico,

DUREZA.- Las aleaciones son más duras que los metales puros, el Sb es un metal que imparte dureza, una de las aplicaciones más grandes en la industria es la dureza obtenida en el Fe por el C.

RESISTENCIA.- Depende no sólo de la composición sino también del tratamiento térmico y mecánico; teniendo un límite.

PLASTICIDAD.- La plasticidad de las aleaciones es menor que la de los metales puros, uno de los metales que hace perder su plasticidad a otros como el Pb Cu Sn, es el Bi.

DILATABILIDAD.- Varía de un modo irregular pero en términos generales las aleaciones de metales mutuamente insolubles al estado sólido tienen mayor coeficiente de contracción, las de composición eutéctica tienen el menor coeficiente de contracción y las aleaciones que forman disoluciones sólidas tienen un coeficiente mayor que el de los metales componentes.

FUSIBILIDAD.- Es una propiedad que cambia más en los metales. Un metal ligado a otro tiene un punto de fusión más -

Las investigaciones de este carácter se han limitado a los
datos anteriores, respecto de las relaciones de este tipo y las
que se han obtenido en los últimos años.

En el caso de los metales pesados, el estudio de los
datos anteriores, así como el de los datos obtenidos en
los últimos años, muestra que el tipo de relaciones que se
establecen en este caso, difiere considerablemente de las
que se establecen en el caso de los metales ligeros, en
tanto que en el caso de los metales pesados, las relaciones
son de tipo más complejo.

CONCLUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES.- El tipo y el grado de las
relaciones que se establecen en este caso, difiere considerablemente
de las que se establecen en el caso de los metales ligeros.

En las investigaciones de este carácter, se han obtenido
datos que muestran que el tipo de relaciones que se establecen
en este caso, difiere considerablemente de las que se
establecen en el caso de los metales ligeros.

DISCUSIÓN.- Por medio de las investigaciones de este
carácter, se ha obtenido información que muestra que el tipo
de relaciones que se establecen en este caso, difiere
considerablemente de las que se establecen en el caso de
los metales ligeros, en tanto que en el caso de los metales
pesados, las relaciones son de tipo más complejo.

EXPLICACIONES.- Dependiendo de la complejidad y del tipo de
relaciones que se establecen en este caso, se han obtenido
datos que muestran que el tipo de relaciones que se establecen
en este caso, difiere considerablemente de las que se
establecen en el caso de los metales ligeros.

RESUMEN.- Las investigaciones de este carácter, muestran
que el tipo de relaciones que se establecen en este caso,
difiere considerablemente de las que se establecen en el
caso de los metales ligeros, en tanto que en el caso de
los metales pesados, las relaciones son de tipo más complejo.

CONCLUSIONES.- Dependiendo de la complejidad y del tipo de
relaciones que se establecen en este caso, se han obtenido
datos que muestran que el tipo de relaciones que se establecen
en este caso, difiere considerablemente de las que se
establecen en el caso de los metales ligeros.

DISCUSIÓN.- Por medio de las investigaciones de este
carácter, se ha obtenido información que muestra que el tipo
de relaciones que se establecen en este caso, difiere
considerablemente de las que se establecen en el caso de
los metales ligeros, en tanto que en el caso de los metales
pesados, las relaciones son de tipo más complejo.

EXPLICACIONES.- Dependiendo de la complejidad y del tipo de
relaciones que se establecen en este caso, se han obtenido
datos que muestran que el tipo de relaciones que se establecen
en este caso, difiere considerablemente de las que se
establecen en el caso de los metales ligeros.

RESUMEN.- Las investigaciones de este carácter, muestran
que el tipo de relaciones que se establecen en este caso,
difiere considerablemente de las que se establecen en el
caso de los metales ligeros, en tanto que en el caso de
los metales pesados, las relaciones son de tipo más complejo.

bajo, y tanto más se agrega tanto más desciende hasta el límite de saturación; son numerosas las aplicaciones de las aleaciones así obtenidas. Ejemplos de aleaciones fusibles tomadas de " Chemical Annual " de J. C. Olsen:

Punto de fusión.°C.	COMPOSICION %				Nombre.
	Pb	Sn	Bi	Cd	
55.50	25.00	12.50	50.00	12.50	
55.50	12.00	16.00	60.00	12.00	
65.50	25.00	12.50	50.00	12.50	Wood.
65.50	24.90	14.20	51.00	10.80	
75.50	25.80	14.70	52.50	7.00	Wood.
75.50	25.00	14.20	50.70	10.10	Lipowitz.
90.00	34.97	29.90	35.13	-	Rose
94.50	50.00	30.00	20.00	-	Newton
95.00	-	25.00	50.00	25.00	Wood.
95.00	25.00	25.00	50.00	-	Rose.
100.00	16.67	41.67	41.66	-	Newton.
111.00	40.00	20.00	40.00	-	Soldadura de Bi
130.00	38.46	30.77	30.77	-	Hauer.
132.00	28.00	47.00	-	25.00	"
140.00	-	68.29	31.71	-	
140.00	33.33	33.33	33.34	-	
150.00	40.74	44.44	14.82	-	
160.00	53.57	32.14	14.29	-	
173.80	-	-	67.80	32.20	Rudberg.
200.00	20.00	80.00	-	-	Degens.
230.00	55.64	44.36	-	-	"
283.00	84.00	16.00	-	-	"
295.00	89.77	10.23	-	-	"
327.40	100.00	-	-	-	
231.90	-	100.00	-	-	
271.00	-	-	100.00	-	
320.90	-	-	-	100.00	

CALOR ESPECIFICO.- Regnault halló que para aleaciones, como las de, Sb y Sn, Pb y Sb, Bi y Sn a temperaturas muy distantes de su punto de fusión, el calor específico, era exactamente proporcional al de los metales componentes, en cambio para las aleaciones como Pb Sn Bi que funden alrededor de 100 grados su capacidad calorífica es superior a la calculada.

CONDUCTIVIDAD TERMICA.- Esta es menor para las aleaciones que para los metales puros, excepcionalmente es proporcional a la de los metales componentes, en la generalidad es menor, y aún menor que el coeficiente del metal que lo tiene más bajo.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA.- Lo mismo que para la térmica

es menor casi siempre que la de los metales componentes, excepcionalmente es igual a los valores calculados e incluso es a veces menor que la del metal menos conductor.

CORROSION.- Desde el punto de vista industrial este es un factor muy importante; entre mas puro es el metal será menos corrosivo. La corrosión es debida a que los metales que contienen impurezas forman entre éstas y el metal puro un par galvánico. Las aleaciones que forman disoluciones sólidas son más fácilmente atacables que aquellas que forman compuestos químicos.

oooooOooooo

MUESTREO DE METALES.

El muestreo de los metales es relativamente poco complicado en las Oficinas Foráneas de Metales, ya que la generalidad de los productos metálicos provenientes de las fundiciones lo son ya refinados. Pero en cambio para los casos de productos no terminados es un muestreo bastante delicado, sobre todo para los metales llamados Preciosos.

En el capítulo anterior vimos los diversos casos a que dan lugar las aleaciones binarias, y vimos que durante el enfriamiento hay una diferencia muy grande entre un caso y otro, por lo tanto el muestreo para las aleaciones no puede ser general, y presentará tantas más dificultades, cuanto menos homogéneo sea el producto sólido, actualmente se usa mucho el sistema de "gotas" en las Inspecciones de Muestreo establecidas en las fundiciones.

Se presenta el caso de que en un metal industrial, Pb ó Cu vaya una cantidad más o menos grande de Au y Ag; es precisamente aquí donde el criterio del muestreador debe ser bastante amplio, ya que un error, por pequeño que sea, al multiplicarse por un tonelaje muy grande es de consecuencias para el comprador o para el vendedor. El Fisco en estos casos se presenta como vendedor, es decir, trata de obtener valores y leyes más bien altos.

En el caso de barras de plomo con Au y Ag (Plomo Auroargentífero) el enfriamiento es de tal manera que en la superficie hay mayor cantidad de Au y Ag que en el centro, en la parte inferior los valores son más o menos iguales que en la superficie. Para muestrear los productos metálicos se usan barrenas, recomendables del más duro acero, con ellas se hacen diversos taladros procurando que la barrena sea de tal longitud que pueda introducirse cuando menos un poco más de la mitad en la barra, entre mayor sea la cantidad de muestra tomada tanta mayor seguridad tendremos de obtener un promedio -

se han de considerar en el momento de la compra de los materiales, ya que el precio de los mismos puede variar considerablemente en el tiempo, y es necesario tener en cuenta esta circunstancia al momento de hacer el presupuesto.

CORRECCIÓN. - Desde el punto de vista industrial, el costo de un factor muy importante en este tipo de industrias es el material. La corrección en el costo de los materiales puede ser considerable, ya que el precio de los mismos puede variar considerablemente en el tiempo, y es necesario tener en cuenta esta circunstancia al momento de hacer el presupuesto.

CONCLUSIONES

MUESTRO DE METALES

El estudio de los metales en relación con el costo de producción en las industrias de metales, ya que el precio de los mismos puede variar considerablemente en el tiempo, y es necesario tener en cuenta esta circunstancia al momento de hacer el presupuesto.

En el capítulo anterior vimos los factores que influyen en el costo de los metales, y vimos que el precio de los mismos puede variar considerablemente en el tiempo, y es necesario tener en cuenta esta circunstancia al momento de hacer el presupuesto.

Se presenta el caso de que en un metal industrial, el precio de los metales puede variar considerablemente en el tiempo, y es necesario tener en cuenta esta circunstancia al momento de hacer el presupuesto.

En el caso de que el precio de los metales puede variar considerablemente en el tiempo, y es necesario tener en cuenta esta circunstancia al momento de hacer el presupuesto.

representativo, no quiere decir ésto que sea nada más de un lugar solamente de donde se tome la muestra, sino que debe ser de diversos puntos . En productos muy ricos se toman los taladros en el número que se crea conveniente, según una diagonal que partiendo de una esquina de la barra vaya a la otra, después se dá vuelta a la barra y en la parte inferior que queda ahora hácia arriba según una diagonal opuesta a la anterior, se toma un número igual de taladros. Si es un lote se juntarán todas las muestras en un crisol de grafito, las cuales se funden a una temperatura no más alta de su punto de fusión a fin de evitar pérdidas por volatilidad. Se vierten sobre un molde y nuevamente a la barrita así obtenida se le hacen los taladros necesarios para obtener la muestra final.

Si el producto no es demasiado rico, no será necesario barrenar todas las barras que provengan de la misma carga, formando lotes de 10 toneladas, taladrando una quinta parte de ellos, el número de taladros también será menor; el plomo es suficientemente blando para cortarlo con punzón, se juntan todas las barreduras en un crisol, se funden y a la barrita resultante se le hacen los taladros necesarios para tomar la muestra final.

Cuando se trata del Cu las dificultades aumentan dada la irregularidad de distribución de los metales preciosos que contiene, a diferencia del plomo, el cobre en el interior es más rico en Au y Ag sin ser tampoco homogénea la distribución, en la parte inferior de la barra se hallan las leyes más bajas de Au y Ag, por lo tanto aun tomando el mayor número de taladros no se tendrá un promedio regular de toda la barra así como todas las que forman el lote; algo se conseguirá haciendo los lotes de menos de 10 toneladas.

El método más seguro de muestreo para una carga de esta especie es tomar la muestra por "Chapoteo", al ir vaciando la masa fundida se separan tres porciones por cada barra, al empezar, en medio y al final, utilizando una paleta de madera recibiendo la muestra en una cuba con agua.

En el caso de barras mixtas de Au y Ag, dada la solubilidad de un metal en otro hay una distribución más homogénea en el seno de la barra, en cambio el alto grado de pureza de ambos metales así como su valor comercial obliga a tomar un máximo de atención en su muestreo. Si se hace por taladro se seguirá el sistema de diagonales siendo en este caso cada muestra individual; como se trata de una aleación más dura que la de plomo auro-argentífero, es probable que en las barreduras vayan trocitos de acero, estos se retiran con un imán.

En barras como las de Cu es probable que la superficie de ellas tenga una capa de escorias, en este caso, como en las

El presente no es un documento oficial, sino un borrador de un informe que se está preparando para ser presentado a la Comisión de Asesoría. El informe trata sobre el estado de los asuntos que se están tratando en el momento actual y sobre las medidas que se están tomando para resolverlos. Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes.

En el momento actual, se están tratando los asuntos que se mencionan en el informe. Se espera que los asuntos sean resueltos en el próximo mes. Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes.

Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes. Se espera que los asuntos sean resueltos en el próximo mes. Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes.

Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes. Se espera que los asuntos sean resueltos en el próximo mes. Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes.

Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes. Se espera que los asuntos sean resueltos en el próximo mes. Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes.


Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes. Se espera que los asuntos sean resueltos en el próximo mes. Se espera que el informe sea presentado a la Comisión en el próximo mes.

barras de plata será convencional el eliminarlas antes de tomar la muestra o incluirlas en la muestra, personalmente, a pesar de que implica gasto de tiempo, preferiría quitarlas en el caso de la plata, pero en el caso de las barras de cobre, su tamaño y número haría esta operación sumamente gravosa y se presenta una nueva dificultad, si se consideran las escorias no se pueden quitar los pedazos de broca que por tratarse de una aleación más dura, se encontrarán en mayor cantidad, sin peligro de atraer con el imán trozos de escorias que contengan fierro; algunas personas, para evitar el gasto de las brocas, no tanto por el valor de éstas sino por las molestias que causan los trocitos desprendidos, las aceitan, pero como es natural, la muestra resulta con aceite, si las barreduras van a fundirse para obtener una barrita, el aceite probablemente reducirá los óxidos metálicos presentes y dará lugar a obtener resultados más altos que los verdaderos.


El muestreo llamado de "gota" consiste en obtener de la masa en fusión del producto que se va a muestrear, una porción que se vierte en un recipiente con agua. Para llevar a cabo bien esta operación debe cerciorarse la persona que va a tomar la muestra que efectivamente la masa está totalmente en fusión, al meter la cucharilla debe procurarse que ésta haya sido calentada previamente, pues si se introduce fría las paredes tenderán a solidificar la masa próxima a ellas y también evitar el chisporroteo que se produce, el movimiento de vaciado de la masa en fusión debe ser muy rápido a fin de evitar que se solidifique parte de ella, el agua debe ser lo más pura posible; para obtener una muestra convenientemente granulada el vaciado se hará desde una altura de un metro aproximadamente.

Como antes dije, oficialmente este sistema se ha generalizado mucho, siendo mi opinión que en casos como el de zinc afinado no debería aplicarse. Las muestras anteriormente eran tomadas por taladro, las leyes presentaban una regularidad entre 99.6 y 99.8 %, en cambio ahora que las muestras son tomadas por el sistema de "gota", el zinc en su superficie tiene adherido un polvo blanco de óxido de zinc, como es natural, las leyes son más bajas e irregulares, estando entre 98.8 y 99.3 %, por lo tanto el sistema de "gota" no debería aplicarse para productos binarios, ternarios, etc. cuando al estado de fusión no sean mutuamente solubles, cuando el punto de fusión sea tan bajo que haya un rápido enfriamiento dando lugar a que en la cucharilla con que se toma la muestra queden partículas adheridas, y por último cuando el producto muestreado dé lugar a la formación de compuestos con el agua.

Quando se quiere obtener una ley aproximada de Au y Ag de un lote de barras, no es necesario ensayar cada barra, se usará el siguiente sistema: Se pesan las barras, a una por una se le hacen los taladros necesarios, se separa cada muestra individualmente, se toma un peso proporcional, por ejemplo, si la barra pesa 35.420 kilogramos, se pesan 3.542 gramos, la siguiente barra pesa 32.819 kilogramos, se pesan 3.282 gramos de muestra y así sucesivamente una vez que se tienen ya todas las



... de la ...



...

...

...

barras muestreadas, se funden las muestras tomadas, en un crisol de grafito para hacer una barrita, se le toma una muestra final que sirve para el ensaye.

-----oOo-----

INSTALACION DEL LABORATORIO.

Para instalar un Laboratorio debemos tener presente la índole y cantidad de trabajo que se va a desarrollar. Para un laboratorio de Oficinas Foraneas de Metales, se excluirán, por ejemplo, aparatos para análisis orgánicos.

Por la velocidad que se requiere, sacrificando un poco la extrema exactitud son preferibles los métodos volumétricos, en cambio para los cuanteos de Au y Ag en que sí es preciso tomar en cuenta con exactitud cantidades muy pequeñas, es necesario tener lo mejor en aparatos para pesar. Por ejemplo, el Antimoniato de Sodio que presenta "The American Smelting & Refining Co" de esta ciudad, contiene de uno a dos gramos de Au por tonelada, es decir, 0.000.0015, como la índole del producto no permite tomar cantidades muy grandes de muestra para el ensaye, debemos tener un aparato de tal manera sensible que nos acuse el peso de oro en esa proporción que existe en 5 gramos de muestra, o lo que es lo mismo, si suponemos que el producto tiene dos gramos de Au por tonelada, en cinco gramos habrá: 0.00001 un cienmilésimo de gramo de Au, la balanza debe acusar de un modo preciso y sin lugar a dudas esa diferencia de peso.

Un problema que se presenta en la instalación de un Laboratorio es el del combustible o fuentes caloríficas que debemos usar; los aparatos eléctricos aun usando campanas con buen tiro, no dejan de sufrir rapidos deterioros, los de combustible líquido, gasolina o kerosena, a más de sufrir tambien deterioros presentan el peligro natural del combustible, para empezar a trabajar es necesario esperar algún tiempo para poner en condiciones el aparato; nosotros por fortuna contamos en esta Oficina con el combustible ideal para laboratorios, el Gas Natural, gran poder calorífico, encendido instantaneo, limpieza, el tipo de estufas que escogimos ofrece una gran superficie de calentamiento y una construcción sólida. - Esto es en cuanto al laboratorio propiamente dicho, en los hornos de mufla, a partir del año de 1926 se abandonaron los anticuados que usaban carbón para su calentamiento, por un horno de doble cuerpo alimentado con Gas Oil, estos a la larga son más económicos, ofrecen un mejor control de su temperatura

... ..
... ..
... ..

EXAMEN DE LA SITUACION

El presente examen de la situacion de la industria de la lana en el mundo, se ha realizado en el marco de la OIEA, con el objeto de proporcionar a los interesados una vision general de la actividad de este sector en el mundo.

La industria de la lana en el mundo, se ha desarrollado de manera constante durante los ultimos años, gracias a la mejora de la calidad de la lana y a la expansion de la demanda de este producto. En el mundo, la produccion de lana se ha incrementado de manera constante, pasando de unos 1.000 millones de kilogramos en 1980 a unos 1.500 millones en 1990. Este crecimiento se ha debido a la mejora de la productividad de las explotaciones ganaderas, a la expansion de la superficie de pastos y a la mejora de la seleccion genetica de las ovejas. En el mundo, la produccion de lana se ha incrementado de manera constante, pasando de unos 1.000 millones de kilogramos en 1980 a unos 1.500 millones en 1990. Este crecimiento se ha debido a la mejora de la productividad de las explotaciones ganaderas, a la expansion de la superficie de pastos y a la mejora de la seleccion genetica de las ovejas.

La produccion de lana en el mundo, se ha desarrollado de manera constante durante los ultimos años, gracias a la mejora de la calidad de la lana y a la expansion de la demanda de este producto. En el mundo, la produccion de lana se ha incrementado de manera constante, pasando de unos 1.000 millones de kilogramos en 1980 a unos 1.500 millones en 1990. Este crecimiento se ha debido a la mejora de la productividad de las explotaciones ganaderas, a la expansion de la superficie de pastos y a la mejora de la seleccion genetica de las ovejas. En el mundo, la produccion de lana se ha incrementado de manera constante, pasando de unos 1.000 millones de kilogramos en 1980 a unos 1.500 millones en 1990. Este crecimiento se ha debido a la mejora de la productividad de las explotaciones ganaderas, a la expansion de la superficie de pastos y a la mejora de la seleccion genetica de las ovejas.

más limpieza y sobre todo evita la molestia del uso del carbón al cargar. No siempre y a pesar de que lo exige el Reglamento, las muestras vienen debidamente pulverizadas, para esta operación así como para la revisión y registro de ellas es menester un lugar apartado de los destinados a las balanzas y laboratorio, a fin de evitar posibles errores y tener más aseo en los lugares antes dichos.

El antiguo local que ocupaba esta Oficina era una casa habitación del tipo normal, se carecía en lo absoluto de medios de ventilación, la luz natural era insuficiente, había una proximidad bastante perjudicial para las balanzas entre el cuarto destinado a ellas y uno de los laboratorios; viendo al norte y con ventanas a la calle se encontraban los lugares destinados al Jefe de la Oficina, a los empleados administrativos y el de las balanzas, junto a éste último seguía el resto de la casa formando un ángulo recto y con una puerta y una ventana al oriente, sin ninguna ventilación, un laboratorio, cerca de la ventana estaba colocada la campana y una mesa fija desdoblable, para hacer las titulaciones, ya que ese era el lugar mejor alumbrado, pero si la titulación se efectuaba en la mañana, el sol y el calor de la campana eran insoportables, habiendo necesidad de cerrar la ventana; el cuarto contiguo a este, era otro laboratorio semejante al anterior y con los mismos inconvenientes, seguía después el cuarto de las muflas, que era la cocina de la casa habitación, carecía de ventana, así que la oscuridad era mayor; seguía un patio que hubo de techarse, pero siempre quedaba descubierto a uno de sus lados, se le utilizó como lugar de muestras, ya se comprenderá que en invierno era muy desagradable para los mozos o ensayador encargado del registro de las muestras, permanecer por algún tiempo en este lugar, por último se encontraban el cuarto de aseo y otro destinado al archivo de la Oficina, la única ventaja que teníamos era la de estar en un segundo piso, el cuarto de balanzas estaba bien orientado, en cambio, por ser el más próximo a la calle, estaba sujeto a las trepidaciones originadas al paso de los vehículos. Hacia 1927 se empezó a trabajar en firme, en la construcción de un edificio en donde poder reunir a todas las Oficinas Federales en esta ciudad, al efecto, a cada oficina se le preguntaron sus necesidades, se hizo el proyecto y por lo que se refiere a nuestra Oficina, hubo un mal entendimiento, ya que según los deseos del que fuera nuestro digno jefe, debía haber un cuarto pequeño para el Apartado, y en el proyecto venía un salón de grandes dimensiones junto a la Oficina del Jefe, para "Apartado del Oro", en cambio no había lugar destinado a los hornos, de ese modo caía todo el proyecto, para subsanarlo, se nos propuso poner en el basamento del edificio los cuartos del Jefe, de los empleados y el de las balanzas, en cambio el resto, lugar para las muestras, cuarto de hornos y laboratorio, estaban situados en el cuarto piso, como es de suponerse, el Jefe de la

Oficina se opuso a semejante cosa, puesto este asunto en manos de nuestra superioridad, hizo notar la importancia y categoría de esta Oficina y entonces se nos concedió toda la planta del cuarto piso, así fué fácil la distribución de la Oficina.

Lo que más preocupé a nuestro Jefe fué la ubicación del Laboratorio y la del cuarto de balanzas, precisamente la construcción del edificio permitió una adecuada distribución.

Como se ve en el plano respectivo, consta de cuatro partes principales, cuarto de balanzas, laboratorio y almacén de ácidos, cuarto de hornos y cuarto de muestras, con un cancel para separar el lugar destinado al apartado del oro, en realidad nunca le hemos dado este uso.

Las ventanas del Laboratorio, el cuarto de balanzas y del cuarto de hornos, están con el frente al norte, esto fué una cosa sobre la que se insistió mucho y que no debería elidirse en ningún laboratorio, se consigue una luz clara que no molesta, los rayos solares no entran, que si para el operador son molestos, para aparatos tan delicados como las balanzas de precisión, son perjudiciales. Las puertas de estos locales dan hacia un pasillo, de modo que se pueden tener abiertas sin recibir corrientes fuertes de aire, el único salón que presenta algunas molestias es el de muestras, por tener una ventana muy grande al poniente, y por las tardes, en el verano, es un lugar bastante caliente.

El cuarto de balanzas está dotado de un alumbrado especial a una altura de 50 centímetros sobre las balanzas, que no da directamente a ellas sino sobre la pared, obteniéndose así una luz difusa no deslumbrante y que no calienta las balanzas; como parte de equipo tiene una mesa de encino a todo lo largo de las paredes sur y oriente que sirve para colocar las balanzas.

El laboratorio tiene lavadero especial para arrojar las substancias corrosivas, lavadero para uso de los ensayadores, y en cada mesa de trabajo existe un pequeño lavadero, tiene el salón suficientes contactos eléctricos, una instalación especial de agua sobre las mesas, otra de gas para las mismas y conexión de gas para las campanas, en cambio el alumbrado eléctrico no es todo lo perfecto que fuera de desearse.

Como equipo del laboratorio existen 3 estantes con tres puertas de vidrio de 2 metros de altura por 0.38 de fondo y 2 metros de largo, tienen tres divisiones interiores que están destinadas a guardar el material de vidrio, además se cuenta con dos mesas de pino de 1.20 mts. de largo por 0.80 de ancho y por 0.80 mts. de altura, con tres cajones laterales y cubiertas con una plancha de vidrio Sani-Onix; las usamos pa-

El presente informe tiene por objeto informar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Chile, sobre el estado de los trabajos de investigación y desarrollo científico que se están realizando en el Departamento de Física, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1960.

El Departamento de Física, durante el período mencionado, ha continuado realizando trabajos de investigación y desarrollo científico en las áreas de Física Nuclear, Física de Partículas y Física Atómica.

En el campo de la Física Nuclear, se han realizado trabajos de investigación y desarrollo científico en las áreas de Física Nuclear Experimental y Física Nuclear Teórica. En el campo de la Física de Partículas, se han realizado trabajos de investigación y desarrollo científico en las áreas de Física de Partículas Experimental y Física de Partículas Teórica.

En el campo de la Física Atómica, se han realizado trabajos de investigación y desarrollo científico en las áreas de Física Atómica Experimental y Física Atómica Teórica. Los trabajos de investigación y desarrollo científico realizados en el Departamento de Física, durante el período mencionado, han sido financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) y por el Departamento de Física de la Universidad de Chile.

Los trabajos de investigación y desarrollo científico realizados en el Departamento de Física, durante el período mencionado, han sido financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) y por el Departamento de Física de la Universidad de Chile. El monto total de los recursos asignados para estos trabajos, durante el período mencionado, ha sido de \$ 1.500.000.000.

El presente informe tiene por objeto informar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Chile, sobre el estado de los trabajos de investigación y desarrollo científico que se están realizando en el Departamento de Física, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1960.

El Departamento de Física, durante el período mencionado, ha continuado realizando trabajos de investigación y desarrollo científico en las áreas de Física Nuclear, Física de Partículas y Física Atómica. Los trabajos de investigación y desarrollo científico realizados en el Departamento de Física, durante el período mencionado, han sido financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) y por el Departamento de Física de la Universidad de Chile.

ra preparar soluciones y para limpiar los botones de plata de las copelas; como mesas de laboratorio existen dos, una para dos operadores y otra un poco menor. La primera es de 6 metros de largo, por 96 centímetros de ancho y 1 metro de altura, tiene 3 gavetas con puertas de vidrio en donde se guardan los reactivos, que están en envases de poco volumen y peso, tiene 3 pequeños cajones y sobre la mesa un anaquel en todo lo largo, de 0.24 mts. de ancho y 0.55 mts. de altura, este sirve para tener los frascos de soluciones de uso frecuente, además, al centro le hicimos otro pequeño anaquel, de una altura sobre la mesa, de 1.50 mts. con el fin de colocar los recipientes de que nos surtimos de agua, esta mesa está dotada, como antes dije, de un lavadero y llaves en los lugares más apropiados, de agua y gas, la otra mesa es de 4 metros de largo, por 0.93 de ancho y 1 metro de altura, tiene dos gavetas que están destinadas al mismo uso y anaquel semejante al de la otra mesa, tiene también su lavadero y llaves de agua y gas, ambas mesas fueron dotadas de planchas de vidrio Sani-Onix, pero este material no dió buenos resultados, ya que no resistió el calor ambiente y mucho menos el de los vasos calientes; ahora sobre estos vidrios rotos hemos puesto láminas de cartón de asbestos. Por último tenemos la campana de gases, en realidad son tres campanas en un solo cuerpo, están sobre una mesa de 4.26 de largo, de 0.93 de ancho y 0.93 de altura, la campana está dividida en 3 secciones, cada una con su puerta de guillotina y formando un cuerpo independiente, la puerta corrediza llega hasta a 30 centímetros de altura de la mesa, sigue una puerta de madera que se abre hacia abajo; antes de llegar a la salida general cada sección tiene un abanico exhaustor especial para este trabajo, como se vé, se ha procurado la mayor comodidad y condiciones de higiene para los empleados, así como una distribución y amplitud tales que permitan aprovechar el mayor rendimiento personal, en el plano están señaladas la colocación de las mesas y la campana.

El cuarto de hornos, como su nombre lo indica, es en donde están los hornos, voy a incluirlos como parte del equipo del salón y no como material de laboratorio; siguiendo las ideas del Jefe de nuestra Oficina, éstos fueron instalados lejos de las balanzas, y aún fuera del laboratorio que era como en el proyecto del edificio original, se pretendían colocar, el calor que se desprende de ellos es lo bastante para pasar a través de las paredes y ya se comprende que esto es perjudicial para la conservación de las balanzas así como causa de pesadas irregulares, en este local destinado a hornos, en cualquier parte que sea, está colocado un yunque que sirve para limpiar de escorias, los botones de plomo y darle a éstos una forma cúbica que permita su fácil colocación en las copelas, las trepidaciones que causan estos golpes aún en edificios tan sólidos como éste, interrumpirían las oscilaciones de las balanzas cuando estén en suspensión u originarían desniveles en las mismas, estando en reposo.

El horno es de dos cuerpos con dos quemadores de gas oil, inyectado con aire por medio de un ventilador que sirve para los dos, tienen tiro individual, el tanque de alimentación está colocado en el cuarto contiguo, como una medida de seguridad, como parte de equipo del cuarto de hornos, está una mesa con cubierta de palastro de las siguientes dimensiones: 1.30 mts. de largo por 0.66 de ancho y 0.84 de altura, esta mesa es usada para vaciar en las payoneras el contenido de los crisoles o escorificadores, en general, para colocar las cosas muy calientes; en una de las paredes está colocado un estante que sirve para colocar las copelas que estén próximas a usarse, esto es, a fin de aprovechar el fuerte calor que hay en el cuarto, para secarlas; en algunos laboratorios acostumbran guardar en este cuarto los flujos que se utilizan en el ensaye, nosotros preferimos separarlos, por lo tanto el recipiente que los contiene, será descrito después. Lo mismo el yunque sirve para cortar las muestras de plomo, etc., junto al yunque hay una pequeña mesa un poco más baja con cubierta de palastro.

Por último tenemos el cuarto llamado "de muestras", - aquí es donde se reciben las muestras, se registran y numeran. Como parte de equipo tiene una mesa en la cual va un martelete de fierro para terminar de pulverizar las muestras que así lo requieran, una mesa de encino con cubierta de hule, de 2.75 mts. de largo, por 0.64 de ancho y 0.64 de altura, sirve para colocar las muestras, en este cuarto está un laminador; como dije anteriormente, hay un cancel divisorio para separar una campana chica que no está instalada y que no se le dá uso. En esta parte está la mesa que guarda los flujos, éstos van en un cajón largo con diversos compartimentos y cubierto con una tapa; tanto a un lado como al otro del cancel, hay lavabos e instalación de gas natural.

-----oOo-----

MATERIAL DE LABORATORIO.

Hubo una época en que esta Oficina estuvo en manos de personas prácticas pero no técnicas en asuntos de ensaye, la limpieza y dotación del laboratorio dejaban mucho que desear. Al hacerse cargo de la misma el que fuera nuestro digno jefe señor Alberto Baez, empezó una era de organización, tanto en el personal como en la Oficina propiamente dicha. Hacia el año de 1925 sucedió esto, el nuevo personal se encontró con trabajo atrasado de un año, inmediatamente se dotó de material suficiente el laboratorio, sin embargo conforme fué aumentando la habilidad práctica del nuevo personal, fué cada vez más insuficiente, encargado el que suscribe durante los

El primer grupo de los que se ocuparon de la
 investigación de este tipo de trabajos, se
 dio a conocer en el año 1935, cuando se
 publicó el libro "El trabajo de campo" de
 J. G. Thompson, en el que se describe el
 método de la encuesta por muestra, que es
 el más utilizado en la actualidad. Este
 método consiste en seleccionar una muestra
 representativa de la población y estudiarla
 en detalle. Los resultados de esta
 investigación se extrapolan a la población
 total, lo que permite obtener una idea
 general de la situación de un país o
 región sin necesidad de estudiar a
 cada uno de sus habitantes.

Por último, tenemos el método de la
 encuesta por correo, que consiste en
 enviar una serie de cuestionarios a
 los interesados, los cuales deben ser
 devueltos a un determinado lugar. Este
 método es muy utilizado en la actualidad
 debido a su facilidad y a su bajo costo.
 Sin embargo, presenta algunas desventajas,
 como la falta de control sobre la
 calidad de las respuestas y la posibilidad
 de que los cuestionarios no lleguen a
 todas las personas interesadas.

MATERIAL DE LABORATORIO.

Este tipo de trabajos se ocupan de
 estudiar los aspectos físicos y químicos
 de los materiales que se utilizan en
 la industria. Este tipo de trabajos
 se realizan en el laboratorio, donde se
 utilizan diversos aparatos y equipos
 para medir y analizar los materiales.
 Los resultados de estas investigaciones
 se utilizan para mejorar la calidad
 de los productos y para desarrollar
 nuevos materiales.

últimos años, del aprovisionamiento, siempre he procurado que nunca pueda haber la excusa de no terminar un trabajo por falta de material, en cuanto a los reactivos, tomando una estadística de consumo en los años de más actividad, siempre hay almacenados suficientes para un trabajo intenso de tres meses. Los siguientes datos están divididos en artículos de valor unitario mayor de \$5.00 y en artículos de \$5.00 o menor por unidad, según inventarios de esta Oficina.

Empezaré por las balanzas, a lo largo de este capítulo he insistido sobre el cuarto de balanzas y las balanzas, nunca serán muchas las precauciones que se tomen así como el número de ellas, en un trabajo de un distinguido y estimable - compañero, tratanto sobre estas Oficinas de Ensaye creía necesarias 4 balanzas, incluyendo una para pesar barras. Es mi personal opinión que una balanza para pesar barras de oro y plata no debería estar incluida en este cuarto de balanzas ni menos estar sobre la mesa donde están las demás, las barras de plata tienen un peso aproximado de $3\frac{1}{4}$ kilogramos, las barras de oro son más o menos de 13 kilogramos; por más cuidado que se tenga en el manejo de ellas así como en el de las pesas, no dejará de haber choques que perjudiquen a las balanzas o interrumpen al operador que esté en ellas. Además hemos tenido en cuenta que regularmente hay tres ensayadores trabajando e incidentalmente puede también operar el Jefe de la oficina, con una dotación de 3 balanzas, teniendo que hacer algunos trabajos por duplicado, dos operadores para comprobación, se llevaría mucho tiempo en esperar uno al otro.

En el plano que adjunto, en el señalado como cuarto de balanzas, están unos números, el número 1 es una balanza analítica "Heusser" de $1/25$ de sensibilidad y carga máxima de 200 gramos, la usamos para análisis gravimétricos, estando dotada de un marco de pesas grado B; en cada balanza existe una dotación de pinzas de acero número 4308 G del catálogo número 54, Masco, otras pinzas con punta de marfil # 4308 D, un pincel de pelo de camello, una brochita del mismo material y otra con mango de madera, una espátula # 4512 G de 2 centímetros de largo, el interior de cada balanza lleva un vasito de 150 c.c. con ácido sulfúrico de calidad Baker para análisis, esto es con el fin de absorber la humedad, cada balanza tiene su cubierta de fieltro verde; el núm. 2, es una balanza para ensaye "Heusser" de $1/500$ de sensibilidad, carga máxima 1 gramo, nosotros nunca llegamos a este máximo, los brazos de esta balanza están divididos en 100 partes, el botón para la suspensión está substituído por una palanca en estas dos balanzas, la balanza número 2 la usamos muy poco y únicamente para trabajos muy delicados tales como oro en cantidades de 1 a 5 gramos por tonelada o el oro de las barras afinadas en que hay que tomar en cuenta los cien milésimos, esta balanza tiene un marco de pesas grado A, de 1 gramo a 1 miligramo, que está -

El presente informe, que se acompaña a la presente, tiene por objeto dar a conocer el resultado de las investigaciones realizadas en el laboratorio de la Oficina de la Aduana de la ciudad de Panamá, en relación con el análisis de las muestras de oro que se le presentaron para su examen y certificación. Las muestras de oro que se le presentaron para su examen y certificación, fueron recibidas en el laboratorio de la Oficina de la Aduana de la ciudad de Panamá, el día 15 de mayo de 1950, y se le entregó el presente informe el día 20 de mayo de 1950.

El presente informe tiene por objeto dar a conocer el resultado de las investigaciones realizadas en el laboratorio de la Oficina de la Aduana de la ciudad de Panamá, en relación con el análisis de las muestras de oro que se le presentaron para su examen y certificación. Las muestras de oro que se le presentaron para su examen y certificación, fueron recibidas en el laboratorio de la Oficina de la Aduana de la ciudad de Panamá, el día 15 de mayo de 1950, y se le entregó el presente informe el día 20 de mayo de 1950.

El presente informe tiene por objeto dar a conocer el resultado de las investigaciones realizadas en el laboratorio de la Oficina de la Aduana de la ciudad de Panamá, en relación con el análisis de las muestras de oro que se le presentaron para su examen y certificación. Las muestras de oro que se le presentaron para su examen y certificación, fueron recibidas en el laboratorio de la Oficina de la Aduana de la ciudad de Panamá, el día 15 de mayo de 1950, y se le entregó el presente informe el día 20 de mayo de 1950.

verificado por el Bureau of Standards de Washington, D. C., en esta balanza está suprimido todo lo que sea error de aparato, los errores dependerán únicamente del operador.

La balanza número 3 es una balanza Thompson de 1/500 de sensibilidad capacidad de un gramo, nunca se alcanza su máximo de capacidad. Sirve para pesar el oro de las barras mixtas y para pesar la muestra de oro que se toma al ensaye de las barras de oro, ocasionalmente se pesan botoncitos de plata cuando la balanza destinada a ello no es suficientemente sensible, tiene como accesorios un vidrio de aumento sobre los brazos a fin de facilitar la lectura de la pesada, asimismo está dotada de un porta-jinetes múltiple. Está dotada de un marco de pesas grado A.

La balanza número 4 es una balanza Thompson de 1/200 de sensibilidad, excepcionalmente pesamos en el máximo permitido un gramo. Esta balanza es usada para pesar las muestras de barras mixtas, los botones de plata en general; las muestras de plata mixta son una por cada cien o ciento veinte barras así es que no es impropio pesar semejante muestra, ya que un ligero error va multiplicado por un peso muy grande, antes de implantarse ese sistema de muestras, que venían muestras de barra en barra nunca se pesaban dichas muestras en esta balanza, también aquí se pesan las muestras de oro de refundición provenientes de monedas y alhajas así como los testigos de plata. Está dotada de un marco de pesas de grado C.

La balanza número 5 es una balanza Thompson para polvos de 1/10 de sensibilidad y carga máxima de 50 gramos, esta balanza está destinada para pesar las muestras de minerales o productos no metálicos destinados a ser tratados por vía húmeda, es decir, en cantidades de 0.250 mgs. a 5 gramos, está dotada de dos marcos uno de 20 gramos a un miligramo y otro de un gramo a 1 miligramo de grado C.

La balanza número 6 es una balanza de ensaye de 1/100 de sensibilidad y de un gramo de carga máxima marca Ainsworth, es una de las balanzas que tienen más uso por eso nada más la destinamos a pesar productos metálicos puros que requieran alguna exactitud, así como los testigos para las soluciones de volumetría, está dotada de un marco de pesas grado B ya un tanto gastado (esto no quiere decir que las pesas sean de un peso grandemente diferente, las que así han sido encontradas se han repuesto por unas nuevas).

La balanza número 7 es una balanza analítica Ainsworth de 1/10 de sensibilidad carga máxima de 50 gramos, esta balanza también es de las más antiguas estando destinado a pesar las muestras de productos metálicos como Zn y Pb y también-

... los productos de la industria de la lana...

... la industria de la lana...

... la industria de la lana...

... la industria de la lana...

... la industria de la lana...

... la industria de la lana...

... la industria de la lana...

por tener platillos de cristal para pesar las substancias que sirven para preparar las soluciones titulantes, está dotada de un marco de 1 gramo a 1 miligramo, Grado C, y uno de 50 gramos a 1 miligramo, Grado C, por último la balanza número 8, es una balanza Thompson para pesar polvos, de medio miligramo de sensibilidad y capacidad de 200 gramos; está destinada para pesar las muestras que se van a tratar por fusión, está dotada con un marco de 50 gramos a 1 miligramo, todas estas balanzas están paradas sobre unos pies de cristal, y tan pronto como una muestra ha sido pesada, se retira, sobre todo tratándose de las de mineral; así es que este cuarto a diferencia de algunos laboratorios, carece de anaqueles para guardar las muestras, el objeto ha sido evitar el polvillo que invariablemente se escapa de las muestras; la mesa que ve al oriente tiene dos cajones donde se guardan, como reserva, platillos para balanzas, pinzas, pies de cristal, papel lija, etc., para revolver las muestras, por un exceso de precaución, a pesar de que cuando son traídas lo han sido ya perfectamente, se cuenta con trozos de tela de hule.

El laboratorio propiamente dicho, es el lugar donde está la mayor parte del material de vidrio, lo más usual son los vasos de precipitación, las cacerolas de porcelana, frascos Erlenmeyer, vidrios de reloj, etc. Para dar una idea de la cantidad de material que se necesita en una Oficina de éstas, voy a citar el caso que en este momento tenemos: se recibió procedente de la Aduana de Tampico una acta que ampara 72 - carros de mineral Concentrado de Zinc, al cual por la vía húmeda hay que determinarle, Zn, Cu y Pb, se empezaron a correr 60 muestras de una sola vez, por Cu y Pb, por lo tanto para esto se necesitan 60 vasos para el ataque, 60 para recibir el filtrado que contiene el Cu, 60 para recoger el líquido que queda al filtrar el Cu precipitado,, total 180 vasos de 250 cc. para un sólo operador, y no hay que olvidar que hay dos - Ensayadores más. Así que la lista que más adelante presento, dará idea del número de vasos que como mínimo creo necesarios.

No pretendo en la siguiente lista haber previsto todo lo necesario para surtir un laboratorio, siempre en un momento dado, hay algo que no se supuso fuera necesario.

- 1 Aceitera de Cobre
- 1 Aparato Kipp, de 1000 cc.
- 1 Accesorio para lavar matraces
- 1 Afilador para sacabocados
- 24 Bandejas para secar muestras
- 3 Bombas para filtrar (Trompas de vacío)
- 6 Buretas de 3 vías, de 50 cc.
- 8 " de Mohor de 50 cc.

Los datos estadísticos de este país para los años 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918, 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938, 1938-1939, 1939-1940, 1940-1941, 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944, 1944-1945, 1945-1946, 1946-1947, 1947-1948, 1948-1949, 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1953-1954, 1954-1955, 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

El laboratorio propuesto tiene el fin de investigar las causas de la epidemia de fiebre tifoidea que se ha producido en este país durante los últimos años. Para ello se han establecido los siguientes apartados de trabajo: 1. Estudio de la historia natural de la fiebre tifoidea. 2. Estudio de la epidemiología de la fiebre tifoidea. 3. Estudio de la fisiología de la fiebre tifoidea. 4. Estudio de la patología de la fiebre tifoidea. 5. Estudio de la inmunología de la fiebre tifoidea. 6. Estudio de la terapéutica de la fiebre tifoidea. 7. Estudio de la profilaxis de la fiebre tifoidea. 8. Estudio de la higiene pública en relación con la fiebre tifoidea. 9. Estudio de la higiene personal en relación con la fiebre tifoidea. 10. Estudio de la higiene doméstica en relación con la fiebre tifoidea. 11. Estudio de la higiene de los alimentos en relación con la fiebre tifoidea. 12. Estudio de la higiene de las aguas en relación con la fiebre tifoidea. 13. Estudio de la higiene de las viviendas en relación con la fiebre tifoidea. 14. Estudio de la higiene de los animales en relación con la fiebre tifoidea. 15. Estudio de la higiene de los insectos en relación con la fiebre tifoidea. 16. Estudio de la higiene de los vectores en relación con la fiebre tifoidea. 17. Estudio de la higiene de los reservorios en relación con la fiebre tifoidea. 18. Estudio de la higiene de los focos de infección en relación con la fiebre tifoidea. 19. Estudio de la higiene de los puntos de contaminación en relación con la fiebre tifoidea. 20. Estudio de la higiene de los puntos de distribución en relación con la fiebre tifoidea. 21. Estudio de la higiene de los puntos de consumo en relación con la fiebre tifoidea. 22. Estudio de la higiene de los puntos de eliminación en relación con la fiebre tifoidea. 23. Estudio de la higiene de los puntos de almacenamiento en relación con la fiebre tifoidea. 24. Estudio de la higiene de los puntos de transporte en relación con la fiebre tifoidea. 25. Estudio de la higiene de los puntos de venta en relación con la fiebre tifoidea. 26. Estudio de la higiene de los puntos de compra en relación con la fiebre tifoidea. 27. Estudio de la higiene de los puntos de intercambio en relación con la fiebre tifoidea. 28. Estudio de la higiene de los puntos de contacto en relación con la fiebre tifoidea. 29. Estudio de la higiene de los puntos de proximidad en relación con la fiebre tifoidea. 30. Estudio de la higiene de los puntos de cercanía en relación con la fiebre tifoidea. 31. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 32. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea. 33. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 34. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea. 35. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 36. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea. 37. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 38. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea. 39. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 40. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea. 41. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 42. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea. 43. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 44. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea. 45. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 46. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea. 47. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 48. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea. 49. Estudio de la higiene de los puntos de contigüidad en relación con la fiebre tifoidea. 50. Estudio de la higiene de los puntos de vecindad en relación con la fiebre tifoidea.

- 1. Asesorante de Honor
- 2. Asesorante de Honor
- 3. Asesorante de Honor
- 4. Asesorante de Honor
- 5. Asesorante de Honor
- 6. Asesorante de Honor
- 7. Asesorante de Honor
- 8. Asesorante de Honor
- 9. Asesorante de Honor
- 10. Asesorante de Honor
- 11. Asesorante de Honor
- 12. Asesorante de Honor
- 13. Asesorante de Honor
- 14. Asesorante de Honor
- 15. Asesorante de Honor
- 16. Asesorante de Honor
- 17. Asesorante de Honor
- 18. Asesorante de Honor
- 19. Asesorante de Honor
- 20. Asesorante de Honor
- 21. Asesorante de Honor
- 22. Asesorante de Honor
- 23. Asesorante de Honor
- 24. Asesorante de Honor
- 25. Asesorante de Honor
- 26. Asesorante de Honor
- 27. Asesorante de Honor
- 28. Asesorante de Honor
- 29. Asesorante de Honor
- 30. Asesorante de Honor
- 31. Asesorante de Honor
- 32. Asesorante de Honor
- 33. Asesorante de Honor
- 34. Asesorante de Honor
- 35. Asesorante de Honor
- 36. Asesorante de Honor
- 37. Asesorante de Honor
- 38. Asesorante de Honor
- 39. Asesorante de Honor
- 40. Asesorante de Honor
- 41. Asesorante de Honor
- 42. Asesorante de Honor
- 43. Asesorante de Honor
- 44. Asesorante de Honor
- 45. Asesorante de Honor
- 46. Asesorante de Honor
- 47. Asesorante de Honor
- 48. Asesorante de Honor
- 49. Asesorante de Honor
- 50. Asesorante de Honor

- 4 Buretas de Mohr de 25 c.c.
 6 " Schelbach de 100 cc.
 6 " " de 50 "
 2 " " de 25 "
 18 " para manejar ácidos, de 250 c.c.
 24 Brochitas de pelo de camello.
 6 Brochas de cerda, para botones de plata.
 10 " planas de pelo de camello, de 25 cms.
 20 Cacerolas de porcelana Coors, de 75 c.c.
 72 " " " "210 "
 24 Cachuchas para bureta, de diversos tamaños.
 6 Capsulas de porcelana, de 0.08 mts. de diám.
 12 " " " de 12 cms. " "
 4 " " " " 25 " " "
 12 " " níquel, de 40 cc.
 6 " " " de 100 cc.
 12 Refacción para martillo Donaldson.
 4 Cepillos mango madera para limpiar mesas y metates.
 3 Cizallas para hojalatero.
 1 Copelero de bronce de diversos tamaños.
 4 Conexiones de bronce forma Y, de 6.3 mm. de diám.
 4 " " " " T " " "
 4 " " vidrio " Y " " "
 4 " " " " T " " "
 1 Conito de porcelana, para filtrar.
 12 Cucharitas de cuerno, diversos tamaños.
 1 Cuchillo para cortar vidrio.
 1 " del mejor acero.
 4 Cajas Crisoles de barro, carga 10 gramos.
 100 Crisoles de porcelana, Coors de 30 cc.
 20 " " " " 15 "
 - Tapas para la mitad de ellos.
 12 Crisoles de porcelana Gooch, de 35 cc.
 24 Crisoles de porcelana " de 20 cc.
 2 " " plombagina, carga de 50 gramos.
 10 Crisoles de encuartación, A con tapa.
 10 " " " B " "
 10 " " " C " "
 4 Charolas de fierro para copelas, con 16 depresiones.
 3 Embuditos.
 72 Embudos tallo largo, de 7.5 cms. de diám.
 2 " de 13.4 cms. de diám.
 2 " de seguridad de 2 bulbos.
 3 " para filtrar con crisoles de Gooch.
 2 Enfriadores para mufla.
 4 Espátulas acero de 25 cms. de largo.
 4 " " de 20 " "
 14 " " de 12 " "
 4 " de cuerno, grandes.
 4 " " chicas.
 4 " de alambre, esp. para revolver crisoles.
 2 Cajas de escorificadores, de 6 cms.

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

- 3 Cajas de escorificadores de 7.7 cms.
 40 Frascos de vidrio de 2.5 lits. para soluciones.
 4 juegos de frascos para reactivos, de 8 pzas. cada uno.
 20 frascos de diversos tamaños, con tapón esmerilado.
 3 " de Wolf de 2 bocas, de 500 c.c.
 3 " " 3 " " 500 "
 24 goteros Schuster de 30 c.c.
 10 " " 50 "
 4 juegos de guantes de asbestos.
 2 imanes, forma herradura.
 12 jinetes de platino de 1 miligramo, Grado A.
 6 juegos de anillos para soportes.
 1 juego de platillos, refacción para cada balanza.
 2 láminas de fierro para poner copelas.
 6 lentes de aumento.
 2 manos para metate de fierro.
 10 martillo de diversos tamaños y formas.
 1 " Donaldson.
 1 " Plathner.
 12 matraces Kjeldahl, de 500 c.c.
 12 " " de 250 "
 2 " aforados de 1000 c.c.
 4 " " 500 "
 2 " " 250 "
 1 matraz aforado de 100 c.c.
 6 matraces para filtrar con crisoles Gooch.
 24 matracitos de apartado de 20 c.c.
 48 " " " 30 "
 48 " " " 15 "
 8 matraces, (frascos lavadores) de 2000 c.c.
 8 " " " de 1000 "
 6 " " " de 1500 "
 6 " " " de 1000 "
 3 mandiles de hule, o batas de lona.
 2 mazos de madera, para hacer copelas.
 6 quemadores Bunsen, chicos.
 4 " " grandes.
 1 mortero cobre, de 2 cms. con mano.
 1 " porcelana, #3, de 15 cms.
 2 niveles de 10 cms. de largo.
 1 " de 24 cms. " "
 2 payoneras con 6 depresiones cónicas.
 3 payoneras con 12 depresiones cónicas.
 1 payonera con 20 depresiones cónicas.
 1 payonera con 6 depresiones cónicas, tipo pesado.
 4 payoneras con 24 depresiones, p. botoncitos de plata.
 2 pesafiltro de 40 c.c.
 12 pinceles de pelo de camello.
 8 pinzas de punta de marfil.
 12 " " " de acero.
 2 pinzas para desengrasar.
 4 " " tubos de ensaye.

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...
 21. ...
 22. ...
 23. ...
 24. ...
 25. ...
 26. ...
 27. ...
 28. ...
 29. ...
 30. ...
 31. ...
 32. ...
 33. ...
 34. ...
 35. ...
 36. ...
 37. ...
 38. ...
 39. ...
 40. ...
 41. ...
 42. ...
 43. ...
 44. ...
 45. ...
 46. ...
 47. ...
 48. ...
 49. ...
 50. ...
 51. ...
 52. ...
 53. ...
 54. ...
 55. ...
 56. ...
 57. ...
 58. ...
 59. ...
 60. ...
 61. ...
 62. ...
 63. ...
 64. ...
 65. ...
 66. ...
 67. ...
 68. ...
 69. ...
 70. ...
 71. ...
 72. ...
 73. ...
 74. ...
 75. ...
 76. ...
 77. ...
 78. ...
 79. ...
 80. ...
 81. ...
 82. ...
 83. ...
 84. ...
 85. ...
 86. ...
 87. ...
 88. ...
 89. ...
 90. ...
 91. ...
 92. ...
 93. ...
 94. ...
 95. ...
 96. ...
 97. ...
 98. ...
 99. ...
 100. ...

- 4 pinzas niqueladas para crisolitos.
 12 " de fierro para crisolitos.
 4 " de acero para botones de plata.
 10 " de Mohr.
 1 pipeta de 100 cc.
 2 " de 25 cc.
 1 " de 10 c.c.
 1 " de 5 "
 20 puntas de vidrio.
 6 placas porcelana, para desecadoras.
 2 probeteros.
 1 probeta de 10 cc.
 2 " de 25 "
 2 " de 50 "
 2 " de 100 "
 1 " de 250 cc.
 2 " de 500 "
 1 sacabocados de bronce, del núm. 1 al núm. 8.
 1 soplete de mineralogía.
 4 soportes de madera para 12 embudos cada uno.
 4 " pié cuadrado, con anillos y pinzas p. buretas.
 4 " pié triangular y pinzas para buretas.
 1 quemador Fletcher.
 2 tablas de madera, con 14 depresiones p. crisoles de barro.
 4 tablas con cubierta de asbestos, para vasos.
 100 tapones hule, del núm. 1 al núm. 12, surtidos.
 2 tamices, de 60 mallas.
 2 " de 80 "
 1 " de 100 "
 - Además tela de refacción, para los mismos
 6 Tenazas Hofman, para tubo de hule.
 2 " fierro de 1.10 de largo, para crisoles.
 2 " " de 1.00 mts. de largo, para copelas.
 2 " " de 1.00 " " para escorificadores
 12 Tenazas para vasos.
 2 tenedores de fierro de 1.00 mt. largo, para crisoles.
 2 " " " " " " " para escorificadores
 4 tenzazas Bunsen, Universal.
 6 tijeras anchas.
 12 tubos metálicos para gas.
 36 tubos de ensaye de 16 cms. de largo.
 24 triángulos de alambre, forrado, diversos tamaños.
 1 vaso de precipitados Pyrex de 2 litros.
 6 vasos de " " " " 1 "
 10 " " " " " 300 c.c.
 200 " " " " " 400 "
 250 " " " " " 250 "
 100 " " " " " 200 "
 50 " " " " " 150 "
 50 " " " " " 100 "
 - Vidrios de relox suficientes para los mismo.
 24 vasos Phillips de 500 c.c.
 24 " " " 250 "
 12 Válvulas hule.
 2 Yunque fierro de 25 cms. de largo.

de hierro para...
de acero para...
de aluminio para...

de 100 mm.
de 50 mm.
de 10 mm.

de aluminio para...
de aluminio para...

de 100 mm.
de 50 mm.
de 100 mm.
de 50 mm.

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

de 100 mm.
de 50 mm.

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

de aluminio para...
de aluminio para...

Todos los artículos anteriores están inventariados con un costo menor de \$5.00 por unidad, la siguiente lista está constituida por artículos, (aparatos) con costo menor de \$5.00 por unidad:

- 1 Aparato Knorr para determinación de arsénico.
- 1 Alambique automático para destilar agua, calentamiento por gas y cap. de 4 litros por hora.
- 8 Balanzas de precisión y analíticas, ya descritas.
- 1 balanza Troemer para flujos, cap. 5 kilogramos.
- 1 " Fairbanks para barras de plata y marco de pesas respectivo.
- 1 báscula Fairbanks, cap. 500 kilos.
- 1 Cono de níquel para filtrar
- 1 " de platino " "
- 1 Crisol de platino de 60 c.c.
- 1 Capsula de platino de 60 c.c.
- 3 Desecadores Scheiber de 22 cm. de diám.
- 1 desecador Fresenius de 12 cm. de diám.
- 1 estufa de cobre, doble pared, tamaño medio.
- 1 estufa eléctrica para desecar, con termostato.
- 3 estufas de gas, especiales para laboratorio.
- 3 estufas de 1 quemador, para gas.
- 1 embudo de porcelana Buchner.
- 1 Baño María de 1 juego de anillos.
- 1 " " nivel constante, con 4 juegos de anillos.
- 4 metates de fierro.
- 1 lámpara luz solar, con un bulbo extra.
- 1 aparato para colocar 6 patrones Kjeldahl.
- 1 laminador.
- 1 máquina Iller para hacer copelas.
- 1 mortero de ágata, chico.
- 1 taladro.
- 2 sopletes de gasolina.
- 4 termómetros de diversos tipos.

Sin estar incluido en aparatos, tambien debemos de considerar los hornos de mufla y otros pequeños útiles, como cubetas desarmadores, cucharas de albañil, etc.

En el cuarto de hornos están todos los utensilios propios del trabajo que allí se efectúa, tenazas, martillos, cubeta para enfriar las tenazas, etc.

En el cuarto de muestras, se encuentran pequeños útiles, como cepillos, además la balanza para flujos, la báscula, con sus respectivos juegos de pesas, el alambique para destilar agua, la estufa eléctrica para desecar, etc.

El archivo de muestras de oro y plata se lleva en el cuarto destinado al Jefe; para plomo, plomo antimonial, en el archivo general, y para minerales y zinc metálico, en el almacén que está en el laboratorio.

Los datos estadísticos correspondientes a los años 1950 y 1951, en el rubro de la producción de energía eléctrica, se encuentran en el informe de la Comisión de Energía y Electricidad, publicado en el mes de mayo de 1952.

El consumo de energía eléctrica en el país, durante el período comprendido entre los años 1950 y 1951, se ha incrementado considerablemente, lo que refleja el desarrollo de la industria y el comercio.

En el año 1950, el consumo total de energía eléctrica fue de 1.2 millones de kilovatios-hora, mientras que en 1951 alcanzó a 1.8 millones de kilovatios-hora.

Este aumento se debe principalmente a la expansión de la industria y al crecimiento del comercio, que requieren una mayor cantidad de energía eléctrica.

La producción de energía eléctrica en el país, durante el período comprendido entre los años 1950 y 1951, se ha incrementado considerablemente, lo que refleja el desarrollo de la industria y el comercio.

En el año 1950, la producción total de energía eléctrica fue de 1.1 millones de kilovatios-hora, mientras que en 1951 alcanzó a 1.7 millones de kilovatios-hora.

Este aumento se debe principalmente a la expansión de la industria y al crecimiento del comercio, que requieren una mayor cantidad de energía eléctrica.

La producción de energía eléctrica en el país, durante el período comprendido entre los años 1950 y 1951, se ha incrementado considerablemente, lo que refleja el desarrollo de la industria y el comercio.

En el año 1950, la producción total de energía eléctrica fue de 1.0 millones de kilovatios-hora, mientras que en 1951 alcanzó a 1.6 millones de kilovatios-hora.

Este aumento se debe principalmente a la expansión de la industria y al crecimiento del comercio, que requieren una mayor cantidad de energía eléctrica.

La producción de energía eléctrica en el país, durante el período comprendido entre los años 1950 y 1951, se ha incrementado considerablemente, lo que refleja el desarrollo de la industria y el comercio.

En el año 1950, la producción total de energía eléctrica fue de 0.9 millones de kilovatios-hora, mientras que en 1951 alcanzó a 1.5 millones de kilovatios-hora.

Este aumento se debe principalmente a la expansión de la industria y al crecimiento del comercio, que requieren una mayor cantidad de energía eléctrica.

La producción de energía eléctrica en el país, durante el período comprendido entre los años 1950 y 1951, se ha incrementado considerablemente, lo que refleja el desarrollo de la industria y el comercio.

Entre los libros que existen en la biblioteca, referentes a ensaye y química general, se encuentran los siguientes:

- CLASSEN.- Análisis Químico,
 LOW.- Technical Methods of Ore Analysis,
 CAMPRENDON.- Guide Pratique du Chemiste Metallurgiste
 et de L'essayeur.
 PHILLIPS.- Gold Assaying.
 FURMAN.- Manual of Practical Assaying.
 RICKETTS.- Notes of Assaying.
 BERINGER.- Text Book of Assaying.
 SAIDELL.- Solubilities of Inorganic & Organic Substances,
 EUGBEE.- Text Book of Fire Assaying.
 MEADE.- Technical Analysis of Brass and Non Ferrus Alloys.
 SCOTT.- Standard Methods of Chemical Analysis (2 tomos)
 OLSEN.- Quantitative Chemical Analysis,
 MOLINARI.- Química General Aplicada a la Industria (4 Tom)
 GABBA.- Manual del Químico Industrial.
 VALDEZ.- Notas Sobre Ensaye.

Para dejar completo este Capítulo voy a incluir las substancias que tenemos en existencia y que se ha procurado sean suficientes para un consumo regular de 4 meses:

- Acético ácido, 5 frascos
 Amonio, Hidróxido de, 12 frascos.
 " Acetato de 8 kilos
 " Carbonato de 0.500 kilos.
 " Cloruro de 10 kilos.
 " y fierro, Sulfato de, 1 kilo.
 " Molibdato de, 2 kilos.
 " Nitrato de, 0.500 kilos.
 " Oxalato de, 0.500 kilos.
 " y Sodio, Fosfato de, 100 gramos.
 " Sulfuro de, amarillo, 2 kilos.
 " " " obscuro, 1 kilo.
 " Thiocianato de, 500 gramos.
 Antimonio metálico, 200 gramos.
 Arsenioso Acido, 100 gramos.
 Asbestos, fibra de, 500 gramos.
 Azufre, 500 gramos.
 Bario, carbonato de, 100 gramos.
 " Cloruro de, 500 gramos.
 " Nitrato de, 100 gramos.
 Bismuto metálico, 100 gramos.
 Borax, 25 kilos.
 Bromo puro, 3 kilos.
 Calcio, Cloruro de, 250 gramos.
 Ceniza de hueso, 50 kilos.
 Clorhídrico, ácido, 18 frascos.
 Cobre metálico, 100 gramos.

Crisoles de barro para 10 gramos, 700.
 " " " " 20 gramos, 200.
 Cuproso, Cloruro de, 250 gramos.
 Dimetilglioxima, 100 gramos.
 Escorificadores de 5 gramos, 500
 " " 7 " 500
 Estanoso, Cloruro de, 500 gramos.
 Estaño metálico, 200 gramos.
 Fenolphtaleína, 10 gramos.
 Férrico, óxido de, 25 gramos.
 Fluorhídrico, Ácido, 500 gramos.
 Fosfórico Acido, 1 kilo.
 Hidracina, sulfato de, 100 gramos.
 Hierro, persulfato de, 500 gramos.
 " sulfuro de, comercial, 10 kilos.
 Lana de vidrio, 200 gramos.
 Manganeso, sulfato de, 250 gramos.
 Metilo, naranjado de, 25 gramos.
 Mercurio, Bicloruro de, 500 gramos.
 Nítrico, Acido, 20 frascos.
 Oxálico, ácido, 500 gramos.
 Papel filtro # 0. 12 cms. 3000 hojas.
 " " # 2, " " 500 "
 " " #597, " " 4000 "
 " " #597, de 20 cms. 100 "
 Plata metálica, 224 gramos.
 " Nitrato de, 100 gramos.
 Plomo, acetato de, 250 gramos.
 Plomo granulado, 30 kilos.
 " laminado, 7.500 kilos.
 " Sulfato de, 500 gramos.
 Potasio, Dicromato de, 500 gramos.
 " " " comercial, 2 kilos.
 Potasio Bromuro de, 100 gramos.
 " Bromato de, 1 kilo.
 " Carbonato de, 500 gramos.
 " " comercial, 20 kilos.
 " Cianuro de, 500 gramos.
 " Clorato de, (Tech) 5 kilos.
 " Cromato de, 500 gramos.
 " Ferricianuro, 500 gramos.
 " Ferrocianuro, 5 kilos.
 " Hidróxido de, 500 gramos.
 " Nitrato de, 250 gramos.
 " " " comercial, 10 kilos.
 " Permanganato de, 500 gramos.
 " Sulfato de, 250 gramos.
 " Yoduro de, 2.500 kilos.
 Sodio, acetato de, 1 kilo.
 " bisulfito de, 500 gramos.
 " bicarbonato comercial, 50 kilos.
 " carbonato de, 500 gramos.

- Sodio, Cloruro de, 250 gramos.
- " Hidróxido, 500 gramos.
- " Hiposulfito de, comercial, 10 kilos. (Nombre comer.)
- " Thiosulfato de, 1 kilo.
- " Peróxido de, 500 gramos.
- " Sulfito de, 2.500 kilos.
- " Sulfato de, 500 gramos.
- " Sulfuro de (Anhidro) 500 gramos.
- Sulfúrico Acido, 8 frascos.
- Tánico Acido, 100 gramos.
- Tartárico Acido, 250 gramos.
- Uranio Acetato de, 200 gramos.
- Yodo resublimado, 200 gramos.
- Zinc Oxido, 500 gramos.
- " metálico, 100 gramos.

En las substancias que no hay anotación, se trata de calidad, Q.P. Tenemos incluidos tambien, los artículos siguientes, Alambre de Platino, 1 gramo; Cartón de asbestos, grueso-medio, 10 kilogramos, Varilla y tubo de vidrio, surtidos, 3 kilogramos, Tubo de hule, paredes gruesas, delgado y medio, 10 metros de cada clase, papel reactivo, 5 blocks, lápices para marcar en vidrio, 1 docena, 2 kilos de claves grandes; algunas de las substancias consideradas, no se agotan en todo el año, pero no deben de faltar y por eso quedan anotadas.

En material de vidrio, por su mayor resistencia, se ha preferido la calidad "Pyrex", en substancias, salvo el yoduro de potasio, se prefiere la marca "Baker".

-----oOo-----

DETERMINACIONES CUANTITATIVAS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS.-

Cu	Zn	Sn	As	Se	Fe
Ag	Cd	Pb	Sb		
Au	Hg		Bi		

C	Mo	Mn	W
---	----	----	---

Antes de abordar su determinación cuantitativa, quiero dar unas ideas generales sobre las operaciones usuales en análisis cuantitativo.

El análisis cuantitativo tiene por objeto determinar la proporción en que se encuentran uno o más constituyentes en una substancia dada.

En análisis cualitativo se determinan únicamente las sustancias presentes, comprobando en cada caso con reacciones propias, la real existencia de la sustancia.

A menos que se trate de sustancias conocidas, o bien de determinar un elemento por el cual tenemos interés, debe preceder al análisis cuantitativo, un análisis cualitativo.

El análisis cuantitativo se divide en dos grandes ramas, Gravimétrico y Volumétrico, a veces se combinan, es decir, parte de la terminación es gravimétrica (Fe y Al) y después el otro elemento se determina volumétricamente, (Fe).

En el análisis gravimétrico, la sustancia por determinar se separa del resto y se pesa, esta separación puede ser simplemente como elemento o bien en forma de un compuesto estable de composición perfectamente definida y en un estado de pureza absoluta. En el análisis volumétrico, se usa una solución que contiene una cantidad conocida de una sustancia, que es capaz de reaccionar en una forma definida con la sustancia que va a determinarse. El volumen de la llamada solución valorante, se mide al final de la reacción, calculándose el peso del metal investigado. El final de la reacción se conoce, por regla general, por medio de una tercera sustancia, la cual reacciona de una manera muy sensible con el menor exceso de la sustancia valorante.

Ventajas de un método sobre otro.

Tanto en un método como en el otro se pueden obtener resultados muy exactos, independientemente de la habilidad del operador, sin embargo, no todos los elementos es posible tratarlos indistintamente por cualquiera de los procedimientos, sino que nos vemos obligados a seguir uno de ellos: La determinación del Se es posible gravimétricamente, la del yodo, es posible volumétricamente, en cambio el Pb es posible determinarlo por cualquiera de los dos métodos.

En general las operaciones del análisis gravimétrico, son más simples, en cambio las del análisis volumétrico, son más rápidas, para determinaciones en gran número se prefiere el segundo método, en caso contrario, es preferible el gravimétrico.

Habilidad y conocimientos necesarios.-

Para tener el mayor éxito posible en análisis, es menester una gran práctica y conocimientos químicos que le permitan al operador decidir, el final de una reacción, la absoluta pureza del producto final obtenido y salvar los pequeños escollos que en un momento dado se presentan. Una de las causas de -

El análisis cualitativo se determina por medio de reacciones químicas, comprobando en cada caso los cambios físicos de las sustancias.

Aunque en los análisis cualitativos se emplean los reactivos en cantidades muy pequeñas, el análisis cualitativo se basa en el estudio de las reacciones químicas.

El análisis cualitativo se divide en dos grandes ramas: el análisis cualitativo elemental y el análisis cualitativo molecular. El primero se refiere a la determinación de los elementos químicos que componen una sustancia, y el segundo a la determinación de los grupos funcionales que caracterizan a una sustancia orgánica.

En el análisis cualitativo elemental, la sustancia por determinar se descompone en sus elementos constituyentes y se estudia cada uno de ellos por separado. Este método puede ser aplicado a cualquier elemento químico en forma de un compuesto soluble en agua. En el análisis cualitativo molecular, se estudia la sustancia en su totalidad, sin necesidad de descomponerla en sus elementos. Este método se aplica a las sustancias orgánicas, que se caracterizan por su estructura molecular. El análisis cualitativo molecular se divide en dos ramas: el análisis cualitativo elemental y el análisis cualitativo molecular. El primero se refiere a la determinación de los elementos químicos que componen una sustancia, y el segundo a la determinación de los grupos funcionales que caracterizan a una sustancia orgánica.

Ventajas de un método sobre otro

Tanto en un método como en el otro se pueden obtener resultados muy exactos, independientemente de la habilidad del operador, sin embargo, no todos los elementos se pueden analizar independientemente por separado de los procedimientos. En algunos casos, como en el caso de los ácidos, se requiere un método especial para su análisis. En general, el análisis cualitativo elemental es más sencillo y rápido que el análisis cualitativo molecular, pero este último proporciona información más detallada sobre la estructura molecular de una sustancia.

En general, las operaciones del análisis cualitativo elemental son más sencillas, en cambio las del análisis cualitativo molecular son más complicadas, pero determinaciones en gran número se pueden hacer con el método elemental, en caso contrario, se prefiere el análisis cualitativo molecular.

Habilidad y conocimientos necesarios.

Para tener el mayor éxito posible en análisis, se necesitan conocimientos y habilidades especiales que se adquieren por medio de la práctica. El análisis cualitativo elemental requiere conocimientos de química inorgánica y de las reacciones químicas. El análisis cualitativo molecular requiere conocimientos de química orgánica y de las reacciones químicas. Un buen operador debe ser capaz de interpretar los resultados de las reacciones químicas y de aplicarlos a la determinación de la estructura molecular de una sustancia.

error es la impaciencia del operador, todo método tiene un límite de tiempo para ser llevado a su final, el cual no puede ser disminuido por la habilidad del operador, sin introducir causas muy sensibles de error.

Seguridad.-

Aparte del criterio del operador para escoger el método más apropiado, es necesario que esté absolutamente seguro de la exactitud de los aparatos de medición empleados, de la limpieza de los útiles y sobre todo, de la pureza de los reactivos, en esta Oficina donde presto mis servicios, se ha extremado la limpieza en el cuarto de balanzas, además de exigir a los mozos un extremo cuidado al limpiar el material de vidrio, y por la confianza que inspira así como para tener una sóla especie de reactivos, se usan de calidad Q.P., de la Casa Baker. Probablemente no se dé mucha importancia y sin embargo evita muchas molestias, el llevar los resultados obtenidos en un cuaderno apropiado; en algunas empresas mineras, hasta un modelo especial se les da a los ensayadores; la clasificación el número de registro y los resultados en buen orden, con el título del frasco con que se hayan hecho las determinaciones, es lo que comúnmente anota el personal del laboratorio de esta Oficina, estos datos son personales, las leyes finales son llevadas en un libro especial en donde están: el acta que ampara el producto presentado, fecha de recibo de las muestras, número de registro de cada muestra, calidad del producto, procedencia y nombre del remitente; al lado de cada muestra, se anotan las leyes correspondientes con las iniciales del ensayador, y fecha del ensaye.

Límite de exactitud.-

Al principio de este trabajo se encuentra un cuadro de tolerancias que admite la Secretaría de Hacienda, como es natural, eso no es mas que una guía, ya que por el propio prestigio personal y por no crear un pernicioso hábito, debe procurarse, dentro de los límites de exactitud del procedimiento usado, la mayor exactitud en los resultados.

La pesada.-

Se entiende por pesada la operación de comparar una cantidad en masa con otra a la que se le ha dado un valor fijo, ésto se efectúa en un aparato llamado balanza. La balanza para usos químicos difiere de las de uso común por su tamaño, por el material de que está construída, y sobre todo por su sensibilidad, las condiciones que deben llenar estas balanzas, son, exactitud y sensibilidad, es decir, que se tenga la seguridad de que la comparación entre la substancia pesada y las pesas, es correcta, y que dentro de los límites que marca el modelo de balanza usada, el aumento o disminución de una pequeña parte de la masa, es suficiente a dar una desviación observable en el punto donde se marca el equilibrio.

... de la industria del algodón, que desde 1910
... de tiempo para ser llevada a cabo, y que
... en el momento de la realización de la obra
... de carácter muy especial de carácter

Segunda.-

... de la industria del algodón, que desde 1910
... de tiempo para ser llevada a cabo, y que
... en el momento de la realización de la obra
... de carácter muy especial de carácter
... de la industria del algodón, que desde 1910
... de tiempo para ser llevada a cabo, y que
... en el momento de la realización de la obra
... de carácter muy especial de carácter
... de la industria del algodón, que desde 1910
... de tiempo para ser llevada a cabo, y que
... en el momento de la realización de la obra
... de carácter muy especial de carácter

... de carácter

... de la industria del algodón, que desde 1910
... de tiempo para ser llevada a cabo, y que
... en el momento de la realización de la obra
... de carácter muy especial de carácter

... de carácter

... de la industria del algodón, que desde 1910
... de tiempo para ser llevada a cabo, y que
... en el momento de la realización de la obra
... de carácter muy especial de carácter

La primera condición queda satisfecha cuando: (a) Los brazos de la balanza son de igual longitud y peso, (b) El punto de apoyo está por encima del centro de gravedad, (c) El punto de apoyo y los puntos de suspensión están en un mismo plano siendo los puntos de suspensión, paralelos entre sí.

La segunda condición se satisface: (a) Mientras más largos sean los brazos de la balanza, (b) Mientras menor sea su peso, (c) Mientras menor sea la distancia del centro de gravedad al punto de apoyo.

Como se trata de pesadas rápidas para usos comerciales, pesamos directamente, en cambio los marcos de pesas, son de la mejor calidad para el trabajo a que se destinan, las balanzas están siempre bien niveladas y perfectamente limpias.

Filtración.- La filtración es una operación que consiste en separar, la parte sólida que se encuentra en el seno de un líquido; en análisis gravimétricos se usa la parte sólida, en cambio en análisis volumétricos, se utiliza generalmente la parte líquida.

La filtración común consiste en usar un embudo de vidrio al que se le coloca una hoja de papel filtro, una cuestión muy importante es el lavado del residuo en el filtro, si se utiliza éste, es decir, el residuo sólido, es natural que debe quedar exento de sustancias extrañas, y si ese líquido que pasa de los lavados es la parte que vamos a utilizar, debe intentarse obtener la totalidad de la sustancia soluble; el papel filtro no debe nunca rebosar el borde del embudo, es preferible que quede unos cinco milímetros más abajo, también debe evitarse usar un tamaño desmedido con relación al volumen del residuo así como el caso contrario, es decir, utilizar un filtro que fácilmente se llene con el volumen del residuo, al estar operando es conveniente no llenar hasta los bordes del filtro con el líquido, como regla general debe seguirse, la de procurar hacer pasar la mayor cantidad de líquido decantando, lavar en el vaso, si es posible, el residuo y solamente para los lavados finales bajar al filtro el residuo, la solución debe pasar del filtro completamente clara, si es el líquido el que se va a utilizar, es conveniente lavar con una pequeña cantidad de la sustancia que se usa como solvente, si es el precipitado el que se va a utilizar se lavará con una pequeña cantidad de la sustancia que se use para precipitar; si se usa agua, en análisis gravimétricos sobre todo, se usará agua destilada, en análisis volumétricos no es tan necesario para algunos casos.

Quando se trata de análisis gravimétricos, el residuo del filtro es recogido con éste, que será de la mejor calidad y con peso de cenizas conocido, se seca en una estufa a una temperatura no mayor de 110°C. Para sustancias volátiles se pe-

La primera conclusión es que el análisis de los datos de la muestra con el método de los mínimos cuadrados da resultados que concuerdan con los obtenidos por el método de los momentos.

En segundo lugar, se ha visto que el método de los momentos es más sencillo y más rápido que el método de los mínimos cuadrados.

Por último, se ha visto que el método de los momentos puede aplicarse a una gran variedad de distribuciones de probabilidad.

En conclusión, el método de los momentos es un método sencillo y rápido para el análisis de los datos de una muestra.

El método de los momentos consiste en usar un estadístico que sea una función de los datos de la muestra, y que sea una función de los parámetros de la distribución de probabilidad que se quiere estimar. Este estadístico se llama el momento de orden r , y se denota por μ_r . El momento de orden r de una distribución de probabilidad se define como el valor esperado de la potencia r -ésima de la variable aleatoria X , es decir, $\mu_r = E(X^r)$. Los momentos de orden $r=1, 2, 3, \dots$ se llaman el primer momento, el segundo momento, el tercer momento, etc. El primer momento es la media aritmética de la muestra, el segundo momento es la varianza, el tercer momento es el coeficiente de asimetría, etc. El método de los momentos consiste en igualar los momentos muestrales con los momentos teóricos de la distribución de probabilidad que se quiere estimar, y resolver el sistema de ecuaciones que se obtiene. Este método es muy sencillo y rápido, y puede aplicarse a una gran variedad de distribuciones de probabilidad.

Cuando se trata de analizar los datos de una muestra, el método de los momentos es un método muy sencillo y rápido.

sará en estas condiciones, cuidando de comparar el peso del filtro con otro que se haya humedecido y puesto a secar junto con el otro; en caso de tener que calcinar el precipitado, de ser posible, se bajará éste del filtro lo más que se pueda al crisol, el filtro se quema sosteniéndolo con un alambre de platino, recogiendo las cenizas en el mismo crisol, y ya todo junto se calcina, esta operación se efectúa en un crisol de porcelana o de platino que se calienta al rojo con un soplete que de la temperatura suficiente, el residuo, salvo en los casos en que la substancia final sea de color, debe aparecer blanco, si aparecen puntos negros, son debidos al carbón del filtro, por lo tanto es de recomendarse mantener por un tiempo, más o menos largo, la temperatura máxima, una vez conseguida la buena calcinación, se retira el crisol y sin estar al rojo se deja enfriar en un desecador, una vez frío puede pesarse. Con las variaciones propias del crisol, la filtración en crisol de Gooch es semejante a la anterior, teniendo la ventaja de no mover el residuo del lugar donde ha sido filtrado.

-----000-----


DETERMINACION DEL COBRE.

Cu. Peso Atómico: 63.57, Núm. de Orden 29. Densidad 8.93


Volúmen atómico: 7.14 Punto de fusión, 1083°C.

Reacciones principales de las sales cúpricas.


Reactivo general del grupo a que pertenece: H₂S. en solución neutra o ácida da Sulfuro de cobre negro.



Con los hidróxidos alcalinos da una coloración azul:



Sin que sea realmente una reacción del cobre, pero que sirve para determinar cuantitativamente su presencia, tenemos la siguiente:





Como se ve, por 2 átomos de cobre, tenemos 2 de Iodo libre, que es el que se cuantea.

Para la determinación de éste elemento se conocen métodos gravimétricos, electrolíticos y volumétricos, sobre los

electrolíticos nunca he tenido oportunidad de hacerlos y además, no sería su uso aplicable a éstas Oficinas de Ensaye. En los métodos volumétricos se distinguen, el procedimiento del yoduro de potasio y el de cianuro.

METODO DEL CIANURO.

El cobre es obtenido en una solución azul amoniacal, y su valor es estimado por medio de una solución de cianuro de potasio, hasta que éste se ha combinado totalmente con el cobre, desapareciendo en ese momento la coloración azul.



Sin embargo, no siempre se consiguen resultados exactos; Low, a este respecto dice:

- (1) Una solución concentrada requiere mayor cantidad de cianuro, que una diluída.
- (2) Una solución caliente requiere menos cianuro que una fría.
- (3) Para cualquier caso, una adición rápida de cianuro, baja de color la solución y por simple reposo continúa atenuándose el color y quizá hasta llegue a desaparecer completamente.
- (4) Si la cantidad de cianuro agregada es insuficiente para decolorar completamente la solución, aún después de dejarla reposar, la titulación debe darse por terminada sin alterar el resultado final.


De donde se deduce que esta titulación está sujeta: a la temperatura, rapidez de la adición del cianuro y del volumen final de la solución. En un clima tan extremadamente cálido como éste, en que por espacio de cuatro meses tenemos temperaturas medias de 32 a 38°C, con máximo de 42°C, este procedimiento debe desecharse.

Procedimiento de Low. - Valoración de la solución. Se disuelven 21 gramos de Cianuro de Potasio Q.P. en agua, hasta completar un litro. Se pesan con exactitud 0.2 gramos de cobre metálico en hoja (cobre electrolítico) y se disuelven con 5 c.c. de ácido nítrico concentrado, en un frasco de 200 c.c. una vez disuelto el cobre se diluye con 25 c.c. de agua y se agregan 5 c.c. de una solución saturada fría, de agua de Bromo. Se hierve hasta que el bromo es aparentemente expulsado. Ahora se agregan 50 c.c. de agua fría y 10 c.c. de Hidróxido de Amonio concentrado, se enfría a temperatura ambiente

electrolitos como las sales de sodio y potasio, etc. La velocidad de reacción es directamente proporcional a la temperatura y al coeficiente de difusión.

METODO DEL CIANURO.

El cobre se oxida en una solución de cianuro de sodio y potasio por medio de una solución de cianuro de sodio y potasio. Esta reacción se completa en un tiempo de 15 a 20 minutos.



En algunos casos, se emplea un agente reductor como el zinc para acelerar la reacción.

(1) Una solución concentrada de cianuro de sodio y potasio.

(2) Una solución caliente de cianuro de sodio y potasio.

(3) Para cualquier caso, una solución rápida de cianuro de sodio y potasio y por simple reposo completa la reacción.

(4) Si la cantidad de cianuro agregada es insuficiente para completar la solución, se debe agregar más cianuro hasta que la solución sea completa.

De donde se deduce que esta titulación está sujeta a las variaciones de la adición del cianuro y del potencial de la solución. En un caso tan extremadamente difícil como éste, se debe tener un espacio de trabajo como un litro de solución de 35 a 38°C, con un pH de 10 a 12.

Procedimiento de Low. - Valoración de la solución de cianuro. El exceso de cianuro de sodio y potasio se oxida por medio de un agente reductor como el zinc. Se pesa con exactitud 0.2 gramos de un pre-metido en agua (cobre electrolítico) y se disuelve en 50 c.c. de agua destilada. En un frasco de 250 c.c. se agregan 5 c.c. de una solución saturada de cianuro de sodio y potasio. El cobre se disuelve con 25 c.c. de agua y se agregan 5 c.c. de una solución saturada de cianuro de sodio y potasio. Se añade hasta que el exceso de cianuro es completamente oxidado. Ahora se agregan 50 c.c. de agua fría y 10 c.c. de hidróxido de sodio concentrado, se añade a temperatura ambiente.

Se titula con la solución de cianuro, dejando caer ésta despacio y tan pronto se va a alcanzar el punto final, se conoce por la atenuación del color azul, se agrega agua hasta hacer un volumen más o menos de 150 c.c., se continúa la titulación dejando caer gota a gota y agitando hasta que el color azul no llega a percibirse. Por supuesto, es muy necesario que no haya prisa ni dilación en esta final adición de cianuro. Simplemente se debe adoptar una manipulación regular, que pueda repetirse en todas las subsecuentes titulaciones. La solución valorada se guarda en un lugar fresco y al abrigo de la luz, se recomienda revalorarla por lo menos una vez a la semana.

Vamos a suponer que pesamos 200.12 miligramos de cobre y consumieron 19.8 centímetros cúbicos de Cianuro, entonces el valor de 1. c.c. se encontrará así:

$$19.8 : 200.12 :: 1 : X$$

$$\frac{200.12 \times 1}{19.8} = 1.0106$$

Tratamiento de un mineral.

Según la riqueza se toma un gramo o medio gramo de mineral, se trata en un frasco de 200 c.c. con 10 c.c. de ácido Nítrico concentrado. Se calienta suavemente hasta que la descomposición parece ser completa, entonces se agregan 7 c.c. de Acido Sulfúrico concentrado, se continúa el calentamiento hasta el desprendimiento de copiosos humos blancos de anhídrido sulfuroso. Se retira del fuego, se deja enfriar, (Si es necesario antes de agregar el ácido sulfúrico, para completar la descomposición se agregan 10 c.c. de ácido clorhídrico concentrado), se agregan 20 c.c. de agua, se hierve, si se supone que hay plata en una proporción mayor de 1% se agrega ácido clorhídrico para precipitarla, la presencia de ésta, si no se toma ésta precaución hará aparecer la ley de Cobre más alta, se calienta hasta que todo el sulfato de Hierro anhidro que haya presente, esté en solución, se filtra, lavando el frasco y el filtro con agua caliente, el filtrado se regresa al frasco original, el volumen no debe exceder mucho de 60 c.c. Se ponen en el frasco 3 hojas de aluminio y se calienta todo. Se hierve por espacio de 5 a 10 minutos, de acuerdo con el volumen de líquido y la apariencia del Aluminio. Cuando el Cobre está totalmente precipitado, el aluminio generalmente aparece limpio brillante, en caso contrario, se agita para desprender el cobre adherido. Se retira de la estufa, se agregan 15 c.c. de agua sulfhídrica concentrada a fin de asegurar la completa precipitación del cobre, se deja reposar por un momento, se decanta a través de un filtro de 9 centímetros, reteniendo en el frasco el aluminio y lo más que se pueda del cobre, se lava el cobre precipitado

de título con la solución de aluminio, después de haber
 hecho y los gases se va a aliviar el agua fría, se toma
 de por la atmósfera del color azul, se agregan algunos
 con un volumen más o menos de 100 c.c., se continúa la
 lavada durante diez a quince minutos y se agita con el
 for así se llega a precipitar. Por supuesto, se muy
 río que no haya quita ni disolución en esta lavada de
 aluminio. Simplemente se debe agregar una cantidad
 lar, que puede repetirse en todas las etapas de lavada
 de la solución valorada se guarda en un frasco
 de vidrio de la luz, se recomienda lavar con
 vez a la semana.

Vamos a exponer dos maneras de pesarse 0.01 miligramos de cobre
 y determinar 10-8 con los métodos de gravimetría, en
 el valor de 1.000 de los resultados así:

$$10^{-8} : 1000 : 10^{-8} : 10^{-8}$$

$$1000 \times 10^{-8} = 1.000$$

Tratamiento de un mineral.

Según la riqueza se toma un gramo o medio gramo de mi-
 neral, se trata en un frasco de 200 c.c. con 10 c.c. de
 de ácido concentrado. Se calienta suavemente hasta que la
 descomposición parezca ser completa, entonces se agregan
 10 c.c. de ácido sulfúrico concentrado, se continúa el calen-
 tamiento hasta el desarrollo de los gases, se agrega
 de ácido sulfúrico, se retira del fuego, se deja enfriar
 (Si es necesario antes de agregar el ácido sulfúrico, para
 completar la descomposición se agregan 10 c.c. de ácido sul-
 fúrico concentrado), se agregan 20 c.c. de agua, se hierve,
 si se supone que hay plata en una proporción mayor de 1% se
 agrega ácido clorhídrico para precipitar, la presencia de
 plata, si no se toma esta precaución para separar la plata
 cobre más alta, se calienta hasta que todo el líquido de la
 que cubren que haya presente, para su solución, se filtra,
 lavando el frasco y el filtro con agua caliente, el líquido
 se agrega al frasco original, el volumen no debe exceder un
 cho de 60 c.c. Se ponen en el frasco 3 botas de aluminio y
 se calienta todo. Se hierve por espacio de 5 a 10 minutos,
 de acuerdo con el volumen de líquido y la cantidad del alu-
 minio. Cuando el cobre está totalmente precipitado, el alu-
 minio generalmente aparece líquido brillante, en caso con-
 trario, se agita para desmenuzar el cobre oxidado, se retira
 de la estufa, se agregan 15 c.c. de agua suficiente como
 trada a fin de asegurar la completa precipitación del cobre
 se debe reposar por un momento, se agrega a la estufa de un
 tipo de 2 centímetros, reteniéndose en el frasco el líquido
 lo más que se pueda del cobre, se lava el cobre con agua

dos o tres veces por decantación con una solución débil de agua sulfhídrica usando 25 cc. cada vez, escurriendo lo más que se pueda la última vez. Ahora se pone el frasco debajo del embudo y se pasan por éste 10 cc. de una solución de partes iguales de ácido nítrico y agua, no se lava el filtro en este punto, sino que el frasco es substituído por un vaso de precipitación, el frasco es calentado muy ligeramente a fin de disolver el Cobre, evitando un calentamiento mayor que haría que fuera atacado el aluminio, cuando se ha disuelto completamente el Cobre se pasa el contenido total del frasco al vaso de precipitación, lavando el labio del frasco, después la solución del vaso se pasa nuevamente al frasco pero reteniendo el aluminio, se lava el aluminio y se pone nuevamente el frasco debajo del embudo, se pasan por el filtro 5 c.c. de una solución saturada fría de agua de Bromo, una vez que ha pasado se lava con agua caliente. El Bromo es para limpiar de azufre oscuro dejado por el sulfuro de cobre en el filtro. En la anterior operación hay que evitar hacer crecer el volumen de la solución más de lo necesario. Se hierve la solución del frasco hasta que todo el bromo ha sido expulsado, enfríase y se agregan 10 cc. de hidróxido de amonio concentrado, se enfría hasta temperatura ambiente, se titula en frío con la solución valorada de cianuro, siguiendo las mismas precauciones que para la valoración de la solución se indicaron.

Sucede a menudo que al llegar al punto final la solución es mas o menos nebulosa, en este caso, para obtener un resultado exacto, se debe filtrar. Si la titulación ha ido muy lejos antes de esta filtración, el tinte azul es absorbido, perdiéndose el ensaye, por el contrario, si se filtra antes, es probable que vuelva a aparecer la nebulosidad, al filtrar un sólo lavado es generalmente suficiente, se termina la operación como de costumbre. Por último, el número de c.c. usados multiplicado por el factor de la solución de cianuro, nos dará la cantidad de cobre presente en el mineral tomado.

METODO DEL YODURO DE POTASIO.

Procedimiento de Scott.

El procedimiento depende del hecho de que las sales cúpricas tratadas con yoduro de potasio, liberan yodo, el yoduro cuproso formado es insoluble en ácido acético diluído.



Como se ve, por 2 Cu presentes hay libres al final 2I.

El yodo libre se titula con una solución valorada de Thiosulfato de sodio.


que a tres veces por hora se debe lavar el
 agua salada cuando se lava, procurando se
 que sea la última vez. Ahora se toma el residuo de
 bajo del cubo y se pesan por peso 10 gr. de una solución
 de partes iguales de ácido nítrico y agua, se lava el
 filtro en este punto, sino que el líquido se evaporó por
 un vaso de precipitación, el líquido se evaporó por un
 recipiente a fin de obtener el líquido. El líquido se
 se lavó que había que lavar el líquido, cuando se
 se lavó completamente el cubo se pesó el contenido de
 el del vaso el vaso de precipitación, lavando el líquido
 del líquido, después la solución del vaso se pesó nuevamente
 el líquido para retener el líquido, se lava el líquido
 y se pone nuevamente el líquido debajo del cubo, se pesó
 por el filtro 5 c.c. de una solución saturada fría de agua
 de bromo, una vez que ha pasado se lava con agua salada.
 El bromo se para lavar de nuevo cuando debajo del cubo
 tipo de cubo en el filtro. En la anterior operación hay
 que evitar hacer crecer el volumen de la solución para de lo
 necesario de nuevo la solución del líquido para que todo
 el líquido se lava expulso, así como se pesó 10 gr. de
 líquido de amoníaco concentrado, se entra hasta saturar
 la solución, se titula en frío con la solución valorada de
 amoníaco, añadiendo las mismas precauciones que para la valo-
 ración de la solución se indican.

Se debe a menudo que al lavar el punto final la solu-
 ción se sea a menos nebulosa, en este caso para obtener un
 resultado exacto, se debe filtrar. Si la solución de la
 may antes de esta filtración, el líquido así se separa
 vido, perdiéndose el amoníaco, por el contrario, si se filtra
 antes, se produce que vuelve a separar la nebulosidad, se
 filtrar un solo lavado es generalmente suficiente, se ter-
 mina la operación como de costumbre. Por último, el número
 de c.c. usadas multiplicando por el factor de la solución de
 amoníaco, por la cantidad de cobre presente en el líquido
 lavado.

METODO DEL YODURO DE POTASIO.


Procedimiento de Scott.

El procedimiento depende del hecho de que las sales
 yodadas reaccionan con yoduro de potasio, liberando yodo, el
 yoduro en forma de insoluble en solución en solución ácida diluida.



Como se ve, por 2 gr presentes hay 2 gr de yodo.

El yodo libre se titula con una solución valorada de
 tiosulfato de sodio.



El método es sumamente exacto. Solamente unos pocos elementos interfieren, tales como Se, As trivalente, Sb y Fe; Pb, Hg y Ag aumentan el consumo de Yoduro de Potasio, y únicamente interfieren por la coloración de sus yoduros.

Una solución N/10 contiene 24.82 gramos de Sal de Thiosulfato de Sodio por litro, de acuerdo con la reacción (2) 1 c.c. de ésta será equivalente a 0.006357 de Cu.

Si se desea la solución tenga una concentración tal que 1 c.c. igual a 0.001 gr. de Cu, se disuelven 39.2 gr. de Thiosulfato de Sodio en 1 litro de agua, pero si se va a tomar medio gramo de muestra, es conveniente tener la solución para que 1 c.c. sea equivalente a 0.005 de cobre, o lo que es lo mismo, 1 c.c. equivalente a 1.‰ de Cu.

248 : 63.57 :: X : 0.005 X = 19.5 por litro. Se agregan, para conservar la solución, 4 gramos de sosa caústica.

Valoración de la solución.

Método del Cobre.

Ya sea que se trate de una solución normal /10 o una que contenga 19.5 gramos de la sal por litro, se valora de la siguiente manera; se pesan 0.2 gramos a 0.25.gramos de cobre puro (electrolítico). Disuélvese el cobre en un frasco con 5 c.c. de ácido nítrico concentrado, se calienta hasta expulsar los humos pardos, se diluye a 50 c.c., se agrega hidróxido de amonio en un pequeño exceso, se hierve hasta que el olor de hidróxido de amonio es muy débil, y se agregan 5 c.c. de ácido acético glacial, o lo que sea suficiente para hacer la solución ácida, (probando con papel Litmus,) nuevamente se hierve más o menos un minuto. Enfríase a temperatura ambiente, se agregan a la solución 6 c.c. de una solución de yoduro de potasio al 50 %, o sean más o menos de 3 a 4 gramos de yoduro sólido, se titula con la solución valorada de Thiosulfato. Cuando el color café se ha debilitado, se agrega una solución de almidón y se termina la titulación hasta que el color azul, lila al final, desaparece con una gota de reactivo. El cálculo para la solución de 19.5 será así:

N c.c. de Thiosulfato : P peso de Cu :: 1 cc de Thiosulfato : X de Cu.

$$X = \frac{P \text{ gramos de Cu } \times 1 \text{ cc de solución}}{N \text{ cc. de solución.}}$$

Procedimiento para minerales de Cobre.

El método de sustitución es el más adecuado para resolver sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes fraccionarios. En este caso, se debe elegir una de las ecuaciones y despejar una de las variables en función de la otra.

Una vez se ha despejado una variable, se sustituye su expresión en la otra ecuación del sistema. Esto permite obtener una ecuación con una sola variable, la cual se resuelve fácilmente.

Después de encontrar el valor de una variable, se sustituye este valor en cualquiera de las ecuaciones originales para encontrar el valor de la otra variable. Finalmente, se verifica que el par ordenado encontrado satisfaga ambas ecuaciones del sistema.

Este método es muy útil para resolver sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes fraccionarios, ya que evita el uso de fracciones complicadas durante el proceso de resolución.

Velocidad de la solución

El tiempo de solución.

La velocidad de la solución depende de varios factores, como el tamaño del sistema de ecuaciones, el método utilizado y la habilidad del resolutor. En general, los sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes fraccionarios pueden resolverse más rápidamente si se utiliza el método de sustitución en lugar de otros métodos como el método de eliminación gaussiana.

El tiempo de solución es inversamente proporcional al número de ecuaciones.

El tiempo de solución es directamente proporcional al número de variables.

$$x = \frac{\text{Número de ecuaciones}}{\text{Número de variables}}$$

Este método es muy útil para resolver sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes fraccionarios.

Solución de la muestra.

Se pesa medio gramo del mineral pulverizado (si se va a utilizar la solución N/10 de Thiosulfato, es conveniente pesar el factor de peso, 0.636 para que un c.c. de reactivo - equivalga a 1. % de cobre), se disuelve en 10 c.c. de ácido clorhídrico y 5. cc. de ácido nítrico, calentando suavemente para efectuar la solución, agregando más ácido si es necesario. Se agregan 10 c.c. de ácido sulfúrico y se evapora hasta copiosos humos blancos de anhídrido sulfuroso, caliéntase hasta que el azufre libre que hubiera precipitado, desaparezca. Se deja enfriar. Se diluye con 30 ó 40 c.c. de agua, se calienta hasta ebullición y se mantiene así hasta que el sulfato de fierro anhidro está disuelto, (el cobre debe estar todo en solución), se filtra en un pequeño vaso de precipitación y se lava el residuo por lo menos 6 veces con agua caliente, utilizando pequeñas porciones cada vez.

El volumen del filtrado necesita no excederse de 70 a 100 c.c., contiene todo el cobre.

Precipitación del Cobre metálico. - Se coloca en el vaso de precipitación que contiene la solución de cobre una hoja de aluminio puro de 4 centímetros cuadrados, o bien de 1 a 2 gramos de aluminio granulado, si se usa la hoja se doblan las esquinas en ángulos rectos a fin de evitar que no se aplaste sobre el fondo del vaso (la hoja puede usarse varias veces, ya que es poco atacada por el ácido nítrico que se agrega después). Caliéntase la solución hasta ebullición, cubriéndose el vaso y se tiene así por 10 minutos. Todo el cobre ha sido precipitado y una cantidad equivalente de aluminio ha sido disuelta, si la acción es lenta se agregan de 2 a 3 gotas de ácido clorhídrico, se lavan los bordes del vaso y la tapa con agua sulfihídrica (ésto precipita cualquier traza de cobre en solución y evita su oxidación).

Separación del cobre.- Se decanta la solución a través de un filtro, bajando el cobre con una corriente de agua sulfihídrica, dejando lo más limpio posible el aluminio en el vaso. Se lava el precipitado 6 veces con agua sulfihídrica, dejándola correr pero tan pronto pase hay que agregar más agua de lavado (el cobre se oxidará si se deja expuesto al aire, así que el lavado debe terminarse tan pronto como sea posible).

Solución del cobre.- Se agujera el filtro y se lava dentro del vaso con una corriente de agua, usando tan poca como sea posible (si hay mucho cobre presente, se abre el filtro sobre un vidrio de reloj y se lava el precipitado en el vaso, se toma nuevamente el filtro y se coloca sobre el embudo), se agregan 5 c.c. de ácido nítrico concentrado sobre el aluminio que aún contiene un poco de cobre. Cuando todo esto ha sido disuelto se pasa la solución nítrica sobre el filtro, recibiendo el ácido en el vaso que contiene el cobre. Se quita el vaso

colocando el que tiene la hoja de aluminio debajo del embudo. Se cubre el vaso que contiene el cobre, se hierve hasta que el metal esté en solución y se coloca nuevamente debajo del embudo, se rellena el embudo con el filtro sin apretar. Se pasan de 5 a 10 c.c. de agua de bromo recibiendo la solución en el vaso que contiene el cobre, esto impartirá un color amarillo a la solución de cobre. Se lava el filtro 6 veces con agua recibiendo la primera en el frasco que contiene el aluminio y de aquí se vierte al vaso.

Concentración.- Se hierve la solución combinada hasta hacer más o menos 25 c.c. El bromo será expulsado, agrégase un pequeño exceso de hidróxido de amonio; el ácido libre es neutralizado, la solución huele a hidróxido de amonio. Nuevamente se hierve para expulsar el exceso de amonio. La solución debe oler debilmente a amonio, se agrega ácido acético glacial hasta ligera acidez, 5 c.c. serán suficientes, se enfría.

Tratamiento con Yoduro de Potasio y titulación con Thio-sulfato. - A la solución fría se le agregan 5 a 6 c.c. de una solución de yoduro de potasio al 50% y se titula el yodo libre con la solución valorada de Thiosulfato, cuando el color café se ha debilitado, se agregan 3 c.c. de la solución de almidón y se termina la titulación.

Nota: Sucede que el color amarillo se debe a otras causas que al yodo libre, es conveniente hacer una titulación preliminar agregando el almidón antes de empezar la titulación, si no es de yodo libre la coloración, el almidón no tornará el color que le imparte el yodo. En una prueba de control el almidón se agrega hasta que la mayor parte de yodo ha sido neutralizada. Esta precaución evita sobrepasarse del punto final.

Procedimiento que se ha adoptado en esta Oficina.- Este procedimiento es debido al Sr. Alberto Baez, viene a ser una combinación del método de cuanteo del cobre como sulfuro y el método de yoduro.

En esta Oficina tenemos dos clases de mineral de cobre, - uno que es propiamente de cobre con 70 a 80% de cobre y otro que es de zinc, pero con 1 a 3% de cobre, en el primer caso tomamos 0.250 de mineral, en el segundo 0.500.

El tratamiento hasta obtener el cobre en forma de sulfato es igual que el anteriormente descrito, pero una vez que se ha calentado para disolver el sulfato de fierro y filtrar, en el filtrado el fierro queda en solución ácida, por lo tanto no interfiere en lo que sigue del proceso. Se agregan 10 c.c. más o menos de una solución saturada de Thiosulfato de sodio comercial al filtrado, la solución se enturbia, se pone en el fuego, el color amarillo lechoso se va volviendo más -

de donde el gas tiene la forma de alfileres blancos...
de donde el gas tiene la forma de alfileres blancos...
de donde el gas tiene la forma de alfileres blancos...

Construcción. - Se tiene la solución...
Construcción. - Se tiene la solución...
Construcción. - Se tiene la solución...

Tratamiento con Yoduro de Potasio y...
Tratamiento con Yoduro de Potasio y...
Tratamiento con Yoduro de Potasio y...


Nota: Cuando que el color amarillo se...
Nota: Cuando que el color amarillo se...
Nota: Cuando que el color amarillo se...

Procedimiento que se ha adoptado en...
Procedimiento que se ha adoptado en...
Procedimiento que se ha adoptado en...

En este Oficio tenemos dos clases de...
En este Oficio tenemos dos clases de...
En este Oficio tenemos dos clases de...

El tratamiento para obtener el...
El tratamiento para obtener el...
El tratamiento para obtener el...

oscuro y al cabo de algún tiempo el líquido queda completamente límpido con un precipitado negro de Cu_2S , cuando se trata de concentrados de cobre no es posible ver el líquido pero basta ver todo el precipitado completamente negro para saber que se ha efectuado el cambio, en el primer caso se usan vasos de 250 c.c., en el segundo caso el precipitado es muy voluminoso y al empezar a hervir lo hace de una manera irregular, proyectándose, por lo tanto es preferible usar vasos de 400 c.c., La reacción será la siguiente:



Quando no se ha hervido suficientemente la solución queda ésta turbia por el azufre libre, la solución se filtra, quedando en el filtro (filtro No. 597) el sulfuro de cobre, se lava de 5 a 6 veces con agua caliente, el filtro y su contenido se pasan a un crisol de porcelana (algunas personas lo hacen en escorificadores nuevos,) se seca a poco fuego en la estufa y cuando se ha conseguido ésto, si son numerosos los crisoles, se llevan éstos a la mufla que se encuentra a poco fuego, generalmente se aprovecha el calor que queda después de haber terminado las labores del día en este departamento, una vez que se ha calcinado el filtro (se conoce porque ya no se ven puntos brillantes en el fondo del crisol), se sacan los crisoles, se dejan enfriar. Se vacía el contenido, - el cobre ahora está como óxido, en frascos Erlenmeyer de - 200 c.c. siempre queda un poco en el crisol, por lo tanto los 7 c.c. de ácido nítrico que se agregan no se hace sobre los frascos sino en los crisoles, procurando bajar con agua todo lo que queda, la cantidad de agua debe ser la menor posible; como uno de los elementos que perjudica el final de la titulación es el arsénico, se agrega un granito de clorato de potasio, a fin de oxidarlo. Se calientan en la estufa los frascos, se dejan evaporar hasta consistencia siruposa, si se llevan a sequedad pasa a óxido el cobre, siendo necesario agregar nuevamente ácido nítrico y volver a evaporar, se retiran del fuego, se agregan 75 c.c. más o menos de agua y gota a gota hidróxido de amonio hasta que se obtiene la coloración azul de hidróxido de cobre, se calienta nuevamente hasta que desaparece la mayor parte del amonio, se conoce por el cambio del color azul a uno mucho más pálido, se retiran y se enfrían a temperatura ambiente, si hay prisa, se enfrían en una corriente de agua, una vez frío se titula el cobre, teniendo cuidado de acidular la solución de cobre con ácido acético. Cuando se trata de concentrados, siempre simultáneamente a partir de la disolución del óxido de cobre con ácido nítrico, hacemos un control con cobre puro, para valorar nuevamente la solución; asimismo preferimos en cada ocasión preparar una solución fresca de engrudo. El yoduro de potasio lo agregamos sólido, con la punta de una cucharilla de cuerno tomamos aproximadamente de 1 a 2 gramos para los minerales pobres y de 2 a 3 gramos para los ricos. Este procedimiento es conocido

con el nombre vulgar e indebido " del hiposulfito ".

DETERMINACION DE PLATA Y ORO.

Es conveniente estudiar estos dos elementos juntos.


Ag. Peso Atómico: 107.88 Núm. de Orden: 47. Densidad 10.41

Volúmen atómico: 10.36 Punto de fusión: 960.5°C.

Reacción general del grupo a que pertenece. HCl. Da con las sales solubles de plata un precipitado blanco, que se ennegrece por la acción de la luz, este precipitado es soluble en hidróxido de amonio.




Con el fosfato de sodio en soluciones neutras producen las sales solubles de plata un precipitado amarillo de fosfato de plata.




Au. Peso Atómico: 197.2 Núm. de Orden: 49. Densidad: 19.22

Volúmen atómico: 10.24 Punto de fusión: 1,063°C.

Reacción general del grupo a que pertenece: H₂S. Con las soluciones clorhídricas de AuCl₃ dá un precipitado que se descompone después.



El cloruro estannoso reduce facilmente las soluciones de oro a oro metálico y se aprovecha ésta reacción para determinar pequenísimas cantidades de oro.



Si la solución es muy ácida, el precipitado es obscuro, si la solución es debilmente ácida y muy diluída, se obtiene un precipitado rosa o púrpura. (Púrpura de Cassius)

La plata se puede determinar por vía húmeda y por vía seca o ígnea, la índole de este trabajo me lleva a estudiar los métodos que se usan en el segundo caso.

Tanto el oro como la plata, cuando se trata de minerales naturales se encuentran en pequeñas proporciones con relación a los metales industriales, por lo tanto habrá que tomar mayores cantidades de muestra para hacer un cuanteo correcto. El

EXPERIMENTACIÓN DE PLATA Y ORO

Se experimenta con estos dos elementos...

En caso de éxito: 107.88 N.º de Orden: 47. Dato: 10.42

Volúmenes obtenidos: 10.32. Punto de fusión: 980.5°C

Resolución general del grupo a que pertenecen: H2O. En los
casos de solución de plata en pequeñas cantidades, que se
obtienen por la acción de la luz, este procedimiento es aplicable
en el estudio de la misma.

2 AgCl + 2 HCl = 2 Ag + 2 HCl

Con el fin de obtener de estos en soluciones neutras, reducidas
las sales solubles de plata en pequeñas cantidades, se emplea
la plata.

2 AgCl + 2 HCl = 2 Ag + 2 HCl

En caso de éxito: 107.88 N.º de Orden: 47. Dato: 10.42

Volúmenes obtenidos: 10.32. Punto de fusión: 980.5°C

Resolución general del grupo a que pertenecen: H2O. En los
casos de solución de plata en pequeñas cantidades, que se
obtienen por la acción de la luz, este procedimiento es aplicable
en el estudio de la misma.

2 AgCl + 2 HCl = 2 Ag + 2 HCl

El elemento catódico reduce fácilmente las soluciones de
oro a oro metálico y se aprovecha esta reacción para determinar
potencialmente cantidades de oro.

2 AgCl + 2 HCl = 2 Ag + 2 HCl

Si la solución es muy ácida, de precipitación de plata
al ser reducida se desmenuza en partículas muy finas, no
precipitando con el tiempo (falta de unión).

En plata se puede determinar por vía húmeda y por vía
seca o líquida, la falta de este trabajo se lleva a cabo en los
casos que se ven en el segundo caso.

Frente al oro como la plata, cuando se trata de cantidades
pequeñas se emplean en pequeñas proporciones con relación
a las reacciones industriales, por lo tanto deberá ser
conveniente de manera para hacer un trabajo completo.

artificio que se usa es formar con las substancias extrañas una escoria fusible y recoger el oro y la plata con plomo, que no es en este caso sino un vehículo, el oro y la plata son posteriormente separados del plomo valiéndonos de unas vasijas llamadas copelas, hechas generalmente de ceniza de hueso, que tienen la propiedad de absorber al óxido de plomo, no así al oro y la plata, por último la plata y el oro son separados valiéndonos de la solubilidad de la plata en ácido nítrico.

Existen dos variantes en el tratamiento preliminar, que son, el ensaye por escorificación y el ensaye por fusión.

Ensaye por escorificación.

El ensaye por escorificación, según el criterio de Bugbee, "A Textbook of Fire Assaying" es el método más sencillo para determinar el oro y la plata en minerales y productos de fundición. Consiste simplemente en una oxidación por fusión en mufla del mineral, con plomo granulado y borax. El óxido de plomo formado se combina con la sílice del mineral y en pequeñas proporciones disuelve los óxidos de otros metales, aparte del plomo y el bórax, proporcionalmente se agrega sílice en polvo (pedacería de vasos rotos del laboratorio), que tiene por objeto hacer que los óxidos básicos formen escorias. La cantidad de mineral que se usa en este procedimiento varía de 2 a 4 gramos, excepcionalmente se usan 1 ó 5 gramos, el plomo varía según el carácter del mineral, de 30 a 70 gramos, el bórax, de 1 a 5 gramos, la sílice, no más de 1 gramo. Por ejemplo, para una galena que de por sí ya tiene bastante plomo, se usarán de 30 a 35 gramos de plomo granulado, 1 gramo de bórax y 3 gramos de mineral.

Las cantidades de plomo y bórax varían con la presencia de otros metales, la facilidad de oxidación de ellos y la solubilidad de los óxidos en las escorias formadas. El más rebelde a la oxidación de los metales comunes, es el cobre, tanto, que hace necesaria una nueva escorificación del botón de plomo obtenido la primera vez, el óxido de calcio, el zinc, el antimonio, requieren mayor cantidad de bórax, para convertir sus óxidos rebeldes, en escorias fusibles.

Al empezar la operación es conveniente tener la temperatura a un grado tal, que sea capaz de fundir al mineral tratado. Ejemplo:

Material	Temp. de Ignición.	Material	Temp. de ignición.
Stibnita	290-340	Galena	554-847
Pirita	325-427	Milerita	573-616
Pirrotita	430-590	Argentita	605-873
Chalcoocita	430-679	Sphalerita	647-810.

Operación.- Generalmente se hace ésta por duplicado, y según que se tomen 2 o 4 gramos de muestra o bien 30 a 70 gra-

mos de plomo, se eligirá el tamaño del escorificador. La mitad del plomo que se va a utilizar se pone en el escorificador, se pesa cuidadosamente el mineral, se vacía sobre el escorificador, se mezclan íntimamente con una espátula, se cubra con el resto del plomo, por último se agrega la cantidad de bórax necesaria. Se lleva ahora el escorificador al horno, que debe estar al rojo brillante o amarillo.

Período de fusión.- Se colocan los escorificadores en la parte media del horno, se cierra la puerta y se deja que la masa funda.

Período de tostación.- Cuando está completamente fundida se abre la puerta a fin de admitir aire que vaya a oxidar al mineral y al plomo. Si el mineral contiene sulfuros se verán flotar sobre la masa fundida. El azufre es eliminado como SO_2 , los metales no aprovechables son oxidados y pasan a la escoria. Los metales preciosos no son oxidados y pasan al plomo líquido, los lunares de mineral van siendo cada vez menores y cuando desaparecen, la superficie fundida aparece brillante, constituida de un baño de plomo, rodeada de un anillo de escoria.

Período de escorificación.- El plomo continúa oxidándose y el anillo de escoria crece cada vez más, tanto como va oxidándose el plomo. Finalmente todo el plomo se cubre con la escoria, dándose la escorificación por terminada. El mineral deberá estar completamente descompuesto y prácticamente todo el oro y la plata deben estar ligados con el plomo metálico.

Período de licuación.- Se cierra la puerta de la mufla y se aumenta la temperatura por unos minutos para hacer la escoria más fluida y asegurar un vaciado completo. Entonces se vacía el contenido de los escorificadores en una payonera limpia y caliente, que previamente se ha cubierto con una capa de óxido de hierro. El vaciado se hace al centro del molde, cuidando que no salpique el plomo y que pase todo éste. La superficie debe estar tersa y vítrea. Una vez frío se retira la masa sólida dando unos golpecitos con el martillo en la payonera, se lleva al yunque y se martillea a fin de separar la escoria del botón de plomo, el cual es martilleado para darle una forma cúbica. Si el plomo es suave y maleable y el color del escorificador no indica la presencia de grandes cantidades de Cu-Ni-Co, el botón está listo para copelarse. Si está duro y quebradizo, contiene impurezas y debe reescorificarse.


Observaciones.- En lugar de pesar el plomo generalmente se usan unas medidas de 10, 20 o 30 gramos, el tamaño del escorificador debe ser el apropiado, si es muy grande, hay mayor oxidación de plomo y por lo tanto el botón de plomo es muy chico y con pérdida de plata. Si se agrega bórax más del

necesario, se formará mas pronto la escoria, cubriendo antes de tiempo al plomo.


Si el mineral contiene bastante Sn, Sb, As, Ni ú Oxidos básicos, se formará una escoria infusible que no es removida ni por mas calor ni por más bórax, aquí el Ensayador seguirá su propio criterio. El agregar Litargirio de más tiene sus inconvenientes, tales como el que el plomo tiende a formar escoria con la sílice del escorificador. Cuando se se trata de Matas o Bullion de Cobre, es conveniente agregar sílice. El botón de plomo debe pesar de 12 a 20 gramos, si es más chico hay pérdidas de plata, si es mayor habrá que escorificar nuevamente. Algunas manchas blancas en la masa vítrea son debidas a Sulfato de Plomo, la escoria debe aparecer siempre homogénea y vítrea. Si se ha empezado con muy baja temperatura o se ha abierto muy pronto la puerta de la mufia, es probable que haya pérdidas por retención de mineral nó descompuesto.

Reacciones probables.-

Reacciones por calor: $\text{FeS}_2 + \text{calor} = \text{FeS} + \text{S}$






Reacciones al formarse la escoria:








Oxidación simple: $2 \text{O} + 2 \text{Pb} = 2 \text{PbO}$

Reacciones en la tostación:



Reacciones entre Sulfuros y Oxidos:



Estas dos últimas reacciones son indeseables y se producen más fácilmente a altas temperaturas.

Coloración de los Escorificadores.- Una vez vaciada la masa fluída queda una capa cristalina en el escorificador, el color de ésta nos da las siguientes indicaciones: el cobre dá un verde brillante u obscuro, según su cantidad.- El fierro, según su cantidad, dá un amarillo café o café muy obscuro.- El Plomo, en ausencia de otros metales dá una coloración amarillo muy pálido o amarillo limón.- El Cobalto, si no interfieren otros metales, da un hermoso color azul.- El Niquel colorea de pardo o negro, y si hay mucho, da una capa delgada de óxido color verde.- El Manganeso colorea el escorificador de café obscuro o un color rojo vino.

Pérdidas en la escorificación.- Las principales son por proyecciones, sobre todo si está húmedo el bórax, por volatilización, en el vaciado si no se hace con cuidado saltan bolitas de plomo.

Las cargas varían desde la Galena hasta la Mata cobriza

Material	Peso de la muestra en gramos.	Peso de Plomo en gramos.	Bórax gramos.	Escorificador, tamaño pulg.	Calor inicial
Facil	3 a 4	35	2 a 3	2 1/4	bajo
Medio	3	60	3 a 4	2 3/4 a 3	alto
Rebelde	3	60 a 70	3	3	bajo

ENSAYE EN CRISOL.

La mayor parte de los minerales son por si mismos fusibles, pero bien pulverizados y mezclados en la proporciones convenientes, con reactivos apropiados, la mezcla funde más facilmente. Entre más finamente pulverizado sea el mineral, mejores serán los resultados obtenidos. Consideramos que cada partícula de mineral esté en contacto con una o más de flujo. A una temperatura de 500 a 550°C, el litargirio es reducido a Plomo y este Plomo es el que se liga con el Oro y la Plata. Más o menos a la temperatura de 550°C el bórax de la carga empieza a fundir y formar compuestos fusibles con algunas bases de la carga y del mineral.

Las condiciones deben ser tales que la escoria permanezca viscosa hasta que todas las partículas del mineral se descompongan y que todo o su mayor parte de Oro y Plata, se hayan ligado con el plomo. Después, de éste punto la temperatura debe ser lo suficientemente alta para hacer las escorias fluídas y el plomo pueda reunirse en el fondo, concentrando todo el oro y la plata del mineral. Para hacer un ensaye correcto de Oro y Plata es necesario conocer el caracter del -

mineral, ya que los minerales silicosos requieren un tratamiento diferente al de un mineral calcáreo, de esta manera nos encontramos con una primera división, o sea minerales de carácter ácido, básico o neutro. Se clasifican también los minerales según la cantidad de constituyentes que puedan formar escorias, y según su carácter oxidante, reductor o neutro en la fusión con Pb y PbO.

Minerales clasificados según los constituyentes capaces de formar escorias:

Sílice	SiO ₂	Acidos.
Alúmina	Al ₂ O ₃	

Oxido Ferroso	FeO	
Oxido Manganoso	MnO	
Oxido de Calcio	CaO	
Oxido de Magnesia	MgO	
Oxido de Sodio	Na ₂ O	Bases.
Oxido de Potasio	K ₂ O	
Oxido de Zinc	ZnO	
Oxido de Plomo	PbO	
Oxido Cuproso	Cu ₂ O	

A excepción de los óxidos de Na, K y Pb, los demás son infusibles a la temperatura del horno y para tenerlos fluidos hay que agregarles flujos. En términos generales podemos decir que para fluir la Sílice ácida es necesario agregarle bases y para fluir los óxidos básicos, hay que agregarles cuerpos ácidos. A la alúmina es conveniente agregarle de ambos.

Clasificación de los minerales de acuerdo con su carácter oxidante o reductor.- Quedan divididos en 3 clases.

1a. Minerales neutros.- Silicosos.- Oxidos.- Carbonatos. Minerales que no contienen sulfuros, arseniuros, antimoniuros, telururos, etc.

2a. Minerales que tienen poder reductor.- Minerales que contienen sulfuros, arseniuros, antimoniuros, telururos, materia carbonosa, etc. o sea minerales que descomponen al litargio con reducción de plomo.

3a. Minerales que tienen poder oxidante.- Minerales que contienen óxido férrico, Dióxido de manganeso, etc. o sea minerales que fundidos con los flujos oxidan al plomo y a los agentes reductores. Minerales muy oxidantes son poco abundantes.

Determinación del carácter de la muestra. (Tentadura). Es una prueba práctica que se efectúa con el mineral pulverizado en una cucharilla de cuerno o en un vidrio de relox y está basada en la separación, según sus densidades, de los productos

general, ya que los minerales silíceos se encuentran en forma
distinta al de un mineral silíceo, de esta manera
se nos encuentran con una primera división, o sea minerales
de carácter ácido, básico o neutro, de clasificación sencilla
los minerales según la cantidad de oxígeno que poseen
de formar ácidos, y según su carácter químico, reducidos
o oxidados en la fusión con Fe y Mn.

Minerales clasificados según los constituyentes básicos
de formar ácidos:

	Ácidos	Silíceo Al ₂ O ₃	Alcalinos
		FeO	Oxido Ferrico
		MnO	Oxido Manganeso
		CaO	Oxido de Calcio
		MgO	Oxido de Magnesio
Bases.	K ₂ O		Oxido de Potasio
	Na ₂ O		Oxido de Sodio
	CaO		Oxido de Calcio
	MgO		Oxido de Magnesio
	FeO		Oxido de Hierro
	CaO		Oxido de Calcio

A excepción de los ácidos de Na, K y Fe, los demás son in-
termedios a la temperatura del horno y para ser clasificados
según que agregan flúor. En términos generales podemos decir
que para formar los ácidos básicos es necesario agregarlos a
los y para formar los ácidos ácidos, hay que agregarlos a
los ácidos. A la alúmina se convierten ácidos de alúmina.

Clasificación de los minerales de acuerdo con su carácter
ácido o básico. - quedan divididos en 3 clases.

1a. Minerales neutros. - Silíceos. - Oxidos. - Carbonatos.
Minerales que no contienen silicio, aluminio, calcio, etc.
Alúmina, etc.

2a. Minerales que tienen poder reductor. - Minerales que
contienen silicio, aluminio, calcio, etc. Minerales, etc.
los carbonatos, etc. o sea minerales que se oxidan al li-
quar con reducción de gases.

3a. Minerales que tienen poder oxidante. - Minerales que
contienen silicio, aluminio, calcio, etc. Minerales, etc.
los que se oxidan con los líquidos oxidantes al li-
quar reductor. Minerales que oxidan con gases reductores.

Determinación del carácter de los minerales. (continuación)
una prueba práctica que se efectúa con el mineral pulverizado
se nos proporciona el oxígeno o en su defecto de flúor y calcio
está en la separación, según las condiciones de los minerales.

componentes del mineral.

Se colocan uno o dos gramos de mineral en el vidrio de reloj, se cubre con agua y se deja reposar un momento para que se asiente y se moja el mineral, se agita violentamente según su plano horizontal para romper los terroncitos y para que quede en suspensión la lama. Se deja reposar un momento, se decanta algo del agua si es necesario, al hacer este movimiento, el agua debe correr en una sola dirección, quedando así separado el mineral de acuerdo con la densidad de los diferentes componentes, los más pesados al centro, los más ligeros hacia afuera, afectando una forma de abanico, con una lupa, se observan las especies separadas.

Escorias del crisol.- Las obtenidas en el ensaye por crisol, pueden considerarse como silicatos y boratos de los óxidos metálicos. Escorias de ensaye altas en litargirio y bajas en sílice, bórax y otros ácidos, se llaman escorias oxidadas. Escorias muy ácidas son mas bien emulsiones y no soluciones verdaderas. Contienen suspendidos glóbulos sólidos o fundidos del mineral. Una escoria ideal para los ensayes debe tener las siguientes propiedades.

- 1 Una temperatura de formación relativamente baja, fácilmente alcanzable en el horno de ensaye.
- 2 Debe ser pastosa, cerca y en su temperatura de formación, a fin de que retenga las partículas de plomo reducido y el oro y la plata tengan oportunidad de reunirse con él.
- 3 Cuando se calienta sobre su punto de fusión, debe ser delgada y fluida, para que el plomo pueda fácilmente asentarse.
- 4 Debe de ser poco ávida de oro y plata, y debe permitir una completa descomposición del mineral por los flujos.
- 5 Hasta donde sea posible no debe atacar el material de los crisoles.
- 6 Su densidad debe guardar una diferencia lo mayor posible con el plomo, a fin de asegurar una completa separación.
- 7 Fría, debe separarse rápidamente del plomo y ser homogénea, indicando una completa descomposición del mineral.
- 8 Debe contener todas las impurezas del mineral.

Color de las Escorias.- Estas toman el color, no del óxido del metal, sino del silicato, así la del cobre no será

Se obtienen uno o dos granos de mineral en la muestra...
El color es blanco con azul y se ve a simple vista...
La dureza es de 2 a 3 y se raya con el dedo...
El peso específico es de 2.5 a 3.0...
El mineral es cristalino y se ve a simple vista...
El color es blanco con azul y se ve a simple vista...
La dureza es de 2 a 3 y se raya con el dedo...
El peso específico es de 2.5 a 3.0...
El mineral es cristalino y se ve a simple vista...

Teoría del cristal - Las teorías en el estudio de...
Las teorías de los cristales y de los...
Las teorías de los cristales y de los...
Las teorías de los cristales y de los...
Las teorías de los cristales y de los...
Las teorías de los cristales y de los...
Las teorías de los cristales y de los...
Las teorías de los cristales y de los...
Las teorías de los cristales y de los...

1 Una descripción de los métodos relacionados para...
El método de los cristales en el estudio de...

2 Debe ser preciso, claro y en su totalidad...
El método de los cristales en el estudio de...

3 Cuando se utilizan sobre un punto de vista...
El método de los cristales en el estudio de...

4 Debe de ser poco difícil de leer y claro...
El método de los cristales en el estudio de...

5 Hasta donde sea posible no debe estar el estudio...
El método de los cristales en el estudio de...

6 En general debe guardar una simetría...
El método de los cristales en el estudio de...

7 Fila debe separarse rápidamente del...
El método de los cristales en el estudio de...

8 Debe conservar todas las propiedades del mineral...
El método de los cristales en el estudio de...

verde, sino roja, en cambio el hierro dará una escoria color verde.

El bórax tiene un poder solvente sobre los silicatos, baja la temperatura de formación de las escorias y para el caso de los minerales no sulfurados, ayuda a hacer viscosa la escoria durante el período de reducción, como en el caso de minerales básicos, baja la temperatura de fluidez completa.

El carbonato de sodio es poderoso flujo básico, en alguna forma obra también como desulfurante y oxidante, fundido es muy fluido.

El litargirio es un flujo básico fácilmente fusible, actúa como oxidante y desulfurante y reducido es el vehículo para el oro y la plata.

Hierro metálico. Se usa como desulfurante principalmente, en forma de clavos. En Europa se usan crisoles de hierro.

Nitrato de Potasio. Agente fuertemente oxidante, tiene el peligro, cuando se usa en grandes cantidades, de oxidar también al plomo.

Escorias ácidas y básicas.- Escorias más ácidas que los monosilicatos se conocen como ácidas, mientras que aquellas que se acercan a los subsilicatos, son básicas. Las primeras son viscosas y se enfrían lentamente. Las segundas son muy fluidas y solidifican rápidamente.

Tamaño del botón de plomo.- Las opiniones varían entre hacerlo guardar una relación con la carga total o bien de acuerdo con las cantidades de oro y plata presentes. Ambas ideas son razonables, quedando un botón entre los límites de 20 y 30 gramos.

Los crisoles cargados se cubren con una capa de sal común que no tiene más objeto que aislar la carga del contacto del aire, tiene la ventaja sobre otras sustancias propuestas, de no formar compuestos con la carga, ser muy fluida y bastante ligera.

Cargas.- Para fundir minerales silicosos (Ácidos), es necesario agregar flujos básicos y el litargirio que se agregue debe ser suficiente para dar un botón de 25 a 28 gramos, para minerales que no sean muy ricos, basta tomar 15 gramos de muestra. (Ejemplo)

Mineral.....	15 gramos
Carbonato de Sodio	15 gramos (Bicarbonato de Sodio)
Litargirio.....	35 gramos.
Harina.....	1 gramo.

Generalmente se prepara una cantidad de flujo que sirva para muchas cargas, tomándose con una medida apropiada.

El caso anterior es excepcional, lo más probable es que contenga substancias como óxido de fierro, sulfuros, entonces una carga como la siguiente, dará buenos resultados:

Mineral.....	15	gramos.
Carbonato de Sodio.....	15	"
Borax.....	3 á 5	gramos.
Litargirio.....	50	gramos.
Harina.....	2	"

Para el caso de minerales básicos, es necesario agregar flujos ácidos, (Sílice, borax,), para obtener una escoria fusible, y como es probable que haya fierro, calcio, habrá que agregar mayor cantidad de sílice.

Mineral.....	15	gramos.
Carbonato de Sodio.....	15	"
Borax.....	5	"
Litargirio.....	30	"
Harina.....	1 a 2	"
Sílice.....	6	"

Para un mineral que contenga más de 50 % de Ca CO_3 :

Mineral.....	15	gramos.
Carbonato de Sodio.....	15	"
Borax.....	15	"
Litargirio.....	30	"
Harina.....	1 a 2	"
Sílice.....	15	"

Para minerales sulfurosos: es necesario eliminar el azufre, ya que hay peligro de que el azufre forme con el plomo un sulfuro artificial y éste, absorbe en grandes cantidades el oro y la plata, se acostumbra usar Nitrato de potasio o clavos, si no es muy grande la cantidad de azufre, es conveniente usar poco Nitro, prefiriendo los clavos, y solamente para los muy sulfurosos, se usará únicamente Nitro, debe asimismo acompañarse la carga de sílice, para las bases.

Mineral.....	15	gramos.
Carbonato de Sodio.....	25	"
Borax.....	5	"
Litargirio.....	60	"
Nitro.....	20	"
Sílice.....	8	"

Para el caso de haber mucho zinc, siendo el silicato de éste bastante infusible, para fluir la escoria debe agregarse más bórax, tal vez hasta 10 gramos. Sin haberlo practicado,

El presente es un extracto de un informe de laboratorio que se encuentra en el expediente de la causa...

El presente es un extracto de un informe de laboratorio que se encuentra en el expediente de la causa...

Mineral	10 gramos
Carbonato de sodio	10 gramos
Sulfato	10 gramos
Cloruro	10 gramos
Yoduro	10 gramos
Fluoruro	10 gramos
Acido	10 gramos

Para el caso de minerales básicos, se necesitan para las pruebas (ácidos, bases), para obtener una muestra...

Mineral	10 gramos
Carbonato de sodio	10 gramos
Sulfato	10 gramos
Cloruro	10 gramos
Yoduro	10 gramos
Fluoruro	10 gramos
Acido	10 gramos

Para un mineral que contenga más de 50% de agua...

Mineral	10 gramos
Carbonato de sodio	10 gramos
Sulfato	10 gramos
Cloruro	10 gramos
Yoduro	10 gramos
Fluoruro	10 gramos
Acido	10 gramos

Para el caso de minerales básicos, se necesitan para las pruebas (ácidos, bases), para obtener una muestra...

Mineral	10 gramos
Carbonato de sodio	10 gramos
Sulfato	10 gramos
Cloruro	10 gramos
Yoduro	10 gramos
Fluoruro	10 gramos
Acido	10 gramos

Para el caso de haber un mineral, se debe de utilizar para las pruebas (ácidos, bases), para obtener una muestra...

nunos, algunos autores recomiendan tostar previamente el mineral.

Otros ejemplos de cargas:

	Galena	Sphalerita	Pirita pura.
Mineral	15 gr.	15 gr.	15 gr.
Carbonato de Sodio	19 "	21 "	25 "
Borax	0 "	10 "	5 "
Litargirio	50 "	60 "	60 "
Nitro.	5 "	23 "	35 "
Sílice.	5 "	6 "	8 "
Crisol	20 "	25 "	30 "

Como se ve, la galena requiere menos Nitro y nada de bórax, pero es que el plomo mismo del mineral, ayuda la fusión.

Por último, tenemos los minerales muy oxidados, el uso del carbón está indicado, la carga será como para los minerales básicos, pero con más harina.

Una vez fevueltos los crisoles y cubiertos de sal, (Bugbee considera innecesario su uso para hornos de mufla), se llevan a la mufla, que debe estar al rojo blanco, al principio la temperatura desciende bastante, así que hay que aumentar la cantidad de combustible, cuando empieza la fusión se oye un ruido característico, cuando terminan las reacciones en el crisol, este ruido se hace más tranquilo, una fusión en un buen horno, dura de 30 a 45 minutos, las payoneras se preparan como para los escorificadores, la forma de las depresiones es cónica y de más capacidad, el vaciado y moldeo del botón de plomo es igual que para la escorificación, las escorias con diferentes, generalmente pardas o negras, se observan para ver si son homogéneas o no tienen partículas de mineral sin descomponer.

Cuando el mineral es rico en oro y casi no contiene plata, se le agrega a la carga intencionalmente, una cantidad conocida de plata.

COPELACION.

La copelación es la operación de eliminar el Plomo de los botones antes obtenidos o de otros que después veremos, y dejar en libertad al oro y la plata que contengan. El plomo es oxidado a PbO el cual es absorbido por un recipiente llamado copela y hecho de ceniza de hueso, una parte del plomo se volatiliza, el oro y la plata quedan en forma de una bolita (botón de plata), el tamaño de las copelas varía con el

... ..

Clase de ...

Clase de ...		Clase de ...		Clase de ...	
...
...
...
...
...
...

... ..

... ..

... ..

... ..

CONCLUSION

... ..

tamaño del plomo por copelarse.

La mufla se calienta al rojo vivo, se introducen las copelas y se dejan por un tiempo suficiente para que se calienten, se conoce esto porque al principio forman una sombra en la mufla y después la mufla queda uniformemente alumbrada. Se corta el gas y se empiezan a colocar los botones de plomo, nosotros empezamos por la parte más próxima a la puerta, porque el fondo es la parte más caliente y si se empieza por aquí, al llegar a las últimas, las primeras ya empezaron a "trabajar", se procura que ésta operación sea rápida; una vez que todos los botones han sido colocados se cierra la puerta de la mufla y se eleva un poco la temperatura, cuando a través de la ventanita que tiene la puerta se vé que el plomo está fundido, (se abriga y pierde su forma original), se abre la puerta a fin de dar entrada al aire que va a oxidar el plomo, cuando el mineral es muy rico, es conveniente no tener muy alta la temperatura de la mufla, se puede bajar la temperatura metiendo unos crisoles fríos o una pala especial, sin embargo hay que tener mucho cuidado de no enfriar demasiado ya que se corre el peligro de solidificar la masa, y es difícil además de inseguro, volver a hacer que " anden " de nuevo las copelas, si se sospecha que ha bajado mucho la temperatura (estara al rojo sombra), se elevará un poco y se cerrará la puerta, una vez llegado al final, estará opaca la copela, se cierra la puerta completamente unos momentos, se abre después completamente para enfriar un poco y se sacan las copelas, si la copelación ha sido caliente, las copelas aparecen lisas, en caso contrario estará su borde superior rodeado de cristales de óxido de plomo y si ha sido muy fría, esos cristalitos llegarán hasta el centro de la copela, los cristalitos se conocen con el nombre vulgar de "plumas".

PLOMO AURO-ARGENTIFERO.

Este plomo provenía de Chihuahua, con destino a la Afinadora de Monterrey, hasta antes de que existiera la Planta de Apartado, teníamos la obligación de ensayarlo; la plata contenida variaba de dos a diez kilos por tonelada y el oro de 10 a 50 gramos, se pesaban dos muestras de plomo de 10 gramos y una de 20 gramos, se le daba una forma de cubo al plomo y se copelaba, cuidando de hacer la copelación un poco fría; se obtenía un botón de oro y plata.

APARTADO.

El apartado es la operación de separar el oro de la plata, para ello nos valemos de la propiedad que tiene la plata de disolverse en el ácido nítrico, no así el oro, sin embargo la plata debe existir por lo menos en una proporción tres veces mayor en peso, que el oro. El botón de plata obtenido de cualquiera de los métodos anteriores, es retirado de las copelas con las pinzas que el tamaño del botón requiera, se colocan en una payonera apropiada, y se limpian apretando los

botoncitos con unas pinzas. Al tomar el botoncito con éstas, se aprieta fuertemente alargándose un poco el botón, desprendiéndose parte de las adherencias de la copela, con un cepillito de cerda dura, se limpia esa parte, después se vuelve a tomar el botoncito sobre la parte que se ha alargado, se aprieta nuevamente y se vuelve a cepillar, si es necesario, pero con mucho cuidado, con unas pinzas finas se quitan los pedacitos de copela que aún quedan adheridos; una vez limpio el botón, se pesa en una balanza de ensaye de 1/200, si es muy grueso el botón se lamina y se lleva a unas botellitas llamadas frascos de apartado, de 30 a 60 c.c., se trata con ácido nítrico q.p. diluido 6 a 7 veces con agua destilada (nosotros usamos 1-6), se lleva a la estufa, preferimos usar poco calor durante esta parte de ataque, la plata se disuelve, quedando el oro como un polvo café obscuro, si la proporción de oro es próxima de uno a tres con la plata, entonces queda el oro no como polvo, sino como una lámina compacta, en el caso de usarse ácido más concentrado, el oro queda más disgregado en todos los casos, y es difícil su manipulación posterior, si se usa demasiado calor, al hervir, tiende a saltar el oro del matracito, cuando ha terminado el ataque se retira, se deja enfriar un momento y se decanta el ácido, se le agrega ahora ácido nítrico q.p. diluido al doble y se lleva nuevamente el matracito al fuego, ahora se puede elevar más la temperatura, se deja así por unos minutos, el residuo café obscuro, toma un color más claro, si se prolonga mucho el calentamiento se verá casi el color natural del oro. Se retira el matracito del fuego, se decanta el ácido (en los laboratorios particulares, se acostumbra guardar este ácido para diluirlo y usarlo en la primera operación), se lava el oro llenando el matríz con agua destilada, decantando y repitiendo esta operación de tres a cuatro veces, si accidentalmente se ha usado agua que contenga cloruros, se usará en el primer lavado agua amoniacal, la última vez se deja el matríz lleno de agua, se coloca un crisolito numero 0 en su boca y rápidamente se voltea, se verá por su mayor densidad al oro descender hacia el crisolito, se pone una poca de agua a fin de elevar un poco el matracito y golpear la boca ligeramente contra las paredes del crisol, a fin de que todo el oro descienda, se evitará que entren burbujas de aire; cuando se ha conseguido que baje todo el oro, se inclina el crisolito, se lleva el matraz hacia la orilla y rápidamente se retira el matraz, se decanta el crisolito, quedando todo el oro en éste, si no se puede retirar toda el agua por peligro de que arrastre el oro, se puede secar con un papel filtro, se acaba de pesar llevando el crisolito a la estufa a un fuego moderado, y finalmente a la llama de un quemador "Bunsen", el oro toma ahora su hermoso color, se enfría y queda listo para pesarse. El peso de oro obtenido restado del peso del botón de oro y plata, dará el peso de ésta.

BARRAS MIXTAS.

Las barras que llegan a esta Oficina con el carácter de barras mixtas, tienen unas leyes de plata de 990 a 996 milésimos y Oro de 2 a 9 milésimos, el resto son impurezas como Cu, Pb, etc. En caso de que fuera muy irregular la ley de plata y oro en conjunto, habría que tener presente el siguiente cuadro, para usar la cantidad de plomo necesaria.

Au + Ag	Pb en grms.	Au + Ag	Pb en grms.
950	5	750	11
900	7	700	12
850	8	650	13
800	10	600	15

Operación.- Se pesa cuidadosamente medio gramo de la muestra, se toman tantas repeticiones como se crea conveniente, se colocan en una lámina de plomo del peso que requiera la tabla anterior (Plomo puro exento de plata) se dobla el plomo, quedando listo para la copelación, pero sucede que ya con esas cantidades de plata, las pérdidas por volatilización son muy notables, directamente proporcionales a la cantidad de plata al tiempo y a la temperatura a que se lleva la copelación.

Ag en milig.	Pb grms.	Temp. °C	Pérdida de Ag Mgs.	Observaciones.
200	10	700	1.02	Cristales de PbO cerca del botón.
200	10	775	1.03	Cristales de PbO en la orilla.
200	10	850	1.73	No hay cristales.
200	10	925	3.65	No hay cristales.
200	10	1000	3.88	No hay cristales.

Y si hay que atender que esa pérdida para el cálculo hay que multiplicarla por 5, se verá lo grande del error.

Para conocer la pérdida se lleva un "testigo", es decir, plata purísima en peso igual al de la muestra tomada, y si el oro pasa de 5 milésimos, será conveniente entonces agregar oro, cuando es muy notable la cantidad de cobre, igualmente se agrega cobre puro en una proporción semejante a la de la muestra, un testigo para cada muestra basta.

La copelación en sus partes es semejante a la anterior, únicamente que la temperatura debe ser más baja, al final, para asegurar una superficie limpia en el botón, hay que elevar un poco la temperatura; los botones, cuando la proporción de

TABLES MILITARY

Las partes que sirven a esta Oficina son el material de
bronce, bronce, bronce, bronce, bronce, bronce, bronce, bronce,
bronce y oro de 2 a 3 milímetros, el resto son bronce de
bronce, bronce, bronce, bronce, bronce, bronce, bronce, bronce,
bronce y oro en conjunto, hasta que sean presentados
algunos cuadros, para dar la cantidad de plata necesaria.

Pb en grms.	Air + Ag	Pb en grms.	Air + Ag
11	180	11	180
12	190	12	190
13	200	13	200
14	210	14	210
15	220	15	220

Observación: Se pesa cuidadosamente medio gramo de la
muestra, se forma un compuesto repetido con se crea compuesto
de la muestra en una lámina de plomo del peso que requiere
la tabla anterior (plomo puro cuando se trata) se coloca en
plomo, cuando listo para la operación, pero cuando que ya
sea una cantidad de plata, las pérdidas por volatilización
son muy notables, directamente proporcionales a la cantidad
de plata al tiempo y a la temperatura a que se lleva la
operación.

Observaciones	Pérdida de Ag. mgrs.	Temp. °C	Pb en mgrs.	Pb en grms.
Quitar de Pb corro del tubo	1.02	700	10	200
Quitar de Pb en la muestra	1.22	715	10	200
No hay pérdidas	1.12	720	10	200
No hay pérdidas	1.02	732	10	200
No hay pérdidas	1.02	1000	10	200

Y si hay que atender que sea rápida para el cálculo, la
que multiplicar por 5, se verá lo grande del error.

Para conocer la pérdida se lleva un "estudio" de la
plata cuando se pesa igual a la muestra cuando se
se pesa de 5 miligramos, para convenientes estudios
etc, cuando se muy notable la cantidad de cobre, igualmente
se arroja sobre que en las proporciones semejante a la de la
muestra, un estudio para cada muestra dada.

La operación en sus partes en semejante a la anterior,
mientras que la temperatura debe ser baja, al final de
la operación una cantidad finita de el plomo, hay que tener
en poco la temperatura, los colores, cuando la proporción

oro es menor de 10%, tienden al enfriarse, de "gallear" o sea proyectarse, saltando estos pedacitos a veces fuera de la copela, cuidando que al final no entre aire muy frío, cerrando la puerta de la mufla ya casi al terminar, dejando así hasta que se ve por la ventanilla que los botones de plata tienen ya el color natural de ésta, se logra en parte eliminar el "galleo", algunos ensayadores prefieren tapar la copela con otra. El final es muy interesante observarlo, empieza a irisarse el botón, adquiere la capa superior un movimiento que da la impresión de que es todo el glóbulo el que gifa, adquiere un máximo de movimiento para hacerse casi repentinamente inmóvil, este es el momento en que la última capa de óxido de plomo va a desaparecer, empieza a obscurarse y en un momento dado hay una rasgadura con una brillantez momentánea (relámpago) que indica el final, no hay que retirar las copelas todavía, se dejan enfriar como antes se dijo.

Si el oro está en una proporción mayor de 10%, una vez que se ha limpiado, es conveniente aplastarlo un poco, se calienta en el quemador y se lamina, se enrolla y se coloca en el matracito de apartado, se usan los mismos ácidos que para la operación anterior.

ENCUARTACION.

Como ya antes dije, cuando la proporción en peso de plata no excede por lo menos en tres veces a la del oro, el apartado no se efectúa, es decir, la plata no se disuelve, se remedia esta dificultad agregando intencionalmente plata Q.P. en cantidad conocida y suficiente para que el apartado se efectúe, a esta operación se le da el nombre de Encuartación.

CASO ESPECIAL.

Ultimamente se ha presentado a esta Oficina un nuevo producto con la clasificación de "Oro de Alhajas", se presenta en pequeñas cantidades de 300 gramos a 10 kilogramos, lo común es de uno a dos kilogramos, son de una notable irregularidad, al principio estudiamos los casos más diferentes y llegamos a la conclusión de que el oro no sufre pérdidas que sean de tomarse en consideración, la plata sufre pérdidas de 3 a 4 milésimos en medio gramo de muestra, con la mufla fría, para las muestras rojizas (presencia de cobre) es menester usar más plomo. Invariablemente a 0.200 de muestra le agregamos 0.500 de plata pura, la copelación se lleva baja, el apartado es igual, pero según el Reglamento, cuando el conjunto de leyes de oro y plata es inferior a 600 milésimos, habrá que investigar el otro metal dominante. Procedemos en este caso así: se pesan separadamente 0.200 gr. de muestra, se encuartan con 0.500 de plata Q.P. se funde todo

esto en un crisolito especial llamado de encuartación, en la mufla caliente, o bien con un quemador "Teclu". Una vez fundida la masa, se deja enfriar el crisol, toma la forma de un glóbulo, se retira del crisol, se lamina y se aparta en la forma conocida, pero usando un ácido más fuerte que el 1-6 (Usamos nosotros 1-3) se lava perfectamente, quedando el oro insoluble, el líquido contiene Ag, Cu, Zn, etc., la experiencia nos ha enseñado que el metal dominante es el cobre, por lo tanto la solución es tratada en un vaso de 250 c.c. con ácido clorhídrico, la plata precipita, se filtra, quedando en el filtro el cloruro de plata, pasando el cobre en solución, se trata con el procedimiento de Scott para el cobre, antes descrito.

ORO AFINADO.

Todas las extremas precauciones que sea posible tomar serán pocas para este ensaye. Por la cantidad de muestra mandada por la Inspección de Muestreo, tomamos 0.100 de oro afinado y 0.500 de plata, para encuartar, se lleva un testigo con oro y plata purísimos, la copelación se lleva fría, el apartado es igual, lo que se debe cuidar es la pureza del agua destilada, los lavados se harán hasta escurrir la última gota, probando con ácido clorhídrico la presencia de plata, se usaran crisoles de los más nuevos, la pesada final se hará en la balanza "Heusser" marcada con el número 2.

Queda aún mucho que decir sobre esto, pero no quiero alargar más este capítulo, únicamente resumiendo indicaré algunas observaciones sobre el apartado.

1 - El ácido nítrico debe agregarse caliente al botón a fin de evitar que éste tienda a pulverizarse.

2 - Una ebullición rápida causa el mismo efecto, pulverizar el botón y es una dificultad en la manipulación posterior.

3 - Cuando hay muy poco oro, menos de 1 miligramo, no es necesario lavar con el segundo ácido.

4 - Nunca se usará un ácido nítrico concentrado, es posible que disuelva algo de oro.

5 - Como en el caso del oro de alhajas, para evitarse dificultades posteriores, es preferible encuartar de todas maneras.

6 - Algunas manchitas negras que quedan en el crisol después del calentamiento, son debidas a plata metálica, indicios de un mal lavado.

El siguiente cuadro indicará aproximadamente la temperatura en grados centígrados, según el color de la mufla.

Rojo obscuro, visible solamente en la obscuridad.....	470°C	} - Fría.
Rojo sangre.....	550°C	
Cereza obscuro.....	625°C	
Cereza vivo.....	700°C	} - Media.
Rojo brillante.....	850°C	
Naranja.....	900°C	
Naranja brillante.....	950°C	
Amarillo.....	1000°C	} - Caliente.
Amarillo brillante.....	1100°C	
Blanco.....	1200°C	

Nota: Por costumbre me permito escribir Zinc y no Cinc.


Zn Peso atómico: 65.38 Núm. de Orden 30, densidad 7.1

Volúmen atómico: 92. Punto de fusión: 419°C

Reacción general del grupo: H_2S en solución acética, precipita sulfuro de zinc blanco:



El Ferrrocianuro de Potasio con las sales solubles de Zinc da un precipitado blanco de Ferrocianuro de Zinc y Potasio, color blanco (Reacción cuantitativa) en solución no muy ácida:




De acuerdo con Low, la fórmula del Ferrocianuro de Zinc y Potasio puede escribirse así:

$K_2ZnFe(CN)_6$. $Zn_2Fe(CN)_6$, de acuerdo con la reacción anterior, vemos que dos moléculas de Ferrocianuro equivalen a 3 átomos de zinc, atendiendo a que el ferrocianuro cristaliza con tres moléculas de agua, el peso molecular de él es igual a - 422.37, o sea $422.37 \times 2 : 65.34 \times 3$, ahora bien, nosotros queremos nuestra solución de tal manera, que tomando medio gramo de muestra, 1 c.c. de solución de ferrocianuro sea igual a 1.4% de zinc, tendremos que:


$844.72 : 196.12 :: X : 0.005 = 21.53$ de Ferrocianuro de potasio por litro.

Informándome más sobre éste procedimiento, encuentro en las "Notas sobre Ensayes" de F. V. Valdés, la reacción en esta forma:




- Zula	870°
	850°
	825°
- Roda	700°
	680°
	660°
	650°
- Caliente	1000°
	1100°
	1200°

Nota: Por costumbre se permite escribir Zulo y no Zula
 En caso necesario: 65-75 Nda. de Orden 30, dentro de 7.1
 Volumen número: 92. Punto de fusión: 119°
 Resolida general del grupo: H₂ en solución acuosa
 precipita aliter de zinc blanco:



El ferrocianuro de potasio con las sales solubles de zinc
 da un precipitado blanco de ferrocianuro de zinc y potasio, con
 las sales (Resolida gravitativa) en solución se muy difícil




La reacción con los la fórmula del ferrocianuro de zinc
 y potasio puede escribirse así:

$\text{Zn}(\text{CN})_2$, de acuerdo con la reacción
 anterior, vemos que dos moléculas de ferrocianuro equivalen a
 dos de zinc, atendiendo a que el ferrocianuro cristaliza con
 seis moléculas de agua, el peso molecular de él es igual a
 328.27, o sea $422.77 \times 2 = 845.54 \times 2$, ahora bien, nosotros
 tenemos nuestra solución de tal manera, que cuando se
 gran de nuestra, 1 c.c. de solución de ferrocianuro sea igual
 a 1.5 de zinc, tendremos que:

$$845.54 \times 2 = 1691.08 \times X : 0.002 = 21.53 \text{ de ferrocianuro de}$$

potasio por litro.

Información más sobre este procedimiento, encontrarla en
 las "Notas sobre Análisis" de F. V. Valdez, la reacción de zinc
 con potasio



Y en lugar de ser la relación de Ferrocianuro a Zinc de 2 a 3, sería de 1 a 2, lo cual es contradictorio con los resultados prácticos obtenidos.

Los procedimientos gravimétricos para el Zinc son sumamente gravosos en su manipulación, por lo tanto hemos excluido su aplicación en esta Oficina.

El procedimiento del Ferrocianuro descrito por W. W. Scott, es como sigue:

Valoración de la solución de Ferrocianuro.- Se toma un peso de zinc Q.P. en cantidad aproximada a la que dará por titulación la muestra. Se disuelve en 15 o 20 c.c. de ácido clorhídrico y se diluye más o menos a 225 c.c. Se agregan 37 c.c. de hidróxido de amonio concentrado, teniendo cuidado de evitar salpicaduras, se calienta hasta ebullición se agregan 4 gotas de sulfuro de amonio, se neutraliza con ácido clorhídrico y se agrega un exceso de 10 c.c. quedando listo para la titulación.

Procedimiento para minerales.

Se pesa medio gramo o un gramo (dependiendo de la cantidad de zinc presente), de muestra, se coloca en un vaso de 250 c.c., se agregan 15 c.c. de ácido clorhídrico, se cubre el vaso, se agita para evitar que se pegue el mineral. Se hierve hasta un volumen de 5 c.c. más o menos, se enfría, se lavan las paredes del vaso y el vidrio que lo cubre. Se agregan 10 c.c. de una solución saturada de agua de bromo, 5 gramos de cloruro de amonio y 15 c.c. de hidróxido de amonio, se hierve vigorosamente por 1 ó 2 minutos. Se filtran los hidróxidos precipitados, se lava 4 veces con agua caliente que tenga 50 gramos de cloruro de amonio y 25 c.c. de hidróxido de amonio por litro, el precipitado se baja en el vaso original, se disuelve con ácido clorhídrico concentrado, se agregan 10 c.c. de hidróxido de amonio, se hierve la solución, se filtra y se lava como antes, el líquido filtrado se junta con el anterior. La solución se diluye a 250 c.c. se calienta a ebullición, se agregan 4 gotas de una solución de sulfuro de amonio, para destruir los agentes oxidantes y precipitar las pequeñas cantidades de cobre y cadmio presentes. La solución se neutraliza con ácido clorhídrico, la redisolución del sulfuro de zinc precipitado, sirve como indicador, se agregan 10 c.c. de HCl en exceso, se titula la solución a una temperatura no menor de 75°C, con la solución de Ferrocianuro, usando como indicador exterior Nitrato de Uranio (10%) en solución.

La variante que usamos en esta Oficina está alejada de la técnica anterior, y es aplicable a las variedades de mineral de zinc recibidas: Clase Calcinados, con 25 a 50 % de zinc, Silíceo, Clase Concentrados, de 50 a 60 % de zinc, - Sulfuroso.

Y en lugar de dar la relación de los resultados de las pruebas de laboratorio, se dan los resultados de las pruebas de campo.

Los procedimientos preventivos para el tipo de contaminación grave en su manipulación, por lo tanto, quedan excluidos en aplicación en esta Oficina.

El procedimiento del Laboratorio de Sanidad para el tipo de contaminación grave, es como sigue:

Valoración de la cantidad de contaminación grave en un caso de tipo D.P. en cantidad aproximada a la que se da por filtración la muestra. Se diluye en 15 a 20 c.c. de ácido clorhídrico y se diluye más o menos a 250 c.c. de agua 0.1% de hidróxido de sodio concentrado, con el fin de evitar cualquier tipo de reacción de oxidación de los ácidos. Se agregan 5 gotas de ácido de sulfuro de amonio, se neutraliza con ácido clorhídrico y se agrega un exceso de 10 c.c. de ácido para la filtración.

Procedimiento para muestras.

Se pesa medio gramo o un gramo (dependiendo de la cantidad de ácido presente), de muestra, se coloca en un vaso de 250 c.c., se agrega 15 c.c. de ácido clorhídrico, se agita el vaso, se agrega para evitar que se pegue el material de fondo hasta un volumen de 5 c.c. más o menos se agrega 20 gotas de las lavas del vaso y el vidrio que lo cubre. Se agrega 10 c.c. de una solución saturada de agua de bromo, 10 gotas de solución de amonio y 15 c.c. de hidróxido de sodio, se filtra vigorosamente por 1 a 5 minutos. Se filtra los líquidos precipitados, se lava 4 veces con agua destilada, se agregan 25 gramos de ácido de sulfuro de amonio y 25 c.c. de hidróxido de sodio por litro, el precipitado se deja en el vaso original, se diluye con ácido clorhídrico concentrado, se agrega 10 c.c. de hidróxido de sodio, se filtra la solución, se lava con el agua y se lava como antes, el líquido filtrado se lava con el agua. La solución se diluye a 250 c.c. se agrega a 250 c.c. de agua 5 gotas de una solución de sulfuro de amonio para destruir los gases oxidantes y precipitar los gases oxidantes de cobre y cadmio presentes. La solución se trata con ácido clorhídrico, la redisolución del sulfuro de amonio precipitado, sirve como indicador, se agregan 10 c.c. de HCl en exceso, se filtra la solución a una temperatura menor de 75°C, con la solución de ferrocianuro, se agrega un indicador exterior litmo de Ureño (10%) en solución.

La variante que usamos en esta Oficina está basada en la técnica anterior, y es aplicable a las variaciones de nivel de una solución: cinco indicadores, con 25 a 50 c.c. de ácido, cinco indicadores, cinco concentraciones, de 50 a 500 c.c. de ácido.

Valoración de la solución.- Se pesan 0.200 de lámina de zinc Q.F. en un vaso de 400 c.c., se disuelven en 10 c.c. de ácido clorhídrico diluido al doble, se neutraliza la solución con hidróxido de amonio, usando papel reactivo para indicar el cambio, se agregan, gota a gota, ácido clorhídrico, uno o dos c.c., por si hubo un exceso de hidróxido de amonio, finalmente se agregan 5 c.c. de ácido clorhídrico concentrado en exceso, se diluye a 300 c.c. más o menos, se calienta hasta ebullición y se valora, esta operación se hace por duplicado, si el operador no tiene experiencia, puede dividir la solución de cada vaso en dos partes, ver cuanto gasta aproximadamente la primera parte, y ya con esta indicación, terminar agregando a la primera porción, la otra parte separada; se termina con cuidado. El final de la reacción, es fácilmente observable, ya que al aproximarse a éste, se nota que el color verdoso apenas perceptible de la solución, cambia bruscamente a color blanco, 2 ó 3 gotas más de ferrocianuro bastan generalmente para alcanzar el punto final, se confirma con una solución de acetato de Uranio (ni muy diluida ni concentrada), ésta se coloca con un gotero sobre un trozo de papel (Champion Bond, común de correspondencia), lo indicado por los textos, es hacerlo sobre placas apropiadas, pero éstas tienen muy pocas depresiones y la índole del trabajo de esta Oficina es, hacer un gran número de muestras, con ahorro de tiempo; con el agitador con que constantemente se mueve la solución se toma una gota y se prueba sobre el acetato, aparece, cuando es el final, una leve coloración café (es el punto tomado por nosotros), se toma la lectura y tenemos:

N c.c. gastados es a 0.200 de zinc, ∴ 1 c.c. de

solución es a X = valor de la solución.

Cuanteo en las muestras.- Se pesan 0.500 de muestra en una cacerola de porcelana de 200 c.c. de capacidad, se tratan con 15 c.c. de ácido nítrico concentrado, saturado de clorato de potasio, se cubre la cacerola con un vidrio de reloj, se calienta, hay que regular muy bien el calor, si nó se corre el peligro, sobre todo con los minerales sulfurados, de que, al reducirse el volúmen, empieza a proyectarse, con las pérdidas consiguientes; se evapora hasta sequedad, pero nó a calcinación, se enfría un poco, se le agregan 50 c.c. de agua caliente, cuando son calcinados el residuo hay que despegarlo muy bien, si es necesario, hervir un poco, con los concentrados no hay necesidad de hacer esto, basta una pasada con el agitador provisto de "gendarme", se agregan 35 c.c. de una solución de 200 gramos de cloruro de amonio, 500 c.c. de hidróxido de amonio y 750 c.c. de agua pura, si se sospecha que hay Mn, se agregan unas gotas de bromo, se hierve por espacio de uno o dos

minutos, se retira del fuego, se filtra, (nosotros usamos con buen éxito papel filtro #597) cuando todo ha pasado - se lava y despega todo lo que sea posible del residuo que haya en la cacerola, con agua caliente, pasándose por el filtro, los hidróxidos que están en los bordes del filtro se bajan, lavando, después éstos ya reunidos en el fondo del filtro, son lavados con agua caliente que tiene disueltas 100 c.c. de la solución de cloruro de amonio, por litro, 3 o 4 lavados son suficientes, se le dá un último lavado con agua pura, caliente, el filtrado se recibe en un vaso de 400 c.c., una coloración azul, más o menos intensa, nos indicará la presencia de cobre, la solución es neutralizada con ácido clorhídrico, nosotros usamos en esta operación buretas de 250 c.c. para regularizar todas las muestras tratadas, si hay cobre, la desaparición del color - azul indica el momento de neutralización, en caso contrario, se usará un trocito de papel reactivo, se agrega un exceso de 5 c.c. de ácido clorhídrico, si hay cobre, se agrega plomo granulado, cubriendo el fondo del vaso, y se lleva a ebullición, quedando lista la solución para titularse.

Observaciones.

1 - Entre 70 y 100°C, se consigue un consumo regularizado de Ferrocianuro,

2 - Se debe usar un volumen igual, tanto para el zinc Q.P. para valorar, como en el de la solución del mineral.

3 - Usando 5 a 10 c.c. de ácido clorhídrico en exceso, se consiguen resultados más regulares.

Se puede tener, como precaución, una solución de Cloruro de Zinc perfectamente valorada, a fin de corregir el ensaye en el caso de que se haya usado un exceso de ferrocianuro.

Un método rápido en que la misma muestra que se usa para la determinación del plomo, sirve para la determinación del zinc, siempre que no haya cobre presente. La solución de sulfatos obtenida en el procedimiento para el cobre, es tratada con hidróxido de amonio hasta neutralización, se agregan después 35 c.c. de la solución de cloruro de amonio, se hierve, filtra, pasando en solución el zinc, se termina como antes.

ZINC AFINADO.

La única diferencia de este producto con respecto al Zinc usado para valorar la solución de Ferrocianuro, es de unos décimos de %, la solución usada de ferrocianuro, es de

algunas se refieren al líquido, en otros al sólido, y en otros al gas. En el primer caso, el líquido se encuentra en el estado de solución, y en el segundo caso, el sólido se encuentra en el estado de suspensión. En el tercer caso, el gas se encuentra en el estado de solución. En el primer caso, el líquido se encuentra en el estado de solución, y en el segundo caso, el sólido se encuentra en el estado de suspensión. En el tercer caso, el gas se encuentra en el estado de solución.

Conclusiones

- 1 - Entre 70 y 100°C, se consigue un consumo regular de los reactivos.
 - 2 - Se debe usar un volumen igual, tanto para el líquido como para el sólido, como en el caso de la solución del mineral.
 - 3 - Usando 2 a 10 g. de ácido clorhídrico se consiguen resultados más regulares.
- Se puede tener, como procedimiento, una solución de 20 g. de ácido clorhídrico en 100 g. de agua, y un volumen de 10 g. de sólido en el caso de que se haya usado un exceso de líquido.

FIN

La única diferencia de este procedimiento con respecto al anterior para valorar la solución de los reactivos, es la de que se usa un volumen igual de los reactivos, tanto para el líquido como para el sólido, como en el caso de la solución del mineral.


doble concentración, llevándose la titulación como para el Zinc Q.P.

Cd. Peso atómico: 112.40 Núm. de Orden: 48. Densidad 9.80


Volúmen atómico: 13.1 Punto de fusión: 310°C

Reacción general del grupo a que pertenece: H_2S

En solución ácida, da con las sales solubles de Cd, un precipitado amarillo de sulfuro de Cadmio.



Con el hidróxido de Sodio o Potasio, precipita el hidróxido de Cadmio, blanco amorfo.



Solamente una vez, en el tiempo que tengo de prestar mis servicios en esta Oficina, nos ha sido presentada una muestra de Cadmio. Era con el fin de decidir unas leyes en discordia (Tercería) por tal motivo y no estando por entonces equipado como está ahora el laboratorio, hubimos de escoger un procedimiento exacto y sencillo. El jefe nuestro escogió un procedimiento volumétrico, para tener una idea de la clase de producto que nos había sido presentado, obtuvo resultados distintos para la misma muestra, por lo tanto tuvimos que buscar entre los procedimientos gravimétricos, y nos decidimos por el descrito por Low, suprimiendo el tratamiento con Cianuro de Potasio, por no haber Cu presente.

Operación.-

A medio gramo de la muestra, se le trata en un frasco Erlenmeyer de 200 c.c. con 10 c.c. de Acido Clorhídrico concentrado y 5 c.c. de Acido Nítrico Concentrado. Se hierve hasta que todos los sulfuros presentes hayan sido expulsados y más o menos la mitad del ácido se haya evaporado. Si los óxidos permanecen aún sin descomponerse se continúa el calentamiento con nueva cantidad de ácido clorhídrico, para completar la solución del cadmio. Finalmente se agregan más o menos 6 c.c. de ácido sulfúrico concentrado (nosotros preferimos usar 10 c.c. de ácido diluido al doble) se calienta hasta desprendimiento de humos blancos abundantes. Se enfría, se diluye con 25 c.c. de agua, se calienta a ebullición, se deja por algún tiempo a fin de asegurar la disolución del sulfato de fierro anhidro, se enfría, se filtra el residuo insoluble (incluyendo el sulfato de Pb, nuestra muestra tenía 11% de Pb, detalle muy importante, porque la diferencia entre las leyes era de 65% y 80%, ley ésta última -

El presente informe, en virtud de las disposiciones de la Ley N.º 11.000, de 1938, que faculta al Poder Ejecutivo para dictar disposiciones de carácter general, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938.

En consecuencia, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938, el presente informe.

En consecuencia, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938, el presente informe.

En consecuencia, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938, el presente informe.

En consecuencia, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938, el presente informe.

En consecuencia, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938, el presente informe.

En consecuencia, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938, el presente informe.

En consecuencia, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938, el presente informe.

En consecuencia, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938, el presente informe.

Quinto

En consecuencia, se publica en el Boletín de la Oficina de Publicaciones del Poder Ejecutivo, N.º 11.000, de 1938, el presente informe.

improbable con la presencia de tal cantidad de Pb.) se lava con ácido sulfúrico diluido 1-10 frío, se diluye el filtrado más o menos a 200 c.c., se agregan 10 gramos de sulfato de amonio (la presencia de una cantidad grande de sulfato de amonio, es necesaria para obtener buenos resultados en la precipitación del Cd con el ácido sulfhídrico en las soluciones sulfúricas), se pasa una corriente de ácido sulfhídrico hasta saturación (el precipitado obtenido fué completamente amarillo, nos dió idea de tener un producto de Cd y Pb como metales solamente), se filtran los sulfuros precipitados, se lavan con agua sulfhídrica diluida y ligeramente acidulada con ácido clorhídrico. Se baja el precipitado del filtro a un vaso, tan completamente como sea posible, no usando más agua de la necesaria, se coloca el vaso debajo del embudo y se pasa sobre el filtro una solución concentrada fría de cianuro de potasio puro. Agitase el vaso para mezclar los líquidos y no usar mayor cantidad de solución de Cianuro que la necesaria, para disolver el sulfuro de cobre, etc. que haya presentes. Si no hay Bi o Pb presentes (todo el Pb debe haber sido prácticamente eliminado como sulfato,) el sulfuro de Cd aparecerá de un color amarillo o naranja (cuando es precipitado de soluciones sulfúricas, aun cuando sea muy débil, el sulfuro de Cd es más bien naranjado que amarillo), se filtra la mezcla sobre el mismo filtro, si pasa turbio regrésese hasta que se consiga clara la solución. Se lava bien con agua sulfhídrica diluida. El sulfuro de Cd tiene la tendencia de apretarse en el filtro e impedir la filtración. Si es posible lávase aflojando el precipitado cada vez, así el lavado será más rápido. Si el precipitado ya lavado aparece muy descolorido tendremos indicación de Bi, se procederá como más adelante se indica. Si está limpio amarillo o naranja, se disuelve con ácido clorhídrico caliente diluido 1-1, pasándolo a través del filtro, usando la menor cantidad posible. Si el volumen del filtrado no es muy grande, se recibe en un crisol de porcelana grande ya pesado. De otra manera se recibe en un vaso y se pasa al crisol en pequeñas porciones. Se coloca el crisol y su contenido en un Baño María y se evapora la solución de Cloruro de Cd hasta sequedad completa. Se cubre el crisol, se agrega un pequeño exceso de ácido sulfúrico diluido, cuando ha terminado de proyectarse se quita la tapa y se lava y se continúa la evaporación tanto como sea posible, en el Baño María. Finalmente se quita el exceso de ácido sulfúrico, calentando con mucho cuidado en la llama viva, hasta que no haya más desprendimiento de humos blancos. Evítese calentar más de lo necesario. Es preferible colocar el crisol en uno más grande sujetado con un anillo de asbestos de tal manera que los crisoles no se toquen. Cuando los humos han cesado, se enfria y se pesa el crisol y contenido.

El sulfato de cadmio debe ser puro, blanco y soluble en agua, sin dejar residuo, su peso multiplicado por 0.5391 nos dará el peso de Cd puro.


Si el sulfuro de cadmio después del tratamiento con cianuro de potasio aparece de otro color, probablemente Bi, Pb o Hg, estarán presentes. Se colocan, el precipitado húmedo y el filtro en un frasco de 200 c.c. se agregan 10 c.c. de ácido clorhídrico concentrado y 10 c.c. de agua, se hierve la mezcla hasta que el sulfuro de Cd está disuelto totalmente y el ácido sulfihídrico ha sido expulsado, el filtro estará bien desintegrado. Cualquier residuo obscuro, libre de Cd debe desecharse. Se diluye con 25 c.c. de agua caliente y se filtra, lávase con agua caliente, se diluye algo el filtrado, se agrega carbonato de sodio en exceso y uno o dos gramos de Cianuro de Potasio. Se calienta por algún tiempo a fuego moderado y se filtra. Lávase con agua fría, el Bi y el Pb quedan en el filtro como carbonatos. Pásase ácido sulfihídrico al filtrado, diluyendo si es necesario, se precipitará el sulfuro de Cd puro, de color amarillo. Se filtra, se lava con agua sulfihídrica que tenga acetato de amonio (para evitar que pase el filtrado) se disuelve en ácido clorhídrico y se termina como antes se describió.

Hg Peso atómico 200.6-Núm.de orden 80 -Densidad 13.50


Volúmen atómico 14.8 Punto de fusión -38.9

Reacción general del grupo a que pertenece H_2S

Con las sales solubles de Hg da un precipitado que se ennegrece, de sulfuro mercuríco: la reacción se lleva en dos fases:



Con el exceso de ácido sulfihídrico que pasa, la reacción continúa así:



El yoduro de potasio da con las sales solubles de Hg un precipitado rojo de Yoduro mercuríco.



El yoduro de potasio con las sales solubles mercuriosas da un precipitado amarillo verdoso de yoduro mercurioso:

El objeto de este estudio es determinar el efecto de la temperatura en la velocidad de reacción de un sistema químico. Se realizaron experimentos a diferentes temperaturas y se midió el tiempo que tarda en completarse la reacción.

Se utilizó un sistema de reacción que involucra la combinación de dos reactivos. El tiempo de reacción se midió en segundos. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Como se puede observar, la velocidad de reacción aumenta al aumentar la temperatura. Esto se debe a que a mayor temperatura, las moléculas de los reactivos poseen mayor energía cinética, lo que favorece la formación de productos.

Los datos obtenidos se resumen en el siguiente cuadro:

Temperatura (°C)	Tiempo de reacción (s)
20	120
30	80
40	60
50	45

Se puede concluir que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la temperatura. Este comportamiento es característico de las reacciones químicas que siguen la ley de Arrhenius.

La ecuación que describe la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura es:

$$k = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

donde k es la constante de velocidad, A es el factor pre-exponencial, E_a es la energía de activación, R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta.

En conclusión, el estudio demuestra que la temperatura tiene un efecto significativo en la velocidad de una reacción química. Este conocimiento es fundamental para el diseño de procesos industriales y de laboratorio.




La forma como se presenta el mercurio en esta Oficina es Mercurio Afinado, la única investigación que se le hace es la del Au y Ag que contenga, considerando el resto como Hg, lo que en realidad es un ensayo de Au y Ag y no de terminación de Hg.

El método aplicable a toda clase de minerales, es el conocido como, Método de Seamon.

Se pesan 0.500 de mineral finamente pulverizado, en un frasco Erlenmeyer de 125 c.c. Se agregan 5. c.c. de ácido clorhídrico concentrado y se deja actuar por unos 10 minutos a una temperatura entre 40 y 50°C, se agregan después 3 c.c. de ácido nítrico concentrado, se deja que continúe la acción por 10 minutos más. El Hg debe estar ahora en solución. Si hay Pb se agregan 5 c.c. de ácido sulfúrico concentrado, en caso contrario se omite esta operación. Si hay Pb se transforma en sulfato insoluble, se filtra, se diluye el filtrado o la solución original con 15 c.c. de agua, se agrega hidróxido de amonio cuidadosamente hasta que el líquido queda ligeramente alcalino. Si hay Bi queda precipitado. Se acidula ligeramente con ácido nítrico y se filtra, se recibe el filtrado en un vaso lavando cuidadosamente. Al filtrado se le agrega un c.c. de ácido nítrico concentrado que tenga humos pardos por exposición a la luz. Se titula con una solución valorada de yoduro de potasio, hasta que una gota de líquido dé en contacto del indicador exterior (engrudo de almidón) una coloración violeta. Es de recomendarse apartar una tercera parte de la solución de Hg y agregarla en porciones, cuidando que se pase del punto que da el indicador, hasta que con la última porción se alcanza el punto final, cuidadosamente. Se deduce como corrección 0.5 c.c. de la lectura en la bureta.

La solución de yoduro de potasio contendrá 8.3 gramos por litro.



$$\frac{166}{\text{KI}} \times 2 : \frac{206.6}{\text{Hg}} :: X : 0.005 X = 8.27$$

Se valora la solución de yoduro de potasio con cloruro mercuríco Q.P. Se pesa una cantidad de la sal, se disuelve en agua, se le agregan 2 c.c. de ácido nítrico y se titula como antes se describió. Cuando hay pequeñas cantidades de Hg no aparece el precipitado rojo de yoduro mercuríco, sin ser esto motivo de error. La plata es causa de error.

Procedimiento seco de Eschka:

The first part of the report is devoted to a description of the experimental apparatus and the method of measurement. It is found that the rate of reaction is independent of the concentration of the reactants and is proportional to the square of the concentration of the catalyst.

The second part of the report is devoted to a discussion of the results obtained. It is concluded that the reaction is of the second order with respect to the catalyst and of the zero order with respect to the reactants.

The rate of reaction was measured at various temperatures and the activation energy was determined to be 15.2 kcal/mole. The reaction is concluded to be a simple bimolecular reaction between the catalyst and the reactants. The rate constant at 30°C is found to be 0.0012 l/mole-sec. The reaction is concluded to be a simple bimolecular reaction between the catalyst and the reactants. The rate constant at 30°C is found to be 0.0012 l/mole-sec. The reaction is concluded to be a simple bimolecular reaction between the catalyst and the reactants. The rate constant at 30°C is found to be 0.0012 l/mole-sec.

The rate of reaction was measured at various temperatures and the activation energy was determined to be 15.2 kcal/mole. The reaction is concluded to be a simple bimolecular reaction between the catalyst and the reactants. The rate constant at 30°C is found to be 0.0012 l/mole-sec.

$$k = A e^{-E/RT}$$

$$\ln k = \ln A - E/RT$$

The rate of reaction was measured at various temperatures and the activation energy was determined to be 15.2 kcal/mole. The reaction is concluded to be a simple bimolecular reaction between the catalyst and the reactants. The rate constant at 30°C is found to be 0.0012 l/mole-sec.

Proceedings of the Royal Society

Particularmente aplicable a minerales de baja ley. Se mezclan de 0.200 a 2 gramos de mineral con uno a cuatro gramos de limaduras de fierro, en un crisol de porcelana de un tamaño adecuado. Se prepara una cubierta de oro laminado. Esta cubierta debe ser de tal forma que pueda mantenerse fría llenándola con agua, debe ser lo suficientemente grande para bordear hacia abajo al crisol a fin de evitar que escape algo de Hg. Se coloca el crisol en un soporte de anillo, se coloca la tapa que ha sido previamente pesada, se llena con agua (es preferible usar un trocito de hielo, cuando se ha licuado, el agua se retira con un gotero de succión, repitiendo cuantas veces sea necesario). Se calienta cuidadosamente la parte inferior del crisol en un quemador Bunsen, manteniendo la parte superior aislada, un anillo de asbestos ajustado al crisol a una altura conveniente, servirá para aislar la parte superior de un calentamiento fuerte. Se necesitan de 10 a 30 minutos para destilar todo el Hg, cuando se considera que la operación ha terminado, se quita la tapa de Au, se sumerge en alcohol, se seca cuidadosamente sin calentar, y se pesa. El aumento de peso de la tapa, representa el peso del Hg.


Observaciones.--

En lugar de llenar la cubierta con agua, se coloca sobre ella un platillito de metal, al que se le pone en agua. El platillo debe tener el fondo redondeado. Es conveniente tener una pequeña capa de limaduras de fierro, sobre la masa que está bien revuelta. Minerales sulfurosos que contengan As es conveniente mezclarlos con el doble de su peso, con una mezcla de 4 partes de óxido de Zn y una parte de Carbonato de Na, junto con las limaduras de fierro, 5 veces el peso del mineral.


Sn - Peso atómico 118.7 Núm. de orden 50. Densidad 7.28

Volúmen atómico 16.3 Punto de fusión, 231.8


Reacción general del grupo a que pertenece: Las sales solubles estánicas con el ácido sulfhídrico, precipitan Sulfuro estánico, en soluciones moderadamente ácidas:



El carbonato de Sodio precipita hidróxido estánico,



El cloruro mercuríco no precipita mercurio metálico con las sales estánicas, con las sales estanosas se verifica la siguiente reacción:



ESTAÑO EN MINERALES.

Se funden 8 a 10 gramos de NaOH en un crisol de fierro de 2.5 pulgadas. Se quita de la llama un momento y se le agregan, según la riqueza del mineral, de 0.5 a 2 gramos de la muestra, bien pulverizada, se calienta al rojo por 5 ó 10 minutos. Se enfría un poco y se sumerge el fondo del crisol en agua fría. Las substancias fundidas, de esta manera son fáciles de remover del crisol en forma de torta. Se colocan juntos el crisol y la tapa en una cápsula de 5 a 6 pulgadas, se agregan 50 c.c. de agua y poco a poco, ácido clorhídrico, hasta disolución, es conveniente usar siempre la misma cantidad de ácido, 20 a 30 c.c. por ejemplo. Ahora se lava la solución en un frasco de 250 c.c. hasta cierta marca, 200 c.c. son un buen volumen. Se coloca una laminita de níquel, colgada al borde del frasco con un alambre de fierro, este no debe estar en contacto del líquido. Se tapa con un pequeño vidrio de reloj, se hierve suavemente por 15 o 20 minutos, se quita del fuego y se agrega un pedacito de piedra de cal del tamaño de un chícharo. Se enfría rápidamente, utilizando la llave de agua, se quita la lamina de níquel, se lava y se titula con una solución especial de yodo, usando engrudo de almidón como indicador.

Valoración de la solución de yodo.- Se pesan 0.200 de ácido arsenioso en un frasco de 250 c.c. se disuelven por calentamiento con una solución diluida de Sosa caústica, una vez disuelto el ácido arsenioso se diluye a 100 c.c. con agua fría, se agregan unas gotas de Phenoltaleína como indicador, se hace ligeramente ácida con HCl. Se cubre, se enfría a temperatura ambiente, finalmente se agregan de 3 a 4 gramos de bicarbonato de sodio, y 3 c.c. de solución de engrudo de almidón. Se titula hasta conseguir un tinte azul palido permanente. El peso de Anhídrido arsenioso por 1.199 es igual a la cantidad de estaño, equivalente.

Cuando se oxida el estaño, o sea a estaño, ico, es a través de un átomo de oxígeno, o sea $\text{Sn} = 0$, cuando el óxido arsenioso As_2O_3 cambia a Óxido arsénico As_2O_5 de tal manera que cada As_2O_3 necesita O_2 , teniendo en cuenta que $\text{Sn} = 0$, As_2O_3 es a Sn_2

$$197.92 : 237.4 :: 1 : x = 1.199$$

ESTAÑO EN ALEACIONES.

El disolvente natural del Sn en esta forma, es el Acido sulfúrico, se pesa medio gramo de la muestra en un frasco Erlenmeyer, se le agregan 10 c.c. de ácido sulfúrico concentrado. La mezcla se calienta preferiblemente en la llama viva, hasta que la aleación está completamente atacada. Casi todo el exceso de ácido libre es expulsado, agitando el fras-

co durante el ataque, con el fin de evitar que haya proyecciones, sobre todo cuando el ácido empieza a concentrarse. El residuo se deja enfriar, se agregan 100 c.c. de agua hervida, a fin de que no contenga aire, y 50 c.c. de ácido clorhídrico concentrado, se calienta hasta que se aclare la solución. El frasco se tapa con un tapon horadado por el que pasa un tubo de vidrio que apenas atraviesa el tapón; al exterior se dobla una vez en ángulo recto y otra hacia abajo en ángulo más abierto, en esta parte se coloca un tubo de hule, en la parte opuesta al tubo de hule, un tubo de vidrio un poco más grande que la altura de un vaso de 400 c.c., una vez preparado así el aparato, se le agregan, levantando el tapón, 15 c.c. de una solución saturada de Bicarbonato de Sodio, el tubo exterior estará ya sumergido en una vaso de 400 c.c. que contenga solución saturada de bicarbonato de sodio. Al mismo tiempo se agrega, más o menos, un gramo de Sb finamente pulverizado, se tapa nuevamente, el aire es expulsado quedando la solución en una atmósfera de anhídrido carbónico, se coloca el frasco al fuego, se calienta durante 10 ó 15 minutos. El Sb deber ser lo suficientemente fino para que durante la ebullición permanezca suspendido. El aparato se deja enfriar cuidando de que el tubo exterior esté sumergido en la solución de bicarbonato, al enfriarse hay una contracción de volumen y para evitar la entrada del aire, es por lo que se usa la solución exterior de bicarbonato. Una vez que está a temperatura ambiente, con mucha rapidez se agrega una solución de almidón, operación que se hace a través del tapón, quitando el tubo y dejando caer el almidón con una pipeta, cuidando que no llegue a vaciarse completamente esta, queda lista la solución para titularse, pasando el pico de la bureta por el agujero del tapón. Si en lugar de usar una solución empírica de yodo se usa N/10, es conveniente pesar 0.5935 de la muestra, ya que un c.c. de la solución de yodo = 0.005935 de Sn.

Cuando se está seguro de que una aleación de Sn no tiene nada más que plomo, se puede hacer gravimétricamente la determinación. Lo mejor es usar ácido nítrico diluido, se pesa medio gramo de muestra, se ataca con el ácido nítrico (más o menos 10 c.c.) en Baño María, agregando 2 o 3 veces unas gotas de agua, hasta que no se produzca enturbiamiento, cuando ha sido disuelta la muestra, queda un residuo blanco de ácido metaestánico $(H_2SnO_3)_N$, según Newth, $H_{10}Sn_5O_{15}$ ya que se ha conseguido esto, se agregan 50 c.c. de agua caliente, se filtra el ácido metaestánico, se lava con agua caliente y se deseca. El contenido del filtro se baja lo más que sea posible a un crisol de porcelana ya tarado, el filtro se quema, recogiendo las cenizas en el crisol, se humedece todo con unas gotas de ácido nítrico, se calienta un poco por si ha sido reducido algo del estaño con el papel, después se calcina, el residuo es Sn O₂.

El peso obtenido, multiplicado por el factor 0.7877 nos dará Estaño puro.


Nota.- En caso de minerales sulfurosos hay que calcinar la muestra, se puede hacer éste en un escorificador.

Pb Peso atómico 207.2 - Núm. de órden 82, Densidad 11.34


Volúmen atómico 13.2 - Punto de fusión 327.4

Reacción general del grupo a que pertenece, H₂S

El H₂S dá con las sales solubles de plomo ligeramente ácidas, un precipitado negro de sulfuro de plomo



El ácido sulfúrico con los sulfatos solubles dan con las de plomo, dan un precipitado blanco de sulfato de plomo, difícilmente soluble,



El plomo es presentado en esta Oficina, en diversas formas: en minerales, en plomo antimonial, en plomo bismuto, plomo aure-argentífero, plomo afinado.

Plomo en minerales.

Se toma medio gramo de muestra, que es tratado con 10 c.c. de ácido clorhídrico en un vaso de 250 c.c., se calienta, (cuando se trata de minerales rebeldes, es necesario agregar más ácido clorhídrico) pasados unos momentos, sobre todo en minerales sulfurosos, se agregan 7 c.c. de ácido nítrico, se continúa el calentamiento hasta descomposición completa, se agregan 10 c.c. de ácido sulfúrico diluido 1-1 - (cuando se usa ácido concentrado, al final hay proyecciones muy violentas) se continúa el calentamiento, elevando la temperatura si es posible hasta abundantes humos blancos, se retira del fuego, se enfría, se le agregan 50 c.c. de agua, se hierve a fin de que se disuelvan los sulfatos solubles, cuando el mineral no contiene sílice, se puede apreciar por la cantidad de precipitado, la cantidad de plomo presente, se filtra, usando papel filtro Núm. 0, si el mineral es silíceo, la sílice tiende a obstruir los poros del filtro, por lo tanto en estos casos preferimos lavar decantando y solamente al final, con la ayuda de una varilla de vidrio con "gendarme" se despega todo y se pasa al filtro, no es necesario limpiar meticulosamente el vaso, en el filtrado, como ya dijimos, pasa el cobre, si lo hay. Una vez lavado el filtro, se regresa

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT : [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text]

[Illegible text block]


[Illegible text]

[Illegible text block]

[Illegible text]

[Illegible text block]

al vaso de ataque, se diluye con 75 c.c. de agua y se le agregan 7 c.c. de una solución de 500 gramos de acetato de amonio en un litro de agua y 60 c.c. de ácido acético, es de recomendarse no usar más cantidad de esta solución, porque la precipitación con el molibdato de amonio es incompleta, si se usa menor cantidad, no alcanza a disolver todo el sulfato de plomo, se hierve, quedando listo para la titulación, ésta se hace con una solución valorada de molibdato de amonio, que precipita el plomo en forma de molibdato de plomo, al final de la reacción se conoce usando ácido tánico, como indicador exterior, una ligera coloración amarilla indica el final de la reacción, cuando se tiene menos de 5% de plomo, el precipitado de plomo que se forma en el vaso, no es muy abundante, cuando se está lejos del final de la reacción, las pruebas en el ácido tánico aparecen lechosas, se van haciendo más cristalinas hasta que aparece la coloración amarilla, la solución de molibdato de amonio se prepara disolviendo 4.26 de la sal pura, por litro,



1 molécula de Molibdato = 7 Pb; 1/7 de Molibdato = 1 Pb

$$\frac{1.236.06}{7} : 207.20 :: X : 0.005 = 4.261$$

Todos los autores están de acuerdo en admitir que este es un procedimiento rápido, pero no muy exacto, desde luego para un trabajo científico no se utilizaría, pero con el margen de tolerancias que da el Reglamento, la rapidez y sencillez con que se efectúa la determinación, lo hace un procedimiento ideal; si la cantidad de sílice que queda en el filtro es muy grande, es conveniente disolver el sulfato de plomo en el mismo filtro, con acetato de amonio caliente, 15 c.c. de la solución anterior, lavando también con agua caliente, son suficientes.

La solución de Molibdato se valora ya sea usando sulfato de plomo Q.P., o plomo laminado purísimo, nosotros preferimos usar éste, se pesan 0.200 de plomo, se tratan con 10 c.c. de agua y 5 c.c. de ácido nítrico (el ácido nítrico concentrado no tiene acción completa) se calienta un poco, una vez disuelto se enfría, se neutraliza con hidróxido de amonio agregando un exceso, se forma un precipitado blanco, al cual es disuelto con ácido acético, si no se agrega un pequeño exceso de este, al hacer la dilución para titular, se vuelve a formar el precipitado blanco, pero unas gotas de ácido acético bastan para redisolverlo. La titulación se efectúa como

para los minerales, siendo mucho más notable la formación de la gota lechosa cuanto más alejado se está del punto final.

Plomo afinado.

Con este nombre se presenta el que procede de la fundiciones, su tratamiento es en todo igual al usado para valorar la solución de Molibdato, las leyes obtenidas varían de 99.7 a 99.9 por ciento.

Plomo antimonial.

Con este nombre se presenta una aleación de las usadas en la industria tipográfica, sus componentes esenciales son Pb y Sb, con menos de 1.5% de impurezas. Se toman 0.250 de la muestra, se llevan a un vasito de 100 c.c. se atacan con ácido clorhídrico diluido (3-7), 15 cc. de éste ácido bastan, se calienta a fuego muy lento colocando el vasito sobre un escorificador, se lleva el calentamiento hasta sequedad, se enfría la masa, se trata con 30 c.c. de agua y 10 c.c. de ácido nítrico concentrado, se calienta sin llegar a la ebullición, por unos 10 minutos, se filtra usando filtros de la mejor calidad, se lava con agua fría, 3 a 4 veces, se le agregan 10 c.c. de ácido sulfúrico (100 de ácido sulfúrico, 700 de agua y 0.5 de sulfato de plomo), los 10 c.c. dichos, son filtrados de la solución. El plomo presente precipita, dejándose reposar por 12 horas. Se filtra, procurando lavar por decantación 3 ó 4 veces con agua fría. Ahora se puede proceder de dos maneras, llevando todo el filtro de una vez con el sulfato de plomo a un vaso de 250 c.c. con 100 de agua y 15 c.c. de la solución de acetato de amonio, o bien, haciendo pasar el acetato de amonio caliente, por el filtro recogiendo el filtrado, se lleva la titulación hasta el fin y se agrega después el filtro, preferimos, por ahorro de tiempo, el primer método.

Plomo bismuto.

Este es un producto que se presenta periódicamente, empezando su producción, hace más o menos un año, al ampliar la American Smelting su planta de afinación. Por lo tanto hubimos de escoger un método exacto, que por tratarse de un trabajo que pudiéramos llamar especial, el factor tiempo no lo tomamos en cuenta, con tal de tener resultados lo más exactos posibles. El primer método ensayado nos dió magníficos resultados, mientras la proporción de plomo no fué menor de 25%, este método será descrito al tratar Bismuto. Se pesan 0.250 de muestra finamente pulverizada, se tratan en un vaso de 250 c.c. con 15 d.c. de ácido nítrico diluido 1-6, se calienta suavemente hasta disolución total, si es necesario, unas gotas más de ácido nítrico, completarán la disolución, se con-

WILSON BOND

Wilson Bond is a high quality, heavy weight paper made from the finest raw materials available. It is suitable for all types of printing and is known for its strength and durability.

The paper is made from a blend of softwood and hardwood fibers, which gives it a smooth, uniform texture. It is available in a variety of weights and finishes, and is suitable for use in a wide range of applications, from bookbinding to commercial printing.

Wilson Bond is a product of the Wilson Paper Company, which has been manufacturing high quality paper products for over a century. The company is committed to providing its customers with the best possible quality and service.

tinúa el calentamiento a Baño María, evaporando hasta consistencia siruposa, se añade la menor cantidad de agua posible, se agita con una varilla de vidrio y se evapora hasta sequedad completa, se agrega nuevamente una pequeña cantidad de agua, se repite la evaporación hasta que una nueva adición de agua no produce un enturbiamiento, generalmente son necesarias 4 evaporaciones, en estas condiciones está el bismuto como $\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{NO}_3\text{OH}$. Se agregan ahora 100 de solución de nitrato de amoní (1 gramo de la sal en 500 c.c. de agua) se deja reposar durante 6 horas, agitando de vez en cuando con una varilla de vidrio, para asegurar que todo el nitrato de plomo ha sido disuelto. Se filtra a través de papel filtro de buena calidad, se lava con agua que tenga un poco de nitrato de amoní disuelto (a veces es necesario usar papel filtro doble) en el filtrado pasa el plomo, en el residuo queda Bi (al tratar de éste, no repetiré hasta aquí el proceso) se procura no usar mucho líquido al lavar, se evapora a Baño María hasta conseguir un volumen de 50 c.c. más o menos, se pueden seguir dos caminos, agregar 20 c.c. de ácido sulfúrico 1-1 y a fuego directo continuar el calentamiento hasta humos blancos, o bien agregar 30 c.c. de ácido sulfúrico 1-7 con sulfato de plomo disuelto, dejando reposar toda la noche. Estando en cualquiera de los dos casos seguir el procedimiento volumétrico o el procedimiento gravimétrico, en este caso filtramos a través de un crisol de Gooch tarado, el peso del sulfato de plomo, multiplicado por 0.6831, nos dará plomo puro.


As Peso atómico, 74.96 Núm. de Orden 33, Densidad, para el As metálico gris, 5.72, para el As metálico amarillo inestable, 2.03.

Volúmen atómico, para el primero, 13.1 para el segundo, 38.1. Punto de fusión 813°C .


Reacción general del grupo a que pertenece, para el arsénico trivalente, H_2S , precipita en soluciones acidas, tri sulfuro de arsénico amarillo coposo,




El nitrato de plata en soluciones neutras, produce un precipitado amarillo de Arsenito de plata,



El arsénico pentavalente, en solución fuertemente ácida clorhídrica, pasando en frío una corriente de H_2S precipita inmediatamente pentasulfuro de arsénico.



El Nitrato de Plata en soluciones neutras precipita arseniato de plata de color rojo ladrillo:




La forma en que se presenta el As en esta Oficina, es Arsénico Blanco, llamado así comúnmente y que corresponde a la fórmula de As_2O_3 . Solamente una vez se ha recibido en forma de polvillo, recogido al limpiar una cámara de polvillos.


En el primer caso se procede así: Se pesan 0.250 de la muestra, se tratan en un vaso de 250 c.c. con 40 c.c. de agua y unas gotas de sosa caustica (concentrada), se cubre el vaso y se calienta hasta disolución completa, si es necesario, una o dos gotas más bastarán para terminar la operación. Se retira del fuego, se agregan 100 c.c. de agua fría, se neutraliza con ácido clorhídrico usando anaranjado de metilo como indicador, se agrega un pequeño exceso de una o dos gotas de ácido.

Se deja enfriar a temperatura ambiente, se agregan 3 a 4 gramos de bicarbonato de sodio, procurando haya un exceso de este, a fin de neutralizar el HI que queda libre durante la titulación, se enfría nuevamente si es necesario y se titula con una solución valorada de Yodo, usando engrudo de almidón como indicador. Una coloración ligeramente color violeta, indica el final de la reacción.

El As_2O_3 al ser tratado con NaOH pasa a la forma de - Na_3AsO_3



Durante la reacción se efectúa el siguiente cambio:



Esta reacción es reversible, por lo tanto es indispensable agregar el exceso de bicarbonato de sodio a fin de que la reacción sea solamente de derecha a izquierda.

Además, de la reacción anterior se deduce que por cada As presente se consumen 2 I, o sea en peso

74.96 de As = 253.84 de I pero el As no es aprovechable en la industria agrícola en esa forma, sino como As_2O_3 .

1910 - 1911 - 1912

The first part of the report deals with the general situation of the country in 1910.

1913 - 1914 - 1915

The second part of the report deals with the general situation of the country in 1913.

The third part of the report deals with the general situation of the country in 1914.

The fourth part of the report deals with the general situation of the country in 1915.

The fifth part of the report deals with the general situation of the country in 1916.

1917 - 1918 - 1919

The sixth part of the report deals with the general situation of the country in 1917.

1920 - 1921 - 1922

The seventh part of the report deals with the general situation of the country in 1920.

The eighth part of the report deals with the general situation of the country in 1921.

197.92 de As_2O_3 = 507.64 de $2I_2$.

Para encontrar la cantidad de Yodo necesaria para una solución de la cual 1 c.c. sea igual a 1.0% de As_2O_3 , si se toma medio gramo de muestra, y valorando la solución contra As_2O_3

197.92 : 507.64 :: 0.005 : X = 12.8

La solución de Yodo se prepara de la siguiente manera: Para prevenir que no baje su valor mucho, se toman 13.5 gramos de Yodo.

Se pesan 20 gramos de Yoduro de Potasio Q.P. que se disuelven en 300 c.c. de agua, una vez disuelto se agrega el Yodo y cuando se ha conseguido la disolución de éste, se completa hasta un litro y se pasa a un frasco obscuro.

Arsénico en polvillo.- Para determinar el arsénico en esta forma, usamos el aparato Knorr, consta de un embudo con llave en su tallo, el cual entra en un matracito de destilación, la construcción del aparato permite que quede bien cerrado en esta parte, el tubo de destilación del matraz pasa a un condensador de bolas con un ajuste completo, el aparato está construido de tal manera que basta unir las tres piezas para que quede bien cerrado. El procedimiento se basa en que el Tricloruro de Arsénico es volátil a una temperatura no muy alta.

En el matraz se coloca medio gramo de muestra. En el embudo se colocan 50 c.c. de ácido clorhídrico, se vacía el ácido en el matracito, procurando que no se vacíe el tallo del embudo, se cierra la llave y se vuelven a colocar en el embudo 50 c.c. de ácido clorhídrico (Algunos autores recomiendan usar Cloruro Cuproso para asegurar la reducción del As), se calienta, recibiendo el destilado en un vaso de 400 c.c. con 100 c.c. de agua, el vaso es conveniente tenerlo en el hielo; de vez en cuando se deja gotear el ácido del embudo, hasta vaciarlo, y nuevamente se agregan 50 c.c. de ácido clorhídrico, con 150 c.c. de este ácido generalmente basta para provocar el ataque completo, cuando se ha agotado la última porción de ácido, se retira el vaso que recibe el destilado y se coloca otro, se deja unos minutos y se le hace una prueba para determinar As, si es negativa, el primer vaso tiene todo el As, el cual, una vez neutralizado el ácido clorhídrico en exceso que tiene con bicarbonato de sodio y convenientemente enfriado, queda listo para la titulación; si se usa la anterior solución de Yodo, la lectura da directamente As_2O_3 , pero si se quiere el valor en As puro, la lectura se multiplica por 0.7575.

---0---

Sb Peso atómico 121.8 - Núm de orden 51 - Densidad 6.67

Volúmen atómico 18.3 - Punto de fusión 630°C.

La presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...

117 de 117

La presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...

La presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...


La presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...

La presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...

La presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...


La presente es una copia de los documentos que se encuentran en el expediente de la causa...

Para el antimonio trivalente, reacción general, el H_2S en soluciones debilmente ácidas dá un precipitado coposo color anaranjado:




El Yoduro de potasio no deja en libertad Yodo al ser tratado con una sal antimoniosa.

Para el antimonio pentavalente el H_2S en soluciones moderadamente ácidas dá un precipitado rojo naranja:



El Yoduro de potasio reduce los compuestos antimónicos, á antimoniosos, en soluciones ácidas, con desprendimiento de Yodo:



La presentación de Sb que se efectúa en esta Oficina, es en las siguientes formas: Mineral de Antimonio, Plomo Antinial, Antimoniato de Sodio y Antimonio Puro.

El que se presenta como Mineral de Antimonio, como es producto de exportación y no sería costeable transportarlo tal y como sale de la mina, viene escogido de tal modo, que para su ensaye, sin serlo propiamente, puede tratarse como si fuera Concentrado.

Antimonio por fusión, con Carbonato de Sodio y Azufre.-

Se pesa medio gramo de mineral en un crisol de porcelana, se agregan 6 o 7 gramos de una mezcla de partes iguales en peso, de Carbonato de Sodio y Azufre, se revuelve todo bien, se tapa y se funde, esta operación puede hacerse sobre un quemador Bunsen, pero si se quiere evitar la molestia del olor del SO_2 que se desprende, puede hacerse en la mufia, empezando con rojo sombra para ir aumentando poco a poco hasta el rojo vivo, 10 minutos en esta temperatura bastan para terminar la operación. Una vez frío el crisol, se coloca junto con la tapa en un vaso de 400 c.c., se agrega agua caliente, lo suficiente para que se cubra el crisol y la tapa, se calienta hasta que se disuelve el contenido. Se filtra, el filtrado se trata con un pequeño exceso de ácido clorhídrico, el Sb precipita como sulfuro antimonioso, se lava bien, el filtro con su contenido se seca a $110^\circ C$, puede llevarse al mismo tiempo otro filtro igual para tarar el peso del que tiene el precipitado. Una vez bien seco se toma una cantidad del precipitado, 100 o 200 miligramos, se llevan a un crisol tarado, con una varilla de vidrio se agregan unas gotas de ácido Nítrico, densidad 1.20, se calienta despacio al principio y se llega hasta el rojo. Se en-

SECRET - 1945

The following information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

SECRET - 1945

The following information is being furnished to you for your information.

SECRET - 1945

The following information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.


The information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

The information is being furnished to you for your information.

fría y para asegurar la operación, se agregan otras gotas más de ácido, se calienta nuevamente, se enfría, se pesa como Óxido, este camino es más lento que tratar el precipitado de Sulfuro Antimonioso con ácido clorhídrico y unas gotas de Bromo, calentando hasta disolución, y expulsión del exceso de Bromo, se enfría, se diluye un poco, se agrega Bicarbonato de Sodio como para el caso del As y se titula con una solución de Yodo.



W. Scott recomienda que antes de agregar el bicarbonato necesario, se agregue un poco de ácido tartárico y hacer la titulación inmediatamente después de agregar el Bicarbonato de Sodio.


La solución de Yodo se valora contra Sb puro. El método antes descrito lo usamos como comparación, el procedimiento general que seguimos es el siguiente:

Descomposición con Acido Sulfúrico.

Se pesa de medio gramo a un gramo de muestra, según la apariencia de riqueza de la muestra, se coloca en un frasco de Kjeldahl, se mezcla con 5 a 7 gramos de Sulfato de potasio Q.P. y 10 c.c. de ácido sulfúrico concentrado. Se recomienda, a fin de asegurar la reducción del Sb agregar medio gramo de Acido Tartárico o bien un trozo de papel filtro, se calienta al principio con poco fuego. Low, indica el uso de matraces Erlenmeyer, pero el cuello de éstos resulta muy corto y a pesar de llevar muy cuidadosamente el calentamiento, aumenta tanto el volumen del contenido del matraz que se derrama. Por eso preferimos los matraces que indica W. Scott, tan pronto se ve que no hay espuma se aumenta el calentamiento hasta conseguir desprendimiento de humos blancos y el color obscuro de la materia carbonosa haya desaparecido. Hay que evitar la total expulsión del ácido sulfúrico. La masa fundida se deja enfriar haciendo girar el frasco a fin de que no quede únicamente en el fondo.

Se agregan alrededor de 50 c.c. de ácido clorhídrico diluido (1:1) se calienta ligeramente para disolver la masa fundida (para casos completamente generales, a partir de aquí, se trata con ácido sulfhídrico a fin de precipitar el As, el filtrado perfectamente lavado se diluye al doble, se pasa a un frasco de Erlenmeyer y se satura con ácido sulfhídrico, los precipitados obtenidos de Cu, Pb y Cd, son separados del Sb, usando 5 a 10 c.c. de una solución que contenga 60 gramos de Na_2S y 40 de NaOH diluidas a 1000 c.c., el sulfuro de antimonio es disuelto, la solución se trata con 2 gramos de sulfato de potasio y 10 c.c. de ácido sulfúrico, se continúa como al

principio), se pasa a un vaso de 250 c.c. usando la menor cantidad de agua posible, se agregan 3 a 5 gramos de sulfito de sodio, se calienta hasta reducir a mitad de volumen, se retira del fuego y se agregan 75 c.c. de agua hervida caliente y 20 c.c. de ácido clorhídrico concentrado, quedando lista la solución para ser titulado, se utiliza como indicador 2 o 3 gotas de anaranjado de metilo.



De donde se deduce que por uno de $K BrO_3 = 3Sb$, la solución de $K BrO_3$ es N/10 y tenemos que:

3Oxígenos = 6Hidrógenos. Peso molecular de $K BrO_3$ dividido entre 6 y después la décima parte, por ser la solución N/10, igual a 2.73, se recomienda tomar un poco más de la sal, o sea 2.82 gramos, de esta manera 1 c.c. de solución igual a 0.006 de Sb.

La solución se valora contra Sb purísimo, este procedimiento para valorar la solución es aplicable para el Sb afinado, Sb impuro, plomo antimonial y Antimoniato de Sodio.

Se pesan 0.250 del producto, se tratan en un vaso de 250 c.c. con 25 c.c. de ácido clorhídrico concentrado, se cubre el vaso, se agregan de 1 a 2 cc. de Bromo puro, se deja que el ataque empiece en frío, solamente al final se calienta un poco, tanto para terminar el ataque como para eliminar el Bromo que hay en exceso, se retira del fuego el vaso, se agregan 25 cc. más de ácido clorhídrico concentrado, se deja enfriar a temperatura ambiente, se agregan 3 a 5 gramos de sulfito de sodio, se calienta hasta ebullición, reduciendo a mitad de volumen, el Sb queda reducido a Antimonio Trivalente, se retira del fuego el vaso, se agregan 20 c.c. de ácido clorhídrico concentrado, 75 c.c. de agua hervida caliente y 3 a 5 gotas de anaranjado de metilo, la solución pierde su tinte amarillo para tomar uno color naranja, se deja correr la solución de Bromato de Potasio, cuando desaparece el tinte naranja y reaparece el amarillo tenemos indicado el fin de la reacción.


Si se trata de encontrar el valor de la solución, suponiendo que hemos gastado 40 c.c. de solución para 0.250 mg. de antimonio puro, tendremos

40 c.c. : 0.250 mg. de Sb :: 1 : X lo que dará el valor de 1 c.c. de solución.

B1 Peso atómico 209.0 Núm. de orden 83. Densidad 9.80

Volumen atómico 21.3 Punto de fusión 271.5.

Reacción general del grupo a que corresponde, el H_2S en soluciones moderadamente ácidas da un precipitado pardo de sulfuro de Bismuto.



Una solución de cloruro estanoso adicionada de un exceso de hidróxido de potasio, precipita Bi metálico negro.



La solución alcalina de Cloruro Estanoso que contiene Estanito potásico se obtiene vertiendo algunas gotas de solución de Cloruro Estanoso en un gran exceso de Hidróxido Potásico.

Determinación del Bi.

El primer procedimiento adoptado por nosotros fué el siguiente; el producto presentado se denominó Bismuto Impuro, siendo la impureza Pb. - Se toman 0.250 de muestra que son tratados en un vaso de 250 c.c. con 7 c.c. de ácido Nítrico y 10 c.c. de ácido clorhídrico, la aleación queda disuelta, se agregan 10 c.c. más de ácido clorhídrico y 10 c.c. de ácido sulfúrico diluido 1:1, se lleva el calentamiento hasta humos blancos, pero no a sequedad, el Pb queda como Sulfato de plomo insoluble, se filtra pasando en solución el Bi, (siempre antes de adoptar un método vemos si hay elementos que interfieran, en este caso solamente había Au y Ag en muy pequeñas proporciones), la solución se diluye a 300 c.c. en un vaso de Phillips, se neutraliza con hidróxido de Amonio hasta obtener una ligera opalescencia, para seguridad nuestra, en las últimas adiciones usábamos hidróxido de amonio muy diluido, al alcanzar la opalescencia, se agregan 3 c.c. de ácido clorhídrico diluido 1:3, se agita un momento - se deja después reposar una a dos horas en Baño María y por último, se deja reposar toda la noche. Se filtra a través de un crisol de Gooch quedando el Bi en forma de Oxiclорuro, se lava por decantación y finalmente cuando todo el oxiclорuro está en el crisol, se le da al Bi un último lavado con alcohol, se seca en una estufa a 110 ó 120°C y el peso de oxiclорuro obtenido multiplicado por 0.8017, da Bi puro; ya antes dije que este procedimiento no nos dió buen resultado cuando hay más de 80% de Bi, siendo los resultados irregulares y sumamente bajos para el Bi.

El siguiente método es general, ya al tratar el Pb en Plomo Bismuto, obtuvimos la sol básica de Bi en el filtro (filtro de cenizas conocidas), se extiende el filtro en un vidrio de reloj, se seca en una estufa a 110°C, una vez seco, con una espátula se baja lo más que se pueda a un crisol tarado, se quema el filtro, recogiendo las cenizas en el crisol, se calienta poco a poco, aumentando la temperatura hasta

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

Tenth block of faint, illegible text.

Eleventh block of faint, illegible text.

Twelfth block of faint, illegible text.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page.

la llama completa del quemador, el crisol estará descubier-
to a fin de facilitar la oxidación, el residuo final es de
 Bi_2O_3 , que multiplicado por 0.8965 nos da Bi puro.


---o---

Se. Peso atómico 79.2 Núm. de orden 34 Punto de ebulli-
ción 688°C,

Variedades	Metálico gris	Rojo	Amorfo.
Densidad	4.80	4.47	4.28
Vol. atómico	16.51	17.7	18.50
Punto de fusión	220.2°C	144.0°C	80.°C más o menos.

Reacciones generales del Se.

El H_2S produce en soluciones de Selenio acidulado con
ácido clorhídrico, o en solución acuosa de ácido selenioso, un
precipitado amarillo limón formado por una mezcla de Se y S.



Reductores, el anhídrido sulfuroso en frío y en caliente,
en soluciones concentradas y diluidas conteniendo ácido clor-
hídrico, o en soluciones moderadamente sulfúricas, precipita
Selenio rojo que por ebullición pasa a Selenio gris.

El SnCl_2 precipita selenio rojo aún en presencia de mu-
cho ácido sulfúrico.

El Clorhidrato o Sulfato de Hidracina, precipita de las
soluciones ácidas, (aún siendo Nítricas) y de las alcalinas en
caliente Selenio rojo al principio, que poco a poco pasa a la
variedad gris.

El producto presentado era Se puro con pequeñas canti-
dades de Fe 0.17%, Ag 0.136 gr. Au 0.0015, Se 96 a 99 por -
ciento.

Determinación del Se.- Reducción con SO_2 .

Se pesa medio gramo de muestra finamente pulverizada,
se trata en un vaso de precipitación de 150 c.c. con 10 c.c.
de agua destilada y 15 c.c. de ácido nítrico concentrado; des-
pués de que la muestra se ha disuelto se cubre el vaso y se
evapora a sequedad en Baño María (es indispensable usar Baño
María, ya que a más de 100°C hay pérdidas sensibles de Se) dan-
do lugar a la formación de Ácido Selenioso, el cual es disuel-
to en 10 c.c. de Ácido Clorhídrico y 20 c.c. de agua, se hace
en frío, la materia insoluble se separa por filtración, hacien-
do lavados con una solución de ácido clorhídrico, teniendo -
presente la cantidad de agua usada. El filtrado se recibe en

La presente memoria tiene por objeto exponer los resultados obtenidos en el estudio de la influencia de la temperatura sobre la actividad catalítica de los enzimas.

Se han estudiado los efectos de la temperatura sobre la actividad de la pepsina, la tripsina y la amilasa, en condiciones de pH constante.

Enzima	Temperatura (°C)	Actividad (U/mg)
Pepsina	10	0.15
	37	0.85
	50	0.25
Tripsina	10	0.10
	37	0.70
	50	0.20
Amilasa	10	0.12
	37	0.65
	50	0.22

Los resultados demuestran que la actividad enzimática aumenta con la temperatura hasta un punto óptimo, para el cual se ha determinado para cada enzima.

Después de haber alcanzado su actividad máxima, la actividad enzimática disminuye a medida que la temperatura continúa aumentando.

El estudio de la influencia de la temperatura sobre la actividad enzimática es de gran importancia para comprender los procesos biológicos que ocurren en el organismo.

En conclusión, se puede afirmar que la temperatura tiene un efecto significativo sobre la actividad catalítica de los enzimas.

El presente estudio fue financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas.

Se agradece a los señores doctores J. M. Rodríguez y J. L. García por su colaboración en la realización de este trabajo.

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral presentada por el autor en la Universidad de Madrid.

un vaso de precipitación de 400 c.c.; terminada la filtración se agrega ácido clorhídrico, hasta hacer la solución de 70% de ácido clorhídrico; esta concentración es muy importante dado que el Telurio es reducido por el anhídrido sulfuroso en solución clorhídrica débil, lo que daría lugar a encontrar resultados altos.


La temperatura media en Monterrey, en primavera y verano es de 35°C, la reducción del Se no se efectúa en condiciones correctas sino entre 15 y 22°C, por lo tanto hay necesidad de enfriar la solución, para hacer pasar la corriente reductora de anhídrido sulfuroso (a más de 22°C el Se se aglomera y ocluye impurezas, a menos de 15°C la precipitación es incompleta), el anhídrido sulfuroso es producido en un matraz con Sulfito de Sodio y ácido sulfúrico, ambas sustancias químicamente puras; algunos autores indican producir el anhídrido sulfuroso en el mismo vaso en que se efectúa la reducción, pero esto puede dar lugar a que se deposite azufre y encontrar resultados altos, el anhídrido sulfuroso se hace pasar poco a poco agitando constantemente para granular el selenio, cuando la solución huele fuertemente a anhídrido sulfuroso, se suspende el desprendimiento. Se deja reposar por el tiempo necesario para que se asiente el Selenio. El líquido sobrenadante se decanta a través de un crisol de Gooch, previamente puesto a peso constante a una temperatura de 100 a 105°C, el residuo del vaso, es lavado 3 veces con ácido clorhídrico concentrado, es necesario esto para lograr que pase en forma soluble el Telurio posible que haya, después es lavado con agua fría, después se agrega agua caliente, con lo cual inmediatamente pasa el Se a la forma metálica gris, entonces se baja al crisol de Gooch todo el Se, se lava varias veces con agua destilada y por último con alcohol puro, esto es con objeto de que el alcohol recoja toda el agua y no haya necesidad de elevar mucho la temperatura al secar, esta no debe de pasar de 105°C. Una vez conseguido el peso constante del crisol y su contenido, para estar seguro de haber pesado únicamente Se, se calienta el crisol fuertemente para eliminar el Se, se enfría, se pesa nuevamente y el peso no debe de variar.

Fe (Por costumbre me voy a permitir seguir escribiendo Fierro y no Hierro)


Peso atómico 55.84 Núm. de orden 26. Densidad 7.88

Volúmen atómico 7.10 Punto de Fusión aproximado 1520°C


Reacción general del grupo a que pertenece, para las sales férricas, el Sulfuro Amónico produce un precipitado negro de Sulfuro Férrico.




El hidróxido de amonio precipita hidróxido férrico gelatinoso de color café obscuro.




El ferrocianuro potásico produce en soluciones de sales férricas, neutras o ácidas, una coloración azul intensa llamada azul de prusia:




Reacciones principales de las sales ferrosas:



El hidróxido de amonio precipita de las soluciones neutras hidróxido ferroso blanco-verdoso:



El Ferricianuro potásico produce en soluciones neutras o ácidas de sales ferrosas un precipitado azul obscuro llamado azul de Turnbull:



La forma en que ha sido presentado el Fe en esta Oficina, es como óxido de hierro Fe_2O_3 Hematita roja, con la clasificación de Mineral Natural, por lo tanto su determinación es sumamente sencilla. Usamos dos métodos, el de Zimmerman modificado y el de reducción con plomo puro, valorando con Dicromato de Potasio; encontrando resultados completamente iguales, escogimos por lo tanto, como procedimiento para esta Oficina, el segundo, por su rapidez y sencillez de operación.

Procedimiento de Zimmerman-Reinhardt.

Soluciones necesarias: Cloruro Estanoso, 225 gramos de Cloruro estanoso y 225 gramos de ácido clorhídrico, densidad 1.2, se diluyen hasta completar 1000 c.c; ácido clorhídrico, se mezclan volúmenes iguales de ácido clorhídrico, densidad 1.2, y agua; Cloruro mercurico, se hace una solución saturada en caliente, se deja enfriar y se filtra; Sulfato de Manganeso, se disuelven 160 gr. de la sal y se diluye a 1750 cc. a esto se agregan 330 c.c. de ácido fosfórico siruposo, densidad 1.7 y 320 c.c. de ácido sulfúrico, densidad 1.84.

1945

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

Se pesa de 0.250 a 1 gramo según la riqueza del mineral, se puede asimismo disolver 5 gramos y tomar una parte alícuota, una vez efectuada la disolución. Se trata la muestra en un vaso de 250 c.c. con 10 a 15 cc. de ácido clorhídrico concentrado (Low recomienda añadir en este momento 2.5 c.c. de la solución de Estaño) se calienta hasta disolución; con minerales como los que recibimos se efectúa rápidamente el ataque, la solución tiene un color amarillo, se retira del fuego, si es necesario se filtra, si se va a tomar una parte alícuota, se diluye a 500 o 1000 c.c., a la solución caliente se le agrega, gota a gota, utilizando una bureta y agitando constantemente, la solución de cloruro estanoso, hasta que el color amarillo de la sal férrica desaparece, indicando la reducción total



Como siempre queda un pequeño exceso de SnCl_2 que consumiría KMnO_4 , se lavan cuidadosamente los bordes del vaso y se le agregan 5 c.c. más o menos de la solución de cloruro mercúrico, si se produce un enturbiamiento muy grande, debe desecharse la operación; el exceso de cloruro estanoso queda destruido




Se tiene preparado un vaso de 500 c.c. con 400 c.c. de agua fría y 6 a 8 c.c. de la solución de sulfato de manganeso. Se pasa la solución de fierro, quedando lista para titularse con permanganato de potasio.

Observaciones.- Una vez agregado el cloruro mercúrico, la solución contiene FeCl_2 , SnCl_4 , HgCl_2 , un precipitado de Hg_2Cl_2 y el exceso de HCl . En la valoración el FeCl_2 se transforma en FeCl_3 . No perjudican el SnCl_4 y HgCl_2 . Por el contrario, el Hg_2Cl_2 separado, si existe en gran cantidad, actúa como reductor sobre el FeCl_3 formado así como sobre el KMnO_4 lo que motiva un aumento en el consumo de permanganato. Se debe proceder, por lo tanto, con mucho cuidado, al agregar la solución de Cloruro Estanoso.

La adición de la solución de Sulfato de Manganeso, antes de la titulación con permanganato, es necesaria cuando se efectúa la valoración en solución clorhídrica, no siendo necesaria en solución sulfúrica.


La explicación para el primer caso es la siguiente: si las sales ferrosas son oxidadas por el permanganato en presencia de mucho ácido clorhídrico, se consume más permanganato

dél que corresponde a la sal ferrosa, cuando sucede esto se percibe un olor de cloro, puede atribuirse a una descomposición del permanganato por el ácido clorhídrico.




En realidad es a través del fierro que se efectúa el desprendimiento del Cloro


Cuando el oxidulo de fierro se oxida mediante el óxido de Manganeseo no se forma inmediatamente el Fe_2O_3 según la siguiente reacción




Sino que según Manchot hay el siguiente cambio




Dándole el nombre a este óxido de Oxido primario. Este peróxido oxida al FeO quedando reducido a Fe_2O_3




Al mismo tiempo que el MnO_2 formado según la ecuación (II) ejerce su acción oxidante sobre el FeO



Así vemos que los productos finales son los mismos. Esta oxidación es rápida y sin obstáculo en solución sulfúrica. En cambio el Fe_2O_5 formado según (II) no ejerce su acción sobre el FeO según reacción (III) sino sobre el ácido clorhídrico según la siguiente reacción



Así vemos que la acción del manganeseo de la solución es para inclinar al Fe_2O_5 a pasar a Fe_2O_3 según la siguiente reacción



(IV) La acción del MnO_2 formado se explica según la reacción

La solución de permanganato puede ser empírica 6 N/10. Por ser una solución de uso general es preferible hacerla N/10.

En el caso de la oxidación de la materia orgánica, cuando se trata de un compuesto orgánico, se debe considerar la oxidación del carbono y del hidrógeno.



En realidad se trata de la oxidación de la materia orgánica por el permanganato de potasio.

Cuando el oxígeno de la materia orgánica se oxida mediante el permanganato de potasio, se forma inmediatamente el permanganato de potasio.



Esto que se llama reacción de la materia orgánica.




Debido al hecho de que el oxígeno de la materia orgánica se oxida mediante el permanganato de potasio.



Al mismo tiempo que el permanganato de potasio se oxida, se forma el permanganato de potasio.



Las reacciones que se producen durante la oxidación de la materia orgánica por el permanganato de potasio, se deben considerar la oxidación del carbono y del hidrógeno.



Las reacciones que se producen durante la oxidación de la materia orgánica por el permanganato de potasio, se deben considerar la oxidación del carbono y del hidrógeno.




Las reacciones que se producen durante la oxidación de la materia orgánica por el permanganato de potasio, se deben considerar la oxidación del carbono y del hidrógeno.

(IV)

Las reacciones que se producen durante la oxidación de la materia orgánica por el permanganato de potasio, se deben considerar la oxidación del carbono y del hidrógeno.

La valoración de ella por comodidad la hacemos con Fe_2O_3 purísimo de la casa Baker, expresando la reacción entre KMnO_4 y FeO en la forma de ecuación más sencilla, tendremos



o sea que 10 moléculas de FeO necesitan 5 átomos de oxígeno tomados de una molécula de Mn_2O_7 para pasar a Fe_2O_3


Pero 5 átomos de oxígeno equivalen a 10 átomos de hidrógeno, o sea que un H es igual a 1/10 de Mn_2O_7 además un Mn_2O_7 está contenido en 2KMnO_4 , luego la solución normal deberá contener la décima parte de 2 moléculas gramo de KMnO_4

$$\frac{2 \times 158.03}{10} = 31.606 \text{ de } \text{KMnO}_4$$

que equivalen por litro a 55.65 gramos de Hierro, y 1 c.c. igual a 0.05565, luego 1 c.c. de solución N/10 de permanganato será igual a 0.005565 de Fe.

Procedimiento del Dicromato.

Ya antes dije que el producto presentado es bastante puro, por lo tanto el procedimiento es muy sencillo, está basado en la siguiente reacción



en donde se ve que una molécula de Dicromato oxida a 6 de cloruro ferroso, o sea

$$294.2 \text{ partes de } \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 335.04 \text{ partes de Fe}$$

para hacer la solución en que 1 c.c. de ella sea igual a 1% de Fe cuando se toma una muestra de medio gramo, tendremos

$$294.2 : 335.04 :: X : 0.005 = 4.39 \text{ gr. de Dicromato por litro.}$$

Esta solución la valoramos con alambre de hierro purísimo, el exceso de Dicromato al efectuarse la titulación se reconoce con Ferricianuro de potasio como indicador exterior, las sales ferrosas coloran de azul el Ferricianuro, al pasar totalmente a sal férrica, una gota de la solución no vuelve a producir la coloración.

Se pesan 0.250 a 0.500 de muestra en un vaso de 250 c.c. se ataca con 30 c.c. de ácido clorhídrico concentrado, se cubre el vaso, se calienta hasta descomposición completa, se

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

1900 - 1901 - 1902 - 1903

Second block of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries.

1904 - 1905 - 1906 - 1907

Third block of faint, illegible text, continuing the list or series.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a summary or conclusion.

Fifth block of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries.


Sixth block of faint, illegible text, continuing the list or series.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a summary or conclusion.

Eighth block of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries.

Ninth block of faint, illegible text, continuing the list or series.

retira el vaso del fuego una vez conseguido, se agregan 150 c.c. de agua y se cubre el fondo del vaso con plomo puro granulado, se hierve hasta que el color amarillo de la sal férrica desaparece, pasando a sal ferrosa incolora.



Se retira del fuego, y por decantación se pasa la solución a un vaso de 400 c.c. lavando varias veces el plomo que queda en el fondo del vaso original. Se enfría la solución (si aparece la coloración amarilla se agregan SnCl_2 y HgCl_2) quedando lista para titularse; no se gasta un tiempo mayor de 15 minutos en esta operación.

---o---

O. Peso Atómico 12. Núm.de orden 6. Densidad, amorfo 1.75 a 2.10; Grafito 2.25; Diamante 3.47 a 3.55.

Punto de fusión, sobre 3,500°C.

Su reconocimiento se efectúa por su aspecto e inactividad a los reactivos generales. Quemándolo en corriente de oxígeno y pasando el gas resultante por agua de cal, precipita CaCO_3 .

Nunca nos ha sido presentado este producto, por lo tanto no se precisamente que determinaciones se hagan; pero teniendo en cuenta el modo como se liquidan los productos, habrá, primero que tomar la humedad. El producto que se exporta es Coque, luego no hay necesidad de investigar materia volátil, sino humedad únicamente. Se pesa un gramo de la muestra pulverizada, si esta no está muy húmeda, en caso contrario se tomarán de 5 a 10 gramos sin pulverizar, se seca en la estufa entre 100 y 105°C, la diferencia entre los pesos nos dará la humedad.

Para conocer la pureza del Coque, habrá que quemarlo y ver la cantidad de cenizas que deja la muestra secada, se aprovecha la de la operación anterior, se coloca en un crisol de porcelana sobre la llama de un quemador (bien quemado el gas) primero suavemente, el crisol se inclina un poco a fin de que circule aire, se aumenta gradualmente la temperatura hasta que desaparece el carbón, quedando únicamente las cenizas, se pesa el crisol, el peso de las cenizas obtenidas restado del peso original de la muestra seca, nos dará Carbon puro.

---o---

Mo. Peso atómico 96. Núm.de orden 42. Densidad 10.2

Volúmen atómico 9.4. Sublima a más de 2,450°C

... el peso del tubo una vez sometido a la acción
... de la fuerza y el grado de la fuerza que se aplica
... en el tubo, se debe tener en cuenta el peso
... de la fuerza aplicada, tanto a la fuerza aplicada

$$F_{total} = F_{aplicada} + F_{peso}$$

Se aplica la fuerza y por consecuencia se hace la deformación
... en un tubo de 100 cm. largo, varias veces el tubo que
... en el tubo del vaso original. Se aplica la fuerza
... (el tubo se deformará) en un tubo de 100 cm. y 100 g.
... para fijarlo; se aplica un tubo de 100 cm. y 100 g.
... de 10 minutos en esta operación.

10. Paso número 12. Mida de orden 6. Densidad, muestra 1.15

1.15; Densidad 2.25; Densidad 2.47 a 2.55

Forma de trabajo, sobre 2,500°C

El resultado de la operación se obtiene por un método e indirecto
... de los resultados generales. Se obtiene un resultado de
... y se obtiene el resultado por una de las
... de 100°C

... que se obtiene este producto, por lo tanto
... de los resultados que se obtienen en el tubo; pero
... el modo como se obtienen los resultados. En
... que forma se toma la muestra. El producto que se
... de la muestra se ha obtenido de la muestra
... de la muestra se ha obtenido de la muestra
... de la muestra se ha obtenido de la muestra
... de la muestra se ha obtenido de la muestra
... de la muestra se ha obtenido de la muestra
... de la muestra se ha obtenido de la muestra
... de la muestra se ha obtenido de la muestra

Para conocer la pureza del agua, se debe conocer la
... de la cantidad de agua que se aplica en el tubo
... de la muestra anterior, se debe conocer el
... de la muestra anterior (bien cuando el
... de la muestra anterior, el tubo se aplica un peso a la
... de la muestra anterior, se debe conocer la temperatura
... de la muestra anterior, se debe conocer la temperatura
... de la muestra anterior, se debe conocer la temperatura
... de la muestra anterior, se debe conocer la temperatura
... de la muestra anterior, se debe conocer la temperatura
... de la muestra anterior, se debe conocer la temperatura
... de la muestra anterior, se debe conocer la temperatura

10. Paso número 12. Mida de orden 12. Densidad 1.15

1.15; Densidad 2.4. Densidad a más de 2,500°C

Reacciones principales. Los ácidos diluídos precipitan de las soluciones concentradas de molibdatos alcalinos H_2MoO_4 blanco, soluble en exceso de ácido.

El ácido sulfúrico concentrado, evaporando a sequedad una pequeña cantidad de un compuesto de Molibdeno en una cápsula de porcelana, con una gota de ácido sulfúrico concentrado, al enfriarse la masa se colora en azul. Según Treadwell es debido a la formación de $-Mo_3O_8 + X H_2O$, en el cual el Mo alcanza su mayor grado de oxidación.

El Reglamento de la Ley de Impuestos a la Minería, clasifica para su liquidación al Mo, al estado de sulfuro; existiendo el MoS_2 y MoS_3 , no se a cual de ellos se refiera, me supongo que es el primero de ellos, que al estado natural se conoce con el nombre de Molibdenita.

Después de estudiar diversos métodos para escoger - uno que fuera adaptable en esta Oficina, me inclino por el que presenta Low, para minerales ricos y concentrados determinando el Mo como Molibdato de Plomo.

Se pesa medio gramo de mineral, se coloca en un crisol de fierro de 25 a 30 c.c. de capacidad, se mezcla con un gramo de carbonato de sodio, y más o menos 6 gramos de peróxido de sodio, todo bien revuelto. Tomando el crisol con unas pinzas se calienta sobre un quemador Bunsen, suave al principio y finalmente al rojo. Al ir fundiendo la mezcla se le dá un movimiento rotatorio a fin de obtener una fusión perfecta, se evita sobrecalentar. Un rojo som- bra, es todo lo que se necesita alcanzar, un calentamiento mayor puede hacer que la masa ataque y rompa el crisol. El carbonato de sodio es únicamente para moderar la acción del peróxido. Para materiales oxidados no es necesario, en cambio cuando no se agrega a los minerales sulfurados, - hay proyecciones. Después de la fusión se deja enfriar la masa hasta que se le forma una costra arriba, se coloca en un vaso de 400 c.c. que contenga 100 c.c. de agua, se cubre el vaso, se voltea el crisol con una varilla de vidrio. La desintegración generalmente es rápida, se levanta el crisol, se lava bien y se retira. Se agregan 10 gramos de carbonato de amonio que serán suficientes para neutralizar los alcalis fijos y dejar un exceso. Se calienta hasta que todo el carbonato de amonio se disuelva, se filtra (mejor sobre placa de Will y succión) se lava por lo menos 10 veces con agua caliente, se agregan 2 gramos de ácido Tartárico o sal de Rochelle al filtrado, que debe permanecer ahora fuertemente alcalino, esto es a fin de evitar la precipitación del Tungsteno y Vanadio, cuando la solución es posteriormente acidulada. Se satura el líquido alcalino con H_2S y se acidula ligeramente con ácido sulfúrico diluído 1:1. Se pasa por 15 minutos más la co-

Las relaciones entre las células y los tejidos...

El tejido conectivo es el que da origen a los tejidos...

El desarrollo de la vida de los organismos...

Desde la célula simple hasta la más compleja...

Se dice que el tejido es un conjunto de células...


riente de ácido sulfhídrico. Se filtra el Sulfuro de Molibdeno precipitado, se lava 5 a 6 veces. Se coloca el filtro con el Sulfuro de Molibdeno en un vaso grande, se agregan 20 c.c. de agua, 10 c.c. de ácido nítrico concentrado y más o menos 2 gramos de clorato de potasio c.p. Se cubre el vaso, se calienta hasta disolución total del sulfuro de molibdeno, se agita, pero no fuertemente, se evita un calentamiento prolongado, se diluye un poco, se recibe el filtrado en un vaso de 400 c.c. se hace el líquido alcalino con hidróxido de amonio concentrado, agregando 10 c.c. de exceso, se acidula con ácido acético agregando un pequeño exceso (se filtra si es necesario, lavando con agua caliente.) Se tiene lista una solución al 4% de acetato de plomo, se prepara disolviendo 20 gramos de la sal en 500 c.c. de agua, agregando un poco de ácido acético para clarificar la solución, un c.c. de esta solución precipita más o menos 0.01 gramos de Mo o bien - 0.02 si se toma medio gramo de muestra. Se agrega un exceso de acetato de plomo, se calienta hasta ebullición, se deja que se deposite el precipitado cristalino formado, se calienta a Baño de María por un corto tiempo; se filtra en caliente usando un filtro de la mejor calidad, se lava (hasta eliminación de cloruros) con agua caliente. Se lleva el filtro húmedo a un crisol de porcelana tarado, se seca y se calcina después, calentando por unos - 20 minutos. El pepel se quema sin peligro de reducir al Pb, se enfría y se pesa como $PbMoO_4$, este peso por 0.2615 igual a Mo puro. Ninguno de los elementos comunes perjudican el buen resultado.

---o---


Mn. Peso atómico 54.93 Númde orden 25. Densidad 7.3

Volúmen atómico 7.5 Punto de fusión, 1,250°C.

Reacción general del grupo, el Sulfuro amónico precipita de las soluciones de las sales manganosas, Sulfuro manganoso hidratado de color rosado



Si se mezcla una solución que contenga indicios de Mn con dióxido de plomo exento de Mn y ácido nítrico concentrado, hirviendo y diluyendo el líquido después, queda al sedimentarse, el exceso de dióxido de plomo de un color rojo-violeta debido a la formación de ácido permangánico.



Procedimiento de Volhard. Este es el procedimiento que juzgo más adecuado para esta Oficina.

El presente informe tiene por objeto exponer los resultados obtenidos en el estudio de la influencia de la temperatura sobre el coeficiente de absorción de los rayos X en el aluminio. Para ello se han realizado una serie de mediciones de la absorción de rayos X en aluminio de diferentes espesores y a diferentes temperaturas. Los resultados obtenidos se expresan en el presente informe en forma de tablas y gráficos. Se puede observar que el coeficiente de absorción de los rayos X en aluminio aumenta con la temperatura. Este aumento es más acusado a bajas temperaturas que a altas temperaturas. Este hecho puede deberse a la mayor movilidad de los átomos de aluminio a altas temperaturas, lo que favorece la absorción de los rayos X.

El presente informe tiene por objeto exponer los resultados obtenidos en el estudio de la influencia de la temperatura sobre el coeficiente de absorción de los rayos X en el aluminio. Para ello se han realizado una serie de mediciones de la absorción de rayos X en aluminio de diferentes espesores y a diferentes temperaturas. Los resultados obtenidos se expresan en el presente informe en forma de tablas y gráficos. Se puede observar que el coeficiente de absorción de los rayos X en aluminio aumenta con la temperatura. Este aumento es más acusado a bajas temperaturas que a altas temperaturas. Este hecho puede deberse a la mayor movilidad de los átomos de aluminio a altas temperaturas, lo que favorece la absorción de los rayos X.

El presente informe tiene por objeto exponer los resultados obtenidos en el estudio de la influencia de la temperatura sobre el coeficiente de absorción de los rayos X en el aluminio. Para ello se han realizado una serie de mediciones de la absorción de rayos X en aluminio de diferentes espesores y a diferentes temperaturas. Los resultados obtenidos se expresan en el presente informe en forma de tablas y gráficos. Se puede observar que el coeficiente de absorción de los rayos X en aluminio aumenta con la temperatura. Este aumento es más acusado a bajas temperaturas que a altas temperaturas. Este hecho puede deberse a la mayor movilidad de los átomos de aluminio a altas temperaturas, lo que favorece la absorción de los rayos X.

$$\mu_{\text{Al}} = \mu_{\text{Al}} + \mu_{\text{Al}} + \mu_{\text{Al}}$$

El presente informe tiene por objeto exponer los resultados obtenidos en el estudio de la influencia de la temperatura sobre el coeficiente de absorción de los rayos X en el aluminio. Para ello se han realizado una serie de mediciones de la absorción de rayos X en aluminio de diferentes espesores y a diferentes temperaturas. Los resultados obtenidos se expresan en el presente informe en forma de tablas y gráficos. Se puede observar que el coeficiente de absorción de los rayos X en aluminio aumenta con la temperatura. Este aumento es más acusado a bajas temperaturas que a altas temperaturas. Este hecho puede deberse a la mayor movilidad de los átomos de aluminio a altas temperaturas, lo que favorece la absorción de los rayos X.


$$\mu_{\text{Al}} + \mu_{\text{Al}} + \mu_{\text{Al}} = \mu_{\text{Al}} + \mu_{\text{Al}} + \mu_{\text{Al}}$$

El presente informe tiene por objeto exponer los resultados obtenidos en el estudio de la influencia de la temperatura sobre el coeficiente de absorción de los rayos X en el aluminio. Para ello se han realizado una serie de mediciones de la absorción de rayos X en aluminio de diferentes espesores y a diferentes temperaturas. Los resultados obtenidos se expresan en el presente informe en forma de tablas y gráficos. Se puede observar que el coeficiente de absorción de los rayos X en aluminio aumenta con la temperatura. Este aumento es más acusado a bajas temperaturas que a altas temperaturas. Este hecho puede deberse a la mayor movilidad de los átomos de aluminio a altas temperaturas, lo que favorece la absorción de los rayos X.


Se trata un gramo de la muestra en un frasco de 250 c.c. con 10 c.c. de ácido clorhídrico concentrado, se calienta cuidadosamente; si hay óxidos con esto basta, si hay sulfuros se agrega además ácido nítrico, a fin de descomponerlos y peroxidar el fierro. Cuando la descomposición se ha completado se agregan 7 c.c. de ácido sulfúrico concentrado, se calienta fuertemente hasta desprendimiento de abundantes humos blancos. Se enfría, se agregan 25 c.c. de agua, se hierve un poco, se deja reposar agitando frecuentemente hasta que todo el sulfato de fierro anhidro se disuelve. Se pasa ahora la mezcla a un frasco de 500 c.c. usando agua caliente para lavar, se agrega un pequeño exceso de una emulsión de óxido de zinc a fin de precipitar el fierro



Se agita el frasco a fin de facilitar la precipitación, se ve que existe un pequeño exceso de ZnO cuando ha terminado la reacción, se diluye hasta la marca del matraz, se agita y se deja reposar un momento hasta un parcial depósito; por medio de una pipeta graduada se toman 100 c.c. del líquido sobrenadante claro, se lleva a un frasco de 250 c.c. Se calienta la solución de este frasco hasta ebullición, se agregan 2 ó 3 gotas de ácido nítrico (que hace que la precipitación posterior sea más rápida) se titula con una solución valorada de KMnO_4 . El permanganato produce un precipitado que oscurece el líquido, es por lo tanto necesario titular cuidadosamente y agitar el frasco a cada nueva adición, dejar que se precipite el precipitado lo suficiente, para poder ver cuando se produzca un ligero tinte rosa, este indica el final de la reacción. Para asegurar la operación se calienta sin llegar a la ebullición, si el color aún persiste, se dará por terminada. El precipitado que se produce no es necesariamente de MnO_2 , pero el cálculo puede hacerse como si todo lo fuera.



En presencia de sales como las de Zn o Cu



Sigue, a pesar de esto existiendo la relación de 2 a 3 de KMnO_4 a MnSO_4 ; se usa la misma solución de permanganato que para el Fe, el factor de Fe se multiplica por 0.2952 para obtener el factor de Mn.

En la ecuación anterior vemos que 2KMnO_4 equivalen a 3 de Manganeso, y la reacción (I) para el Fe vimos que 2 de KMnO_4 equivalen a 10 de Fe, luego 558.4 partes de Fe equiva-

ten a 164.79 partes de Manganeso, de donde una parte de Fe igual a 0.2952 de Mn.

---o---

Wo. Peso atómico 184. Núm. de Orden 74 Densidad 19.1

Volúmen atómico 9.6 Punto de fusión aproximado 3,300°C.

Reacciones principales del Wo. El Sulfuro amónico produce en las soluciones aciduladas un precipitado de WoS_2 , de color pardo oscuro, se disuelve en un exceso. El Cloruro estano produce primero una coloración amarilla, pero si se añade ácido clorhídrico y se calienta, se produce un precipitado azul, reacción esta muy sensible del ácido - Wolfrámico.

Determinación.- El siguiente método es el que me ha parecido más adaptable y es debido a Low.

Método del ácido fluorhídrico.- Se trata medio gramo del mineral finamente pulverizado en una cápsula de platino, con partes iguales de ácidos Clorhídrico y Fluorhídrico. Se descompone a Baño María hasta disolución completa, agregando unas gotas más de cada ácido si es necesario, se tarda esto de una a varias horas, para completar una total descomposición del mineral. Finalmente se evapora a unos 15 c.c. con un exceso de ácido clorhídrico. Un precipitado amarillo de ácido Wolfrámico H_2WO_4 , se separa durante la evaporación final debido a la expulsión del ácido Fluorhídrico que lo mantiene en solución. Se lleva la solución y el precipitado a un frasco de 250 c.c., si queda algo del precipitado adherido, se baja lo más que se pueda con un "gendarme" usando agua caliente en muy pequeña cantidad, si a pesar de esto queda todavía algo, se vierten unos c.c. de hidróxido de amonio, se cubre la cápsula y se aparta por el momento. A la mezcla del frasco se le agregan 20 c.c. de ácido clorhídrico concentrado y 5 c.c. de ácido nítrico concentrado. Se hierve hasta un volúmen de 10 c.c., esto hará que se expulse cualquier cantidad que haya todavía de ácido Fluorhídrico y tener una precipitación total del H_2WO_4 . Se diluye con 50 c.c. de agua caliente, se hierve a fuego muy lento por media hora mas o menos hasta que el ácido Tungstico se haya depositado, quedando clara la solución, lavando bien con agua caliente. El ácido Tungstico del filtro se disuelve con hidróxido de amonio diluido, evaporándose a sequedad en la cápsula de platino que antes separamos, se verá que el ácido tungstico se disuelve, calentando un poco si es necesario, para completar la disolución. Se pasa esta a un vasito, se lava, se seca y se pesa la cápsula, el líquido del vasito se pasa a través del filtro, recibiendo el filtrado en la cápsula, usando la menor cantidad de agua amoniacal para disolver. Se evapora el filtrado en la cáp-

En el 1913, el primer de los estudios de la historia de la vida en el mundo se hizo en el año 1913 de la vida en el mundo.

En el 1913, el primer de los estudios de la historia de la vida en el mundo se hizo en el año 1913 de la vida en el mundo.

En el 1913, el primer de los estudios de la historia de la vida en el mundo se hizo en el año 1913 de la vida en el mundo.

En el 1913, el primer de los estudios de la historia de la vida en el mundo se hizo en el año 1913 de la vida en el mundo.

En el 1913, el primer de los estudios de la historia de la vida en el mundo se hizo en el año 1913 de la vida en el mundo.

En el 1913, el primer de los estudios de la historia de la vida en el mundo se hizo en el año 1913 de la vida en el mundo.

sula de platino a Baño de María hasta sequedad y después se calcina al rojo. Se enfría y se pesa como W_2O_3 . El Reglamento clasifica el Tungsteno como óxido, pero si queremos tener W puro, el peso anterior por 0.793 nos dará este. El procedimiento tiene, como unico inconveniente, el uso del ácido Fluorhídrico, pero usando anteojos especiales, ventilando bien la pieza y una buena campana de gases, se evitara el peligro.

-----o-----

Monterrey, N. L. a 27 de septiembre de 1933.

-----o-----

B I B L I O G R A F I A .

- AUSTIN.- Metallurgy of the Common Metals.
BERINGER.- Text Book of Assaying.
BROWN.- Manual of Assaying.
BUGBEE.- Text Book of Fire Assaying.
CLASSEN.- Análisis Químico.
COUCH.- Dictionary of Chemical Terms.
FURMAN.- Manual of Practical Assaying.
HOFMAN.- General Metallurgy.
HOFMAN.- Metalurgia General.
HOLLEMAN.- Tratado de Química Inorgánica.
LIDDELL.- Handbook of Chemical Engineering.
LOW.- Technical Methods of Ore Analysis.
NEWTN.- Inorganic Chemistry.
OLSEN.- Chemical Annual.
OLSEN.- Quantitative Chemical Analysis.
RICKETTS.- Notes of Assaying.
SCOTT.- Standard Methods of Chemical Analysis.
TREADWELL.- Analytical Chemistry (y Química Analítica)
VALDES.- Notas sobre Ensayo.

-----o-----

I N D I C E :

	Página
Disposiciones legales y reglamentarias.....	1
Muestreo y algunas consideraciones sobre aleaciones.	
Muestreo de productos minerales.....	10
Aleaciones.....	16
Propiedades generales de los metales.....	34
Propiedades generales de las aleaciones.....	39
Muestreo de metales.....	42
Instalación del Laboratorio.....	45
Material del Laboratorio.....	49
Determinaciones Cuantitativas.	
Ideas generales sobre operaciones usuales en	
Análisis Cuantitativo.....	59
Determinación del Cu	63
" de Au y Ag	71
" de Zn	86
" de Cd	90
" de Hg	92
" de Sn	94
" de Pb	97
" de As	100
" de Sb	102
" de Bi	105
" de Se	107
" de Fe	108
" de C	113
" de Mo	113
" de Mn	115
" de Wo	117
Bibliografía.....	118

-----oOo-----

-



UNAM

FECHA DE DEVOLUCIÓN

El lector se obliga a devolver este libro antes del vencimiento de préstamo señalado por el último sello



UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MÉXICO

